Daftar Lelang Floor Mobil - MAKASSAR | 03/07/2026 (368)
KOTA MAKASSAR (MKS) / JL. YUSUF DAENG NGAWING (DEPAN SDN PEMDA), MAKASSAR 90222

KATALOG INI HANYA SEBAGAI PANDUAN SAJA. BUKAN SEBAGAI PEDOMAN ATAU SEBAGAI BAHAN ACUAN COMPLAIN
SmartBID melelang unit apa adanya, peserta lelang wajib melakukan cek fisik kendaraan dan dokumen dengan sebaik-baiknya. Pemenang lelang telah dianggap sudah memahami kondisi dan dokumen kendaraan yang telah dimenangkan. Deposit dan pelunasan unit Lelang SmartBID hanya melalui transfer Bank Central Asia, Tbk (BCA) a/n PT. Anugerah Lelang Indonesia, nomor rekening : 4688897988 (Sidoarjo), 4686088588 (Semarang), 4687088688 (Tangerang), 4688670088 (Makassar) .

Note:
Setiap unit dikenakan biaya administrasi sebesar: **Rp. 3.500.000,-**
Khusus untuk unit dengan harga terbentuk di atas **Rp. 350.000.000,-** dikenakan admin fee 1% dari harga terbentuk.

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
1	6HK1F103046	ISUZU N HP 6.1 *LOT INI AKAN DIKENAKAN PPN 1.1%	2022	MT	-	PUTIH	RP330.000.000	SOLAR	91181	C	C	C	READY	- T/A	**KWT. BLANKO** T/A	**FAKTUR** T/A	**FC. KTP** T/A
															KEUR T/A	**SPH** T/A	**FORM A** T/A
BPKB T/A // UNIT OFF THE ROAD // SEGALA PENGURUSAN DI TANGGUNG OLEH PEMENANG LELANG // SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC AHMAD 082345278181 IKRAM 085241587738 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
2	6HK1F103045	ISUZU N HP 6.1 *LOT INI AKAN DIKENAKAN PPN 1.1%	2022	MT	-	PUTIH	RP330.000.000	SOLAR	98429	C	C	C	READY	- T/A	**KWT. BLANKO** T/A	**FAKTUR** T/A	**FC. KTP** T/A
															KEUR T/A	**SPH** T/A	**FORM A** T/A
BPKB T/A // UNIT OFF THE ROAD // SEGALA PENGURUSAN DI TANGGUNG OLEH PEMENANG LELANG // SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC AHMAD 082345278181 IKRAM 085241587738 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
3	6HK1F102842	ISUZU GIGA FVZ N HP N HP *LOT INI AKAN DIKENAKAN PPN 1.1%	2023	MT	-	PUTIH	RP330.000.000	SOLAR	84206	D	C	C	READY	- T/A	**KWT. BLANKO** T/A	**FAKTUR** T/A	**FC. KTP** T/A
															KEUR T/A	**SPH** T/A	**FORM A** T/A
FOTO NOSIN TIDAK JELAS // PEMENANG LELANG WAJIB MENANDATANGANI SURAT PERNYATAAN BERMATERAI // BPKB T/A // UNIT OFF THE ROAD // SEGALA PENGURUSAN DI TANGGUNG OLEH PEMENANG LELANG // SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC AHMAD 082345278181 IKRAM 085241587738 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
4	DB 1359 LJ	HONDA MOBILIO *LOT INI AKAN DIKENAKAN PPN 1.1%	2017	MT	1496	PUTIH ORCHID MUTIARA	RP95.000.000	BENSIN	117845	C	C	C	19 HARI KERJA	- T/A	**KWT. BLANKO** T/A	**FAKTUR** ADA	**FC. KTP** T/A
															KEUR T/A	**SPH** T/A	**FORM A** T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC ERWIN +62 852-5532-9221 / SARDIMAN 089523807733 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
5	DT 1264 CF	HONDA CR-V 1.5 TC PRESTIGE *LOT INI AKAN DIKENAKAN PPN 1.1%	2019	AT	1496	ABU ABU BAJA METALIK	RP260.000.000	BENSIN	101466	C	C	C	19 HARI KERJA	- T/A	**KWT. BLANKO** T/A	**FAKTUR** ADA	**FC. KTP** T/A
															KEUR T/A	**SPH** T/A	**FORM A** T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC AHMAD 082345278181 IKRAM 085241587738 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
6	DB 1465 MO	TOYOTA AVANZA 1.3 G *LOT INI AKAN DIKENAKAN PPN 1.1%	2011	AT	1298	MERAH METALIK	RP57.000.000	BENSIN	227434	C	C	C	19 HARI KERJA	ADA 2026-06-16	**KWT. BLANKO** T/A	**FAKTUR** ADA	**FC. KTP** T/A
															KEUR T/A	**SPH** T/A	**FORM A** T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC ERWIN +62 852-5532-9221 / SARDIMAN 089523807733 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
7	B 2132 SIP	TOYOTA INNOVA *LOT INI AKAN DIKENAKAN PPN 1.1%	2019	MT	1998	HITAM METALIK	RP165.000.000	BENSIN	90153	C	C	C	19 HARI KERJA	- T/A	**KWT. BLANKO** T/A	**FAKTUR** ADA	**FC. KTP** T/A
															KEUR T/A	**SPH** T/A	**FORM A** T/A
NOPOL PADA FISIK T/A // SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC INDRA +62 821-9330-5692// UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
8	DT 8392 FE	MITSUBISHI FUSO FN 62 F HD *LOT INI AKAN DIKENAKAN PPN 1.1%	2022	MT	7343	KUNING TAXI	RP550.000.000	SOLAR	23026	C	C	C	19 HARI KERJA	- T/A	**KWT. BLANKO** T/A	**FAKTUR** ADA	**FC. KTP** T/A
															KEUR T/A	**SPH** T/A	**FORM A** T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC AHMAD 082345278181 IKRAM 085241587738 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // NOPOL FISIK T/A // ADA BEKAS TIPEX PADA NAMA KEPEMILIKAN DIBPKB // // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																
9	DP 1384 ND	TOYOTA KIJANG INNOVA G	2014	MT	1998	HITAM METALIK	RP147.000.000	BENSIN	189110	D	D	D	14 HARI KERJA	ADA 2025-09-10	**KWT. BLANKO** T/A	**FAKTUR** ADA	**FC. KTP** T/A
															KEUR T/A	**SPH** T/A	**FORM A** T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC RUDAL 0821 9140 0425 / MUHAMMAD DARWIS 082348587430 // // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																
10	DT 8634 DH	MITSUBISHI FE 75	2023	MT	3907	KUNING	RP167.000.000	SOLAR	0	E	E	F	14 HARI KERJA	- T/A	**KWT. BLANKO** T/A	**FAKTUR** ADA	**FC. KTP** T/A
															KEUR T/A	**SPH** T/A	**FORM A** T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC ARDIAZ 082142028080 // // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																
11	DB 1538 AN	TOYOTA INNOVA	2010	MT	1998	SILVER METALIK	RP35.000.000	BENSIN	306441	D	D	D	READY	- T/A	**KWT. BLANKO** T/A	**FAKTUR** ADA	**FC. KTP** T/A
															KEUR T/A	**SPH** T/A	**FORM A** T/A
BPKB READY DI HO TANGERANG // SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC RUDAL 0821 9140 0425 / MUHAMMAD DARWIS 082348587430 // NOKA & NOSIN INDIKASI TEMPELAN // PEMENANG LELANG WAJIB TTD SURAT PERNYATAAN BERMATERAI // // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																
12	PB 8957 M	MITSUBISHI TRITON DC EXCEED (4X4)	2016	MT	2477	MERAH SOLID	RP77.000.000	SOLAR	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2026-05-10	**KWT. BLANKO** T/A	**FAKTUR** T/A	**FC. KTP** T/A
															KEUR T/A	**SPH** T/A	**FORM A** T/A
NOPOL FISIK T/A // ADA PERBEDAAN JENIS KENDARAAN PADA FISIK DAN BPKB DOUBLE CABIN PADA STNK & NOTICE PICKUP // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI PIC BPK. IMMANUEL 0822-3903-7374 / CS PUSAT 081188089292// BODY BARET PENYOK, MESIN RUSAK (TURUN MESIN), BUMPE T/A, KACA PECAH, INTERIOR KUSAM, BAN DAN VELG IMITASI, CAT KUSAM DEMPULAN, BAK PENYOK, AS RODA RUSAK, JOK SOBEK, MESIN REMBES, LAMPU KUSAM.//TIRE (FR-L) | GASKET COVER HEAD | RADIATOR FAN | BRAKE MASTER | TIRE (RR-L) | ENGINE SERVICES (HEAVY) | GASKET CYLINDER HEAD | COIL IGNITION | AIRCON EVAPORATOR | WHEEL BEARING (RR) | TIRE (FR-R) | RIM (RR-R) | SPRING (RR) | FUEL PUMP | CEK ENGINE LIGHT | RIM (SPARE) | AIR FILTER | DINAMO STARTER | TURBO | HEADER | RIM (FR-L) | TIRE (SPARE) | DYNAMO STARTER | INJECTOR | RIM (FR-R) | TIRE (RR-R) | WHEEL BEARING (FR) | BRAKE PAD (RR) | DISC PAD | FAN BELT | RADIATOR | BRAKE PAD (FR) | SPRING (FR) | RACK STEER | SHOCBREAKERS (RR) | WHEEL AXELS (RR) | ENGINE MOUNTING | SHOCBREAKERS (FR) | RIM (RR-L) | CLUTCH PLATE | WHEEL AXELS (FR) | BATTERY | SPARK PLUG(S)/BOLT CRANE AND JACK | INTERIOR SALOON | TOOL KIT | CARSEAT (FR-R) | CARPET | CARSEAT (FR-L) | HEAD UNIT/FOG LAMP (L) | WINDSHIELD GLASS | LICENSE PLAT | DOOR REPAIR (RR-L) | TAILLIGHT (RR-L) | TURN LAMP (RR-R) | FOG LAMP (R) | TURN LAMP (FR-R) | TAILLIGHT (RR-R) | TURN LAMP (RR-L) | FENDER REPAIR (FR-L) | HEADLIGHT (FR-L) | CARGO PANEL REPAIR (RR) | HEADLIGHT (FR-R) | TURN LAMP (FR-L) | ROOF REPAIR | DOOR REPAIR (FR-L) | DOOR REPAIR (RR-R) | BUMPER REPLACE (FR) | DOOR REPAIR (FR-R) | FENDER REPAIR (FR-R) // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																
13	DG 1673 UL	TOYOTA AVANZA 1.3 G	2011	MT	1298	SILVER METALIK	RP40.000.000	BENSIN	307447	D	C	D	READY	ADA 2025-11-28	**KWT. BLANKO** T/A	**FAKTUR** T/A	**FC. KTP** T/A
															KEUR T/A	**SPH** T/A	**FORM A** T/A
BPKB READY DI HO TANGERANG // SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC SIDIQ +62 887-0550-3887 // ADA PERBEDAAN 1DIGIT NOSIN PADA FISIK & BPKB DG92851 PADA STNK & NOTICE DG9251 //PLAT NOMOR KUNING // // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																
14	DT 1553 BB	TOYOTA INNOVA	2012	MT	1998	ABU ABU METALIK	RP80.000.000	BENSIN	383242	D	D	D	READY	- T/A	**KWT. BLANKO** T/A	**FAKTUR** ADA	**FC. KTP** T/A
															KEUR T/A	**SPH** T/A	**FORM A** T/A
BPKB READY DI HO TANGERANG // SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC RUDAL 0821 9140 0425 / MUHAMMAD DARWIS 082348587430 // // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																
15	DT 9676 DB	MITSUBISHI FE SHD (4X2) MT	2020	MT	3908	KUNING	RP238.000.000	SOLAR	0	C	C	D	14 HARI KERJA	- T/A	**KWT. BLANKO** T/A	**FAKTUR** ADA	**FC. KTP** T/A
															KEUR T/A	**SPH** T/A	**FORM A** T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC AHMAD 082345278181 IKRAM 085241587738 // // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																
16	PB 8722 ML	SUZUKI MEGA CARRY PU	2016	MT	1493	HITAM	RP35.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	**KWT. BLANKO** T/A	**FAKTUR** T/A	**FC. KTP** T/A
															KEUR T/A	**SPH** T/A	**FORM A** T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
NO MESIN FISIK RUSAK / T/A // PEMENANG LELANG WAJIB MENANDATANGANI SURAT PERNYATAAN BERMATERAI // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. IMMANUEL 0822-3903-7374 / CS PUSAT 081188089292// NOSIN UNIT T/A, BODY BARET, BUMPER BARET, KARPET T/A, CAT KUSAM, EXREPAINT, JOK SOBEK, INTERIOR KUSAM, LAMPU KUSAM, MESIN REMBES.//BRAKE PAD (RR) | BRAKE PAD (FR) | GEAR BOX OVERHAUL | WHEEL BEARING (FR) | WHEEL BEARING (RR) | RIM (FR-R) | ENGINE SERVICES (HEAVY) | RIM (SPARE) | HEADER | SPRING (RR) | COIL IGNITION | SPRING (FR) | TIRE (RR-L) | TIRE (FR-L) | AIR FILTER | GASKET CYLINDER HEAD | FAN BELT | GASKET COVER HEAD | RIM (FR-L) | RIM (RR-R) | TIRE (RR-R) | TIRE (SPARE) | RIM (RR-L) | TIRE (FR-R) | RADIATOR FAN | SPARK PLUG(S) | RADIATOR | RACK STEER | BATTERY | CLUTCH PLATE/TOOL KIT | CARSEAT (FR-R) | BOLT CRANE AND JACK | CARPET | INTERIOR SALOON/HEADLIGHT (FR-R) | FRONT PANEL REPAIR | TURN LAMP (FR-R) | TAILLIGHT (RR-R) | TURN LAMP (RR-R) | FENDER REPAIR (FR-L) | TURN LAMP (FR-L) | HEADLIGHT (FR-L) | DOOR REPAIR (FR-R) | TURN LAMP (RR-L) | TAILLIGHT (RR-L) | BUMPER REPAIR (FR) | FENDER REPAIR (FR-R) | DOOR REPAIR (FR-L) | ROOF REPAIR | CARGO PANEL REPAIR (DECK) // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
17	PA 1854 AQ	DAIHATSU XENIA	2008	MT	989	HITAM METALIK	RP28.000.000	BENSIN	280667	D	D	D	14 HARI KERJA	ADA 2026-06-03	**KWT. BLANKO** T/A **KEUR** T/A	**FAKTUR** ADA **SPH** T/A	**FC. KTP** T/A **FORM A** T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC PIC GREVER PARERA 082260394365 // // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
18	PB 1534 D	TOYOTA RUSH G	2021	MT	1496	HITAM METALIK	RP136.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2024-12-01	**KWT. BLANKO** T/A **KEUR** T/A	**FAKTUR** T/A **SPH** T/A	**FC. KTP** T/A **FORM A** T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. IMMANUEL 0822-3903-7374 / CS PUSAT 081188089292// UNIT LAKA, MESIN MATI, BAGIAN DEPAN RUSAK, APRON DAN BULLHEAD BENGKOK, BUMPER RUSAK, GRILL RUSAK, INTERIOR KOTOR, PLAFON IMITASI, SARUNG JOK IMITASI, LAMPU PECAH, RADIATOR RUSAK, CHASIS DEPAN BENGKOK, KAP MESIN PENYOK, KARPET TIDAK LENGKAP.//ENGINE MOUNTING | GASKET CYLINDER HEAD | L-APRON | INJECTOR | HEADER | BRAKE PAD (RR) | CLUTCH PLATE | AIRCON EVAPORATOR | COIL IGNITION | GASKET COVER HEAD | SPRING (FR) | FUEL PUMP | SPRING (RR) | ENGINE SERVICES (HEAVY) | BATTERY | WHEEL BEARING (RR) | FR-APRON | TIRE (FR-R) | DISC PAD | TIRE (RR-R) | TIRE (SPARE) | TIRE (FR-L) | CLUTCH BEARING | SPARK PLUG(S) | FAN BELT | SHOCBREAKERS (RR) | BRAKE PAD (FR) | WHEEL BEARING (FR) | TIRE (RR-L) | BRAKE MASTER | SHOCBREAKERS (FR) | RADIATOR FAN | RADIATOR | RACK STEER/CARSEAT (RR-R) | CARSEAT (M-R) | CARSEAT (M-L) | CARSEAT (RR-L) | BOLT CRANE AND JACK | CARPET | CARPET FLOOR (RR) | CARPET FLOOR (MID) | INTERIOR SALOON | CARPET FLOOR (FR-R) | CARSEAT (FR-L) | HEAD UNIT | TOOL KIT | CARPET FLOOR (FR-L) | CARSEAT (FR-R) | CEILING TRIM/ENGINE HOOD REPLACE | BUMPER REPLACE (FR) | TAILLIGHT (RR-L) | DOOR REPAIR (RR-R) | GRILLES | ROOF REPAIR | EMBLEM | WINDSHIELD GLASS | TAILLIGHT (RR-R) | FENDER REPLACE (FR-R) | FENDER REPLACE (FR-L) | TURN LAMP (RR-L) | LICENSE PLATE | HEADLIGHT (FR-R) | DOOR REPAIR (RR-L) | FOG LAMP (R) | TURN LAMP (FR-R) | HEADLIGHT (FR-L) | TURN LAMP (FR-L) | BUMPER REPAIR (RR) | DOOR REPAIR (FR-R) | TURN LAMP (RR-R) | FOG LAMP (L) | DOOR REPAIR (TRUNK) | DOOR REPAIR (FR-L) // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
19	DD 1719 BL	DAIHATSU XENIA R	2016	MT	1329	ABU ABU METALIK	RP47.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2026-11-12	**KWT. BLANKO** T/A **KEUR** T/A	**FAKTUR** ADA **SPH** T/A	**FC. KTP** T/A **FORM A** T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. REZA 0813-4377-9338 / CS PUSAT 081188089292 // UNIT LAKA LANTAS, BULLHEAD PENYOK, CHASIS DEPAN PENYOK, AS RODA RUSAK, SETIR IMITASI, KACA DEPAN PECAH, AIRBAG PECAH, APRON KANAN KIRI PENYOK, KOMPONEN MESIN TIDAK LENGKAP, KAP MESIN TERLEPAS, JOK BARIS 3 T/A, DOORTRIM T/A, MESIN REMBES OLI, SPARKBOARD T/A, VELG DEPAN IMITASI//ENGINE SERVICES (HEAVY) | TIRE (RR-L) | FR-APRON | AIRBAG SENSOR | TIRE (RR-R) | RIM (SPARE) | TIRE (FR-L) | SPRING (FR) | RIM (FR-R) | SPARE KEY (IMMOBILIZER) | SPRING (RR) | RACK STEER | TIRE (FR-R) | L-APRON | FAN BELT | TIRE (SPARE) | R-APRON | RIM (FR-L) | AIRBAG | WHEEL AXELS (FR) | CLUTCH PLATE | BRAKE PAD (RR) | WHEEL AXELS (RR) | INJECTOR | CLUTCH BEARING | BATTERY | ENGINE MOUNTING | SPARK PLUG(S) | BRAKE PAD (FR) | AIRCON EVAPORATOR | RADIATOR | RADIATOR FAN | BRAKE MASTER/CARPET FLOOR (MID) | TOOL KIT | HEADREST (RR-L) | DOOR TRIM (TRUNK) | DOOR TRIM (FR-R) | INTERIOR SALOON | CARPET | HORN | CEILING LAMP (FR) | INTERIOR MIRROR | BOLT CRANE AND JACK | CARPET FLOOR (RR) | DOOR TRIM (RR-L) | CARPET FLOOR (FR-R) | CARPET FLOOR (FR-L) | CEILING TRIM | DOOR TRIM (RR-R) | CEILING LAMP (RR) | CARSEAT (RR-R) | DASHBOARD | HEADREST (RR-R) | AIRCON PANEL | CARSEAT (RR-L) | HEAD UNIT | DOOR TRIM (FR-L) | STEERING-WHEEL/GRILLES | ROOF REPAIR | WINDSHIELD WIPER | FOG LAMP (R) | TURN LAMP (RR-R) | RIM COVER (FR-L) | EX-ACCIDENT | TAILLIGHT (RR-L) | FENDER REPAIR (RR-R) | RIM COVER (RR-L) | ENGINE HOOD REPAIR | ANTENNA | TURN LAMP (FR-L) | SIDE SKIRT REPAIR (L) | FOG LAMP (L) | DOOR REPAIR (RR-L) | DOOR REPAIR (FR-R) | SIDE SKIRT REPAIR (R) | RIM COVER (FR-R) | DOOR REPAIR (RR-R) | LICENSE PLATE | FENDER REPAIR (RR-L) | TAILLIGHT (RR-R) | DOOR REPAIR (TRUNK) | TURN LAMP (RR-L) | DOOR REPAIR (FR-L) | TURN LAMP (FR-R) | EMBLEM | WINDSHIELD GLASS | RIM COVER (RR-R) | MIRROR (L) | FENDER REPLACE (FR-R) | MIRROR (R) | HEADLIGHT (FR-L) | FENDER REPLACE (FR-L) | BUMPER REPAIR (RR) | HEADLIGHT (FR-R) | BUMPER REPLACE (FR) // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
20	PA 8739 GZ	TOYOTA HILUX 2.5 E 4X4 DC	2014	MT	2494	PUTIH	RP64.000.000	SOLAR	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	**KWT. BLANKO** T/A **KEUR** T/A	**FAKTUR** T/A **SPH** T/A	**FC. KTP** T/A **FORM A** T/A
NOPOL FISIK T/A // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. RISON 0812-4751-9346 / CS PUSAT 081188089292// BODY BARET, BUMPER BARET, CAT KUSAM, MESIN MATI TERBURAI TIDAK LENGKAP, LAMPU KUSAM PECAH DAN TIDAK LENGKAP, FOOGLAMP T/A, PENNUTUP BAK IMITASI, VELG PENYOK DAN IMITASI, STIR RUSAK, HEAD UNIT T/A, INTERIOR KOTOR, AIRBAG T/A, BAN GUNDUL, TRANSMISI INDIKASI BONGKARAN, POWER WINDOW T/A.//SHOCBREAKERS (FR) | ECU | TIRE (RR-L) | TIRE (SPARE) | BRAKE PAD (FR) | DYNAMO STARTER | GASKET CYLINDER HEAD | RADIATOR FAN | TIRE (RR-R) | GASKET COVER HEAD | RIM (SPARE) | POWER STEERING | TIRE (FR-R) | HEADER | FUEL PUMP | COIL IGNITION | DINAMO STARTER | SPRING (FR) | ENGINE MOUNTING | DISC PAD | AIRCON EVAPORATOR | RIM (RR-R) | SHOCBREAKERS (RR) | FAN BELT | AIRBAG | WHEEL BEARING (FR) | INJECTOR | SPARK PLUG(S) | TIRE (FR-L) | BRAKE PAD (RR) | SPRING (RR) | BRAKE MASTER | AIR FILTER | ENGINE BLOCK | RACK STEER | RIM (FR-L) | CLUTCH PLATE | WHEEL BEARING (RR) | RIM (FR-R) | RIM (RR-L) | RADIATOR | BATTERY/BOLT CRANE AND JACK | STEERING-WHEEL | HEAD UNIT | CARSEAT (FR-R) | POWER-WINDOW PANEL (FR-R) | CEILING TRIM | CARPET | INTERIOR SALOON | CARSEAT (FR-L) | TOOL KIT/RR-DOOR GLASS (R) | DOOR REPAIR (FR-R) | FOG LAMP (L) | TAILLIGHT (RR-L) | TURN LAMP (RR-L) | TAILLIGHT (RR-R) | FR-DOOR GLASS (L) | FR-DOOR GLASS (R) | ELECTRIC MIRROR (L) | TURN LAMP (RR-R) | CARGO PANEL REPAIR (RR) | FOG LAMP (R) | RR-DOOR GLASS (L) | ELECTRIC MIRROR (R) | ENGINE HOOD REPAIR | BUMPER REPAIR (FR) | TURN LAMP (FR-R) | HEADLIGHT (FR-R) | TURN LAMP (FR-L) | DOOR REPAIR (RR-R) | BUMPER REPAIR (RR) | DOOR REPAIR (RR-L) | HEADLIGHT (FR-L) | ROOF REPAIR | DOOR REPAIR (FR-L) // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
21	KT 1005 GJ	DAIHATSU AYLA 1.2X	2020	MT	1197	KUNING METALIK	RP85.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2025-12-21	**KWT. BLANKO** T/A **KEUR** T/A	**FAKTUR** ADA **SPH** T/A	**FC. KTP** T/A **FORM A** T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
STNK HANYA FOTO SCAN // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT PIC BPK. MASSUARAH 0813-5561-8851 / HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, HEAD UNIT T/A, ALAT MOBIL T/A, SARUNG JOK IMITASI, COVER PLAFON IMITASI, COVER TUAS TRANSMISI IMITASI//RIM (SPARE) | SPRING (FR) | BRAKE MASTER | SPRING (RR) | GASKET COVER HEAD | TIRE (SPARE) | SPARE KEY (IMMOBILIZER) | TIRE (RR-R) | ENGINE SERVICES (LIGHT) | CLUTCH PLATE | FAN BELT | BRAKE PAD (RR) | TIRE (FR-L) | AIRCON EVAPORATOR | SPARK PLUG(S) | BRAKE PAD (FR) | TIRE (FR-R) | BATTERY | GASKET CYLINDER HEAD | TIRE (RR-L) | CLUTCH BEARING | INJECTOR/CEILING TRIM | TOOL KIT | INTERIOR SALOON | HEAD UNIT | BOLT CRANE AND JACK | CARPET FLOOR (RR) | GEAR LEVER COVER/SIDE SKIRT REPAIR (R) | MIRROR (L) | SIDE SKIRT REPAIR (L) | TAILLIGHT (RR-R) | FENDER REPAIR (FR-L) | WINDSHIELD WIPER | MIRROR (R) | TAILLIGHT (RR-L) | EMBLEM | FENDER REPAIR (FR-R) | BUMPER REPAIR (FR) | FENDER REPAIR (RR-L) | BUMPER REPAIR (RR) | FENDER REPAIR (RR-R) // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
22	DC 1181 AU	TOYOTA AVANZA 1.3 E	2016	MT	1329	SILVER METALIK	RP96.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	**KWT. BLANKO** T/A **KEUR** T/A	**FAKTUR** ADA **SPH** T/A	**FC. KTP** T/A **FORM A** T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI PIC BPK. PAUL 0823-1581-4593 / CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES & PENYOK, ACCU SUAK, ALARM T/A, KLAKSON TIDAK BERFUNGSI, ALAT MOBIL T/A, HEADREST TIDAK LENGKAP, KACA DEPAN RETAK, COVER JOK IMITASI, MESIN REMBES OLI, BULLHEAD BERKARAT (REKONDISI), VELG IMITASI, KONDISI BAN GUNDUL, INDIKASI UNIT EX-LAKA DEPAN KANAN//SPARE KEY (IMMOBILIZER) | REMOTE | RADIATOR | TIRE (RR-L) | TIRE (FR-L) | TIRE (SPARE) | RIM (FR-L) | RIM (FR-R) | RIM (RR-R) | ENGINE SERVICES (LIGHT) | AIRCON EVAPORATOR | RADIATOR FAN | RIM (SPARE) | RIM (RR-L) | BRAKE PAD (FR) | BRAKE PAD (RR) | FR-APRON | SPARK PLUG(S) | BRAKE MASTER | TIRE (RR-R) | GASKET COVER HEAD | R-APRON | SPRING (RR) | CLUTCH BEARING | RACK STEER | FAN BELT | SPRING (FR) | GASKET CYLINDER HEAD | BATTERY | INJECTOR | CLUTCH PLATE | TIRE (FR-R)/CEILING LAMP (FR) | INTERIOR MIRROR | HEADREST (FR-R) | HEADREST (RR-L) | CEILING LAMP (RR) | CARPET FLOOR (RR) | CONSOLE BOX | CEILING TRIM | INTERIOR SALOON | CARPET FLOOR (FR-R) | TOOL KIT | HORN | CARPET FLOOR (MID) | HEADREST (RR-R) | CARPET | BOLT CRANE AND JACK | AIRCON PANEL | HEADREST (FR-L) | CARPET FLOOR (FR-L)/RIM COVER (FR-L) | TURN LAMP (RR-L) | WINDSHIELD GLASS | SIDE SKIRT REPAIR (L) | TURN LAMP (FR-L) | TAILLIGHT (RR-R) | HEADLIGHT (FR-R) | TURN LAMP (RR-R) | TAILLIGHT (RR-L) | RIM COVER (RR-L) | GRILLES | TURN LAMP (FR-R) | RIM COVER (FR-R) | HEADLIGHT (FR-L) | SIDE SKIRT REPAIR (R) | RIM COVER (RR-R) | ANTENNA | MIRROR (R) | DOOR REPAIR (FR-R) | MIRROR (L) | ENGINE HOOD REPAIR | WINDSHIELD WIPER | ROOF REPAIR | FENDER REPAIR (RR-R) | FENDER REPAIR (FR-R) | DOOR REPAIR (RR-R) | FENDER REPAIR (RR-L) | DOOR REPAIR (TRUNK) | DOOR REPAIR (FR-L) | FENDER REPAIR (FR-L) | EMBLEM | BUMPER REPAIR (RR) | DOOR REPAIR (RR-L) | BUMPER REPAIR (FR)) // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
23	DC 1310 CS	TOYOTA AVANZA VELOZ	2013	MT	1495	SELVER METALIK	RP66.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	**KWT. BLANKO** T/A **KEUR** T/A	**FAKTUR** ADA **SPH** T/A	**FC. KTP** T/A **FORM A** T/A
ADA PERBEDAAN NOPOL PADA FISIK DC1384CI PADA DOKUMEN DC1310CS // INDIKASI BBN GANTUNG // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI PIC BPK. PAUL 0823-1581-4593 / CS PUSAT 081188089292// UNIT BUKAN TYPE VELOZ, MESIN TIDAK BERFUNGSI, DINAMO STARTER RUSAK, MESIN EX-BONGKAR, BLOK MESIN IMITASI, NOMOR RANGKA TEMPELAN, SETIR IMITASI, DASHBOARD IMITASI, BODY TERGORES, ALAT MOBIL T/A, HEAD UNIT IMITASI, TUAS PERSNELING BERKARAT, CONSOLE BOX IMITASI, ACCU T/A, KNALPOT IMITASI//DYNAMO STARTER | AIRCON EVAPORATOR | AIRBAG SENSOR | MUFFLER | SPRING (FR) | SPRING (RR) | ENGINE SERVICES (LIGHT) | GASKET CYLINDER HEAD | TIRE (RR-L) | BRAKE MASTER | TIRE (FR-L) | AIRBAG | TIRE (SPARE) | CLUTCH PLATE | TIRE (FR-R) | TIRE (RR-R) | SPARK PLUG(S) | BATTERY | REMOTE | CLUTCH BEARING | BRAKE PAD (RR) | FAN BELT | INJECTOR | BRAKE PAD (FR) | GASKET COVER HEAD | RACK STEER/CARPET FLOOR (MID) | CEILING TRIM | CARPET FLOOR (RR) | CARPET FLOOR (FR-L) | STEERING-WHEEL | CONSOLE BOX | BOLT CRANE AND JACK | HEAD UNIT | DASHBOARD | CARPET | INTERIOR SALOON | CARPET FLOOR (FR-R) | AIRCON PANEL | TOOL KIT | GEAR LEVER COVER/ENGINE HOOD REPAIR | HEADLIGHT (FR-R) | GRILLES | LICENSE PLATE | TURN LAMP (RR-R) | FENDER REPAIR (RR-R) | SIDE SKIRT REPAIR (L) | ANTENNA | FENDER REPAIR (RR-L) | BUMPER REPAIR (RR) | ROOF REPAIR | TAILLIGHT (RR-L) | MIRROR (R) | EMBLEM | FENDER REPAIR (FR-L) | FENDER REPAIR (FR-R) | TURN LAMP (FR-R) | HEADLIGHT (FR-L) | FOG LAMP (R) | MIRROR (L) | SIDE SKIRT REPAIR (R) | FOG LAMP (L) | TURN LAMP (FR-L) | BUMPER REPAIR (FR) | TURN LAMP (RR-L) | WINDSHIELD WIPER | DOOR REPAIR (TRUNK) | TAILLIGHT (RR-R) // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
24	DP 1722 YZ	TOYOTA INNOVA E	2008	MT	1998	SILVER METALIK	RP70.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	**KWT. BLANKO** T/A **KEUR** T/A	**FAKTUR** ADA **SPH** T/A	**FC. KTP** T/A **FORM A** T/A
NOKA & NOSIN BERKARAT // PEMENANG LELANG WAJIB TTD SURAT PERNYATAAN DIATAS MATERAI // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI PIC BPK. PAUL 0823-1581-4593 / CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI, NOMOR RANGKA BERKARAT & TIPIS, BODY TERGORES, BAN CADANGAN T/A, ALAT MOBIL T/A, HEAD UNIT T/A, PENUTUP LACI DASHBOARD T/A, BULLHEAD EX-REPAIR, KONDISI BAN GUNDUL, MESIN REMBES OLI, KNALPOT IMITASI, VELG IMITASI, SPARKBOARD T/A//TIRE (RR-L) | SPRING (RR) | SPARK PLUG(S) | TIRE (FR-L) | RACK STEER | RIM (SPARE) | RADIATOR FAN | CLUTCH BEARING | GASKET COVER HEAD | TIRE (FR-R) | GASKET CYLINDER HEAD | RADIATOR | ENGINE SERVICES (LIGHT) | SPRING (FR) | BATTERY | CLUTCH PLATE | BRAKE MASTER | BRAKE PAD (FR) | FAN BELT | MUFFLER | TIRE (SPARE) | AIRCON EVAPORATOR | INJECTOR | BRAKE PAD (RR) | TIRE (RR-R)/CEILING LAMP (RR) | INTERIOR SALOON | SUNVISOR L | CARPET FLOOR (FR-R) | BOLT CRANE AND JACK | CEILING TRIM | CARPET FLOOR (MID) | DASHBOARD | AIRCON PANEL | HEAD UNIT | TOOL KIT | CARPET FLOOR (FR-L) | CARPET | CEILING LAMP (FR) | CARPET FLOOR (RR)/DOOR REPAIR (FR-R) | DOOR REPAIR (RR-R) | HEADLIGHT (FR-L) | SIDE SKIRT REPAIR (L) | ROOF REPAIR | HEADLIGHT (FR-R) | TURN LAMP (FR-L) | DOOR REPAIR (TRUNK) | GRILLES | MIRROR (R) | SIDE SKIRT REPAIR (R) | TAILLIGHT (RR-R) | TAILLIGHT (RR-L) | TURN LAMP (RR-L) | WINDSHIELD WIPER | EMBLEM | RIM COVER (FR-L) | RIM COVER (RR-R) | MIRROR (L) | RIM COVER (FR-R) | RIM COVER (RR-L) | ENGINE HOOD REPAIR | ANTENNA | DOOR REPAIR (RR-L) | DOOR REPAIR (FR-L) | FENDER REPAIR (FR-R) | BUMPER REPAIR (FR) | FENDER REPAIR (RR-L) | TURN LAMP (FR-R) | FENDER REPAIR (RR-R) | BUMPER REPAIR (RR) | TURN LAMP (RR-R) | FENDER REPAIR (FR-L) // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
25	DD 1529 UE	TOYOTA INNOVA	2008	MT	1998	HITAM METALIK	RP56.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2026-01-06	**KWT. BLANKO** T/A **KEUR** T/A	**FAKTUR** ADA **SPH** T/A	**FC. KTP** T/A **FORM A** T/A
FOTO NOKA & NOSIN BERKARAT // PEMENANG LELANG WAJIB TTD SURAT PERNYATAAN DIATAS MATERAI // STNK HANYA FOTO SCAN // NOPOL FISIK T/A // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI PIC BPK. PAUL 0823-1581-4593 / CS PUSAT 081188089292//UNIT LAKA LANTAS, BULLHEAD PENYOK, NOMOR RANGKA BERKARAT, CHASIS PENYOK, MESIN TIDAK BERFUNGSI, BAN CADANGAN T/A, HEAD UNIT T/A, ALAT MOBIL T/A, SPOILER T/A, KACA SPION T/A, BUMPER DEPAN T/A & BUMPER BELAKANG RUSAK (TERLEPAS), HEADREST T/A, SEATBELT TIDAK LENGKAP//RADIATOR FAN | CLUTCH PLATE | FR-APRON | RIM (RR-R) | CHASSIS | RADIATOR | BRAKE PAD (FR) | CLUTCH BEARING | BRAKE PAD (RR) | TIRE (FR-R) | SPRING (RR) | BATTERY | GASKET COVER HEAD | SPRING (FR) | ENGINE SERVICES (LIGHT) | TIRE (SPARE) | BRAKE MASTER | RIM (SPARE) | FAN BELT | TIRE (FR-L) | TIRE (RR-L) | RACK STEER | SPARK PLUG(S) | GASKET CYLINDER HEAD | TIRE (RR-R) | AIRCON EVAPORATOR | INJECTOR | RIM (RR-L)/HEADREST (RR-R) | HEADREST (M-L) | HEADREST (FR-R) | SUNVISOR L | CARPET FLOOR (MID) | HEAD UNIT | AIRCON PANEL | HEADREST (M-R) | BOLT CRANE AND JACK | SUNVISOR R | INTERIOR MIRROR | SEATBELT (RR-L) | CEILING LAMP (RR) | HEADREST (RR-L) | HEADREST (FR-L) | DASHBOARD | INTERIOR SALOON | TOOL KIT | CEILING LAMP (FR) | CARPET FLOOR (FR-R) | CARPET FLOOR (FR-L) | CARPET | CARPET FLOOR (RR) | CEILING TRIM | SEATBELT (RR-R)/FENDER REPAIR (RR-L) | RIM COVER (RR-R) | DOOR REPAIR (RR-R) | ANTENNA | WINDSHIELD WIPER | HEADLIGHT (FR-R) | LICENSE PLATE | FOG LAMP (L) | TAILLIGHT (RR-R) | TURN LAMP (FR-R) | SIDE SKIRT REPAIR (L) | ENGINE HOOD REPLACE | ELECTRIC MIRROR (R) | BUMPER REPLACE (RR) | MIRROR (R) | DOOR REPAIR (FR-L) | FENDER REPLACE (FR-R) | RIM COVER (FR-R) | DOOR REPAIR (RR-L) | HEADLIGHT (FR-L) | RIM COVER (RR-L) | SPOILER (RR) | RIM COVER (FR-L) | DOOR REPAIR (FR-R) | ROOF REPAIR | EMBLEM | TURN LAMP (RR-L) | BUMPER REPLACE (FR) | ELECTRIC MIRROR (L) | SIDE SKIRT REPAIR (R) | FENDER REPLACE (FR-L) | TURN LAMP (RR-R) | FOG LAMP (R) | MIRROR (L) | TURN LAMP (FR-L) | DOOR REPAIR (TRUNK) | GRILLES | TAILLIGHT (RR-L) | FENDER REPAIR (RR-R) // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
26	PA 1784 GW	DAIHATSU TERIOS X	2022	MT	1496	SILVER METALIK	RP106.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	**KWT. BLANKO** T/A	**FAKTUR** ADA	**FC. KTP** T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN
KEUR T/A	**SPH** T/A	**FORM A** T/A													

NOPOL PADA FISIK T/A // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. RISON 0812-4751-9346 / CS PUSAT 081188089292// KONDISI UNIT LAKA LANTAS, RUSAK BAGIAN DEPAN, CHASIS BULLHEAD KAPMESIN BENGKOK PENYOK, LAMPU RUSAK KUSAM PECAH, BUMPER RUSAK, KACA PECAH, BUMPER BLAKANG T/A, KACA PECAH, MESIN MUNDUR, INTERIOR KUSAM, CHASIS PENYOK DEPAN.//CHASSIS | WHEEL AXELS (FR) | ABS INDIKATOR | ABS INDIKATOR | DYNAMO STARTER | FUEL PUMP | SPRING (FR) | RIM (FR-R) | FR-APRON | GASKET CYLINDER HEAD | TIRE (RR-L) | WHEEL BEARING (RR) | FAN BELT | TIRE (RR-R) | INJECTOR | SPARK PLUG(S) | TIRE (SPARE) | R-APRON | BRAKE PAD (RR) | RIM (RR-L) | SHOCBREAKERS (RR) | RIM (FR-L) | TIRE (FR-L) | CLUTCH BEARING | GEAR BOX OVERHAUL | SHOCBREAKERS (FR) | POWER STEERING | WHEEL AXELS (RR) | RADIATOR FAN | BRAKE MASTER | GASKET COVER HEAD | ENGINE MOUNTING | ENGINE SERVICES (HEAVY) | MUFFLER | AIRCON EVAPORATOR | HEADER | TIRE (FR-R) | COIL IGNITION | SPRING (RR) | RIM (SPARE) | RIM (RR-R) | BATTERY | L-APRON | WHEEL BEARING (FR) | RACK STEER | CLUTCH PLATE | DISC PAD | RADIATOR | BRAKE PAD (FR)/CARPET FLOOR (RR) | HEAD UNIT | CARPET | CARPET FLOOR (FR-R) | CARPET FLOOR (FR-L) | INTERIOR SALOON | CARPET FLOOR (MID) | TOOL KIT | BOLT CRANE AND JACK/FENDER REPLACE (FR-R) | FENDER REPLACE (RR-L) | ENGINE HOOD REPLACE | TURN LAMP (FR-L) | TURN LAMP (RR-R) | ROOF REPAIR | ELECTRIC MIRROR (R) | DOOR REPAIR (FR-R) | TURN LAMP (FR-R) | FR-DOOR GLASS (L) | HEADLIGHT (FR-R) | HEADLIGHT (FR-L) | FR-DOOR GLASS (R) | FOG LAMP (R) | TAILLIGHT (RR-L) | DOOR REPAIR (FR-L) | WINDSHIELD GLASS | TAILLIGHT (RR-R) | DOOR REPAIR (TRUNK) | ELECTRIC MIRROR (L) | FOG LAMP (L) | DOOR REPAIR (RR-L) | TURN LAMP (RR-L) | BUMPER REPLACE (FR) | DOOR REPAIR (RR-R) | BUMPER REPLACE (RR) | RR-VENT GLASS (L) // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS