

Daftar Lelang Floor Mobil - LELANG ONLINE INDONESIA TIMUR | 26/10/2026 (279)

KOTA LELANG ONLINE INDONESIA TIMUR (LIT) / -

KATALOG INI HANYA SEBAGAI PANDUAN SAJA. BUKAN SEBAGAI PEDOMAN ATAU SEBAGAI BAHAN ACUAN COMPLAIN

SmartBID melelang unit apa adanya, peserta lelang wajib melakukan cek fisik kendaraan dan dokumen dengan sebaik-baiknya. Pemenang lelang telah dianggap sudah memahami kondisi dan dokumen kendaraan yang telah dimenangkan. Deposit dan pelunasan unit Lelang SmartBID hanya melalui transfer Bank Central Asia, Tbk (BCA) a/n PT. Anugerah Lelang Indonesia, nomor rekening : 4688897988 (Sidoarjo), 4686088588 (Semarang), 4687088688 (Tangerang), 4688670088 (Makassar) .

Note:
Setiap unit dikenakan biaya administrasi sebesar: **Rp. 3.500.000,-**
Khusus untuk unit dengan harga terbentuk di atas **Rp. 350.000.000,-** dikenakan admin fee 1% dari harga terbentuk.

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
1	DD 8120 UC	ISUZU PHR54U *LOT INI AKAN DIKENAKAN PPN 1.1%	2022	MT	2499	PUTIH	RP111.000.000	SOLAR	278926	D	C	C	19 HARI KERJA	ADA 2024-04-05	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC ASRUL 085656933408 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // ADA BIAYA ROYA FIDUSIA 100.000 // BATAS PEMBAYARAN: 3 HARI SETELAH INVOICE RILIS //UNIT INI DIKENAKAN MINIMAL DEPOSIT RP15,000,000																	
2	DT 8774 GE	MITSUBISHI CANTER FE 75	2023	MT	3507	KUNING	RP292.000.000	SOLAR	48061	C	C	C	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC AHMAD 082345278181 IKRAM 085241587738 // NOPOL FISIK T/A // // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
3	DH 1715 CB	SUZUKI ERTIGA	2018	MT	1373	ABU ABU METALIK	RP0	BENSIN	367914	D	D	D	14 HARI KERJA	ADA 2025-03-27	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC PAK NATAN 081338280981 / INSPEKSI PAK GAD 085338212232 // // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
4	DT 8353 AM	HINO XZU349R	2022	MT	4009	HIJAU	RP155.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2026-10-12	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI PIC BPK. FERDY 0822-4916-6365 //CS PUSAT 081188089292// CAB. MOROWALI, BUNGI, BUNGKI TENGAH, MOROWALI, SULAWESI TENGAH // MESIN TIDAK BERFUNGSI, DINAMO STARTER RUSAK, INDIKATOR CEK ENGINE MENYALA, BAN CADANGAN T/A, HEAD UNIT T/A, ALAT MOBIL T/A, DUMP PENYOK, ACCU RUSAK, DASHBOARD TIDAK LENGKAP, SETIR IMITASI, TUAS PERSNELING IMITASI, COVER PLAFON IMITASI, LANTAI KABIN BERKARAT & KEROPOS, JOK SOBEK, MESIN REMBES OLI//CEK ENGINE LIGHT SPRING (RR) RIM (SPARE) ENGINE SERVICES (LIGHT) TIRE (RR-R) OUT DYNAMO STARTER GASKET COVER HEAD AIR FILTER COIL IGNITION GASKET CYLINDER HEAD TIRE (FR-L) TIRE (RR-L) IN SPARK PLUG(S) SPRING (FR) BRAKE PAD (FR) TIRE (RR-L) OUT RADIATOR TIRE (RR-R) IN FAN BELT TIRE (SPARE) CLUTCH PLATE BATTERY BRAKE MASTER BRAKE PAD (RR) INJECTOR RADIATOR FAN TIRE (FR-R)/GEAR LEVER COVER CARPET BOLT CRANE AND JACK TOOL KIT REAR VIEW MIRROR CEILING TRIM INTERIOR SALOON HEAD UNIT CARSEAT (FR-L) CARSEAT (FR-R) STEERING-WHEEL DASHBOARD/HEADLIGHT (FR-L) HEADLIGHT (FR-R) TURN LAMP (RR-R) ANTENNA CARGO PANEL REPAIR (RR) FOG LAMP (R) TAILLIGHT (RR-R) TURN LAMP (FR-L) FRONT PANEL REPAIR TURN LAMP (FR-R) DOOR REPAIR (FR-L) WINDSHIELD WIPER TAILLIGHT (RR-L) CABIN REPAIR TURN LAMP (RR-L) BUMPER REPAIR (FR) MIRROR (L) MIRROR (R) DOOR REPAIR (FR-R) FOG LAMP (L) EMBLEM ROOF REPAIR CARGO PANEL REPAIR (DECK) // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
5	B 2507 BFV	HONDA HRV 1.8 RS CVT CKD PRESTIGE	2015	AT	1799	ABU ABU METALIK	RP0	BENSIN	144291	C	B	B	14 HARI KERJA	ADA 2027-01-27	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC MADE +62 818-0529-5254 // // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
6	DD 8563 MN	MITSUBISHI COLT DIESEL FE74HDV (4X2) M/T	2016	MT	3908	KUNING	RP194.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
NOPOL FISIK T/A // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI PIC BPK. ANDIRMAWANSYAH 0852-9971-7153 // CS PUSAT 081188089292// JL. TRANS SULAWESI, KEL. BERINGIN JAYA, KEC. TOMONI, KAB. LUWU TIMUR // UNIT TERSEBUT AKAN DIKENAKAN BIAYA PARKIR SEBESAR RP17.857 PER HARI APABILA PENGAMBILAN UNIT MELEWATI BATAS WAKTU 14 HARI KALENDER SETELAH BIDDER MEMENANGKAN UNIT // MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES (CAT ULANG), KLAKSON T/A, BAN CADANGAN T/A, HEAD UNIT T/A, ALAT MOBIL T/A, ODOMETER RUSAK, LANTAI BAK BERKARAT, KONDISI BAN GUNDUL, DASHBOARD TIDAK LENGKAP, JOK SOBEK & SANDARAN JOK T/A, LANTAI KABIN BERKARAT, MESIN REMBES OLI, BUMPER DEPAN T/A//RIM (RR-R) OUT RIM (RR-L) OUT RIM (RR-L) IN RIM (FR-R) RIM (RR-R) IN RIM (FR-L) DINAMO STARTER RADIATOR RADIATOR FAN GASKET COVER HEAD GASKET CYLINDER HEAD BRAKE PAD (RR) SPRING (FR) TIRE (RR-R) IN TIRE (FR-L) RIM (SPARE) TIRE (SPARE) AIR FILTER TIRE (RR-L) OUT BRAKE MASTER COIL IGNITION CLUTCH PLATE ENGINE SERVICES (LIGHT) INJECTOR TIRE (RR-R) OUT SPARK PLUG(S) SPRING (RR) TIRE (FR-R) FAN BELT TIRE (RR-L) IN BRAKE PAD (FR) BATTERY/CARSEAT (FR-R) HEAD UNIT SPEEDOMETER BOLT CRANE AND JACK TOOL KIT INTERIOR SALOON CARPET CEILING LAMP (FR) CARSEAT (FR-L) DASHBOARD/TAILLIGHT (RR-L) GRILLES TAILLIGHT (RR-R) HEADLIGHT (FR-R) TURN LAMP (RR-R) FOG LAMP (L) CARGO PANEL REPAIR (DECK) SIDE SKIRT REPAIR (L) TURN LAMP (FR-L) EMBLEM SIDE SKIRT REPAIR (R) FOG LAMP (R) ANTENNA LICENSE PLAT CARGO PANEL REPAIR (RR) MIRROR (L) TURN LAMP (RR-L) MIRROR (R) TURN LAMP (FR-R) HEADLIGHT (FR-L) ROOF REPAIR CABIN REPAIR WINDSHIELD WIPER DOOR REPAIR (FR-R) DOOR REPAIR (FR-L) FRONT PANEL REPAIR BUMPER REPLACE (FR) // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
7	B 2716 KMO	TOYOTA INNOVA G	2008	AT	1998	HITAM METALIK	RP0	BENSIN	123286	D	C	D	14 HARI KERJA	ADA 2026-09-07	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC ARDIAZ 082142028080 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
8	B 1049 UIY	DAIHATSU XENIA R	2017	MT	1329	SILVER METALIK	RP91.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2026-02-06	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. RUDOLF 0812-4270-3822 / BPK. NIZAR 0812-4466-5213 / CS PUSAT 081188089292// MESIN HIDUP, BODY SEBAGIAN BARET, AC TIDAK DINGIN, BAN CADANGAN T/A, STOP LAMP KANAN BURAM, HEAD LAMP BURAM, BUMPER DEPAN BARET, FOG LAMP T/A, FENDER KIRI BELAKANG PENYOK/TIRE (RR-L) TIRE (FR-L) TIRE (SPARE) TIRE (RR-R) REMOTE KEY (NO IMMOBILIZER) RIM (SPARE) ENGINE SERVICES (LIGHT) TIRE (FR-R) WHEEL BEARING (RR) WHEEL BEARING (FR) RACK STEER AIRCON EVAPORATOR CLUTCH BEARING SPARK PLUG(S) CLUTCH PLATE SHOCBREAKERS (RR) BRAKE PAD (RR) BATTERY BRAKE PAD (FR) SHOCBREAKERS (FR)/CARPET FLOOR (FR-L) CARPET FLOOR (MID) CARPET FLOOR (FR-R) CARPET INTERIOR SALOON BOLT CRANE AND JACK CARPET FLOOR (RR) TOOL KIT/DOOR REPAIR (FR-R) HEADLIGHT (FR-L) ENGINE HOOD REPAIR FENDER REPAIR (RR-L) HEADLIGHT (FR-R) TAILLIGHT (RR-R) DOOR REPAIR (TRUNK) FOG LAMP (L) BUMPER REPAIR (RR) FOG LAMP (R) BUMPER REPAIR (FR) // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
9	B 2262 BRY	DAIHATSU AYLA 1.0 X	2021	MT	998	KUNING	RP0	BENSIN	84742	C	C	C	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
// BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
10	DK 1416 ACQ	TOYOTA AVANZA	2015	MT	1329	BIRU METALIK	RP0	BENSIN	187421	D	C	D	READY	ADA 2026-11-29	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
// BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
11	DD 8611 FC	ISUZU NMR 71T HD 6.1	2018	MT	4570	PUTIH	RP219.000.000	SOLAR	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2026-01-14	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI PIC BPK. ANDIRMAWANSYAH 0852-9971-7153 / CS PUSAT 081188089292// JL. TRANS SULAWESI, KEL. BERINGIN JAYA, KEC. TOMONI, KAB. LUWU TIMUR // UNIT TERSEBUT AKAN DIKENAKAN BIAYA PARKIR SEBESAR RP17.857 PER HARI APABILA PENGAMBILAN UNIT MELEWATI BATAS WAKTU 14 HARI KALENDER SETELAH BIDDER MEMENANGKAN UNIT // MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, KLAKSON T/A, BAN CADANGAN T/A, HEAD UNIT T/A, ALAT MOBIL T/A, LANTAI DUMP BERKARAT & KEROPOS, MESIN REMBES OLI, TUAS PERSNELING IMITASI, KONDISI BAN GUNDUL, COVER JOK IMITASI, DASHBOARD TIDAK LENGKAP/TIRE (FR-L) TIRE (RR-L) OUT TIRE (RR-L) IN CLUTCH PLATE TIRE (RR-R) OUT AIR FILTER TIRE (SPARE) COIL IGNITION GASKET CYLINDER HEAD TIRE (FR-R) GASKET COVER HEAD RIM (SPARE) BRAKE MASTER RADIATOR FAN SPRING (FR) SPRING (RR) RADIATOR FAN BELT SPARK PLUG(S) ENGINE SERVICES (LIGHT) BATTERY INJECTOR BRAKE PAD (RR) BRAKE PAD (FR) TIRE (RR-R) IN/CEILING TRIM GEAR LEVER COVER CEILING LAMP (FR) TOOL KIT INTERIOR SALOON DASHBOARD BOLT CRANE AND JACK CARPET HEAD UNIT/SIDE SKIRT REPAIR (L) TAILLIGHT (RR-R) SIDE SKIRT REPAIR (R) TAILLIGHT (RR-L) MIRROR (R) MIRROR (L) ANTENNA HEADLIGHT (FR-L) TURN LAMP (RR-L) CARGO PANEL REPAIR (RR-L) WINDSHIELD WIPER ROOF REPAIR CARGO PANEL REPAIR (RR) HEADLIGHT (FR-R) EMBLEM FOG LAMP (R) TURN LAMP (RR-R) CARGO PANEL REPAIR (DECK) CARGO PANEL REPAIR (RR-R) FOG LAMP (L) FRONT PANEL REPAIR TURN LAMP (FR-L) TURN LAMP (FR-R) DOOR REPAIR (FR-L) DOOR REPAIR (FR-R) BUMPER REPAIR (FR) // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
12	B 2475 BIS	TOYOTA CALYA 1.2 G M/T	2019	MT	1198	ABU ABU METALIK	RP72.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2022-12-09	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
HANYA ADA NOTICE PAJAK STNK T/A // PEMENANG LELANG WAJIB TANDA TANGAN SURAT PERNYATAAN BERMATERAI // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. DEDY PAKPAHAN 0812 7358 6232 / CS PUSAT 081188089292// UNIT TERSEBUT AKAN DIKENAKAN BIAYA PARKIR SEBESAR RP17.857 PER HARI APABILA PENGAMBILAN UNIT MELEWATI BATAS WAKTU 14 HARI KALENDER SETELAH BIDDER MEMENANGKAN UNIT // MESIN TIDAK BERFUNGSI (TERBONGKAR).(SATU ANGKA DI NO MESIN MEMUDAR) KOMPONEN MESIN TIDAK LENGKAP, BUMPER DEPAN RUSAK, BAK BERKARAT & PENYOK, VELG IMITASI, BAN GUNDUL, ACCU T/A, BODY TERGORES & PENYOK, BAN CADANGAN T/A, HEAD UNIT T/A, ALAT MOBIL T/A, SPEEDOMETER T/A, DASHBOARD TIDAK LENGKAP, HEADREST TIDAK LENGKAP/GEAR BOX CEK ENGINE LIGHT COIL IGNITION GASKET CYLINDER HEAD RIM (RR-R) RIM (SPARE) GEAR BOX OVERHAUL SPRING (RR) RIM (FR-L) RIM (FR-R) TIRE (SPARE) AIRCON EVAPORATOR TIRE (FR-L) TIRE (RR-R) GASKET COVER HEAD ENGINE BLOCK ENGINE SERVICES (HEAVY) RADIATOR FAN TIRE (FR-R) SPRING (FR) RIM (RR-L) POWER STEERING TIRE (RR-L) SPARE KEY (IMMOBILIZER) CLUTCH PLATE BRAKE PAD (FR) AIR FILTER RADIATOR DINAMO STARTER ENGINE BLOCK HEAD MUFFLER FAN BELT RACK STEER BRAKE PAD (RR) BRAKE MASTER DYNAMO STARTER ENGINE MOUNTING INJECTOR SPARK PLUG(S) REMOTE BATTERY/CEILING LAMP (FR) BOLT CRANE AND JACK CARPET TOOL KIT HEADREST (RR-L) CEILING TRIM INTERIOR SALOON GEAR LEVER COVER AIRCON PANEL HEAD UNIT STEERING-WHEEL SPEEDOMETER DASHBOARD/ANTENNA EMBLEM TAILLIGHT (RR-R) RIM COVER (RR-L) RIM COVER (RR-R) SIDE SKIRT REPAIR (R) RIM COVER (FR-R) MIRROR (R) TURN LAMP (FR-L) LICENSE PLAT DOOR REPAIR (RR-L) CARGO PANEL REPAIR (DECK) TURN LAMP (FR-R) CARGO PANEL REPAIR (RR) CARGO PANEL REPAIR (RR-L) TURN LAMP (RR-L) TURN LAMP (RR-R) CARGO PANEL REPAIR (RR-R) DOOR REPAIR (FR-R) ENGINE HOOD REPAIR FOG LAMP (R) ROOF REPAIR FOG LAMP (L) GRILLES HEADLIGHT (FR-R) MIRROR (L) DOOR REPAIR (FR-L) TAILLIGHT (RR-L) SIDE SKIRT REPAIR (L) RIM COVER (FR-L) WINDSHIELD WIPER DOOR REPAIR (RR-R) FENDER REPAIR (FR-L) FENDER REPAIR (FR-R) HEADLIGHT (FR-L) BUMPER REPAIR (FR) // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
13	F 1068 FAM	HONDA BRIO RS	2022	AT	1199	ORANGE PHOENIX MUTIARA	RP159.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2026-06-07	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. FERDY 0822-4916-6365 / CS PUSAT 081188089292// UNIT TERSEBUT AKAN DIKENAKAN BIAYA PARKIR SEBESAR RP17.857 PER HARI APABILA PENGAMBILAN UNIT MELEWATI BATAS WAKTU 14 HARI KALENDER SETELAH BIDDER MEMENANGKAN UNIT // MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, VELG IMITASI, HEADREST T/A, BAN CADANGAN T/A, ALAT MOBIL T/A, SPOILER IMITASI/REMOTE TIRE (RR-R) TIRE (RR-L) RIM (RR-L) RADIATOR FAN RIM (RR-R) CLUTCH BEARING RIM (SPARE) RADIATOR GASKET COVER HEAD GASKET CYLINDER HEAD RIM (FR-R) TIRE (SPARE) TIRE (FR-L) TIRE (FR-R) ENGINE SERVICES (LIGHT) SPARE KEY (IMMOBILIZER) FAN BELT CLUTCH PLATE AIRCON EVAPORATOR BRAKE PAD (FR) BRAKE MASTER RIM (FR-L) INJECTOR BRAKE PAD (RR) SPARK PLUG(S) BATTERY/CARPET FLOOR (MID) HEADREST (RR-L) HEADREST (RR-R) CARPET AIRCON PANEL INTERIOR SALOON TOOL KIT HEADREST (FR-L) BOLT CRANE AND JACK CARPET FLOOR (RR) CARPET FLOOR (FR-L) HEADREST (FR-R) CARPET FLOOR (FR-R)/EMBLEM RIM COVER (FR-L) WINDSHIELD WIPER MIRROR (L) RIM COVER (FR-R) MIRROR (R) DOOR REPAIR (RR-R) RIM COVER (RR-R) SIDE SKIRT REPAIR (R) DOOR REPAIR (FR-L) FENDER REPAIR (RR-R) DOOR REPAIR (TRUNK) RIM COVER (RR-L) SPOILER (RR) SIDE SKIRT REPAIR (L) FENDER REPAIR (RR-L) ENGINE HOOD REPAIR DOOR REPAIR (FR-R) DOOR REPAIR (RR-L) FENDER REPAIR (FR-L) BUMPER REPAIR (RR) BUMPER REPAIR (FR) FENDER REPAIR (FR-R) // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
14	DB 8114 LG	DAIHATSU GRAN MAX BLIND VAN	2018	MT	-	HITAM	RP68.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// UNIT TERSEBUT AKAN DIKENAKAN BIAYA PARKIR SEBESAR RP17.857 PER HARI APABILA PENGAMBILAN UNIT MELEWATI BATAS WAKTU 14 HARI KALENDER SETELAH BIDDER MEMENANGKAN UNIT // MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, AC TIDAK DINGIN, BUMPER BELAKANG T/A, KNALPOT IMITASI, HEAD UNIT IMITASI, COVER JOK SOBEK, COVER DOORTRIM IMITASI, MESIN REMBES OLI, PLAFON T/A/RIM (SPARE) RIM (RR-L) RIM (FR-L) RIM (FR-R) ENGINE SERVICES (LIGHT) GASKET CYLINDER HEAD GASKET COVER HEAD CLUTCH PLATE TIRE (RR-L) TIRE (FR-L) RIM (RR-R) TIRE (SPARE) FAN BELT CLUTCH BEARING TIRE (RR-R) TIRE (FR-R) MUFFLER AIRCON EVAPORATOR BRAKE MASTER BRAKE PAD (RR) RADIATOR FAN RADIATOR BATTERY BRAKE PAD (FR) SPARK PLUG(S) INJECTOR/CARPET FLOOR (FR-L) CARPET FLOOR (FR-R) INTERIOR SALOON BOLT CRANE AND JACK CARPET FLOOR (RR) CARPET AIRCON PANEL TOOL KIT CARPET FLOOR (MID) CEILING TRIM HEAD UNIT/EMBLEM WINDSHIELD WIPER RIM COVER (RR-L) RIM COVER (RR-R) RIM COVER (FR-L) TAILLIGHT (RR-L) ANTENNA TURN LAMP (RR-L) TAILLIGHT (RR-R) TURN LAMP (RR-R) TURN LAMP (FR-R) TURN LAMP (FR-L) HEADLIGHT (FR-L) HEADLIGHT (FR-R) SIDE SKIRT REPAIR (L) SIDE SKIRT REPAIR (R) DOOR REPAIR (FR-R) DOOR REPAIR (RR-R) DOOR REPAIR (FR-L) DOOR REPAIR (RR-L) DOOR REPAIR (TRUNK) BUMPER REPLACE (RR) FENDER REPAIR (RR-L) FENDER REPAIR (RR-R) BUMPER REPAIR (FR) FENDER REPAIR (FR-R) FENDER REPAIR (FR-L) // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
15	DW 1462 MG	TOYOTA INNOVA G	2012	MT	1998	SILVER METALIK	RP97.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. ANDI ANDIRMAWANSAH 0853-1403-0379 / CS PUSAT 081188089292// UNIT TERSEBUT AKAN DIKENAKAN BIAYA PARKIR SEBESAR RP17.857 PER HARI APABILA PENGAMBILAN UNIT MELEWATI BATAS WAKTU 14 HARI KALENDER SETELAH BIDDER MEMENANGKAN UNIT // MESIN BERFUNGSI, ACCU SUAK, BODY TERGORES & PENYOK, ALARM T/A, AC TIDAK DINGIN, ALAT MOBIL T/A, KACA BELAKANG T/A, SETIR IMITASI, HEAD UNIT IMITASI, TUAS PERSNELING IMITASI, PLAFON IMITASI, SEATBELT TIDAK LENGKAP, CONSOLE BOX T/A, KACA SPION KIRI IMITASI, SPARKBOARD T/A, VELG IMITASI//WHEEL BEARING (RR) WHEEL BEARING (FR) CLUTCH PLATE RIM (SPARE) RACK STEER TIRE (SPARE) TIRE (RR-L) REMOTE RIM (RR-L) GASKET COVER HEAD GASKET CYLINDER HEAD TIRE (FR-R) AIRCON EVAPORATOR BRAKE MASTER BRAKE PAD (FR) SPARK PLUG(S) RIM (FR-L) SPRING (RR) RIM (RR-R) RADIATOR FAN SPRING (FR) CLUTCH BEARING TIRE (RR-R) ENGINE SERVICES (LIGHT) TIRE (FR-L) INJECTOR RADIATOR SHOCBREAKERS (FR) BRAKE PAD (RR) SHOCBREAKERS (RR) RIM (FR-R) FAN BELT BATTERY/SUNVISOR L CONSOLE BOX HORN CARPET FLOOR (MID) SUNVISOR R CARPET FLOOR (RR) BOLT CRANE AND JACK INTERIOR SALOON CARPET FLOOR (FR-L) INTERIOR MIRROR SEATBELT (RR-L) CARPET FLOOR (FR-R) SEATBELT (RR-R) TOOL KIT CARPET CEILING TRIM CEILING LAMP (FR) CEILING LAMP (RR) GEAR LEVER COVER STEERING-WHEEL HEAD UNIT DASHBOARD AIRCON PANEL/TURN LAMP (RR-R) RIM COVER (RR-R) RIM COVER (FR-R) RIM COVER (RR-L) RIM COVER (FR-L) TAILLIGHT (RR-R) FOG LAMP (R) ANTENNA BACK GLASS TAILLIGHT (RR-L) HEADLIGHT (FR-L) TURN LAMP (FR-L) FOG LAMP (L) LICENSE PLATE TURN LAMP (RR-L) WINDSHIELD WIPER TURN LAMP (FR-R) HEADLIGHT (FR-R) ELECTRIC MIRROR (L) MIRROR (R) SIDE SKIRT REPAIR (R) MIRROR (L) ROOF REPAIR SIDE SKIRT REPAIR (L) DOOR REPAIR (TRUNK) DOOR REPAIR (RR-L) DOOR REPAIR (FR-R) ENGINE HOOD REPAIR DOOR REPAIR (RR-R) DOOR REPAIR (FR-L) FENDER REPAIR (RR-R) FENDER REPAIR (FR-R) FENDER REPAIR (FR-L) BUMPER REPAIR (RR) FENDER REPAIR (RR-L) BUMPER REPAIR (FR) // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
16	DD 1824 MC	DAIHATSU XENIA M	2012	MT	998	PUTIH	RP43.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. MARIO 0822-7279-7894 / CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, BAN CADANGAN T/A, ALAT MOBIL T/A, KACA DEPAN RETAK, JOK BARIS KETIGA T/A, VELG IMITASI, HEAD UNIT IMITASI, TUAS PERSNELING IMITASI, JOK DEPAN IMITASI, HEADREST T/A, MESIN REMBES OLI, SETIR IMITASI//SHOCBREAKERS (FR) SHOCBREAKERS (RR) SPRING (RR) GASKET COVER HEAD GASKET CYLINDER HEAD SPRING (FR) RIM (RR-R) RIM (FR-R) BRAKE MASTER TIRE (SPARE) TIRE (FR-R) INJECTOR TIRE (RR-L) RADIATOR FAN BELT CLUTCH BEARING BRAKE PAD (RR) RACK STEER RIM (RR-L) RIM (SPARE) RADIATOR FAN RIM (FR-L) TIRE (FR-L) TIRE (RR-R) MUFFLER ENGINE SERVICES (LIGHT) BRAKE PAD (FR) CLUTCH PLATE SPARK PLUG(S) AIRCON EVAPORATOR BATTERY/CARPET FLOOR (FR-L) CARPET FLOOR (MID) INTERIOR SALOON HEADREST (RR-L) CARPET FLOOR (FR-R) CARPET FLOOR (RR) TOOL KIT CARSEAT (FR-L) HEADREST (M-L) CARSEAT (RR-R) CARPET SEATBELT (RR-R) HEADREST (M-R) HEADREST (RR-R) HEADREST (FR-L) CARSEAT (FR-R) SEATBELT (RR-L) CARSEAT (RR-L) BOLT CRANE AND JACK CEILING LAMP (FR) CEILING TRIM GEAR LEVER COVER CEILING LAMP (RR) HEAD UNIT STEERING-WHEEL AIRCON PANEL/ROOF REPAIR RIM COVER (FR-R) FOG LAMP (R) DOOR REPAIR (RR-L) RIM COVER (RR-R) MIRROR (L) TAILLIGHT (RR-L) ENGINE HOOD REPAIR WINDSHIELD GLASS RIM COVER (RR-L) SIDE SKIRT REPAIR (R) HEADLIGHT (FR-R) WINDSHIELD WIPER SIDE SKIRT REPAIR (L) EMBLEM FOG LAMP (L) HEADLIGHT (FR-L) TAILLIGHT (RR-R) MIRROR (R) RIM COVER (FR-L) TURN LAMP (RR-R) TURN LAMP (FR-R) TURN LAMP (RR-L) DOOR REPAIR (TRUNK) FENDER REPAIR (FR-R) FENDER REPAIR (RR-L) DOOR REPAIR (RR-R) TURN LAMP (FR-L) FENDER REPAIR (RR-R) BUMPER REPAIR (FR) DOOR REPAIR (FR-R) BUMPER REPAIR (RR) FENDER REPAIR (FR-L) DOOR REPAIR (FR-L) // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
17	DN 8299 HB	MITSUBISHI COLT L-300 DIESEL 2.5 PU	2019	MT	-	HITAM	RP101.000.000	SOLAR	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// UNIT TERSEBUT AKAN DIKENAKAN BIAYA PARKIR SEBESAR RP17.857 PER HARI APABILA PENGAMBILAN UNIT MELEWATI BATAS WAKTU 14 HARI KALENDER SETELAH BIDDER MEMENANGKAN UNIT // MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, BAN CADANGAN T/A, HEAD UNIT T/A, ALAT MOBIL T/A, KONDISI BAN GUNDUL, LANTAI BAK IMITASI (REKONDISI), DOORTRIM IMITASI, MESIN REMBES OLI//RACK STEER MUFFLER GASKET COVER HEAD RIM (RR-L) SPRING (RR) TIRE (RR-R) RIM (SPARE) AIR FILTER SPRING (FR) GASKET CYLINDER HEAD RIM (RR-R) TIRE (SPARE) RIM (FR-R) RIM (FR-L) TIRE (FR-R) TIRE (RR-L) INJECTOR ENGINE SERVICES (LIGHT) BRAKE MASTER TIRE (FR-L) CLUTCH PLATE RADIATOR FAN BELT RADIATOR FAN BRAKE PAD (RR) BRAKE PAD (FR) SPARK PLUG(S) BATTERY/TOOL KIT SUNVISOR (L) BOLT CRANE AND JACK CARPET DOOR TRIM (FR-R) CEILING TRIM DOOR TRIM (FR-L) CEILING LAMP (FR) INTERIOR SALOON HEAD UNIT/ROOF REPAIR MIRROR (L) RIM COVER (RR-R) RIM COVER (FR-L) CARGO PANEL REPAIR (DECK) TURN LAMP (FR-R) WINDSHIELD WIPER EMBLEM TURN LAMP (FR-L) RIM COVER (FR-R) BUMPER REPAIR (FR) CARGO PANEL REPAIR (RR-L) HEADLIGHT (FR-L) ANTENNA SIDE SKIRT REPAIR (L) CARGO PANEL REPAIR (RR-R) HEADLIGHT (FR-R) RIM COVER (RR-L) CARGO PANEL REPAIR (RR) ENGINE HOOD REPAIR DOOR REPAIR (FR-R) MIRROR (R) SIDE SKIRT REPAIR (R) DOOR REPAIR (FR-L) // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	