

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI PIC BPK. FERDY 0822-4916-6365 //CS PUSAT 081188089292// CAB. MOROWALI, BUNGI, BUNGKI TENGAH, MOROWALI, SULAWESI TENGAH // MESIN TIDAK BERFUNGSI, DINAMO STARTER RUSAK, INDIKATOR CEK ENGINE MENYALA, BAN CADANGAN T/A, HEAD UNIT T/A, ALAT MOBIL T/A, DUMP PENYOK, ACCU RUSAK, DASHBOARD TIDAK LENGKAP, SETIR IMITASI, TUAS PERSNELING IMITASI, COVER PLAFON IMITASI, LANTAI KABIN BERKARAT & KEROPOS, JOK SOBEK, MESIN REMBES OLI//CEK ENGINE LIGHT SPRING (RR) RIM (SPARE) ENGINE SERVICES (LIGHT) TIRE (RR-R) OUT DYNAMO STARTER GASKET COVER HEAD AIR FILTER COIL IGNITION GASKET CYLINDER HEAD TIRE (FR-L) TIRE (RR-L) IN SPARK PLUG(S) SPRING (FR) BRAKE PAD (FR) TIRE (RR-L) OUT RADIATOR TIRE (RR-R) IN FAN BELT TIRE (SPARE) CLUTCH PLATE BATTERY BRAKE MASTER BRAKE PAD (RR) INJECTOR RADIATOR FAN TIRE (FR-R)/GEAR LEVER COVER CARPET BOLT CRANE AND JACK TOOL KIT REAR VIEW MIRROR CEILING TRIM INTERIOR SALOON HEAD UNIT CARSEAT (FR-L) CARSEAT (FR-R) STEERING-WHEEL DASHBOARD/HEADLIGHT (FR-L) HEADLIGHT (FR-R) TURN LAMP (RR-R) ANTENNA CARGO PANEL REPAIR (RR) FOG LAMP (R) TAILLIGHT (RR-R) TURN LAMP (FR-L) FRONT PANEL REPAIR TURN LAMP (FR-R) DOOR REPAIR (FR-L) WINDSHIELD WIPER TAILLIGHT (RR-L) CABIN REPAIR TURN LAMP (RR-L) BUMPER REPAIR (FR) MIRROR (L) MIRROR (R) DOOR REPAIR (FR-R) FOG LAMP (L) EMBLEM ROOF REPAIR CARGO PANEL REPAIR (DECK) // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
9	DG 1751 UL	TOYOTA RUSH	2012	MT	1500	PUTIH	RP50.000.000	BENSIN	254909	C	C	C	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC NICHOLAS +62 823-6792-8890 // // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
10	B 1767 PYL	HONDA JAZZ	2016	MT	1496	MERAH	RP101.000.000	BENSIN	144923	C	C	C	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC ANDI 082189084113 // // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
11	DG 8559 NB	TOYOTA HILUX 2.4G DC	2019	MT	2393	PUTIH	RP101.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
PEMENANG LELANG WAJIB TANDA TANGAN SURAT PERNYATAAN BERMATERAI // NOPOL FISIK T/A // 1 DIGIT NOSIN BELAKANG TIDAK TERBACA JELAS // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI PIC BPK FAHMI/BPK. USMAN 0821-8761-0965 / 0823-9133-7272 // CS PUSAT 081188089292// JL. SKOLA BINA KARYA, DESA PITU, KECAMATAN TOBELO TENGAH, KABUPATEN HALMAHERA UTARA, PROVINSI MALUKU UTARA 97762 // UNIT TERSEBUT AKAN DIKENAKAN BIAYA PARKIR SEBESAR RP17.857 PER HARI APABILA PENGAMBILAN UNIT MELEWATI BATAS WAKTU 14 HARI KALENDER SETELAH BIDDER MEMENANGKAN UNIT // MESIN TIDAK BERFUNGSI (TERBONGKAR),(SATU ANGKA DI NO MESIN MEMUDAR) KOMPONEN MESIN TIDAK LENGKAP, BUMPER DEPAN RUSAK, BAK BERKARAT & PENYOK, VELG IMITASI, BAN GUNDUL, ACCU T/A, BODY TERGORES & PENYOK, BAN CADANGAN T/A, HEAD UNIT T/A, ALAT MOBIL T/A, SPEEDOMETER T/A, DASHBOARD TIDAK LENGKAP, HEADREST TIDAK LENGKAP//GEAR BOX CEK ENGINE LIGHT COIL IGNITION GASKET CYLINDER HEAD RIM (RR-R) RIM (SPARE) GEAR BOX OVERHAUL SPRING (RR) RIM (FR-L) RIM (FR-R) TIRE (SPARE) AIRCON EVAPORATOR TIRE (FR-L) TIRE (RR-R) GASKET COVER HEAD ENGINE BLOCK ENGINE SERVICES (HEAVY) RADIATOR FAN TIRE (FR-R) SPRING (FR) RIM (RR-L) POWER STEERING TIRE (RR-L) SPARE KEY (IMMOBILIZER) CLUTCH PLATE BRAKE PAD (FR) AIR FILTER RADIATOR DINAMO STARTER ENGINE BLOCK HEAD MUFFLER FAN BELT RACK STEER BRAKE PAD (RR) BRAKE MASTER DYNAMO STARTER ENGINE MOUNTING INJECTOR SPARK PLUG(S) REMOTE BATTERY/CEILING LAMP (FR) BOLT CRANE AND JACK CARPET TOOL KIT HEADREST (RR-L) CEILING TRIM INTERIOR SALOON GEAR LEVER COVER AIRCON PANEL HEAD UNIT STEERING-WHEEL SPEEDOMETER DASHBOARD/ANTENNA EMBLEM TAILLIGHT (RR-R) RIM COVER (RR-L) RIM COVER (RR-R) SIDE SKIRT REPAIR (R) RIM COVER (FR-R) MIRROR (R) TURN LAMP (FR-L) LICENSE PLAT DOOR REPAIR (RR-L) CARGO PANEL REPAIR (DECK) TURN LAMP (FR-R) CARGO PANEL REPAIR (RR) CARGO PANEL REPAIR (RR-L) TURN LAMP (RR-L) TURN LAMP (RR-R) CARGO PANEL REPAIR (RR-R) DOOR REPAIR (FR-R) ENGINE HOOD REPAIR FOG LAMP (R) ROOF REPAIR FOG LAMP (L) GRILLES HEADLIGHT (FR-R) MIRROR (L) DOOR REPAIR (FR-L) TAILLIGHT (RR-L) SIDE SKIRT REPAIR (L) RIM COVER (FR-L) WINDSHIELD WIPER DOOR REPAIR (RR-R) FENDER REPAIR (FR-L) FENDER REPAIR (FR-R) HEADLIGHT (FR-L) BUMPER REPAIR (FR) // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
12	DG 1259 KL	SUZUKI KARIMUN	2012	MT	996	ABU ABU METALIK	RP22.000.000	BENSIN	15182	D	C	D	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC NICHOLAS +62 823-6792-8890 // ADA BEKAS STIPO PADA TIPE DI BPKB // // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
13	DT 1517 BH	HONDA CR-V RM3 2WD 2.4	2014	AT	2354	PUTIH ORCHID MUTIARA	RP126.000.000	BENSIN	83785	C	C	C	14 HARI KERJA	ADA 2026-07-08	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC AHMAD 082345278181 IKRAM 085241587738// // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
14	PB 1509 A	TOYOTA INNOVA	2012	MT	1998	BIRU TUA METALIK	RP91.000.000	BENSIN	156275	E	D	E	READY	ADA 2024-06-10	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
// BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
15	PB 1941 SI	TOYOTA AVANZA 1.3 G	2017	MT	1329	HITAM METALIK	RP81.000.000	BENSIN	303153	E	D	D	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC ANDI 082189084113 // // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
16	PB 1905 SN	SUZUKI XL7	2021	MT	1462	COKLAT MUDA METALIK	RP137.000.000	BENSIN	68517	C	D	C	14 HARI KERJA	ADA 2026-08-09	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
ADA PERBEDAAN TRANSMISI PADA FISIK DAN STNK DAN FAKTUR MT SEDANGKAN PADA BPKB AT // PEMENANG LELANG WAJIB TTD SURAT PERNYATAAN BERMATERAI // SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC ANDI 082189084113 // // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
17	DE 8598 BU	HINO WU 342R	2015	MT	4009	HIJAU	RP117.000.000	SOLAR	207120	D	D	C	14 HARI KERJA	ADA 2026-06-29	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC PAK AGUNG +62 853-9857-5358 // ADA PERBEDAAN SILINDER PADA BPKB 40009 PADA FAKTUR 4009 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
18	DT 1374 IG	TOYOTA YARIS E	2011	MT	1497	PUTIH	RP50.000.000	BENSIN	159891	D	D	D	14 HARI KERJA	ADA 2026-03-05	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC AHMAD 082345278181 IKRAM 085241587738 // SCAN FAKTUR TIDAK TERBACA JELAS // FAKTUR BERUPA LEGALISIR // // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
19	DG 1469 KI	HONDA BRIO	2021	AT	1199	ABU ABU BAJA METALIK	RP133.000.000	BENSIN	62097	D	D	C	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC NICHOLAS +62 823-6792-8890 // // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
20	DN 1179 BH	TOYOTA NEW VELOZ 1.5 M/T	2022	MT	1496	HITAM METALIK	RP162.000.000	BENSIN	97673	D	D	C	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC HAKIM +62 852-4141-5636 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
21	PB 1850 SG	DAIHATSU XENIA R	2016	MT	1329	COKLAT METALIK	RP60.000.000	BENSIN	216342	F	D	E	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC ANDI 082189084113 // NOPOL FISIK T/A // // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
22	DD 8611 FC	ISUZU NMR 71T HD 6.1	2018	MT	4570	PUTIH	RP212.000.000	SOLAR	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2026-01-14	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI PIC BPK. ANDIRMAWANSYAH 0852-9971-7153 / CS PUSAT 081188089292// JL. TRANS SULAWESI, KEL. BERINGIN JAYA, KEC. TOMONI, KAB. LUWU TIMUR // UNIT TERSEBUT AKAN DIKENAKAN BIAYA PARKIR SEBESAR RP17.857 PER HARI APABILA PENGAMBILAN UNIT MELEWATI BATAS WAKTU 14 HARI KALENDER SETELAH BIDDER MEMENANGKAN UNIT // MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, KLAKSON T/A, BAN CADANGAN T/A, HEAD UNIT T/A, ALAT MOBIL T/A, LANTAI DUMP BERKARAT & KEROPOS, MESIN REMBES OLI, TUAS PERSNELING IMITASI, KONDISI BAN GUNDUL, COVER JOK IMITASI, DASHBOARD TIDAK LENGKAP//TIRE (FR-L) TIRE (RR-L) OUT TIRE (RR-L) IN CLUTCH PLATE TIRE (RR-R) OUT AIR FILTER TIRE (SPARE) COIL IGNITION GASKET CYLINDER HEAD TIRE (FR-R) GASKET COVER HEAD RIM (SPARE) BRAKE MASTER RADIATOR FAN SPRING (FR) SPRING (RR) RADIATOR FAN BELT SPARK PLUG(S) ENGINE SERVICES (LIGHT) BATTERY INJECTOR BRAKE PAD (RR) BRAKE PAD (FR) TIRE (RR-R) IN/CEILING TRIM GEAR LEVER COVER CEILING LAMP (FR) TOOL KIT INTERIOR SALOON DASHBOARD BOLT CRANE AND JACK CARPET HEAD UNIT/SIDE SKIRT REPAIR (L) TAILLIGHT (RR-R) SIDE SKIRT REPAIR (R) TAILLIGHT (RR-L) MIRROR (R) MIRROR (L) ANTENNA HEADLIGHT (FR-L) TURN LAMP (RR-L) CARGO PANEL REPAIR (RR-L) WINDSHIELD WIPER ROOF REPAIR CARGO PANEL REPAIR (RR) HEADLIGHT (FR-R) EMBLEM FOG LAMP (R) TURN LAMP (RR-R) CARGO PANEL REPAIR (DECK) CARGO PANEL REPAIR (RR-R) FOG LAMP (L) FRONT PANEL REPAIR TURN LAMP (FR-L) TURN LAMP (FR-R) DOOR REPAIR (FR-L) DOOR REPAIR (FR-R) BUMPER REPAIR (FR) // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
23	B 2475 BIS	TOYOTA CALYA 1.2 G M/T	2019	MT	1198	ABU ABU METALIK	RP65.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2022-12-09	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
HANYA ADA NOTICE PAJAK STNK T/A // PEMENANG LELANG WAJIB TANDA TANGAN SURAT PERNYATAAN BERMATERAI // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. DEDY PAKPAHAN 0812 7358 6232 / CS PUSAT 081188089292// UNIT TERSEBUT AKAN DIKENAKAN BIAYA PARKIR SEBESAR RP17.857 PER HARI APABILA PENGAMBILAN UNIT MELEWATI BATAS WAKTU 14 HARI KALENDER SETELAH BIDDER MEMENANGKAN UNIT // MESIN TIDAK BERFUNGSI (TERBONGKAR),(SATU ANGKA DI NO MESIN MEMUDAR) KOMPONEN MESIN TIDAK LENGKAP, BUMPER DEPAN RUSAK, BAK BERKARAT & PENYOK, VELG IMITASI, BAN GUNDUL, ACCU T/A, BODY TERGORES & PENYOK, BAN CADANGAN T/A, HEAD UNIT T/A, ALAT MOBIL T/A, SPEEDOMETER T/A, DASHBOARD TIDAK LENGKAP, HEADREST TIDAK LENGKAP//GEAR BOX CEK ENGINE LIGHT COIL IGNITION GASKET CYLINDER HEAD RIM (RR-R) RIM (SPARE) GEAR BOX OVERHAUL SPRING (RR) RIM (FR-L) RIM (FR-R) TIRE (SPARE) AIRCON EVAPORATOR TIRE (FR-L) TIRE (RR-R) GASKET COVER HEAD ENGINE BLOCK ENGINE SERVICES (HEAVY) RADIATOR FAN TIRE (FR-R) SPRING (FR) RIM (RR-L) POWER STEERING TIRE (RR-L) SPARE KEY (IMMOBILIZER) CLUTCH PLATE BRAKE PAD (FR) AIR FILTER RADIATOR DINAMO STARTER ENGINE BLOCK HEAD MUFFLER FAN BELT RACK STEER BRAKE PAD (RR) BRAKE MASTER DYNAMO STARTER ENGINE MOUNTING INJECTOR SPARK PLUG(S) REMOTE BATTERY/CEILING LAMP (FR) BOLT CRANE AND JACK CARPET TOOL KIT HEADREST (RR-L) CEILING TRIM INTERIOR SALOON GEAR LEVER COVER AIRCON PANEL HEAD UNIT STEERING-WHEEL SPEEDOMETER DASHBOARD/ANTENNA EMBLEM TAILLIGHT (RR-R) RIM COVER (RR-L) RIM COVER (RR-R) SIDE SKIRT REPAIR (R) RIM COVER (FR-R) MIRROR (R) TURN LAMP (FR-L) LICENSE PLAT DOOR REPAIR (RR-L) CARGO PANEL REPAIR (DECK) TURN LAMP (FR-R) CARGO PANEL REPAIR (RR) CARGO PANEL REPAIR (RR-L) TURN LAMP (RR-L) TURN LAMP (RR-R) CARGO PANEL REPAIR (RR-R) DOOR REPAIR (FR-R) ENGINE HOOD REPAIR FOG LAMP (R) ROOF REPAIR FOG LAMP (L) GRILLES HEADLIGHT (FR-R) MIRROR (L) DOOR REPAIR (FR-L) TAILLIGHT (RR-L) SIDE SKIRT REPAIR (L) RIM COVER (FR-L) WINDSHIELD WIPER DOOR REPAIR (RR-R) FENDER REPAIR (FR-L) FENDER REPAIR (FR-R) HEADLIGHT (FR-L) BUMPER REPAIR (FR) // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
24	F 1068 FAM	HONDA BRIO RS	2022	AT	1199	ORANGE PHOENIX MUTIARA	RP152.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2026-06-07	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A

[DICETAK TGL. 29-10-2026]

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A															
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. FERDY 0822-4916-6365 / CS PUSAT 081188089292// UNIT TERSEBUT AKAN DIKENAKAN BIAYA PARKIR SEBESAR RP17.857 PER HARI APABILA PENGAMBILAN UNIT MELEWATI BATAS WAKTU 14 HARI KALENDER SETELAH BIDDER MEMENANGKAN UNIT // MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, VELG IMITASI, HEADREST T/A, BAN CADANGAN T/A, ALAT MOBIL T/A, SPOILER IMITASI//REMOTE TIRE (RR-R) TIRE (RR-L) RIM (RR-L) RADIATOR FAN RIM (RR-R) CLUTCH BEARING RIM (SPARE) RADIATOR GASKET COVER HEAD GASKET CYLINDER HEAD RIM (FR-R) TIRE (SPARE) TIRE (FR-L) TIRE (FR-R) ENGINE SERVICES (LIGHT) SPARE KEY (IMMOBILIZER) FAN BELT CLUTCH PLATE AIRCON EVAPORATOR BRAKE PAD (FR) BRAKE MASTER RIM (FR-L) INJECTOR BRAKE PAD (RR) SPARK PLUG(S) BATTERY/CARPET FLOOR (MID) HEADREST (RR-R) HEADREST (RR-R) CARPET AIRCON PANEL INTERIOR SALOON TOOL KIT HEADREST (FR-L) BOLT CRANE AND JACK CARPET FLOOR (RR) CARPET FLOOR (FR-L) HEADREST (FR-R) CARPET FLOOR (FR-R)/EMBLEM RIM COVER (FR-L) WINDSHIELD WIPER MIRROR (L) RIM COVER (FR-R) MIRROR (R) DOOR REPAIR (RR-R) RIM COVER (RR-R) SIDE SKIRT REPAIR (R) DOOR REPAIR (FR-L) FENDER REPAIR (RR-R) DOOR REPAIR (TRUNK) RIM COVER (RR-L) SPOILER (RR) SIDE SKIRT REPAIR (L) FENDER REPAIR (RR-L) ENGINE HOOD REPAIR DOOR REPAIR (FR-R) DOOR REPAIR (RR-L) FENDER REPAIR (FR-L) BUMPER REPAIR (RR) BUMPER REPAIR (FR) FENDER REPAIR (FR-R) // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
25	DB 8114 LG	DAIHATSU GRAN MAX BLIND VAN	2018	MT	1298	HITAM	RP61.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// UNIT TERSEBUT AKAN DIKENAKAN BIAYA PARKIR SEBESAR RP17.857 PER HARI APABILA PENGAMBILAN UNIT MELEWATI BATAS WAKTU 14 HARI KALENDER SETELAH BIDDER MEMENANGKAN UNIT // MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, AC TIDAK DINGIN, BUMPER BELAKANG T/A, KNALPOT IMITASI, HEAD UNIT IMITASI, COVER JOK SOBEK, COVER DOORTRIM IMITASI, MESIN REMBES OLI, PLAFON T/A/RIM (SPARE) RIM (RR-L) RIM (FR-L) RIM (FR-R) ENGINE SERVICES (LIGHT) GASKET CYLINDER HEAD GASKET COVER HEAD CLUTCH PLATE TIRE (RR-L) TIRE (FR-L) RIM (RR-R) TIRE (SPARE) FAN BELT CLUTCH BEARING TIRE (RR-R) TIRE (FR-R) MUFFLER AIRCON EVAPORATOR BRAKE MASTER BRAKE PAD (RR) RADIATOR FAN RADIATOR BATTERY BRAKE PAD (FR) SPARK PLUG(S) INJECTOR/CARPET FLOOR (FR-L) CARPET FLOOR (FR-R) INTERIOR SALOON BOLT CRANE AND JACK CARPET FLOOR (RR) CARPET AIRCON PANEL TOOL KIT CARPET FLOOR (MID) CEILING TRIM HEAD UNIT/EMBLEM WINDSHIELD WIPER RIM COVER (RR-L) RIM COVER (RR-R) RIM COVER (FR-R) RIM COVER (FR-L) TAILLIGHT (RR-L) ANTENNA TURN LAMP (RR-L) TAILLIGHT (RR-R) TURN LAMP (RR-R) TURN LAMP (FR-R) TURN LAMP (FR-L) HEADLIGHT (FR-L) HEADLIGHT (FR-R) SIDE SKIRT REPAIR (L) SIDE SKIRT REPAIR (R) DOOR REPAIR (FR-R) DOOR REPAIR (RR-R) DOOR REPAIR (FR-L) DOOR REPAIR (RR-L) DOOR REPAIR (TRUNK) BUMPER REPLACE (RR) FENDER REPAIR (RR-L) FENDER REPAIR (RR-R) BUMPER REPAIR (FR) FENDER REPAIR (FR-R) FENDER REPAIR (FR-L) // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
26	DW 1462 MG	TOYOTA INNOVA G	2012	MT	1998	SILVER METALIK	RP86.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2025-12-20	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
FAKTUR BERUPA COPY LEGALISIR // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. ANDI ANDIRMAWANSAH 0853-1403-0379 / CS PUSAT 081188089292// UNIT TERSEBUT AKAN DIKENAKAN BIAYA PARKIR SEBESAR RP17.857 PER HARI APABILA PENGAMBILAN UNIT MELEWATI BATAS WAKTU 14 HARI KALENDER SETELAH BIDDER MEMENANGKAN UNIT // MESIN BERFUNGSI, ACCU SUAK, BODY TERGORES & PENYOK, ALARM T/A, AC TIDAK DINGIN, ALAT MOBIL T/A, KACA BELAKANG T/A, SETIR IMITASI, HEAD UNIT IMITASI, TUAS PERSNELING IMITASI, PLAFON IMITASI, SEATBELT TIDAK LENGKAP, CONSOLE BOX T/A, KACA SPION KIRI IMITASI, SPARKBOARD T/A, VELG IMITASI//WHEEL BEARING (RR) WHEEL BEARING (FR) CLUTCH PLATE RIM (SPARE) RACK STEER TIRE (SPARE) TIRE (RR-L) REMOTE RIM (RR-L) GASKET COVER HEAD GASKET CYLINDER HEAD TIRE (FR-R) AIRCON EVAPORATOR BRAKE MASTER BRAKE PAD (FR) SPARK PLUG(S) RIM (FR-L) SPRING (RR) RIM (RR-R) RADIATOR FAN SPRING (FR) CLUTCH BEARING TIRE (RR-R) ENGINE SERVICES (LIGHT) TIRE (FR-L) INJECTOR RADIATOR SHOCBREAKERS (FR) BRAKE PAD (RR) SHOCBREAKERS (RR) RIM (FR-R) FAN BELT BATTERY/SUNVISOR L CONSOLE BOX HORN CARPET FLOOR (MID) SUNVISOR R CARPET FLOOR (RR) BOLT CRANE AND JACK INTERIOR SALOON CARPET FLOOR (FR-L) INTERIOR MIRROR SEATBELT (RR-L) CARPET FLOOR (RR-R) SEATBELT (RR-R) TOOL KIT CARPET CEILING TRIM CEILING LAMP (FR) CEILING LAMP (RR) GEAR LEVER COVER STEERING-WHEEL HEAD UNIT DASHBOARD AIRCON PANEL/TURN LAMP (RR-R) RIM COVER (RR-R) RIM COVER (FR-R) RIM COVER (RR-L) RIM COVER (FR-L) TAILLIGHT (RR-R) FOG LAMP (R) ANTENNA BACK GLASS TAILLIGHT (RR-L) HEADLIGHT (FR-L) TURN LAMP (FR-L) FOG LAMP (L) LICENSE PLATE TURN LAMP (RR-L) WINDSHIELD WIPER TURN LAMP (FR-R) HEADLIGHT (FR-R) ELECTRIC MIRROR (L) MIRROR (R) SIDE SKIRT REPAIR (R) MIRROR (L) ROOF REPAIR SIDE SKIRT REPAIR (L) DOOR REPAIR (TRUNK) DOOR REPAIR (RR-L) DOOR REPAIR (FR-R) ENGINE HOOD REPAIR DOOR REPAIR (RR-R) DOOR REPAIR (FR-L) FENDER REPAIR (RR-R) FENDER REPAIR (FR-R) FENDER REPAIR (FR-L) BUMPER REPAIR (RR) BUMPER REPAIR (FR) // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
27	DD 1824 MC	DAIHATSU XENIA	2012	MT	998	PUTIH	RP36.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. MARIO 0822-7279-7894 / CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, BAN CADANGAN T/A, ALAT MOBIL T/A, KACA DEPAN RETAK, JOK BARIS KETIGA T/A, VELG IMITASI, HEAD UNIT IMITASI, TUAS PERSNELING IMITASI, JOK DEPAN IMITASI, HEADREST T/A, MESIN REMBES OLI, SETIR IMITASI//SHOCBREAKERS (FR) SHOCBREAKERS (RR) SPRING (RR) GASKET COVER HEAD GASKET CYLINDER HEAD SPRING (FR) RIM (RR-R) RIM (FR-R) BRAKE MASTER TIRE (SPARE) TIRE (FR-R) INJECTOR TIRE (RR-L) RADIATOR FAN BELT CLUTCH BEARING BRAKE PAD (RR) RACK STEER RIM (RR-L) RIM (SPARE) RADIATOR FAN RIM (FR-L) TIRE (FR-L) TIRE (RR-R) MUFFLER ENGINE SERVICES (LIGHT) BRAKE PAD (FR) CLUTCH PLATE SPARK PLUG(S) AIRCON EVAPORATOR BATTERY/CARPET FLOOR (FR-L) CARPET FLOOR (MID) INTERIOR SALOON HEADREST (RR-L) CARPET FLOOR (FR-R) CARPET FLOOR (RR) TOOL KIT CARSEAT (FR-L) HEADREST (M-L) CARSEAT (RR-R) CARPET SEATBELT (RR-R) HEADREST (M-R) HEADREST (RR-R) HEADREST (FR-R) HEADREST (FR-L) CARSEAT (FR-R) SEATBELT (RR-L) CARSEAT (RR-L) BOLT CRANE AND JACK CEILING LAMP (FR) CEILING TRIM GEAR LEVER COVER CEILING LAMP (RR) HEAD UNIT STEERING-WHEEL AIRCON PANEL/ROOF REPAIR RIM COVER (FR-R) FOG LAMP (R) DOOR REPAIR (RR-L) RIM COVER (RR-R) MIRROR (L) TAILLIGHT (RR-L) ENGINE HOOD REPAIR WINDSHIELD GLASS RIM COVER (RR-L) SIDE SKIRT REPAIR (R) HEADLIGHT (FR-R) WINDSHIELD WIPER SIDE SKIRT REPAIR (L) EMBLEM FOG LAMP (L) HEADLIGHT (FR-L) TAILLIGHT (RR-R) MIRROR (R) RIM COVER (FR-L) TURN LAMP (RR-R) TURN LAMP (FR-R) TURN LAMP (RR-L) DOOR REPAIR (TRUNK) FENDER REPAIR (FR-R) FENDER REPAIR (RR-L) DOOR REPAIR (RR-R) TURN LAMP (FR-L) FENDER REPAIR (RR-R) BUMPER REPAIR (FR) DOOR REPAIR (FR-R) BUMPER REPAIR (RR) FENDER REPAIR (FR-L) DOOR REPAIR (FR-L) // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	