# Daftar Lelang Floor Mobil - LELANG ONLINE VAGANZA TIMUR | 09/11/2026 ( 91 )
## KOTA LELANG ONLINE VAGANZA TIMUR (LOV) / -

**KATALOG INI HANYA SEBAGAI PANDUAN SAJA. BUKAN SEBAGAI PEDOMAN ATAU SEBAGAI BAHAN ACUAN COMPLAIN**
SmartBID melelang unit apa adanya, peserta lelang wajib melakukan cek fisik kendaraan dan dokumen dengan sebaik-baiknya. Pemenang lelang telah dianggap sudah memahami kondisi dan dokumen kendaraan yang telah dimenangkan. Deposit dan pelunasan unit Lelang SmartBID hanya melalui transfer Bank Central Asia, Tbk (BCA) a/n PT. Anugerah Lelang Indonesia, nomor rekening : 4688897988 (Sidoarjo), 4686088588 (Semarang), 4687088688 (Tangerang), 4688670088 (Makassar) .

**Note:**
Setiap unit dikenakan biaya administrasi sebesar: **Rp. 3.500.000,-**
Khusus untuk unit dengan harga terbentuk di atas **Rp. 350.000.000,-** dikenakan admin fee 1% dari harga terbentuk.

| LOT | NO POLISI | MERK/MODEL | TAHUN | TRANS | CC | WARNA | OPEN PRICE | BAHAN BAKAR | ODO METER | EXTER GRADE | INTER GRADE | ENGINE GRADE | BPKB | STNK | KELENGKAPAN DOKUMEN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DH 1715 CB | SUZUKI ERTIGA | 2018 | MT | 1373 | ABU ABU METALIK | RP74.000.000 | BENSIN | 367914 | D | D | D | 14 HARI KERJA | ADA 2025-03-27 | **KWT. BLANKO** T/A | **FAKTUR** ADA | **FC. KTP** T/A |
| | | | | | | | | | | | | | | | **KEUR** T/A | **SPH** T/A | **FORM A** T/A |
| SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC PAK NATAN 081338280981 / INSPEKSI PAK GAD 085338212232 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | P 1516 KU | DAIHATSU SIGRA M | 2018 | MT | 998 | SILVER METALIK | RP51.000.000 | BENSIN | 517281 | D | C | C | 14 HARI KERJA | ADA 2025-12-22 | **KWT. BLANKO** T/A | **FAKTUR** T/A | **FC. KTP** T/A |
| | | | | | | | | | | | | | | | **KEUR** T/A | **SPH** T/A | **FORM A** T/A |
| SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC JEMY : 0852-5833-5777 // INSPEKSI AGUNG : 0852-3671-4592 //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | PA 1315 RC | DAIHATSU SIGRA | 2018 | MT | 1197 | HITAM | RP81.000.000 | BENSIN | 105573 | D | D | D | 14 HARI KERJA | ADA 2025-07-10 | **KWT. BLANKO** T/A | **FAKTUR** T/A | **FC. KTP** T/A |
| | | | | | | | | | | | | | | | **KEUR** T/A | **SPH** T/A | **FORM A** T/A |
| // SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC PIC GREVER PARERA 082260394365 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | DW 1462 MG | TOYOTA INNOVA G | 2012 | MT | 1998 | SILVER METALIK | RP72.500.000 | BENSIN | 0 | - | - | - | 14 HARI KERJA | ADA 2025-12-20 | **KWT. BLANKO** T/A | **FAKTUR** T/A | **FC. KTP** T/A |
| | | | | | | | | | | | | | | | **KEUR** T/A | **SPH** T/A | **FORM A** T/A |
| FAKTUR BERUPA COPY LEGALISIR // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. ANDI ANDIRMAWANSAH 0853-1403-0379 / CS PUSAT 081188089292// UNIT TERSEBUT AKAN DIKENAKAN BIAYA PARKIR SEBESAR RP17.857 PER HARI APABILA PENGAMBILAN UNIT MELEWATI BATAS WAKTU 14 HARI KALENDER SETELAH BIDDER MEMENANGKAN UNIT // MESIN BERFUNGSI, ACCU SUAK, BODY TERGORES & PENYOK, ALARM T/A, AC TIDAK DINGIN, ALAT MOBIL T/A, KACA BELAKANG T/A, SETIR IMITASI, HEAD UNIT IMITASI, TUAS PERSNELING IMITASI, PLAFON IMITASI, SEATBELT TIDAK LENGKAP, CONSOLE BOX T/A, KACA SPION KIRI IMITASI, SPARKBOARD T/A, VELG IMITASI//WHEEL BEARING (RR) | WHEEL BEARING (FR) | CLUTCH PLATE | RIM (SPARE) | RACK STEER | TIRE (SPARE) | TIRE (RR-L) | REMOTE | RIM (RR-L) | GASKET COVER HEAD | GASKET CYLINDER HEAD | TIRE (FR-R) | AIRCON EVAPORATOR | BRAKE MASTER | BRAKE PAD (FR) | SPARK PLUG(S) | RIM (FR-L) | SPRING (RR) | RIM (RR-R) | RADIATOR FAN | SPRING (FR) | CLUTCH BEARING | TIRE (RR-R) | ENGINE SERVICES (LIGHT) | TIRE (FR-L) | INJECTOR | RADIATOR | SHOCBREAKERS (FR) | BRAKE PAD (RR) | SHOCBREAKERS (RR) | RIM (FR-R) | FAN BELT | BATTERY/SUNVISOR L | CONSOLE BOX | HORN | CARPET FLOOR (MID) | SUNVISOR R | CARPET FLOOR (RR) | BOLT CRANE AND JACK | INTERIOR SALOON | CARPET FLOOR (FR-L) | INTERIOR MIRROR | SEATBELT (RR-L) | CARPET FLOOR (FR-R) | SEATBELT (RR-R) | TOOL KIT | CARPET | CEILING TRIM | CEILING LAMP (FR) | CEILING LAMP (RR) | GEAR LEVER COVER | STEERING-WHEEL | HEAD UNIT | DASHBOARD | AIRCON PANEL/TURN LAMP (RR-R) | RIM COVER (RR-R) | RIM COVER (FR-R) | RIM COVER (RR-L) | RIM COVER (FR-L) | TAILLIGHT (RR-R) | FOG LAMP (R ) | ANTENNA | BACK GLASS | TAILLIGHT (RR-L) | HEADLIGHT (FR-L) | TURN LAMP (FR-L) | FOG LAMP (L) | LICENSE PLATE | TURN LAMP (RR-L) | WINDSHIELD WIPER | TURN LAMP (FR-R) | HEADLIGHT (FR-R) | ELECTRIC MIRROR (L) | MIRROR (R ) | SIDE SKIRT REPAIR (R) | MIRROR (L) | ROOF REPAIR | SIDE SKIRT REPAIR (L) | DOOR REPAIR (TRUNK) | DOOR REPAIR (RR-L) | DOOR REPAIR (FR-R) | ENGINE HOOD REPAIR | DOOR REPAIR (RR-R) | DOOR REPAIR (FR-L) | FENDER REPAIR (RR-R) | FENDER REPAIR (FR-R) | FENDER REPAIR (FR-L) | BUMPER REPAIR (RR) | FENDER REPAIR (RR-L) | BUMPER REPAIR (FR) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | B 2262 BRY | DAIHATSU AYLA 1.0 X | 2021 | MT | 998 | KUNING METALIK | RP73.000.000 | BENSIN | 84742 | C | C | C | 14 HARI KERJA | - T/A | **KWT. BLANKO** T/A | **FAKTUR** ADA | **FC. KTP** T/A |
| | | | | | | | | | | | | | | | **KEUR** T/A | **SPH** T/A | **FORM A** T/A |
| SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC ARDIAZ 082142028080 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | H 1162 ZF | TOYOTA AVANZA 1.3 G | 2016 | MT | 1329 | SILVER METALIK | RP88.000.000 | BENSIN | 236410 | C | C | C | 14 HARI KERJA | - T/A | **KWT. BLANKO** T/A | **FAKTUR** ADA | **FC. KTP** T/A |
| | | | | | | | | | | | | | | | **KEUR** T/A | **SPH** T/A | **FORM A** T/A |
| SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC BOY +62 821-8725-3174 / //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | DK 1404 FAW | TOYOTA AVANZA 1.3 E | 2013 | AT | 1298 | PUTIH | RP81.000.000 | BENSIN | 152049 | D | C | C | 14 HARI KERJA | ADA 2025-08-18 | **KWT. BLANKO** T/A | **FAKTUR** ADA | **FC. KTP** T/A |
| | | | | | | | | | | | | | | | **KEUR** T/A | **SPH** T/A | **FORM A** T/A |

| LOT | NO POLISI | MERK/MODEL | TAHUN | TRANS | CC | WARNA | OPEN PRICE | BAHAN BAKAR | ODO METER | EXTER GRADE | INTER GRADE | ENGINE GRADE | BPKB | STNK | KELENGKAPAN DOKUMEN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC FIRMAN 62 812-3674-7297 / CHANDRA 0878-6190-3208 // ADA KET RALAT PENULISAN NO RANGKA PADA BPKB //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | PA 8896 J | TOYOTA DYNA 130 HT | 2012 | MT | 4009 | MERAH | RP76.000.000 | SOLAR | 179581 | E | D | E | 14 HARI KERJA | - T/A | **KWT. BLANKO** T/A | **FAKTUR** T/A | **FC. KTP** T/A |
| | | | | | | | | | | | | | | | **KEUR** T/A | **SPH** T/A | **FORM A** T/A |
| // SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC PIC GREVER PARERA 082260394365 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | DT 8353 AM | HINO XZU349R | 2022 | MT | 4009 | HIJAU | RP133.500.000 | BENSIN | 0 | - | - | - | 14 HARI KERJA | ADA 2026-10-12 | **KWT. BLANKO** T/A | **FAKTUR** ADA | **FC. KTP** T/A |
| | | | | | | | | | | | | | | | **KEUR** T/A | **SPH** T/A | **FORM A** T/A |
| UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI PIC BPK. FERDY 0822-4916-6365 //CS PUSAT 081188089292// CAB. MOROWALI, BUNGI, BUNGKI TENGAH, MOROWALI, SULAWESI TENGAH // MESIN TIDAK BERFUNGSI, DINAMO STARTER RUSAK, INDIKATOR CEK ENGINE MENYALA, BAN CADANGAN T/A, HEAD UNIT T/A, ALAT MOBIL T/A, DUMP PENYOK, ACCU RUSAK, DASHBOARD TIDAK LENGKAP, SETIR IMITASI, TUAS PERSNELING IMITASI, COVER PLAFON IMITASI, LANTAI KABIN BERKARAT & KEROPOS, JOK SOBEK, MESIN REMBES OLI//CEK ENGINE LIGHT \| SPRING (RR) \| RIM (SPARE) \| ENGINE SERVICES (LIGHT) \| TIRE (RR-R) OUT \| DYNAMO STARTER \| GASKET COVER HEAD \| AIR FILTER \| COIL IGNITION \| GASKET CYLINDER HEAD \| TIRE (FR-L) \| TIRE (RR-L) IN \| SPARK PLUG(S) \| SPRING (FR) \| BRAKE PAD (FR) \| TIRE (RR-L) OUT \| RADIATOR \| TIRE (RR-R) IN \| FAN BELT \| TIRE (SPARE) \| CLUTCH PLATE \| BATTERY \| BRAKE MASTER \| BRAKE PAD (RR) \| INJECTOR \| RADIATOR FAN \| TIRE (FR-R)/GEAR LEVER COVER \| CARPET \| BOLT CRANE AND JACK \| TOOL KIT \| REAR VIEW MIRROR \| CEILING TRIM \| INTERIOR SALOON \| HEAD UNIT \| CARSEAT (FR-L) \| CARSEAT (FR-R) \| STEERING-WHEEL \| DASHBOARD/HEADLIGHT (FR-L) \| HEADLIGHT (FR-R) \| TURN LAMP (RR-R) \| ANTENNA \| CARGO PANEL REPAIR (RR) \| FOG LAMP (R ) \| TAILLIGHT (RR-R) \| TURN LAMP (FR-L) \| FRONT PANEL REPAIR \| TURN LAMP (FR-R) \| DOOR REPAIR (FR-L) \| WINDSHIELD WIPER \| TAILLIGHT (RR-L) \| CABIN REPAIR \| TURN LAMP (RR-L) \| BUMPER REPAIR (FR) \| MIRROR (L) \| MIRROR (R ) \| DOOR REPAIR (FR-R) \| FOG LAMP (L) \| EMBLEM \| ROOF REPAIR \| CARGO PANEL REPAIR (DECK) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | DP 1754 KH | DAIHATSU SIGRA D | 2021 | MT | 998 | SILVER METALIK | RP89.000.000 | BENSIN | 0 | - | - | - | 14 HARI KERJA | - T/A | **KWT. BLANKO** T/A | **FAKTUR** ADA | **FC. KTP** T/A |
| | | | | | | | | | | | | | | | **KEUR** T/A | **SPH** T/A | **FORM A** T/A |
| UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. PAUL 0823-1581-4593 / CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, ALARM T/A, ALAT MOBIL T/A, SPARKBOARD T/A//SPRING (FR) \| TIRE (RR-R) \| SPRING (RR) \| GASKET CYLINDER HEAD \| TIRE (SPARE) \| GASKET COVER HEAD \| TIRE (FR-R) \| TIRE (RR-L) \| TIRE (FR-L) \| ENGINE SERVICES (LIGHT) \| REMOTE \| WHEEL BEARING (FR) \| FAN BELT \| WHEEL BEARING (RR) \| CLUTCH PLATE \| CLUTCH BEARING \| RADIATOR FAN \| BRAKE PAD (RR) \| BRAKE MASTER \| AIRCON EVAPORATOR \| RADIATOR \| BRAKE PAD (FR) \| SPARK PLUG(S) \| INJECTOR \| BATTERY/CARPET FLOOR (MID) \| CARPET FLOOR (RR) \| CEILING TRIM \| CARPET FLOOR (FR-R) \| CARPET FLOOR (FR-L) \| INTERIOR SALOON \| BOLT CRANE AND JACK \| TOOL KIT \| AIRCON PANEL \| CARPET/DOOR REPAIR (FR-R) \| DOOR REPAIR (FR-L) \| FOG LAMP (L) \| FOG LAMP (R ) \| TURN LAMP (FR-R) \| TURN LAMP (RR-L) \| EMBLEM \| RIM COVER (RR-L) \| TAILLIGHT (RR-R) \| WINDSHIELD WIPER \| TURN LAMP (FR-L) \| ENGINE HOOD REPAIR \| TURN LAMP (RR-R) \| FENDER REPAIR (RR-R) \| MIRROR (L) \| TAILLIGHT (RR-L) \| SIDE SKIRT REPAIR (R) \| FENDER REPAIR (RR-L) \| BUMPER REPAIR (FR) \| FENDER REPAIR (FR-L) \| FENDER REPAIR (FR-R) \| BUMPER REPAIR (RR) \| MIRROR (R ) \| SIDE SKIRT REPAIR (L) \| DOOR REPAIR (TRUNK) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | PB 1941 SI | TOYOTA AVANZA 1.3 G | 2017 | MT | 1329 | HITAM METALIK | RP69.000.000 | BENSIN | 303153 | E | D | D | 14 HARI KERJA | - T/A | **KWT. BLANKO** T/A | **FAKTUR** T/A | **FC. KTP** T/A |
| | | | | | | | | | | | | | | | **KEUR** T/A | **SPH** T/A | **FORM A** T/A |
| SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC ANDI 082189084113 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | DD 8611 FC | ISUZU NMR 71T HD 6.1 | 2018 | MT | 4570 | PUTIH | RP198.500.000 | SOLAR | 0 | - | - | - | 14 HARI KERJA | ADA 2025-01-14 | **KWT. BLANKO** T/A | **FAKTUR** ADA | **FC. KTP** T/A |
| | | | | | | | | | | | | | | | **KEUR** T/A | **SPH** T/A | **FORM A** T/A |
| UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI PIC BPK. ANDIRMAWANSYAH 0852-9971-7153 / CS PUSAT 081188089292// JL. TRANS SULAWESI, KEL. BERINGIN JAYA, KEC. TOMONI, KAB. LUWU TIMUR // UNIT TERSEBUT AKAN DIKENAKAN BIAYA PARKIR SEBESAR RP17.857 PER HARI APABILA PENGAMBILAN UNIT MELEWATI BATAS WAKTU 14 HARI KALENDER SETELAH BIDDER MEMENANGKAN UNIT // MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, KLAKSON T/A, BAN CADANGAN T/A, HEAD UNIT T/A, ALAT MOBIL T/A, LANTAI DUMP BERKARAT & KEROPOS, MESIN REMBES OLI, TUAS PERSNELING IMITASI, KONDISI BAN GUNDUL, COVER JOK IMITASI, DASHBOARD TIDAK LENGKAP//TIRE (FR-L) \| TIRE (RR-L) OUT \| TIRE (RR-L) IN \| CLUTCH PLATE \| TIRE (RR-R) OUT \| AIR FILTER \| TIRE (SPARE) \| COIL IGNITION \| GASKET CYLINDER HEAD \| TIRE (FR-R) \| GASKET COVER HEAD \| RIM (SPARE) \| BRAKE MASTER \| RADIATOR FAN \| SPRING (FR) \| SPRING (RR) \| RADIATOR \| FAN BELT \| SPARK PLUG(S) \| ENGINE SERVICES (LIGHT) \| BATTERY \| INJECTOR \| BRAKE PAD (RR) \| BRAKE PAD (FR) \| TIRE (RR-R) IN/CEILING TRIM \| GEAR LEVER COVER \| CEILING LAMP (FR) \| TOOL KIT \| INTERIOR SALOON \| DASHBOARD \| BOLT CRANE AND JACK \| CARPET \| HEAD UNIT/SIDE SKIRT REPAIR (L) \| TAILLIGHT (RR-R) \| SIDE SKIRT REPAIR (R) \| TAILLIGHT (RR-L) \| MIRROR (R ) \| MIRROR (L) \| ANTENNA \| HEADLIGHT (FR-L) \| TURN LAMP (RR-L) \| CARGO PANEL REPAIR (RR-L) \| WINDSHIELD WIPER \| ROOF REPAIR \| CARGO PANEL REPAIR (RR) \| HEADLIGHT (FR-R) \| EMBLEM \| FOG LAMP (R ) \| TURN LAMP (RR-R) \| CARGO PANEL REPAIR (DECK) \| CARGO PANEL REPAIR (RR-R) \| FOG LAMP (L) \| FRONT PANEL REPAIR \| TURN LAMP (FR-L) \| TURN LAMP (FR-R) \| DOOR REPAIR (FR-L) \| DOOR REPAIR (FR-R) \| BUMPER REPAIR (FR) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | DT 1354 KA | TOYOTA AVANZA 1.3 G | 2015 | MT | 1298 | PUTIH | RP75.000.000 | BENSIN | 227338 | D | C | C | 14 HARI KERJA | - T/A | **KWT. BLANKO** T/A | **FAKTUR** ADA | **FC. KTP** T/A |
| | | | | | | | | | | | | | | | **KEUR** T/A | **SPH** T/A | **FORM A** T/A |
| SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC AHMAD 082345278181 IKRAM 085241587738// UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | DK 1454 DF | DAIHATSU XENIA 1.3 X | 2017 | MT | 1329 | HITAM METALIK | RP83.500.000 | BENSIN | 0 | - | - | - | 14 HARI KERJA | - T/A | **KWT. BLANKO** T/A | **FAKTUR** ADA | **FC. KTP** T/A |
| | | | | | | | | | | | | | | | **KEUR** T/A | **SPH** T/A | **FORM A** T/A |

| LOT | NO POLISI | MERK/MODEL | TAHUN | TRANS | CC | WARNA | OPEN PRICE | BAHAN BAKAR | ODO METER | EXTER GRADE | INTER GRADE | ENGINE GRADE | BPKB | STNK | KELENGKAPAN DOKUMEN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. AGUS 0823-4704-2525 / CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES & SEBAGIAN PENYOK, JOK BARIS KETIGA T/A, ALAT MOBIL T/A, HEAD UNIT IMITASI, HEADREST TIDAK LENGKAP, MESIN REMBES OLI, KARET SETIR TERKELUPAS//BRAKE PAD (RR) \| GASKET CYLINDER HEAD \| CLUTCH PLATE \| TIRE (FR-R) \| SPRING (FR) \| TIRE (RR-R) \| INJECTOR \| FAN BELT \| REMOTE \| ENGINE SERVICES (LIGHT) \| GASKET COVER HEAD \| BRAKE PAD (FR) \| SPRING (RR) \| RACK STEER \| TIRE (RR-L) \| AIRCON EVAPORATOR \| TIRE (SPARE) \| RADIATOR \| SPARK PLUG(S) \| TIRE (FR-L) \| BRAKE MASTER \| RADIATOR FAN \| BATTERY \| CLUTCH BEARING/CARPET FLOOR (FR-R) \| CARPET FLOOR (FR-L) \| CARPET FLOOR (MID) \| AIRCON PANEL \| CARPET FLOOR (RR) \| HEADREST (FR-R) \| HEADREST (RR-L) \| BOLT CRANE AND JACK \| HEADREST (RR-R) \| INTERIOR SALOON \| HEADREST (FR-L) \| CARSEAT (RR-R) \| TOOL KIT \| CARSEAT (RR-L) \| CARPET \| HEAD UNIT/MIRROR (L) \| FOG LAMP (R ) \| FOG LAMP (L) \| DOOR REPAIR (TRUNK) \| TURN LAMP (FR-L) \| MIRROR (R ) \| ENGINE HOOD REPAIR \| SIDE SKIRT REPAIR (L) \| DOOR REPAIR (RR-L) \| SIDE SKIRT REPAIR (R) \| TURN LAMP (FR-R) \| DOOR REPAIR (RR-R) \| DOOR REPAIR (FR-L) \| DOOR REPAIR (FR-R) \| BUMPER REPAIR (FR) \| FENDER REPAIR (FR-R) \| WINDSHIELD WIPER \| FENDER REPAIR (RR-R) \| FENDER REPAIR (RR-L) \| FENDER REPAIR (FR-L) \| BUMPER REPAIR (RR) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | F 1068 FAM | HONDA BRIO RS | 2022 | AT | 1199 | ORANGE PHOENIX MUTIARA | RP138.500.000 | BENSIN | 0 | - | - | - | 14 HARI KERJA | ADA 2026-06-07 | **KWT. BLANKO** T/A | **FAKTUR** ADA | **FC. KTP** T/A |
| | | | | | | | | | | | | | | | **KEUR** T/A | **SPH** T/A | **FORM A** T/A |
| UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. FERDY 0822-4916-6365 / CS PUSAT 081188089292// UNIT TERSEBUT AKAN DIKENAKAN BIAYA PARKIR SEBESAR RP17.857 PER HARI APABILA PENGAMBILAN UNIT MELEWATI BATAS WAKTU 14 HARI KALENDER SETELAH BIDDER MEMENANGKAN UNIT // MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, VELG IMITASI, HEADREST T/A, BAN CADANGAN T/A, ALAT MOBIL T/A, SPOILER IMITASI//REMOTE \| TIRE (RR-R) \| TIRE (RR-L) \| RIM (RR-L) \| RADIATOR FAN \| RIM (RR-R) \| CLUTCH BEARING \| RIM (SPARE) \| RADIATOR \| GASKET COVER HEAD \| GASKET CYLINDER HEAD \| RIM (FR-R) \| TIRE (SPARE) \| TIRE (FR-L) \| TIRE (FR-R) \| ENGINE SERVICES (LIGHT) \| SPARE KEY (IMMOBILIZER) \| FAN BELT \| CLUTCH PLATE \| AIRCON EVAPORATOR \| BRAKE PAD (FR) \| BRAKE MASTER \| RIM (FR-L) \| INJECTOR \| BRAKE PAD (RR) \| SPARK PLUG(S) \| BATTERY/CARPET FLOOR (MID) \| HEADREST (RR-L) \| HEADREST (RR-R) \| CARPET \| AIRCON PANEL \| INTERIOR SALOON \| TOOL KIT \| HEADREST (FR-L) \| BOLT CRANE AND JACK \| CARPET FLOOR (RR) \| CARPET FLOOR (FR-L) \| HEADREST (FR-R) \| CARPET FLOOR (FR-R)/EMBLEM \| RIM COVER (FR-L) \| WINDSHIELD WIPER \| MIRROR (L) \| RIM COVER (FR-R) \| MIRROR (R ) \| DOOR REPAIR (RR-R) \| RIM COVER (RR-R) \| SIDE SKIRT REPAIR (R) \| DOOR REPAIR (FR-L) \| FENDER REPAIR (RR-R) \| DOOR REPAIR (TRUNK) \| RIM COVER (RR-L) \| SPOILER (RR) \| SIDE SKIRT REPAIR (L) \| FENDER REPAIR (RR-L) \| ENGINE HOOD REPAIR \| DOOR REPAIR (FR-R) \| DOOR REPAIR (RR-L) \| FENDER REPAIR (FR-L) \| BUMPER REPAIR (RR) \| BUMPER REPAIR (FR) \| FENDER REPAIR (FR-R) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | DE 1305 LY | TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ | 2016 | AT | 2393 | PUTIH | RP293.000.000 | SOLAR | 152307 | C | C | C | 14 HARI KERJA | - T/A | **KWT. BLANKO** T/A | **FAKTUR** T/A | **FC. KTP** T/A |
| | | | | | | | | | | | | | | | **KEUR** T/A | **SPH** T/A | **FORM A** T/A |
| SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC PAK AGUNG +62 853-9857-5358 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | DT 1979 FG | TOYOTA AVANZA | 2010 | MT | 1298 | SILVER METALIK | RP45.000.000 | BENSIN | 432068 | D | C | D | 14 HARI KERJA | - T/A | **KWT. BLANKO** T/A | **FAKTUR** ADA | **FC. KTP** T/A |
| | | | | | | | | | | | | | | | **KEUR** T/A | **SPH** T/A | **FORM A** T/A |
| NOPOL PADA FISIK T/A // SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC AHMAD 082345278181 IKRAM 085241587738// ADA BEKAS TYPE X PADA PENULISAN NOPOL BARU DI BPKB // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | DD 1061 UL | SUZUKI ERTIGA SDX | 2012 | MT | 1373 | ABU ABU METALIK | RP62.000.000 | BENSIN | 291505 | D | C | C | 14 HARI KERJA | - T/A | **KWT. BLANKO** T/A | **FAKTUR** ADA | **FC. KTP** T/A |
| | | | | | | | | | | | | | | | **KEUR** T/A | **SPH** T/A | **FORM A** T/A |
| SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC ASRUL 085656933408 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | DB 8114 LG | DAIHATSU GRAN MAX BLIND VAN | 2018 | MT | 1298 | HITAM | RP51.000.000 | BENSIN | 0 | - | - | - | 14 HARI KERJA | - T/A | **KWT. BLANKO** T/A | **FAKTUR** ADA | **FC. KTP** T/A |
| | | | | | | | | | | | | | | | **KEUR** T/A | **SPH** T/A | **FORM A** T/A |
| UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. FERDY 0822-4916-6365 // CS PUSAT 081188089292// UNIT TERSEBUT AKAN DIKENAKAN BIAYA PARKIR SEBESAR RP17.857 PER HARI APABILA PENGAMBILAN UNIT MELEWATI BATAS WAKTU 14 HARI KALENDER SETELAH BIDDER MEMENANGKAN UNIT // MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, AC TIDAK DINGIN, BUMPER BELAKANG T/A, KNALPOT IMITASI, HEAD UNIT IMITASI, COVER JOK SOBEK, COVER DOORTRIM IMITASI, MESIN REMBES OLI, PLAFON T/A//RIM (SPARE) \| RIM (RR-L) \| RIM (FR-L) \| RIM (FR-R) \| ENGINE SERVICES (LIGHT) \| GASKET CYLINDER HEAD \| GASKET COVER HEAD \| CLUTCH PLATE \| TIRE (RR-L) \| TIRE (FR-L) \| RIM (RR-R) \| TIRE (SPARE) \| FAN BELT \| CLUTCH BEARING \| TIRE (RR-R) \| TIRE (FR-R) \| MUFFLER \| AIRCON EVAPORATOR \| BRAKE MASTER \| BRAKE PAD (RR) \| RADIATOR FAN \| RADIATOR \| BATTERY \| BRAKE PAD (FR) \| SPARK PLUG(S) \| INJECTOR/CARPET FLOOR (FR-L) \| CARPET FLOOR (FR-R) \| INTERIOR SALOON \| BOLT CRANE AND JACK \| CARPET FLOOR (RR) \| CARPET \| AIRCON PANEL \| TOOL KIT \| CARPET FLOOR (MID) \| CEILING TRIM \| HEAD UNIT/EMBLEM \| WINDSHIELD WIPER \| RIM COVER (RR-L) \| RIM COVER (RR-R) \| RIM COVER (FR-R) \| RIM COVER (FR-L) \| TAILLIGHT (RR-L) \| ANTENNA \| TURN LAMP (RR-L) \| TAILLIGHT (RR-R) \| TURN LAMP (RR-R) \| TURN LAMP (FR-R) \| TURN LAMP (FR-L) \| HEADLIGHT (FR-L) \| HEADLIGHT (FR-R) \| SIDE SKIRT REPAIR (L) \| SIDE SKIRT REPAIR (R) \| DOOR REPAIR (FR-R) \| DOOR REPAIR (RR-R) \| DOOR REPAIR (FR-L) \| DOOR REPAIR (RR-L) \| DOOR REPAIR (TRUNK) \| BUMPER REPLACE (RR) \| FENDER REPAIR (RR-L) \| FENDER REPAIR (RR-R) \| BUMPER REPAIR (FR) \| FENDER REPAIR (FR-R) \| FENDER REPAIR (FR-L) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS | | | | | | | | | | | | | | | | |