Daftar Lelang Floor Mobil - LELANG ONLINE VAGANZA TIMUR | 16/11/2026 (92)
KOTA LELANG ONLINE VAGANZA TIMUR (LOV) / -

KATALOG INI HANYA SEBAGAI PANDUAN SAJA. BUKAN SEBAGAI PEDOMAN ATAU SEBAGAI BAHAN ACUAN COMPLAIN
SmartBID melelang unit apa adanya, peserta lelang wajib melakukan cek fisik kendaraan dan dokumen dengan sebaik-baiknya. Pemenang lelang telah dianggap sudah memahami kondisi dan dokumen kendaraan yang telah dimenangkan. Deposit dan pelunasan unit Lelang SmartBID hanya melalui transfer Bank Central Asia, Tbk (BCA) a/n PT. Anugerah Lelang Indonesia, nomor rekening : 4688897988 (Sidoarjo), 4686088588 (Semarang), 4687088688 (Tangerang), 4688670088 (Makassar) .

Note:
Setiap unit dikenakan biaya administrasi sebesar: **Rp. 3.500.000,-**
Khusus untuk unit dengan harga terbentuk di atas **Rp. 350.000.000,**- dikenakan admin fee 1% dari harga terbentuk.

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
1	DT 8353 AM	HINO XZU349R	2022	MT	4009	HIJAU	RP123.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2026-10-12	**KWT. BLANKO** T/A	**FAKTUR** ADA	**FC. KTP** T/A
															KEUR T/A	**SPH** T/A	**FORM A** T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI PIC BPK. FERDY 0822-4916-6365 //CS PUSAT 081188089292// CAB. MOROWALI, BUNGI, BUNGKI TENGAH, MOROWALI, SULAWESI TENGAH // MESIN TIDAK BERFUNGSI, DINAMO STARTER RUSAK, INDIKATOR CEK ENGINE MENYALA, BAN CADANGAN T/A, HEAD UNIT T/A, ALAT MOBIL T/A, DUMP PENYOK, ACCU RUSAK, DASHBOARD TIDAK LENGKAP, SETIR IMITASI, TUAS PERSNELING IMITASI, COVER PLAFON IMITASI, LANTAI KABIN BERKARAT & KEROPOS, JOK SOBEK, MESIN REMBES OLI//CEK ENGINE LIGHT	SPRING (RR)	RIM (SPARE)	ENGINE SERVICES (LIGHT)	TIRE (RR-R) OUT	DYNAMO STARTER	GASKET COVER HEAD	AIR FILTER	COIL IGNITION	GASKET CYLINDER HEAD	TIRE (FR-L)	TIRE (RR-L) IN	SPARK PLUG(S)	SPRING (FR)	BRAKE PAD (FR)	TIRE (RR-L) OUT	RADIATOR	TIRE (RR-R) IN	FAN BELT	TIRE (SPARE)	CLUTCH PLATE	BATTERY	BRAKE MASTER	BRAKE PAD (RR)	INJECTOR	RADIATOR FAN	TIRE (FR-R)/GEAR LEVER COVER	CARPET	BOLT CRANE AND JACK	TOOL KIT	REAR VIEW MIRROR	CEILING TRIM	INTERIOR SALOON	HEAD UNIT	CARSEAT (FR-L)	CARSEAT (FR-R)	STEERING-WHEEL	DASHBOARD/HEADLIGHT (FR-L)	HEADLIGHT (FR-R)	TURN LAMP (RR-R)	ANTENNA	CARGO PANEL REPAIR (RR)	FOG LAMP (R)	TAILLIGHT (RR-R)	TURN LAMP (FR-L)	FRONT PANEL REPAIR	TURN LAMP (FR-R)	DOOR REPAIR (FR-L)	WINDSHIELD WIPER	TAILLIGHT (RR-L)	CABIN REPAIR	TURN LAMP (RR-L)	BUMPER REPAIR (FR)	MIRROR (L)	MIRROR (R)	DOOR REPAIR (FR-R)	FOG LAMP (L)	EMBLEM	ROOF REPAIR	CARGO PANEL REPAIR (DECK) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																
2	DG 8559 NB	TOYOTA HILUX 2.4G DC	2019	MT	2393	PUTIH	RP88.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	**KWT. BLANKO** T/A	**FAKTUR** ADA	**FC. KTP** T/A
															KEUR T/A	**SPH** T/A	**FORM A** T/A
PEMENANG LELANG WAJIB TANDA TANGAN SURAT PERNYATAAN BERMATERAI // NOPOL FISIK T/A // 1 DIGIT NOSIN BELAKANG TIDAK TERBACA JELAS // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI PIC BPK FAHMI/BPK. USMAN 0821-8761-0965 / 0823-9133-7272 // CS PUSAT 081188089292// JL. SKOLA BINA KARYA, DESA PITU, KECAMATAN TOBELO TENGAH, KABUPATEN HALMAHERA UTARA, PROVINSI MALUKU UTARA 97762 // UNIT TERSEBUT AKAN DIKENAKAN BIAYA PARKIR SEBESAR RP17.857 PER HARI APABILA PENGAMBILAN UNIT MELEWATI BATAS WAKTU 14 HARI KALENDER SETELAH BIDDER MEMENANGKAN UNIT // MESIN TIDAK BERFUNGSI (TERBONGKAR),(SATU ANGKA DI NO MESIN MEMUDAR) KOMPONEN MESIN TIDAK LENGKAP, BUMPER DEPAN RUSAK, BAK BERKARAT & PENYOK, VELG IMITASI, BAN GUNDUL, ACCU T/A, BODY TERGORES & PENYOK, BAN CADANGAN T/A, HEAD UNIT T/A, ALAT MOBIL T/A, SPEEDOMETER T/A, DASHBOARD TIDAK LENGKAP, HEADREST TIDAK LENGKAP//GEAR BOX	CEK ENGINE LIGHT	COIL IGNITION	GASKET CYLINDER HEAD	RIM (RR-R)	RIM (SPARE)	GEAR BOX OVERHAUL	SPRING (RR)	RIM (FR-L)	RIM (FR-R)	TIRE (SPARE)	AIRCON EVAPORATOR	TIRE (FR-L)	TIRE (RR-R)	GASKET COVER HEAD	ENGINE BLOCK	ENGINE SERVICES (HEAVY)	RADIATOR FAN	TIRE (FR-R)	SPRING (FR)	RIM (RR-L)	POWER STEERING	TIRE (RR-L)	SPARE KEY (IMMOBILIZER)	CLUTCH PLATE	BRAKE PAD (FR)	AIR FILTER	RADIATOR	DINAMO STARTER	ENGINE BLOCK HEAD	MUFFLER	FAN BELT	RACK STEER	BRAKE PAD (RR)	BRAKE MASTER	DYNAMO STARTER	ENGINE MOUNTING	INJECTOR	SPARK PLUG(S)	REMOTE	BATTERY/CEILING LAMP (FR)	BOLT CRANE AND JACK	CARPET	TOOL KIT	HEADREST (RR-L)	CEILING TRIM	INTERIOR SALOON	GEAR LEVER COVER	AIRCON PANEL	HEAD UNIT	STEERING-WHEEL	SPEEDOMETER	DASHBOARD/ANTENNA	EMBLEM	TAILLIGHT (RR-R)	RIM COVER (RR-L)	RIM COVER (RR-R)	SIDE SKIRT REPAIR (R)	RIM COVER (FR-R)	MIRROR (R)	TURN LAMP (FR-L)	LICENSE PLAT	DOOR REPAIR (RR-L)	CARGO PANEL REPAIR (DECK)	TURN LAMP (FR-R)	CARGO PANEL REPAIR (RR)	CARGO PANEL REPAIR (RR-L)	TURN LAMP (RR-L)	TURN LAMP (RR-R)	CARGO PANEL REPAIR (RR-R)	DOOR REPAIR (FR-R)	ENGINE HOOD REPAIR	FOG LAMP (R)	ROOF REPAIR	FOG LAMP (L)	GRILLES	HEADLIGHT (FR-R)	MIRROR (L)	DOOR REPAIR (FR-L)	TAILLIGHT (RR-L)	SIDE SKIRT REPAIR (L)	RIM COVER (FR-L)	WINDSHIELD WIPER	DOOR REPAIR (RR-R)	FENDER REPAIR (FR-L)	FENDER REPAIR (FR-R)	HEADLIGHT (FR-L)	BUMPER REPAIR (FR) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																
3	DD 8611 FC	ISUZU NMR 71T HD 6.1	2018	MT	4570	PUTIH	RP172.000.000	SOLAR	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2025-01-14	**KWT. BLANKO** T/A	**FAKTUR** ADA	**FC. KTP** T/A
															KEUR T/A	**SPH** T/A	**FORM A** T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI PIC BPK. ANDIRMAWANSYAH 0852-9971-7153 / CS PUSAT 081188089292// JL. TRANS SULAWESI, KEL. BERINGIN JAYA, KEC. TOMONI, KAB. LUWU TIMUR // UNIT TERSEBUT AKAN DIKENAKAN BIAYA PARKIR SEBESAR RP17.857 PER HARI APABILA PENGAMBILAN UNIT MELEWATI BATAS WAKTU 14 HARI KALENDER SETELAH BIDDER MEMENANGKAN UNIT // MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, KLAKSON T/A, BAN CADANGAN T/A, HEAD UNIT T/A, ALAT MOBIL T/A, LANTAI DUMP BERKARAT & KEROPOS, MESIN REMBES OLI, TUAS PERSNELING IMITASI, KONDISI BAN GUNDUL, COVER JOK IMITASI, DASHBOARD TIDAK LENGKAP//TIRE (FR-L)	TIRE (RR-L) OUT	TIRE (RR-L) IN	CLUTCH PLATE	TIRE (RR-R) OUT	AIR FILTER	TIRE (SPARE)	COIL IGNITION	GASKET CYLINDER HEAD	TIRE (FR-R)	GASKET COVER HEAD	RIM (SPARE)	BRAKE MASTER	RADIATOR FAN	SPRING (FR)	SPRING (RR)	RADIATOR	FAN BELT	SPARK PLUG(S)	ENGINE SERVICES (LIGHT)	BATTERY	INJECTOR	BRAKE PAD (RR)	BRAKE PAD (FR)	TIRE (RR-R) IN/CEILING TRIM	GEAR LEVER COVER	CEILING LAMP (FR)	TOOL KIT	INTERIOR SALOON	DASHBOARD	BOLT CRANE AND JACK	CARPET	HEAD UNIT/SIDE SKIRT REPAIR (L)	TAILLIGHT (RR-R)	SIDE SKIRT REPAIR (R)	TAILLIGHT (RR-L)	MIRROR (R)	MIRROR (L)	ANTENNA	HEADLIGHT (FR-L)	TURN LAMP (RR-L)	CARGO PANEL REPAIR (RR-L)	WINDSHIELD WIPER	ROOF REPAIR	CARGO PANEL REPAIR (RR)	HEADLIGHT (FR-R)	EMBLEM	FOG LAMP (R)	TURN LAMP (RR-R)	CARGO PANEL REPAIR (DECK)	CARGO PANEL REPAIR (RR-R)	FOG LAMP (L)	FRONT PANEL REPAIR	TURN LAMP (FR-L)	TURN LAMP (FR-R)	DOOR REPAIR (FR-L)	DOOR REPAIR (FR-R)	BUMPER REPAIR (FR) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																
4	B 2475 BIS	TOYOTA CALYA 1.2 G M/T	2019	MT	1198	ABU ABU METALIK	RP55.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2022-12-09	**KWT. BLANKO** T/A	**FAKTUR** T/A	**FC. KTP** T/A
															KEUR T/A	**SPH** T/A	**FORM A** T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
HANYA ADA NOTICE PAJAK STNK T/A // PEMENANG LELANG WAJIB TANDA TANGAN SURAT PERNYATAAN BERMATERAI // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. DEDY PAKPAHAN 0812 7358 6232 / CS PUSAT 081188089292// UNIT TERSEBUT AKAN DIKENAKAN BIAYA PARKIR SEBESAR RP17.857 PER HARI APABILA PENGAMBILAN UNIT MELEWATI BATAS WAKTU 14 HARI KALENDER SETELAH BIDDER MEMENANGKAN UNIT // MESIN TIDAK BERFUNGSI (TERBONGKAR),(SATU ANGKA DI NO MESIN MEMUDAR) KOMPONEN MESIN TIDAK LENGKAP, BUMPER DEPAN RUSAK, BAK BERKARAT & PENYOK, VELG IMITASI, BAN GUNDUL, ACCU T/A, BODY TERGORES & PENYOK, BAN CADANGAN T/A, HEAD UNIT T/A, ALAT MOBIL T/A, SPEEDOMETER T/A, DASHBOARD TIDAK LENGKAP, HEADREST TIDAK LENGKAP//GEAR BOX | CEK ENGINE LIGHT | COIL IGNITION | GASKET CYLINDER HEAD | RIM (RR-R) | RIM (SPARE) | GEAR BOX OVERHAUL | SPRING (RR) | RIM (FR-L) | RIM (FR-R) | TIRE (SPARE) | AIRCON EVAPORATOR | TIRE (FR-L) | TIRE (RR-R) | GASKET COVER HEAD | ENGINE BLOCK | ENGINE SERVICES (HEAVY) | RADIATOR FAN | TIRE (FR-R) | SPRING (FR) | RIM (RR-L) | POWER STEERING | TIRE (RR-L) | SPARE KEY (IMMOBILIZER) | CLUTCH PLATE | BRAKE PAD (FR) | AIR FILTER | RADIATOR | DINAMO STARTER | ENGINE BLOCK HEAD | MUFFLER | FAN BELT | RACK STEER | BRAKE PAD (RR) | BRAKE MASTER | DYNAMO STARTER | ENGINE MOUNTING | INJECTOR | SPARK PLUG(S) | REMOTE | BATTERY/CEILING LAMP (FR) | BOLT CRANE AND JACK | CARPET | TOOL KIT | HEADREST (RR-L) | CEILING TRIM | INTERIOR SALOON | GEAR LEVER COVER | AIRCON PANEL | HEAD UNIT | STEERING-WHEEL | SPEEDOMETER | DASHBOARD/ANTENNA | EMBLEM | TAILLIGHT (RR-R) | RIM COVER (RR-L) | RIM COVER (RR-R) | SIDE SKIRT REPAIR (R) | RIM COVER (FR-R) | MIRROR (R) | TURN LAMP (FR-L) | LICENSE PLAT | DOOR REPAIR (RR-L) | CARGO PANEL REPAIR (DECK) | TURN LAMP (FR-R) | CARGO PANEL REPAIR (RR) | CARGO PANEL REPAIR (RR-L) | TURN LAMP (RR-L) | TURN LAMP (RR-R) | CARGO PANEL REPAIR (RR-R) | DOOR REPAIR (FR-R) | ENGINE HOOD REPAIR | FOG LAMP (R) | ROOF REPAIR | FOG LAMP (L) | GRILLES | HEADLIGHT (FR-R) | MIRROR (L) | DOOR REPAIR (FR-L) | TAILLIGHT (RR-L) | SIDE SKIRT REPAIR (L) | RIM COVER (FR-L) | WINDSHIELD WIPER | DOOR REPAIR (RR-R) | FENDER REPAIR (FR-L) | FENDER REPAIR (FR-R) | HEADLIGHT (FR-L) | BUMPER REPAIR (FR) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																
5	DW 1462 MG	TOYOTA INNOVA G	2012	MT	1998	SILVER METALIK	RP64.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2025-12-20	**KWT. BLANKO** T/A	**FAKTUR** T/A	**FC. KTP** T/A
															KEUR T/A	**SPH** T/A	**FORM A** T/A
FAKTUR BERUPA COPY LEGALISIR // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. ANDI ANDIRMAWANSAH 0853-1403-0379 / CS PUSAT 081188089292// UNIT TERSEBUT AKAN DIKENAKAN BIAYA PARKIR SEBESAR RP17.857 PER HARI APABILA PENGAMBILAN UNIT MELEWATI BATAS WAKTU 14 HARI KALENDER SETELAH BIDDER MEMENANGKAN UNIT // MESIN BERFUNGSI, ACCU SUAK, BODY TERGORES & PENYOK, ALARM T/A, AC TIDAK DINGIN, ALAT MOBIL T/A, KACA BELAKANG T/A, SETIR IMITASI, HEAD UNIT IMITASI, TUAS PERSNELING IMITASI, PLAFON IMITASI, SEATBELT TIDAK LENGKAP, CONSOLE BOX T/A, KACA SPION KIRI IMITASI, SPARKBOARD T/A, VELG IMITASI//WHEEL BEARING (RR) | WHEEL BEARING (FR) | CLUTCH PLATE | RIM (SPARE) | RACK STEER | TIRE (SPARE) | TIRE (RR-L) | REMOTE | RIM (RR-L) | GASKET COVER HEAD | GASKET CYLINDER HEAD | TIRE (FR-R) | AIRCON EVAPORATOR | BRAKE MASTER | BRAKE PAD (FR) | SPARK PLUG(S) | RIM (FR-L) | SPRING (RR) | RIM (RR-R) | RADIATOR FAN | SPRING (FR) | CLUTCH BEARING | TIRE (RR-R) | ENGINE SERVICES (LIGHT) | TIRE (FR-L) | INJECTOR | RADIATOR | SHOCBREAKERS (FR) | BRAKE PAD (RR) | SHOCBREAKERS (RR) | RIM (FR-R) | FAN BELT | BATTERY/SUNVISOR L | CONSOLE BOX | HORN | CARPET FLOOR (MID) | SUNVISOR R | CARPET FLOOR (RR) | BOLT CRANE AND JACK | INTERIOR SALOON | CARPET FLOOR (FR-L) | INTERIOR MIRROR | SEATBELT (RR-L) | CARPET FLOOR (FR-R) | SEATBELT (RR-R) | TOOL KIT | CARPET | CEILING TRIM | CEILING LAMP (FR) | CEILING LAMP (RR) | GEAR LEVER COVER | STEERING-WHEEL | HEAD UNIT | DASHBOARD | AIRCON PANEL/TURN LAMP (RR-R) | RIM COVER (RR-R) | RIM COVER (FR-R) | RIM COVER (RR-L) | RIM COVER (FR-L) | TAILLIGHT (RR-R) | FOG LAMP (R) | ANTENNA | BACK GLASS | TAILLIGHT (RR-L) | HEADLIGHT (FR-L) | TURN LAMP (FR-L) | FOG LAMP (L) | LICENSE PLATE | TURN LAMP (RR-L) | WINDSHIELD WIPER | TURN LAMP (FR-R) | HEADLIGHT (FR-R) | ELECTRIC MIRROR (L) | MIRROR (R) | SIDE SKIRT REPAIR (R) | MIRROR (L) | ROOF REPAIR | SIDE SKIRT REPAIR (L) | DOOR REPAIR (TRUNK) | DOOR REPAIR (RR-L) | DOOR REPAIR (FR-R) | ENGINE HOOD REPAIR | DOOR REPAIR (RR-R) | DOOR REPAIR (FR-L) | FENDER REPAIR (RR-R) | FENDER REPAIR (FR-R) | FENDER REPAIR (FR-L) | BUMPER REPAIR (RR) | FENDER REPAIR (RR-L) | BUMPER REPAIR (FR) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																
6	DK 1454 DF	DAIHATSU XENIA 1.3 X	2017	MT	1329	HITAM METALIK	RP73.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	**KWT. BLANKO** T/A	**FAKTUR** ADA	**FC. KTP** T/A
															KEUR T/A	**SPH** T/A	**FORM A** T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. AGUS 0823-4704-2525 / CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES & SEBAGIAN PENYOK, JOK BARIS KETIGA T/A, ALAT MOBIL T/A, HEAD UNIT IMITASI, HEADREST TIDAK LENGKAP, MESIN REMBES OLI, KARET SETIR TERKELUPAS//BRAKE PAD (RR) | GASKET CYLINDER HEAD | CLUTCH PLATE | TIRE (FR-R) | SPRING (FR) | TIRE (RR-R) | INJECTOR | FAN BELT | REMOTE | ENGINE SERVICES (LIGHT) | GASKET COVER HEAD | BRAKE PAD (FR) | SPRING (RR) | RACK STEER | TIRE (RR-L) | AIRCON EVAPORATOR | TIRE (SPARE) | RADIATOR | SPARK PLUG(S) | TIRE (FR-L) | BRAKE MASTER | RADIATOR FAN | BATTERY | CLUTCH BEARING/CARPET FLOOR (FR-R) | CARPET FLOOR (FR-L) | CARPET FLOOR (MID) | AIRCON PANEL | CARPET FLOOR (RR) | HEADREST (FR-R) | HEADREST (RR-L) | BOLT CRANE AND JACK | HEADREST (RR-R) | INTERIOR SALOON | HEADREST (FR-L) | CARSEAT (RR-R) | TOOL KIT | CARSEAT (RR-L) | CARPET | HEAD UNIT/MIRROR (L) | FOG LAMP (R) | FOG LAMP (L) | DOOR REPAIR (TRUNK) | TURN LAMP (FR-L) | MIRROR (R) | ENGINE HOOD REPAIR | SIDE SKIRT REPAIR (L) | DOOR REPAIR (RR-L) | SIDE SKIRT REPAIR (R) | TURN LAMP (FR-R) | DOOR REPAIR (RR-R) | DOOR REPAIR (FR-L) | DOOR REPAIR (FR-R) | BUMPER REPAIR (FR) | FENDER REPAIR (FR-R) | WINDSHIELD WIPER | FENDER REPAIR (RR-R) | FENDER REPAIR (RR-L) | FENDER REPAIR (FR-L) | BUMPER REPAIR (RR) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																
7	DP 1754 KH	DAIHATSU SIGRA D	2021	MT	998	SILVER METALIK	RP78.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2025-12-03	**KWT. BLANKO** T/A	**FAKTUR** ADA	**FC. KTP** T/A
															KEUR T/A	**SPH** T/A	**FORM A** T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. PAUL 0823-1581-4593 / CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, ALARM T/A, ALAT MOBIL T/A, SPARKBOARD T/A//SPRING (FR) | TIRE (RR-R) | SPRING (RR) | GASKET CYLINDER HEAD | TIRE (SPARE) | GASKET COVER HEAD | TIRE (FR-R) | TIRE (RR-L) | TIRE (FR-L) | ENGINE SERVICES (LIGHT) | REMOTE | WHEEL BEARING (FR) | FAN BELT | WHEEL BEARING (RR) | CLUTCH PLATE | CLUTCH BEARING | RADIATOR FAN | BRAKE PAD (RR) | BRAKE MASTER | AIRCON EVAPORATOR | RADIATOR | BRAKE PAD (FR) | SPARK PLUG(S) | INJECTOR | BATTERY/CARPET FLOOR (MID) | CARPET FLOOR (RR) | CEILING TRIM | CARPET FLOOR (FR-R) | CARPET FLOOR (FR-L) | INTERIOR SALOON | BOLT CRANE AND JACK | TOOL KIT | AIRCON PANEL | CARPET/DOOR REPAIR (FR-R) | DOOR REPAIR (FR-L) | FOG LAMP (L) | FOG LAMP (R) | TURN LAMP (FR-R) | TURN LAMP (RR-L) | EMBLEM | RIM COVER (RR-L) | TAILLIGHT (RR-R) | WINDSHIELD WIPER | TURN LAMP (FR-L) | ENGINE HOOD REPAIR | TURN LAMP (RR-R) | FENDER REPAIR (RR-R) | MIRROR (L) | TAILLIGHT (RR-L) | SIDE SKIRT REPAIR (R) | FENDER REPAIR (RR-L) | BUMPER REPAIR (FR) | FENDER REPAIR (FR-L) | FENDER REPAIR (FR-R) | BUMPER REPAIR (RR) | MIRROR (R) | SIDE SKIRT REPAIR (L) | DOOR REPAIR (TRUNK) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																
8	DB 1917 GM	NISSAN MARCH 1.2	2011	AT	-	HITAM	RP36.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	**KWT. BLANKO** T/A	**FAKTUR** T/A	**FC. KTP** T/A
															KEUR T/A	**SPH** T/A	**FORM A** T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// PIC BPK. FERDY 0822-4916-6365// DESA BIAK, KEC. LUWUK UTARA, KAB. BANGGAI, PROV. SULAWESI TENGAH 94771 // MESIN TIDAK BERFUNGSI, BODY TERGORES, ALAT MOBIL T/A, TRANSMISI TERLEPAS (TIDAK LENGKAP), JOK SOBEK, MESIN REMBES OLI, BAN CADANGAN T/A, ALARM T/A//GEAR BOX OVERHAUL | TIRE (RR-R) | RADIATOR FAN | FAN BELT | TIRE (FR-L) | GASKET COVER HEAD | ENGINE SERVICES (LIGHT) | RIM (RR-R) | CLUTCH PLATE | AIRCON EVAPORATOR | SPRING (RR) | TIRE (RR-L) | RIM (SPARE) | SPRING (FR) | TIRE (FR-R) | INJECTOR | SPARK PLUG(S) | TIRE (SPARE) | CLUTCH BEARING | RADIATOR | GASKET CYLINDER HEAD | BRAKE PAD (FR) | BRAKE PAD (RR) | BRAKE MASTER | BATTERY/INTERIOR SALOON | CARPET FLOOR (MID) | CEILING TRIM | CARPET FLOOR (FR-L) | CEILING LAMP (FR) | CARPET | TOOL KIT | BOLT CRANE AND JACK | CARPET FLOOR (FR-R) | CARPET FLOOR (RR) | AIRCON PANEL/WINDSHIELD WIPER | TURN LAMP (FR-R) | FOG LAMP (R) | RIM COVER (RR-L) | TAILLIGHT (RR-R) | FOG LAMP (L) | TURN LAMP (RR-L) | RIM COVER (RR-R) | TAILLIGHT (RR-L) | ROOF REPAIR | MIRROR (R) | MIRROR (L) | EMBLEM | TURN LAMP (RR-R) | TURN LAMP (FR-L) | HEADLIGHT (FR-L) | DOOR REPAIR (RR-R) | RIM COVER (FR-L) | RIM COVER (FR-R) | DOOR REPAIR (TRUNK) | SIDE SKIRT REPAIR (L) | HEADLIGHT (FR-R) | DOOR REPAIR (FR-R) | SIDE SKIRT REPAIR (R) | DOOR REPAIR (FR-L) | FENDER REPAIR (RR-L) | FENDER REPAIR (RR-R) | ENGINE HOOD REPAIR | DOOR REPAIR (RR-L) | BUMPER REPAIR (RR) | FENDER REPAIR (FR-L) | FENDER REPAIR (FR-R) | BUMPER REPAIR (FR)// UNIT DIKENAKAN BIAYA PARKIR SEBESAR RP17.857 PER HARI APABILA PENGAMBILAN UNIT MELEWATI BATAS WAKTU 14 HARI KALENDER SETELAH BIDDER MEMENANGKAN UNIT// //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																

[DICETAK TGL. 14-11-2026]

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
9	DD 8055 BZ	SUZUKI CARRY FUTURA 1.5 PU	2010	MT	-	HITAM	RP29.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	**KWT. BLANKO** T/A	**FAKTUR** T/A	**FC. KTP** T/A
															KEUR T/A	**SPH** T/A	**FORM A** T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// PIC BPK. MARIO 0822-7279-7894// CAB. BULUKUMBA,. JL. KUSUMA BANGSA, KEL. CAILE, KEC. UJUNGBULU, KAB. BULUKUMBA // MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES (CAT ULANG), BAN CADANGAN T/A, HEAD UNIT T/A, ALAT MOBIL T/A, KNALPOT IMITASI, PINTU BAK BELAKANG TERLEPAS, LANTAI BAK BARET, VELG IMITASI, DOORTRIM RUSAK, MESIN REMBES OLI//ENGINE SERVICES (LIGHT) | RIM (SPARE) | RIM (RR-R) | TIRE (SPARE) | CLUTCH PLATE | BRAKE PAD (RR) | FAN BELT | TIRE (FR-L) | RIM (FR-L) | AIR FILTER | RIM (FR-R) | BRAKE MASTER | TIRE (RR-L) | TIRE (RR-R) | SPARK PLUG(S) | BRAKE PAD (FR) | TIRE (FR-R) | RIM (RR-L) | MUFFLER | BATTERY/BOLT CRANE AND JACK | TOOL KIT | SUNVISOR (L) | DOOR TRIM (FR-R) | CARPET | HEAD UNIT | INTERIOR SALOON | DOOR TRIM (FR-L)/SIDE SKIRT REPAIR (R) | HEADLIGHT (FR-L) | SIDE SKIRT REPAIR (L) | EMBLEM | FRONT PANEL REPAIR | BUMPER REPAIR (FR) | CARGO PANEL REPAIR (RR) | DOOR REPAIR (FR-L) | TURN LAMP (FR-L) | CARGO PANEL REPAIR (DECK) | DOOR REPAIR (FR-R) | RIM COVER (FR-R) | WINDSHIELD WIPER | HEADLIGHT (FR-R) | RIM COVER (FR-L) | TURN LAMP (FR-R) | RIM COVER (RR-R) | RIM COVER (RR-L)// //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																
10	DD 1302 MV	TOYOTA AVANZA 1.3 G	2013	MT	-	SILVER METALIK	RP76.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	**KWT. BLANKO** T/A	**FAKTUR** T/A	**FC. KTP** T/A
															KEUR T/A	**SPH** T/A	**FORM A** T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// PIC BPK. ANDIRMAWANSYAH 0852-9971-7153// JL. TRANS SULAWESI, BERINGIN JAYA, KEC. TOMONI, KAB. LUWU TIMUR, PROV. SULAWESI SELATAN 92972 // MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, ALARM T/A, ALAT MOBIL T/A, HEAD UNIT IMITASI, KONDISI BAN GUNDUL, TUAS PERSNELING IMITASI, MESIN REMBES OLI//RIM (SPARE) | GASKET COVER HEAD | TIRE (FR-R) | TIRE (FR-L) | RACK STEER | TIRE (RR-L) | AIRCON EVAPORATOR | ENGINE SERVICES (LIGHT) | BRAKE PAD (FR) | FAN BELT | SPARK PLUG(S) | TIRE (RR-R) | CLUTCH PLATE | GASKET CYLINDER HEAD | CLUTCH BEARING | SPRING (FR) | SPRING (RR) | TIRE (SPARE) | REMOTE | RADIATOR FAN | RADIATOR | BRAKE PAD (RR) | BATTERY | BRAKE MASTER | INJECTOR | RIM (FR-R)/CARPET FLOOR (MID) | TOOL KIT | HEAD UNIT | CEILING LAMP (RR) | CARPET FLOOR (RR) | INTERIOR SALOON | CARPET | BOLT CRANE AND JACK | AIRCON PANEL | CARPET FLOOR (FR-R) | CEILING TRIM | GEAR LEVER COVER | CARPET FLOOR (FR-L) | CEILING LAMP (FR)/DOOR REPAIR (RR-L) | DOOR REPAIR (FR-L) | DOOR REPAIR (FR-R) | DOOR REPAIR (RR-R) | HEADLIGHT (FR-R) | MIRROR (L) | FOG LAMP (R) | WINDSHIELD WIPER | MIRROR (R) | TURN LAMP (RR-L) | EMBLEM | TURN LAMP (FR-R) | RIM COVER (FR-R) | ANTENNA | FOG LAMP (L) | TURN LAMP (FR-L) | TURN LAMP (RR-R) | GRILLES | FENDER REPAIR (RR-R) | SIDE SKIRT REPAIR (L) | SIDE SKIRT REPAIR (R) | TAILLIGHT (RR-L) | HEADLIGHT (FR-L) | TAILLIGHT (RR-R) | DOOR REPAIR (TRUNK) | ENGINE HOOD REPAIR | FENDER REPAIR (RR-L) | FENDER REPAIR (FR-R) | FENDER REPAIR (FR-L) | BUMPER REPAIR (RR) | BUMPER REPAIR (FR)// UNIT DIKENAKAN BIAYA PARKIR SEBESAR RP17.857 PER HARI APABILA PENGAMBILAN UNIT MELEWATI BATAS WAKTU 14 HARI KALENDER SETELAH BIDDER MEMENANGKAN UNIT// //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																
11	DD 1281 ST	TOYOTA AVANZA 1.3 G	2012	MT	-	SILVER METALIK	RP71.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	**KWT. BLANKO** T/A	**FAKTUR** T/A	**FC. KTP** T/A
															KEUR T/A	**SPH** T/A	**FORM A** T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// PIC BPK. PAUL 0823-1581-4593// CAB. TORAJA, LINGKUNGAN BA'TAN PADANG BULE, KEL. BA'TAN, KEC. KESU', KAB. TORAJA UTARA, SUL-SEL // MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES & SEBAGIAN PENYOK, ALARM T/A, KLAKSON TIDAK BERFUNGSI, BAN CADANGAN T/A, ALAT MOBIL T/A, HEAD UNIT IMITASI, SPARKBOARD T/A, MESIN REMBES OLI, DOORTRIM BAGASI T/A, JOK SOBEK//RACK STEER | FAN BELT | TIRE (FR-R) | REMOTE | INJECTOR | CLUTCH PLATE | TIRE (RR-R) | AIRCON EVAPORATOR | TIRE (FR-L) | ENGINE SERVICES (LIGHT) | BRAKE MASTER | RADIATOR | RADIATOR FAN | SPRING (FR) | CLUTCH BEARING | TIRE (RR-L) | BRAKE PAD (FR) | TIRE (SPARE) | GASKET CYLINDER HEAD | SPRING (RR) | RIM (SPARE) | GASKET COVER HEAD | BRAKE PAD (RR) | SPARK PLUG(S) | BATTERY/TOOL KIT | CARPET FLOOR (FR-L) | CARPET FLOOR (RR) | INTERIOR SALOON | CARPET FLOOR (MID) | HORN | CARPET FLOOR (FR-R) | CEILING LAMP (RR) | BOLT CRANE AND JACK | CARPET | CEILING LAMP (FR) | CEILING TRIM | DOOR TRIM (TRUNK) | AIRCON PANEL | HEAD UNIT/TURN LAMP (FR-R) | DOOR REPAIR (RR-R) | FOG LAMP (R) | MIRROR (R) | ANTENNA | WINDSHIELD WIPER | EMBLEM | TAILLIGHT (RR-L) | DOOR REPAIR (TRUNK) | SIDE SKIRT REPAIR (L) | DOOR REPAIR (FR-R) | RIM COVER (FR-L) | TURN LAMP (FR-L) | HEADLIGHT (FR-L) | TURN LAMP (RR-L) | LICENSE PLATE | FOG LAMP (L) | HEADLIGHT (FR-R) | SIDE SKIRT REPAIR (R) | TURN LAMP (RR-R) | RIM COVER (FR-R) | TAILLIGHT (RR-R) | FENDER REPAIR (FR-R) | MIRROR (L) | ENGINE HOOD REPAIR | BUMPER REPAIR (RR) | BUMPER REPAIR (FR) | FENDER REPAIR (RR-R) | FENDER REPAIR (RR-L) | FENDER REPAIR (FR-L)// //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																
12	DD 1722 LG	DAIHATSU AYLA 1.0 X	2020	MT	-	HITAM	RP83.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	**KWT. BLANKO** T/A	**FAKTUR** T/A	**FC. KTP** T/A
															KEUR T/A	**SPH** T/A	**FORM A** T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// PIC BPK. RUDOLF 0812-4270-3822 BPK. NIZAR 0812-4466-5213// CAB. MOROWALI, BUNGI, BUNGKI TENGAH, MOROWALI, SULAWESI TENGAH // MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, ALARM T/A, BAN CADANGAN T/A, ALAT MOBIL T/A, HEADREST TIDAK LENGKAP, JOK SOBEK, MESIN REMBES OLI//TIRE (FR-R) | ENGINE SERVICES (LIGHT) | GASKET CYLINDER HEAD | WHEEL BEARING (FR) | WHEEL BEARING (RR) | TIRE (SPARE) | CLUTCH PLATE | TIRE (RR-L) | SPRING (RR) | RIM (SPARE) | TIRE (RR-R) | FAN BELT | SPRING (FR) | GASKET COVER HEAD | TIRE (FR-L) | CLUTCH BEARING | REMOTE | RADIATOR FAN | RADIATOR | BRAKE PAD (RR) | AIRCON EVAPORATOR | BRAKE PAD (FR) | BRAKE MASTER | INJECTOR | SPARK PLUG(S) | BATTERY/CARPET FLOOR (RR) | INTERIOR SALOON | CARPET FLOOR (FR-R) | HEADREST (RR-R) | TOOL KIT | CEILING TRIM | CARPET | BOLT CRANE AND JACK | CEILING LAMP (FR) | CARPET FLOOR (FR-L) | CARPET FLOOR (MID) | AIRCON PANEL/TURN LAMP (RR-L) | TURN LAMP (RR-R) | DOOR REPAIR (RR-R) | MIRROR (L) | WINDSHIELD WIPER | EMBLEM | HEADLIGHT (FR-L) | ENGINE HOOD REPAIR | DOOR REPAIR (TRUNK) | TURN LAMP (FR-R) | TURN LAMP (FR-L) | SIDE SKIRT REPAIR (L) | DOOR REPAIR (FR-L) | MIRROR (R) | SIDE SKIRT REPAIR (R) | FENDER REPAIR (RR-R) | DOOR REPAIR (FR-R) | DOOR REPAIR (RR-L) | HEADLIGHT (FR-R) | BUMPER REPAIR (RR) | FENDER REPAIR (FR-L) | FENDER REPAIR (FR-R) | FENDER REPAIR (RR-L) | BUMPER REPAIR (FR)// //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																
13	DP 1101 FF	TOYOTA AVANZA 1.3 G	2012	MT	-	PUTIH	RP76.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	**KWT. BLANKO** T/A	**FAKTUR** T/A	**FC. KTP** T/A
															KEUR T/A	**SPH** T/A	**FORM A** T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// PIC BPK. PAUL 0823-1581-4593// CAB. TORAJA, LINGKUNGAN BA'TAN PADANG BULE, KEL. BA'TAN, KEC. KESU', KAB. TORAJA UTARA, SUL-SEL // MESIN BERFUNGSI, NOMOR RANGKA KEROPOS, BODY TERGORES, ALARM T/A, KLAKSON TIDAK BERFUNGSI, BAN CADANGAN T/A, HEAD UNIT T/A, ALAT MOBIL T/A, HEADREST TIDAK LENGKAP, COVER PLAFON T/A, SEATBELT TIDAK LENGKAP, TUAS PERSNELING IMITASI, CONSOLE BOX T/A, SPARKBOARD T/A, MESIN REMBES OLI, COVER SPION T/A//SHOCBREAKERS (FR)	SHOCBREAKERS (RR)	GASKET CYLINDER HEAD	MUFFLER	SPRING (RR)	RIM (SPARE)	SPRING (FR)	GASKET COVER HEAD	TIRE (SPARE)	TIRE (RR-L)	TIRE (RR-R)	TIRE (FR-R)	TIRE (FR-L)	ENGINE SERVICES (LIGHT)	REMOTE	FAN BELT	CLUTCH BEARING	CLUTCH PLATE	RADIATOR	RADIATOR FAN	RACK STEER	BRAKE MASTER	AIRCON EVAPORATOR	BRAKE PAD (RR)	BRAKE PAD (FR)	INJECTOR	SPARK PLUG(S)	BATTERY/GEAR LEVER COVER	CARPET FLOOR (MID)	CARPET FLOOR (FR-R)	CONSOLE BOX	BOLT CRANE AND JACK	SEATBELT (RR-R)	CARPET FLOOR (RR)	CARPET FLOOR (FR-L)	HEADREST (FR-L)	HORN	INTERIOR SALOON	CEILING LAMP (RR)	TOOL KIT	HEADREST (FR-R)	CEILING TRIM	AIRCON PANEL	CARPET	HEAD UNIT	CEILING LAMP (FR)/GRILLES	ANTENNA	EMBLEM	LICENSE PLATE	WINDSHIELD WIPER	RIM COVER (FR-L)	RIM COVER (RR-R)	RIM COVER (RR-L)	RIM COVER (FR-R)	TURN LAMP (RR-R)	FOG LAMP (R)	TAILLIGHT (RR-R)	TURN LAMP (RR-L)	FOG LAMP (L)	TURN LAMP (FR-L)	TAILLIGHT (RR-L)	HEADLIGHT (FR-L)	HEADLIGHT (FR-R)	TURN LAMP (FR-R)	DOOR REPAIR (FR-L)	ROOF REPAIR	MIRROR (L)	SIDE SKIRT REPAIR (R)	DOOR REPAIR (TRUNK)	DOOR REPAIR (FR-R)	DOOR REPAIR (RR-R)	ENGINE HOOD REPAIR	SIDE SKIRT REPAIR (L)	DOOR REPAIR (RR-L)	FENDER REPAIR (RR-L)	FENDER REPAIR (FR-R)	FENDER REPAIR (RR-R)	MIRROR (R)	BUMPER REPAIR (RR)	FENDER REPAIR (FR-L)	BUMPER REPAIR (FR)// //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS		
14	DD 1538 SQ	TOYOTA AGYA E	2016	MT	-	PUTIH	RP56.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	**KWT. BLANKO** T/A	**FAKTUR** T/A	**FC. KTP** T/A
															KEUR T/A	**SPH** T/A	**FORM A** T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// PIC BPK. MARIO 0822-7279-7894// CAB. BULUKUMBA,. JL. KUSUMA BANGSA, KEL. CAILE, KEC. UJUNGBULU, KAB. BULUKUMBA // UNIT EX-LAKA LANTAS, MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES & SEBAGIAN PENYOK, SETIR IMITASI, HEAD UNIT IMITASI, HEADREST TIDAK LENGKAP, BAN CADANGAN T/A, ALAT MOBIL T/A, MESIN REMBES OLI//TIRE (RR-L)	TIRE (RR-R)	TIRE (SPARE)	L-APRON	BRAKE PAD (FR)	TIRE (FR-R)	AIRCON EVAPORATOR	AIRBAG	FAN BELT	ENGINE SERVICES (LIGHT)	BRAKE PAD (RR)	TIRE (FR-L)	CLUTCH BEARING	CLUTCH PLATE	SPARK PLUG(S)	INJECTOR	RIM (SPARE)	BATTERY/CARPET FLOOR (FR-R)	CARPET FLOOR (FR-L)	CARPET	CARPET FLOOR (RR)	CEILING TRIM	HEADREST (RR-L)	INTERIOR SALOON	CARPET FLOOR (MID)	HEADREST (RR-R)	TOOL KIT	BOLT CRANE AND JACK	AIRCON PANEL	HEAD UNIT	STEERING-WHEEL/DOOR REPAIR (TRUNK)	FOG LAMP (L)	TURN LAMP (RR-R)	TAILLIGHT (RR-R)	HEADLIGHT (FR-R)	TURN LAMP (FR-L)	FENDER REPLACE (FR-L)	FOG LAMP (R)	TAILLIGHT (RR-L)	EMBLEM	HEADLIGHT (FR-L)	TURN LAMP (RR-L)	BUMPER REPLACE (FR)	SIDE SKIRT REPAIR (L)	MIRROR (R)	TURN LAMP (FR-R)	MIRROR (L)	DOOR REPAIR (RR-L)	DOOR REPAIR (FR-L)	SIDE SKIRT REPAIR (R)	WINDSHIELD WIPER	FENDER REPAIR (RR-L)	ENGINE HOOD REPAIR	FENDER REPAIR (FR-R)	BUMPER REPAIR (RR)	FENDER REPAIR (RR-R)// //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																
15	DP 8681 HA	DAIHATSU GRAN MAX PICK-UP	2013	MT	-	HITAM	RP40.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	**KWT. BLANKO** T/A	**FAKTUR** T/A	**FC. KTP** T/A
															KEUR T/A	**SPH** T/A	**FORM A** T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// PIC BPK. RUDOLF 0812-4270-3822 BPK. NIZAR 0812-4466-5213// CAB. MOROWALI, BUNGI, BUNGKI TENGAH, MOROWALI, SULAWESI TENGAH // MESIN BERFUNGSI, INDIKATOR CEK ENGINE MENYALA, BODY TERGORES & SEBAGIAN PENYOK, HEAD UNIT T/A, ALAT MOBIL T/A, LANTAI BAK BERKARAT, TUAS PERSNELING IMITASI, MESIN REMBES OLI, KONDISI BAN GUNDUL//TIRE (RR-L)	SPRING (FR)	MUFFLER	TIRE (RR-R)	ENGINE SERVICES (LIGHT)	GASKET COVER HEAD	GASKET CYLINDER HEAD	TIRE (SPARE)	RADIATOR	TIRE (FR-R)	RACK STEER	AIR FILTER	TIRE (FR-L)	SPRING (RR)	FAN BELT	CLUTCH PLATE	RADIATOR FAN	BRAKE MASTER	INJECTOR	BRAKE PAD (RR)	BRAKE PAD (FR)	SPARK PLUG(S)	BATTERY/CEILING LAMP (FR)	SUNVISOR (L)	INTERIOR SALOON	BOLT CRANE AND JACK	CARPET	TOOL KIT	GEAR LEVER COVER	HEAD UNIT/EMBLEM	TAILLIGHT (RR-R)	CARGO PANEL REPAIR (RR)	ANTENNA	ROOF REPAIR	RIM COVER (FR-R)	DOOR REPAIR (FR-L)	SIDE SKIRT REPAIR (R)	RIM COVER (RR-L)	CARGO PANEL REPAIR (DECK)	HEADLIGHT (FR-L)	TURN LAMP (FR-L)	TURN LAMP (RR-R)	HEADLIGHT (FR-R)	RIM COVER (RR-R)	FRONT PANEL REPAIR	DOOR REPAIR (FR-R)	TAILLIGHT (RR-L)	WINDSHIELD WIPER	FENDER REPAIR (FR-L)	TURN LAMP (RR-L)	FENDER REPAIR (FR-R)	TURN LAMP (FR-R)	SIDE SKIRT REPAIR (L)	RIM COVER (FR-L)	BUMPER REPAIR (FR)	GRILLES// //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																
16	DB 1963 QR	TOYOTA INNOVA G	2011	MT	-	SILVER METALIK	RP71.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	**KWT. BLANKO** T/A	**FAKTUR** T/A	**FC. KTP** T/A
															KEUR T/A	**SPH** T/A	**FORM A** T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// PIC BPK. PAUL 0823-1581-4593// CAB. TORAJA, LINGKUNGAN BA'TAN PADANG BULE, KEL. BA'TAN, KEC. KESU', KAB. TORAJA UTARA, SUL-SEL // MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, AC TIDAK DINGIN, BAN CADANGAN T/A, ALAT MOBIL T/A, BUMPER BELAKANG T/A, PLAFON IMITASI, KNALPOT IMITASI, TUTUP LACI T/A, MESIN REMBES OLI, JOK DEPAN SOBEK, SPARKBOARD T/A//RIM (RR-L)	RIM (RR-R)	RIM (FR-L)	SHOCBREAKERS (RR)	SHOCBREAKERS (FR)	FAN BELT	WHEEL BEARING (FR)	TIRE (FR-R)	WHEEL BEARING (RR)	MUFFLER	TIRE (RR-L)	GASKET CYLINDER HEAD	TIRE (SPARE)	CLUTCH BEARING	RIM (FR-R)	TIRE (RR-R)	TIRE (FR-L)	SPRING (FR)	RIM (SPARE)	ENGINE SERVICES (LIGHT)	GASKET COVER HEAD	REMOTE	RACK STEER	CLUTCH PLATE	SPRING (RR)	BRAKE PAD (FR)	AIRCON EVAPORATOR	RADIATOR FAN	BATTERY	BRAKE PAD (RR)	BRAKE MASTER	SPARK PLUG(S)	INJECTOR	RADIATOR/CEILING LAMP (FR)	CARPET FLOOR (FR-R)	TOOL KIT	CEILING TRIM	CARPET FLOOR (MID)	BOLT CRANE AND JACK	CARPET FLOOR (RR)	CARPET	CEILING LAMP (RR)	AIRCON PANEL	INTERIOR SALOON	CARSEAT (FR-R)	CARPET FLOOR (FR-L)	DASHBOARD/BUMPER REPLACE (RR)	RIM COVER (FR-R)	TAILLIGHT (RR-R)	TURN LAMP (RR-R)	GRILLES	FENDER REPAIR (RR-L)	FENDER REPAIR (RR-R)	HEADLIGHT (FR-R)	WINDSHIELD WIPER	HEADLIGHT (FR-L)	TAILLIGHT (RR-L)	ROOF REPAIR	FOG LAMP (R)	MIRROR (L)	RIM COVER (RR-R)	SIDE SKIRT REPAIR (R)	ENGINE HOOD REPAIR	MIRROR (R)	ANTENNA	SIDE SKIRT REPAIR (L)	EMBLEM	TURN LAMP (FR-L)	TURN LAMP (FR-R)	DOOR REPAIR (FR-R)	DOOR REPAIR (FR-L)	TURN LAMP (RR-L)	LICENSE PLATE	FOG LAMP (L)	BUMPER REPAIR (FR)	DOOR REPAIR (TRUNK)	DOOR REPAIR (RR-L)	FENDER REPAIR (FR-L)	DOOR REPAIR (RR-R)	FENDER REPAIR (FR-R)// //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																
17	DP 1749 TD	TOYOTA RUSH TRD SUPORTIVO	2021	AT	-	HITAM METALIK	RP211.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	**KWT. BLANKO** T/A	**FAKTUR** T/A	**FC. KTP** T/A
															KEUR T/A	**SPH** T/A	**FORM A** T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// PIC BPK. RUDOLF 0812-4270-3822 BPK. NIZAR 0812-4466-5213// CAB. MOROWALI, BUNGI, BUNGKI TENGAH, MOROWALI, SULAWESI TENGAH // MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, BAN CADANGAN T/A, ALAT MOBIL T/A, HEADREST TIDAK LENGKAP, INDIKATOR AIRBAG MENYALA//RIM (SPARE)	TIRE (RR-R)	TIRE (RR-L)	GASKET COVER HEAD	GASKET CYLINDER HEAD	TIRE (SPARE)	TIRE (FR-R)	TIRE (FR-L)	CLUTCH BEARING	BRAKE MASTER	BRAKE PAD (RR)	ENGINE SERVICES (LIGHT)	CLUTCH PLATE	BRAKE PAD (FR)	AIRCON EVAPORATOR	SPARK PLUG(S)	SPARE KEY (IMMOBILIZER)	BATTERY	FAN BELT	INJECTOR/HEADREST (M-L)	HEADREST (M-R)	HEADREST (RR-R)	CARPET FLOOR (RR)	TOOL KIT	BOLT CRANE AND JACK	CARPET FLOOR (MID)	CARPET FLOOR (FR-R)	HEADREST (RR-L)	CARPET FLOOR (FR-L)	INTERIOR SALOON/DOOR REPAIR (RR-R)	DOOR REPAIR (TRUNK)	DOOR REPAIR (RR-L)	DOOR REPAIR (FR-R)	DOOR REPAIR (FR-L)	TURN LAMP (RR-L)	MIRROR (R)	ENGINE HOOD REPAIR	WINDSHIELD WIPER	FENDER REPAIR (RR-L)	TURN LAMP (FR-R)	TURN LAMP (RR-R)	SIDE SKIRT REPAIR (L)	TURN LAMP (FR-L)	FENDER REPAIR (FR-R)	BUMPER REPAIR (RR)	SIDE SKIRT REPAIR (R)	FENDER REPAIR (FR-L)	FENDER REPAIR (RR-R)	MIRROR (L)	BUMPER REPAIR (FR)// //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																
18	PW 8402 PX	SUZUKI CARRY PU	2020	MT	-	HITAM	RP71.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	**KWT. BLANKO** T/A	**FAKTUR** T/A	**FC. KTP** T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
KEUR T/A	**SPH** T/A	**FORM A** T/A															
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// PIC BPK. ANDIRMAWANSYAH 0852-9971-7153// JL. TRANS SULAWESI, BERINGIN JAYA, KEC. TOMONI, KAB. LUWU TIMUR, PROV. SULAWESI SELATAN 92972// MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, HEAD UNIT T/A, ALAT MOBIL T/A, LANTAI BAK BARET//TIRE (SPARE)	SPRING (RR)	SPRING (FR)	TIRE (FR-R)	CLUTCH PLATE	RADIATOR	ENGINE SERVICES (LIGHT)	RADIATOR FAN	GASKET COVER HEAD	TIRE (RR-R)	BRAKE PAD (RR)	BRAKE PAD (FR)	FAN BELT	SPARK PLUG(S)	BRAKE MASTER	RIM (SPARE)	GASKET CYLINDER HEAD	BATTERY	TIRE (RR-L)	TIRE (FR-L)	AIR FILTER	INJECTOR/INTERIOR SALOON	TOOL KIT	SUNVISOR (L)	BOLT CRANE AND JACK	HEAD UNIT	CARPET/EMBLEM	CARGO PANEL REPAIR (RR)	TURN LAMP (FR-R)	TURN LAMP (RR-L)	WINDSHIELD WIPER	TURN LAMP (RR-R)	ROOF REPAIR	TURN LAMP (FR-L)	CARGO PANEL REPAIR (DECK)	SIDE SKIRT REPAIR (R)	SIDE SKIRT REPAIR (L)	DOOR REPAIR (FR-L)	FRONT PANEL REPAIR	DOOR REPAIR (FR-R)	BUMPER REPAIR (FR)// UNIT DIKENAKAN BIAYA PARKIR SEBESAR RP17.857 PER HARI APABILA PENGAMBILAN UNIT MELEWATI BATAS WAKTU 14 HARI KALENDER SETELAH BIDDER MEMENANGKAN UNIT// //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS		
19	DP 1087 BN	TOYOTA CALYA 1.2 E M/T	2017	MT	-	PUTIH	RP71.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	**KWT. BLANKO** T/A	**FAKTUR** T/A	**FC. KTP** T/A
															KEUR T/A	**SPH** T/A	**FORM A** T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// PIC BPK. ANDIRMAWANSYAH 0852-9971-7153// JL. TRANS SULAWESI, BERINGIN JAYA, KEC. TOMONI, KAB. LUWU TIMUR, PROV. SULAWESI SELATAN 92972// MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, ALARM T/A, BAN CADANGAN T/A, ALAT MOBIL T/A, KACA DEPAN RETAK, HEADREST TIDAK LENGKAP, MESIN REMBES OLI//SPRING (FR)	RADIATOR	RACK STEER	SPRING (RR)	RADIATOR FAN	REMOTE	GASKET COVER HEAD	TIRE (SPARE)	TIRE (RR-R)	RIM (SPARE)	TIRE (RR-L)	GASKET CYLINDER HEAD	TIRE (FR-L)	CLUTCH PLATE	BRAKE PAD (RR)	BRAKE PAD (FR)	CLUTCH BEARING	ENGINE SERVICES (LIGHT)	TIRE (FR-R)	FAN BELT	BRAKE MASTER	BATTERY	INJECTOR	SPARK PLUG(S)	AIRCON EVAPORATOR/CARPET FLOOR (FR-R)	HEADREST (M-L)	BOLT CRANE AND JACK	TOOL KIT	HEADREST (M-R)	AIRCON PANEL	CARPET	CEILING TRIM	CARPET FLOOR (MID)	CARPET FLOOR (FR-L)	CARPET FLOOR (RR)	INTERIOR SALOON/WINDSHIELD WIPER	RIM COVER (FR-R)	RIM COVER (RR-L)	EMBLEM	FOG LAMP (R)	RIM COVER (RR-R)	WINDSHIELD GLASS	FOG LAMP (L)	TURN LAMP (RR-R)	RIM COVER (FR-L)	TURN LAMP (RR-L)	TAILLIGHT (RR-R)	TAILLIGHT (RR-L)	TURN LAMP (FR-R)	TURN LAMP (FR-L)	HEADLIGHT (FR-L)	HEADLIGHT (FR-R)	SIDE SKIRT REPAIR (L)	MIRROR (L)	DOOR REPAIR (RR-R)	DOOR REPAIR (TRUNK)	SIDE SKIRT REPAIR (R)	MIRROR (R)	DOOR REPAIR (RR-L)	DOOR REPAIR (FR-L)	DOOR REPAIR (FR-R)	FENDER REPAIR (RR-L)	ENGINE HOOD REPAIR	FENDER REPAIR (FR-R)	FENDER REPAIR (RR-R)	BUMPER REPAIR (FR)	BUMPER REPAIR (RR)	FENDER REPAIR (FR-L)// UNIT DIKENAKAN BIAYA PARKIR SEBESAR RP17.857 PER HARI APABILA PENGAMBILAN UNIT MELEWATI BATAS WAKTU 14 HARI KALENDER SETELAH BIDDER MEMENANGKAN UNIT// //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS		
20	DC 1396 AT	DAIHATSU XENIA 1.3 X	2016	MT	-	PUTIH	RP81.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	**KWT. BLANKO** T/A	**FAKTUR** T/A	**FC. KTP** T/A
															KEUR T/A	**SPH** T/A	**FORM A** T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// PIC BPK. ANDIRMAWANSYAH 0852-9971-7153// JL. TRANS SULAWESI, BERINGIN JAYA, KEC. TOMONI, KAB. LUWU TIMUR, PROV. SULAWESI SELATAN 92972// MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, ALARM T/A, BAN CADANGAN T/A, ALAT MOBIL T/A, KNALPOT IMITASI, PLAT KENDARAAN T/A, VELG IMITASI, SPARKBOARD T/A, SETIR IMITASI, MESIN REMBES OLI, KONDISI BAN GUNDUL, AIRBAG SETIR T/A//BATTERY	BRAKE PAD (RR)	MUFFLER	TIRE (FR-L)	BRAKE PAD (FR)	TIRE (RR-R)	TIRE (SPARE)	REMOTE	SPARK PLUG(S)	ENGINE SERVICES (LIGHT)	RIM (RR-R)	RADIATOR FAN	TIRE (FR-R)	TIRE (RR-L)	CLUTCH BEARING	RIM (FR-R)	AIRCON EVAPORATOR	RIM (FR-L)	BRAKE MASTER	FAN BELT	CLUTCH PLATE	RADIATOR	RIM (SPARE)	GASKET COVER HEAD	RIM (RR-L)	AIRBAG	GASKET CYLINDER HEAD	INJECTOR/TOOL KIT	BOLT CRANE AND JACK	CARPET FLOOR (FR-L)	CARPET FLOOR (FR-R)	CARPET	CARPET FLOOR (MID)	CARPET FLOOR (RR)	INTERIOR SALOON	CEILING LAMP (RR)	CEILING LAMP (FR)	CEILING TRIM	STEERING-WHEEL	AIRCON PANEL/RIM COVER (FR-L)	HEADLIGHT (FR-L)	TAILLIGHT (RR-R)	MIRROR (R)	EMBLEM	TURN LAMP (RR-R)	TURN LAMP (FR-R)	SIDE SKIRT REPAIR (R)	TURN LAMP (FR-L)	TURN LAMP (RR-L)	HEADLIGHT (FR-R)	RIM COVER (RR-L)	WINDSHIELD WIPER	FOG LAMP (R)	RIM COVER (RR-R)	LICENSE PLATE	FOG LAMP (L)	RIM COVER (FR-R)	TAILLIGHT (RR-L)	MIRROR (L)	DOOR REPAIR (TRUNK)	SIDE SKIRT REPAIR (L)	ENGINE HOOD REPAIR	FENDER REPAIR (FR-L)	DOOR REPAIR (RR-R)	FENDER REPAIR (RR-R)	FENDER REPAIR (RR-L)	DOOR REPAIR (FR-R)	DOOR REPAIR (FR-L)	DOOR REPAIR (RR-L)	FENDER REPAIR (FR-R)	BUMPER REPAIR (RR)	BUMPER REPAIR (FR)// UNIT DIKENAKAN BIAYA PARKIR SEBESAR RP17.857 PER HARI APABILA PENGAMBILAN UNIT MELEWATI BATAS WAKTU 14 HARI KALENDER SETELAH BIDDER MEMENANGKAN UNIT// //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS		
21	DG 1569 UN	TOYOTA INNOVA G	2008	MT	-	HIJAU	RP81.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	**KWT. BLANKO** T/A	**FAKTUR** T/A	**FC. KTP** T/A
															KEUR T/A	**SPH** T/A	**FORM A** T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// PIC BPK FAHMI/BPK. USMAN (SITAMA TOBELO) 0821-8761-0965 / 0823-9133-7272// JL. SKOLA BINA KARYA, DESA PITU, KECAMATAN TOBELO TENGAH, KABUPATEN HALMAHERA UTARA, PROVINSI MALUKU UTARA 97762// MOBIL PLAT KUNING, MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, AC TIDAK DINGIN, ALAT MOBIL T/A, MESIN REMBES OLI, HEAD UNIT IMITASI, GRILL IMITASI, COVER PLAFON IMITASI//TIRE (SPARE)	BRAKE MASTER	RADIATOR	TIRE (FR-L)	WHEEL BEARING (RR)	RACK STEER	TIRE (FR-R)	SPRING (FR)	GASKET COVER HEAD	ENGINE SERVICES (LIGHT)	TIRE (RR-R)	BRAKE PAD (FR)	FAN BELT	WHEEL BEARING (FR)	CLUTCH PLATE	RADIATOR FAN	INJECTOR	SHOCBREAKERS (RR)	SPRING (RR)	TIRE (RR-L)	AIRCON EVAPORATOR	BRAKE PAD (RR)	SPARK PLUG(S)	GASKET CYLINDER HEAD	SHOCBREAKERS (FR)	CLUTCH BEARING	BATTERY/CARPET FLOOR (FR-R)	DOOR TRIM (TRUNK)	CARPET FLOOR (MID)	BOLT CRANE AND JACK	INTERIOR SALOON	CARPET FLOOR (FR-L)	CARPET FLOOR (RR)	AIRCON PANEL	TOOL KIT	CEILING TRIM	CEILING LAMP (FR)	CARPET	CEILING LAMP (RR)	HEAD UNIT/FENDER REPAIR (RR-L)	FENDER REPAIR (FR-L)	SIDE SKIRT REPAIR (L)	RR-QUARTER GLASS (R)	EMBLEM	RIM COVER (RR-R)	MIRROR (L)	TURN LAMP (FR-R)	FOG LAMP (L)	MIRROR (R)	ROOF REPAIR	ANTENNA	RIM COVER (FR-L)	TURN LAMP (RR-L)	FENDER REPAIR (FR-R)	HEADLIGHT (FR-L)	ENGINE HOOD REPAIR	SIDE SKIRT REPAIR (R)	FENDER REPAIR (RR-R)	RIM COVER (FR-R)	DOOR REPAIR (FR-L)	FOG LAMP (R)	WINDSHIELD WIPER	TAILLIGHT (RR-L)	RR-QUARTER GLASS (L)	RIM COVER (RR-L)	HEADLIGHT (FR-R)	TURN LAMP (RR-R)	TURN LAMP (FR-L)	TAILLIGHT (RR-R)	BUMPER REPAIR (RR)	DOOR REPAIR (FR-R)	DOOR REPAIR (RR-R)	DOOR REPAIR (RR-L)	GRILLES	DOOR REPAIR (TRUNK)	BUMPER REPAIR (FR)// UNIT DIKENAKAN BIAYA PARKIR SEBESAR RP17.857 PER HARI APABILA PENGAMBILAN UNIT MELEWATI BATAS WAKTU 14 HARI KALENDER SETELAH BIDDER MEMENANGKAN UNIT// //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS		
22	DD 8821 EH	TOYOTA HILUX DOUBLE CABIN	2016	MT	-	ABUABU METALI	RP152.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	**KWT. BLANKO** T/A	**FAKTUR** T/A	**FC. KTP** T/A
															KEUR T/A	**SPH** T/A	**FORM A** T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// PIC IBU PUTRI / BPK. EKO (SITAMA NABIRE) 0822-4853-2503 / 0822-3851-5607// JL. JAMBU, BUMI WONOREJO, DISTRIK NABIRE, KABUPATEN NABIRE, PAPUA 98818// UNIT EX-LAKA LANTAS, MESIN TIDAK BERFUNGSI (KORSLETING), BAN CADANGAN T/A, BODY TERGORES, ALAT MOBIL T/A, KACA BELAKANG T/A, KACA DEPAN RETAK, MESIN REMBES OLI, INDIKATOR CEK ENGINE MENYALA, KONDISI BAN GUNDUL, LANTAI BAK & LANTAI KABIN BARET//DYNAMO STARTER | CEK ENGINE LIGHT | REMOTE | SPARE KEY (IMMOBILIZER) | GEAR BOX OVERHAUL | GASKET COVER HEAD | FUEL PUMP | SPRING (RR) | TIRE (SPARE) | SPRING (FR) | RIM (SPARE) | AIR FILTER | GASKET CYLINDER HEAD | TIRE (FR-L) | TIRE (FR-R) | TIRE (RR-L) | TIRE (RR-R) | SHOCBREAKERS (RR) | CLUTCH PLATE | FAN BELT | ENGINE SERVICES (HEAVY) | AIRCON EVAPORATOR | RADIATOR | RADIATOR FAN | SHOCBREAKERS (FR) | RACK STEER | BRAKE PAD (FR) | BRAKE PAD (RR) | BRAKE MASTER | BATTERY | INJECTOR | SPARK PLUG(S)/INTERIOR SALOON | BOLT CRANE AND JACK | TOOL KIT | CARPET | STEERING-WHEEL | AIRCON PANEL | CEILING TRIM | CEILING LAMP (FR)/ENGINE HOOD REPAIR | CARGO PANEL REPAIR (DECK) | SIDE SKIRT REPAIR (L) | SIDE SKIRT REPAIR (R) | TURN LAMP (FR-R) | DOOR REPAIR (RR-R) | LICENSE PLAT | CABIN REPAIR | EMBLEM | TURN LAMP (RR-R) | FOG LAMP (R) | HEADLIGHT (FR-L) | DOOR REPAIR (RR-L) | HEADLIGHT (FR-R) | TAILLIGHT (RR-R) | WINDSHIELD WIPER | FOG LAMP (L) | DOOR REPAIR (FR-L) | ROOF REPAIR | TAILLIGHT (RR-L) | TURN LAMP (FR-L) | BACK GLASS | CARGO PANEL REPAIR (RR) | WINDSHIELD GLASS | FENDER REPLACE (FR-L) | MIRROR (L) | TURN LAMP (RR-L) | MIRROR (R) | FENDER REPLACE (FR-R) | DOOR REPAIR (FR-R) | BUMPER REPAIR (FR)// UNIT DIKENAKAN BIAYA PARKIR SEBESAR RP17.857 PER HARI APABILA PENGAMBILAN UNIT MELEWATI BATAS WAKTU 14 HARI KALENDER SETELAH BIDDER MEMENANGKAN UNIT// //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																
23	PA 8442 V	MITSUBISHI TRITON DC	2017	MT	-	HITAM MIKA	RP126.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	**KWT. BLANKO** T/A	**FAKTUR** T/A	**FC. KTP** T/A
															KEUR T/A	**SPH** T/A	**FORM A** T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI PIC BPK. DEDY PAKPAHAN 0812 7358 6232 / CS PUSAT 081188089292// JL. ANGKASA, KEL. KELAPA LIMA, KEC. MERAUKE, KAB. MERAUKE, PAPUA SELATAN (SITAMA) // NOPOL PLAT KUNING, MESIN TIDAK BERFUNGSI (TERBONGKAR), AC T/A, BAN CADANGAN T/A, ALAT MOBIL T/A, KACA JENDELA DEPAN KANAN PECAH, ALARM RUSAK, KACA DEPAN RETAK, KOMPONEN MESIN TIDAK LENGKAP, HEAD UNIT IMITASI, MESIN REMBES OLI, KONDISI BAN GUNDUL, KNALPOT TERLEPAS, LANTAI BAK BERKARAT//ENGINE BLOCK | COIL IGNITION | GEAR BOX | SPRING (FR) | CLUTCH PLATE | AIRCON EVAPORATOR | TIRE (FR-L) | TIRE (RR-R) | AIR FILTER | RADIATOR FAN | GASKET CYLINDER HEAD | SHOCBREAKERS (FR) | SPRING (RR) | ENGINE SERVICES (HEAVY) | RADIATOR | RACK STEER | GASKET COVER HEAD | TIRE (RR-L) | REMOTE | TIRE (FR-R) | GEAR BOX OVERHAUL | RIM (SPARE) | TIRE (SPARE) | SHOCBREAKERS (RR) | AIRBAG | FAN BELT | ENGINE MOUNTING | INJECTOR | BRAKE MASTER | BRAKE PAD (RR) | BRAKE PAD (FR) | MUFFLER | SPARK PLUG(S) | BATTERY/CARPET | INTERIOR SALOON | CEILING LAMP (FR) | AIRCON PANEL | CEILING TRIM | HEAD UNIT | TOOL KIT | BOLT CRANE AND JACK/CABIN REPAIR | CARGO PANEL REPAIR (RR) | RIM COVER (RR-R) | ROOF REPAIR | DOOR REPAIR (FR-L) | ANTENNA | CARGO PANEL REPAIR (DECK) | HEADLIGHT (FR-R) | WINDSHIELD GLASS | MIRROR (R) | RIM COVER (RR-L) | TURN LAMP (FR-R) | SIDE SKIRT REPAIR (L) | TURN LAMP (RR-L) | TAILLIGHT (RR-R) | LICENSE PLAT | RIM COVER (FR-L) | TURN LAMP (RR-R) | TAILLIGHT (RR-L) | HEADLIGHT (FR-L) | FOG LAMP (L) | FOG LAMP (R) | EMBLEM | TURN LAMP (FR-L) | SIDE SKIRT REPAIR (R) | RIM COVER (FR-R) | WINDSHIELD WIPER | DOOR REPAIR (FR-R) | DOOR REPAIR (RR-L) | MIRROR (L) | DOOR REPAIR (RR-R) | FENDER REPAIR (FR-R) | GRILLES | ENGINE HOOD REPAIR | FENDER REPAIR (FR-L) | BUMPER REPAIR (FR) // UNIT TERSEBUT AKAN DIKENAKAN BIAYA PARKIR SEBESAR RP17.857 PER HARI APABILA PENGAMBILAN UNIT MELEWATI BATAS WAKTU 14 HARI KALENDER SETELAH BIDDER MEMENANGKAN UNIT //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																
24	DG 1556 UN	TOYOTA AVANZA 1.3 G	2011	MT	-	RED WINE	RP38.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	**KWT. BLANKO** T/A	**FAKTUR** T/A	**FC. KTP** T/A
															KEUR T/A	**SPH** T/A	**FORM A** T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI PIC BPK FAHMI/BPK. USMAN 0821-8761-0965 / 0823-9133-7272 CS PUSAT 081188089292// JL. SKOLA BINA KARYA, DESA PITU, KECAMATAN TOBELO TENGAH, KABUPATEN HALMAHERA UTARA, PROVINSI MALUKU UTARA 97762 // NOPOL PLAT KUNING, MESIN TIDAK BERFUNGSI, BODY TERGORES & CAT TERKELUPAS, JOK BARIS KETIGA T/A, HEAD UNIT IMITASI, MESIN REMBES OLI, ALAT MOBIL T/A, BAN CADANGAN T/A, SPARKBOARD T/A, INDIKATOR CEK ENGINE MENYALA, SARUNG JOK SOBEK//REMOTE | MUFFLER | DYNAMO STARTER | SPRING (FR) | TIRE (FR-R) | FAN BELT | TIRE (SPARE) | SPRING (RR) | ENGINE SERVICES (LIGHT) | CLUTCH PLATE | TIRE (FR-L) | SHOCBREAKERS (RR) | RIM (SPARE) | GASKET COVER HEAD | GASKET CYLINDER HEAD | TIRE (RR-L) | WHEEL BEARING (RR) | RACK STEER | SHOCBREAKERS (FR) | CLUTCH BEARING | CHECK ENGINE INDIKATOR | TIRE (RR-R) | BRAKE PAD (FR) | WHEEL BEARING (FR) | BRAKE PAD (RR) | AIRCON EVAPORATOR | RADIATOR | RADIATOR FAN | INJECTOR | SPARK PLUG(S) | BRAKE MASTER | BATTERY/CARPET FLOOR (MID) | CARPET FLOOR (FR-R) | CARPET FLOOR (RR) | CARSEAT (RR-L) | INTERIOR SALOON | HEADREST (RR-R) | BOLT CRANE AND JACK | CARPET FLOOR (FR-L) | CARSEAT (RR-R) | TOOL KIT | CEILING LAMP (RR) | HEADREST (RR-L) | CEILING TRIM | CARPET | CEILING LAMP (FR) | AIRCON PANEL | HEAD UNIT/RIM COVER (RR-L) | SIDE SKIRT REPAIR (L) | DOOR REPAIR (FR-R) | HEADLIGHT (FR-L) | TURN LAMP (FR-L) | DOOR REPAIR (TRUNK) | TAILLIGHT (RR-R) | FOG LAMP (L) | FOG LAMP (R) | TAILLIGHT (RR-L) | HEADLIGHT (FR-R) | WINDSHIELD WIPER | ROOF REPAIR | SPOILER (RR) | MIRROR (L) | SIDE SKIRT REPAIR (R) | FENDER REPAIR (RR-R) | ANTENNA | LICENSE PLATE | MIRROR (R) | TURN LAMP (RR-R) | RIM COVER (FR-R) | EMBLEM | RIM COVER (RR-R) | TURN LAMP (FR-R) | TURN LAMP (RR-L) | RIM COVER (FR-L) | ENGINE HOOD REPAIR | DOOR REPAIR (RR-L) | FENDER REPAIR (FR-L) | FENDER REPAIR (FR-R) | DOOR REPAIR (FR-L) | DOOR REPAIR (RR-R) | FENDER REPAIR (RR-L) | BUMPER REPAIR (FR) | BUMPER REPAIR (RR) // UNIT TERSEBUT AKAN DIKENAKAN BIAYA PARKIR SEBESAR RP17.857 PER HARI APABILA PENGAMBILAN UNIT MELEWATI BATAS WAKTU 14 HARI KALENDER SETELAH BIDDER MEMENANGKAN UNIT // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																
25	DH 1715 CB	SUZUKI ERTIGA	2018	MT	1373	ABU ABU METALIK	RP66.000.000	BENSIN	367914	D	D	D	14 HARI KERJA	ADA 2025-03-27	**KWT. BLANKO** T/A	**FAKTUR** ADA	**FC. KTP** T/A
															KEUR T/A	**SPH** T/A	**FORM A** T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC PAK NATAN 081338280981 / INSPEKSI PAK GAD 085338212232 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																
26	DE 1305 LY	TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ	2016	AT	2393	PUTIH	RP287.000.000	SOLAR	152307	C	C	C	14 HARI KERJA	- T/A	**KWT. BLANKO** T/A	**FAKTUR** T/A	**FC. KTP** T/A
															KEUR T/A	**SPH** T/A	**FORM A** T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC PAK AGUNG +62 853-9857-5358 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																
27	DD 1061 UL	SUZUKI ERTIGA SDX	2012	MT	1373	ABU ABU METALIK	RP56.000.000	BENSIN	291505	D	C	C	14 HARI KERJA	- T/A	**KWT. BLANKO** T/A	**FAKTUR** ADA	**FC. KTP** T/A
															KEUR T/A	**SPH** T/A	**FORM A** T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC ASRUL 085656933408 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																
28	DE 1707 LT	DAIHATSU XENIA	2015	MT	0	SILVER METALIK	RP86.000.000	BENSIN	350495	D	D	D	14 HARI KERJA	- T/A	**KWT. BLANKO** T/A	**FAKTUR** T/A	**FC. KTP** T/A
															KEUR T/A	**SPH** T/A	**FORM A** T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC PAK AGUNG +62 853-9857-5358 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
29	DT 8821 DE	HINO DUTRO 130 HD DUMP TRUCK	2021	MT	-	HIJAU	RP212.000.000	SOLAR	119901	D	D	D	14 HARI KERJA	- T/A	**KWT. BLANKO** T/A	**FAKTUR** T/A	**FC. KTP** T/A
															KEUR T/A	**SPH** T/A	**FORM A** T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC AHMAD 082345278181 IKRAM 085241587738// UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																
30	DT 1068 BJ	TOYOTA INNOVA G	2023	MT	1998	HITAM METALIK	RP287.000.000	BENSIN	90876	C	C	C	14 HARI KERJA	ADA 2025-04-03	**KWT. BLANKO** T/A	**FAKTUR** ADA	**FC. KTP** T/A
															KEUR T/A	**SPH** T/A	**FORM A** T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC HAKIM +62 852-4141-5636 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																
31	DH 8631 EF	SUZUKI MEGA CARRY PU	2015	MT	1493	HITAM	RP66.000.000	BENSIN	77985	C	C	C	14 HARI KERJA	ADA 2027-03-04	**KWT. BLANKO** T/A	**FAKTUR** ADA	**FC. KTP** T/A
															KEUR T/A	**SPH** T/A	**FORM A** T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC BOY +62 821-8725-3174 / UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																
32	DT 1178 ME	TOYOTA AVANZA 1.3 G	2014	MT	-	SILVER METALIK	RP51.000.000	BENSIN	0	E	D	F	14 HARI KERJA	- T/A	**KWT. BLANKO** T/A	**FAKTUR** T/A	**FC. KTP** T/A
															KEUR T/A	**SPH** T/A	**FORM A** T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC AHMAD 082345278181 IKRAM 085241587738// UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																
33	B 9693 WUB	DAIHATSU GRAN MAX PICK-UP 1.5	2012	MT	-	PUTIH	RP45.000.000	BENSIN	261319	C	C	C	14 HARI KERJA	- T/A	**KWT. BLANKO** T/A	**FAKTUR** T/A	**FC. KTP** T/A
															KEUR T/A	**SPH** T/A	**FORM A** T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC JEMY : 0852-5833-5777 // INSPEKSI AGUNG : 0852-3671-4592 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																
34	PB 9648 AM	MITSUBISHI COLT DIESEL FE74HDV (4X2) M/T	2015	MT	3908	KUNING	RP172.000.000	SOLAR	0	E	E	C	14 HARI KERJA	- T/A	**KWT. BLANKO** T/A	**FAKTUR** ADA	**FC. KTP** T/A
															KEUR T/A	**SPH** T/A	**FORM A** T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC ANDI 082189084113 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																
35	B 2787 TBN	HONDA FREED GB3 1.5 E	2011	AT	1497	ABU ABU MUDA METALIK	RP91.000.000	BENSIN	121027	C	C	C	17 HARI KERJA	ADA 2026-06-09	**KWT. BLANKO** T/A	**FAKTUR** T/A	**FC. KTP** T/A
															KEUR T/A	**SPH** T/A	**FORM A** T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC JEMY : 0852-5833-5777 // INSPEKSI AGUNG : 0852-3671-4592 // PEMENANG LELANG DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																
36	DT 1890 HH	TOYOTA CALYA 1.2 G M/T	2022	MT	1197	HITAM	RP96.000.000	BENSIN	101761	D	C	C	14 HARI KERJA	ADA 2025-06-10	**KWT. BLANKO** T/A	**FAKTUR** T/A	**FC. KTP** T/A
															KEUR T/A	**SPH** T/A	**FORM A** T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC AHMAD 082345278181 IKRAM 085241587738// UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																
37	Z 1599 LI	DAIHATSU XENIA 1.3 X	2018	MT	1329	PUTIH	RP101.000.000	BENSIN	90382	C	C	C	14 HARI KERJA	ADA 2026-01-25	**KWT. BLANKO** T/A	**FAKTUR** T/A	**FC. KTP** T/A
															KEUR T/A	**SPH** T/A	**FORM A** T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC ARDIAZ 082142028080 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																
38	DT 8587 DH	DAIHATSU STANDAR PS AC 1.5 PU	2023	MT	-	ABU ABU METALIK	RP96.000.000	BENSIN	76083	D	C	C	14 HARI KERJA	- T/A	**KWT. BLANKO** T/A	**FAKTUR** T/A	**FC. KTP** T/A
															KEUR T/A	**SPH** T/A	**FORM A** T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC AHMAD 082345278181 IKRAM 085241587738// UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																
		:I KARIMUN WAGON R GL	2014	MT	0	HITAM	RP56.000.000	BENSIN	242376	C	C	C	14 HARI KERJA	- T/A	**KWT. BLANKO** T/A	**FAKTUR** T/A	**FC. KTP** T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN
KEUR T/A	**SPH** T/A	**FORM A** T/A													

SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC PAK NATAN 081338280981 / INSPEKSI PAK GAD 085338212232 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS