

Daftar Lelang Floor Mobil - LELANG ONLINE VAGANZA TIMUR | 21/09/2026 (88)
KOTA LELANG ONLINE VAGANZA TIMUR (LOV) / -

KATALOG INI HANYA SEBAGAI PANDUAN SAJA. BUKAN SEBAGAI PEDOMAN ATAU SEBAGAI BAHAN ACUAN COMPLAIN

SmartBID melelang unit apa adanya, peserta lelang wajib melakukan cek fisik kendaraan dan dokumen dengan sebaik-baiknya. Pemenang lelang telah dianggap sudah memahami kondisi dan dokumen kendaraan yang telah dimenangkan. Deposit dan pelunasan unit Lelang SmartBID hanya melalui transfer Bank Central Asia, Tbk (BCA) a/n PT. Anugerah Lelang Indonesia, nomor rekening : 4688897988 (Sidoarjo), 4686088588 (Semarang), 4687088688 (Tangerang), 4688670088 (Makassar) .

Note:
Setiap unit dikenakan biaya administrasi sebesar: **Rp. 3.500.000,-**
Khusus untuk unit dengan harga terbentuk di atas **Rp. 350.000.000,-** dikenakan admin fee 1% dari harga terbentuk.

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
1	PB 1760 MA	TOYOTA AVANZA	2008	MT	1298	HITAM METALIK	RP29.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. IMMANUEL 0822-3903-7374 / CS PUSAT 081188089292// SPOILER (RR) , TURN LAMP (FR-R) , DOOR REPAIR (FR-R) , FOG LAMP (L) , RIM COVER (RR-R) , DOOR REPAIR (RR-R) , ROOF REPAIR , DOOR REPAIR (RR-L) , RIM COVER (FR-R) , HEADLIGHT (FR-R) , DOOR REPAIR (TRUNK) , BUMPER REPAIR (RR) , HEADLIGHT (FR-L) , BUMPER REPAIR (FR) , DOOR REPAIR (FR-L) , TURN LAMP (FR-L) , FOG LAMP (R) , ENGINE HOOD REPAIRBOLT CRANE AND JACK , CARSEAT (FR-L) , TOOL KIT , INTERIOR SALOON , STEERING-WHEEL , CARSEAT (FR-R) , HEAD UNITGASKET CYLINDER HEAD , CLUTCH PLATE , SPARK PLUG(S) , SPRING (RR) , BATTERY , ENGINE SERVICES (HEAVY) , BRAKE PAD (FR) , COIL IGNITION , FAN BELT , HEADER , TIRE (RR-R) , WHEEL BEARING (FR) , BRAKE PAD (RR) , TIRE (FR-L) , SHOCBREAKERS (RR) , TIRE (SPARE) , TIRE (FR-R) , SPRING (FR) , WHEEL AXELS (FR) , RADIATOR , SHOCBREAKERS (FR) , AIRCON EVAPORATOR , RACK STEER , WHEEL BEARING (RR) , GASKET COVER HEAD , CLUTCH BEARING , WHEEL AXELS (RR) , RADIATOR FAN , TIRE (RR-L) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
2	AG 1163 WS	TOYOTA FORTUNER 2.7 G LUX	2012	AT	2694	HITAM METALIK	RP149.000.000	BENSIN	122814	D	C	C	14 HARI KERJA	ADA 2026-04-21	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC FIRMAN 62 812-3674-7297 / CHANDRA 0878-6190-3208 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
3	W 1041 DS	TOYOTA INNOVA G	2015	AT	1998	SILVER METALIK	RP143.000.000	BENSIN	149689	C	C	C	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC AWAL +62 895-3231-57272 / ANDRI 085136886212 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
4	DT 8353 AM	HINO XZU349R	2022	MT	4009	HIJAU	RP204.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2026-10-12	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI PIC BPK. FERDY 0822-4916-6365 //CS PUSAT 081188089292// MESIN TIDAK BERFUNGSI, DINAMO STARTER RUSAK, INDIKATOR CEK ENGINE MENYALA, BAN CADANGAN T/A, HEAD UNIT T/A, ALAT MOBIL T/A, DUMP PENYOK, ACCU RUSAK, DASHBOARD TIDAK LENGKAP, SETIR IMITASI, TUAS PERSNELING IMITASI, COVER PLAFON IMITASI, LANTAI KABIN BERKARAT & KEROPOS, JOK SOBEK, MESIN REMBES OLI//CEK ENGINE LIGHT SPRING (RR) RIM (SPARE) ENGINE SERVICES (LIGHT) TIRE (RR-R) OUT DYNAMO STARTER GASKET COVER HEAD AIR FILTER COIL IGNITION GASKET CYLINDER HEAD TIRE (FR-L) TIRE (RR-L) IN SPARK PLUG(S) SPRING (FR) BRAKE PAD (FR) TIRE (RR-L) OUT RADIATOR TIRE (RR-R) IN FAN BELT TIRE (SPARE) CLUTCH PLATE BATTERY BRAKE MASTER BRAKE PAD (RR) INJECTOR RADIATOR FAN TIRE (FR-R)/GEAR LEVER COVER CARPET BOLT CRANE AND JACK TOOL KIT REAR VIEW MIRROR CEILING TRIM INTERIOR SALOON HEAD UNIT CARSEAT (FR-L) CARSEAT (FR-R) STEERING-WHEEL DASHBOARD/HEADLIGHT (FR-L) HEADLIGHT (FR-R) TURN LAMP (RR-R) ANTENNA CARGO PANEL REPAIR (RR) FOG LAMP (R) TAILLIGHT (RR-R) TURN LAMP (FR-L) FRONT PANEL REPAIR TURN LAMP (FR-R) DOOR REPAIR (FR-L) WINDSHIELD WIPER TAILLIGHT (RR-L) CABIN REPAIR TURN LAMP (RR-L) BUMPER REPAIR (FR) MIRROR (L) MIRROR (R) DOOR REPAIR (FR-R) FOG LAMP (L) EMBLEM ROOF REPAIR CARGO PANEL REPAIR (DECK) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
5	PS 8240 A	TOYOTA HILUX 2.4G DC	2022	MT	2393	PUTIH	RP82.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
NOPOL FISIK T/A // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI PIC BPK. DEDY PAKPAHAN 0812 7358 6232 // CS PUSAT 081188089292// MESIN TIDAK BERFUNGSI (TERBONGKAR), KOMPONEN MESIN TIDAK LENGKAP, BAN CADANGAN T/A, ALAT MOBIL T/A, VELG IMITASI, BAN GUNDUL, SETIR KUSAM, SEATBELT T/A, HEADREST TIDAK LENGKAP, DASHBOARD RUSAK & KUSAM//GEAR BOX GEAR BOX OVERHAUL SPRING (RR) TIRE (SPARE) TIRE (FR-R) RIM (RR-L) ENGINE BLOCK HEAD RIM (RR-R) FAN BELT AIRCON EVAPORATOR POWER STEERING RIM (FR-L) SPRING (FR) COIL IGNITION TIRE (FR-L) RACK STEER RIM (SPARE) ENGINE BLOCK FR-APRON DYNAMO STARTER MUFFLER CLUTCH PLATE GASKET CYLINDER HEAD RADIATOR ENGINE SERVICES (HEAVY) AIR FILTER GASKET COVER HEAD AIRBAG RIM (FR-R) TIRE (RR-R) INJECTOR RADIATOR FAN BRAKE PAD (FR) REMOTE TIRE (RR-L) SPARK PLUG(S) BRAKE PAD (RR) BRAKE MASTER SPARE KEY (IMMOBILIZER) BATTERY/CARPET INTERIOR SALOON SEATBELT (RR-R) SEATBELT (FR-L) HEADREST (RR-R) SEATBELT (RR-L) BOLT CRANE AND JACK TOOL KIT SEATBELT (FR-R) HEADREST (RR-L) CEILING LAMP (FR) CEILING TRIM HEAD UNIT STEERING-WHEEL DASHBOARD AIRCON PANEL/CABIN REPAIR CARGO PANEL REPAIR (RR) LICENSE PLAT ANTENNA FOG LAMP (R) DOOR REPAIR (FR-L) RIM COVER (RR-L) CARGO PANEL REPAIR (DECK) MIRROR (L) RIM COVER (RR-R) CARGO PANEL REPAIR (RR-R) TAILLIGHT (RR-R) RIM COVER (FR-R) RIM COVER (FR-L) EMBLEM FOG LAMP (L) WINDSHIELD WIPER CARGO PANEL REPAIR (RR-L) TURN LAMP (RR-R) HEADLIGHT (FR-L) MIRROR (R) FENDER REPAIR (FR-L) BUMPER REPLACE (FR) SIDE SKIRT REPAIR (L) TURN LAMP (RR-L) DOOR REPAIR (FR-R) HEADLIGHT (FR-R) ENGINE HOOD REPLACE SIDE SKIRT REPAIR (R) FENDER REPAIR (FR-R) TURN LAMP (FR-R) GRILLES TAILLIGHT (RR-L) ROOF REPAIR TURN LAMP (FR-L) DOOR REPAIR (RR-R) DOOR REPAIR (RR-L) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
6	PB 1727 MM	TOYOTA INNOVA G	2015	MT	1998	PUTIH	RP121.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. IMMANUEL 0822-3903-7374 / CS PUSAT 081188089292// BODY BARET PENYOK, BUMPER BARET, CAT KUSAM, BAN IMITASI, SARUNG JOK IMITASI, INTERIOR KUSAM, BUMPER BARET, MESIN REMBES, KARPET TIDAK LENGKAP,HEAD UNIT IMITASI./CLUTCH BEARING SPRING (FR) COIL IGNITION WHEEL BEARING (RR) SHOCBREAKERS (RR) TIRE (FR-R) TIRE (RR-L) HEADER ENGINE SERVICES (HEAVY) WHEEL BEARING (FR) TIRE (FR-L) RADIATOR FAN INJECTOR SHOCBREAKERS (FR) RIM (RR-R) SPRING (RR) TIRE (RR-R) CLUTCH PLATE RADIATOR GASKET COVER HEAD DISC PAD RIM (SPARE) RIM (FR-L) AIRCON EVAPORATOR GASKET CYLINDER HEAD RIM (RR-L) RACK STEER BRAKE MASTER FUEL PUMP RIM (FR-R) BATTERY FAN BELT TIRE (SPARE) BRAKE PAD (RR) BRAKE PAD (FR) SPARK PLUG(S)/CARPET FLOOR (FR-R) CARPET FLOOR (MID) INTERIOR SALOON TOOL KIT BOLT CRANE AND JACK CARSEAT (FR-R) CARPET FLOOR (RR) HEAD UNIT CARSEAT (FR-L) CARPET FLOOR (FR-L) CARPET/DOOR REPAIR (RR-R) HEADLIGHT (FR-R) TURN LAMP (RR-L) FOG LAMP (L) TAILLIGHT (RR-L) TURN LAMP (RR-R) TAILLIGHT (RR-R) DOOR REPAIR (TRUNK) DOOR REPAIR (RR-L) HEADLIGHT (FR-L) BUMPER REPAIR (FR) BUMPER REPAIR (RR) FOG LAMP (R) DOOR REPAIR (FR-L) ENGINE HOOD REPAIR LICENSE PLATE TURN LAMP (FR-L) TURN LAMP (FR-R) ROOF REPAIR DOOR REPAIR (FR-R) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
7	L 1136 JI	HONDA JAZZ GK5 1.5 S AT CKD	2017	AT	1496	MERAH	RP152.000.000	BENSIN	55518	C	C	C	14 HARI KERJA	ADA 2025-06-13	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC AWAL +62 895-3231-57272 / ANDRI 085136886212 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
8	DH 8254 G	MITSUBISHI FE 74 HD	2009	MT	3908	KUNING	RP96.000.000	SOLAR	0	D	D	D	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
NOPOL PADA FISIK T/A // ADA PERBEDAAN FIISK PADA BPKB JENIS LIGHT TRUK SEDANGKAN PADA FISIK DUMP TRUK // SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC PAK NATAN 081338280981 / INSPEKSI PAK GAD 085338212232 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
9	DH 1213 HN	TOYOTA INNOVA G	2021	MT	1998	SILVER METALIK	RP263.000.000	BENSIN	83978	C	C	C	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC PAK NATAN 081338280981 / INSPEKSI PAK GAD 085338212232 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
10	DD 1079 SN	HONDA MOBILIO DD4 1.5 RS	2015	AT	1496	MERAH TUA MUTIARA	RP92.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2027-02-02	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. AGUS 0823-4704-2525 / CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, ALAT MOBIL T/A, HEAD UNIT IMITASI, MESIN REMBES OLI//SPRING (FR) WHEEL BEARING (FR) TIRE (RR-L) WHEEL BEARING (RR) GASKET COVER HEAD RADIATOR TIRE (RR-R) SPRING (RR) GASKET CYLINDER HEAD RADIATOR FAN TIRE (SPARE) TIRE (FR-L) ENGINE SERVICES (LIGHT) TIRE (FR-R) FAN BELT CLUTCH BEARING SPARE KEY (IMMOBILIZER) CLUTCH PLATE BRAKE PAD (FR) AIRCON EVAPORATOR BRAKE MASTER INJECTOR BRAKE PAD (RR) BATTERY SPARK PLUG(S)/CEILING LAMP (RR) CEILING LAMP (FR) CARPET FLOOR (FR-R) CARPET FLOOR (RR) BOLT CRANE AND JACK CARPET FLOOR (FR-L) HEAD UNIT CARPET FLOOR (MID) CEILING TRIM TOOL KIT AIRCON PANEL INTERIOR SALOON CARPET/TURN LAMP (RR-R) TAILLIGHT (RR-R) TAILLIGHT (RR-L) TURN LAMP (FR-R) WINDSHIELD WIPER MIRROR (L) FOG LAMP (L) ENGINE HOOD REPAIR TURN LAMP (RR-L) HEADLIGHT (FR-L) TURN LAMP (FR-L) FOG LAMP (R) HEADLIGHT (FR-R) MIRROR (R) DOOR REPAIR (TRUNK) SIDE SKIRT REPAIR (R) EMBLEM BUMPER REPAIR (RR) FENDER REPAIR (FR-R) SIDE SKIRT REPAIR (L) FENDER REPAIR (FR-L) FENDER REPAIR (RR-L) FENDER REPAIR (RR-R) BUMPER REPAIR (FR) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
11	PA 1653 KQ	TOYOTA INNOVA G	2013	MT	1998	PUTIH	RP35.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. DEDY 0812-7358-6232 / CS PUSAT 081188089292// UNIT LAKA LANTAS, MESIN TIDAK BERFUNGSI, KOMPONEN MESIN TIDAK LENGKAP & RUSAK, CHASIS PENYOK, INDIKASI ECU T/A, PINTU KANAN T/A, KACA DEPAN T/A, KAP MESIN TERLEPAS & RUSAK, BODY PENYOK, AS RODA RUSAK, DASHBOARD RUSAK & TIDAK LENGKAP, HEAD UNIT RUSAK, BULLHEAD PENYOK, RADIATOR RUSAK/TIRE (RR-R) FR-APRON SPRING (FR) TIRE (FR-L) R-APRON TIRE (RR-L) RIM (FR-R) L-APRON CLUTCH PLATE TIRE (FR-R) CLUTCH BEARING POWER STEERING TIRE (SPARE) FAN BELT BRAKE PAD (FR) GASKET COVER HEAD RACK STEER AIRBAG SENSOR RADIATOR FAN MUFFLER INJECTOR RIM (RR-R) BRAKE PAD (RR) ENGINE SERVICES (HEAVY) DISC PAD GASKET CYLINDER HEAD ENGINE BLOCK RADIATOR RIM (FR-L) RIM (RR-L) BRAKE MASTER WHEEL AXELS (RR) AIRCON EVAPORATOR SPARK PLUG(S) RIM (SPARE) ECU AIRBAG DYNAOMO STARTER BATTERY WHEEL AXELS (FR) GEAR LEVER CENTRAL LOCK HORN CARPET FLOOR (FR-R) CARPET FLOOR (MID) CARPET FLOOR (RR) INTERIOR SALOON FR-R DOOR LOCK CARPET FLOOR (FR-L) INTERIOR MIRROR GEAR LEVER COVER POWER-WINDOW PANEL (RR-L) BOLT CRANE AND JACK TOOL KIT CEILING LAMP (FR) CARPET POWER-WINDOW PANEL (RR-R) ELECTRIC-MIRROR PANEL POWER-WINDOW PANEL (FR-L) STEERING-WHEEL CEILING TRIM DASHBOARD POWER-WINDOW PANEL (DRV) DOOR TRIM (FR-R) CEILING LAMP (RR) HEAD UNIT AIRCON PANEL COMBINATION METER/TAILLIGHT (RR-R) EMBLEM TURN LAMP (RR-L) ROOF REPAIR DOOR REPLACE (FR-R) MIRROR (L) RIM COVER (FR-R) ANTENNA ENGINE HOOD REPLACE RR-QUARTER GLASS (R) FENDER REPAIR (RR-L) TURN LAMP (FR-L) GRILLES FR-VENT GLASS (R) WINDSHIELD WIPER DOOR REPAIR (RR-R) TAILLIGHT (RR-L) FOG LAMP (L) FENDER REPLACE (FR-R) RIM COVER (FR-L) RIM COVER (RR-L) FR-VENT GLASS (L) MIRROR (R) DOOR REPAIR (TRUNK) HEADLIGHT (FR-R) WINDSHIELD GLASS FENDER REPAIR (RR-R) RR-DOOR GLASS (L) RR-VENT GLASS (L) FOG LAMP (R) RR-DOOR GLASS (R) TURN LAMP (FR-R) ELECTRIC MIRROR (R) SPOILER (RR) LICENSE PLATE DOOR REPAIR (RR-L) DOOR REPAIR (FR-L) SIDE SKIRT REPAIR (R) FR-DOOR GLASS (R) RIM COVER (RR-R) HEADLIGHT (FR-L) TURN LAMP (RR-R) DOOR HANDLE (FR-R) FENDER REPAIR (FR-L) BUMPER REPAIR (RR) FR-DOOR GLASS (L) RR-VENT GLASS (R) BUMPER REPLACE (FR) ELECTRIC MIRROR (L) EX-ACCIDENT SIDE SKIRT REPAIR (L) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
12	B 2663 UFY	TOYOTA AVANZA E	2017	AT	1329	MERAH METALIK	RP68.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. ANDIRMAWANSYAH 0852-9971-7153 CS PUSAT 081188089292// UNIT LAKA LANTAS, BODY PENYOK, KACA DEPAN & BELAKANG PECAH, KACA JENDELA KANAN PECAH, AIRBAG PECAH, HEAD UNIT T/A, BULLHEAD PENYOK, SEATBELT TIDAK LENGKAP, RADIATOR RUSAK, CHASIS DEPAN PENYOK, BAN CADANGAN T/A, ALAT MOBIL T/A, ACCU T/A, KKLAKSON T/A/TIRE (RR-R) TIRE (SPARE) SPRING (FR) TIRE (FR-R) SPARE KEY (IMMOBILIZER) WHEEL AXELS (RR) RIM (SPARE) CLUTCH PLATE RADIATOR FAN BRAKE MASTER ENGINE MOUNTING R-APRON ENGINE SERVICES (LIGHT) GASKET COVER HEAD TIRE (FR-L) WHEEL AXELS (FR) SPARK PLUG(S) FR-APRON TIRE (RR-L) BRAKE PAD (RR) SPRING (RR) AIRBAG RADIATOR FAN BELT GASKET CYLINDER HEAD AIRCON EVAPORATOR AIRBAG SENSOR CLUTCH BEARING BATTERY BRAKE PAD (FR) INJECTOR RACK STEER/DOOR TRIM (TRUNK) CENTRAL LOCK POWER-WINDOW PANEL (DRV) AIRCON PANEL BOLT CRANE AND JACK INTERIOR SALOON HORN TOOL KIT ELECTRIC-MIRROR PANEL CARPET FLOOR (FR-L) INTERIOR MIRROR POWER-WINDOW PANEL (RR-R) HEAD UNIT STEERING-WHEEL CARPET CARPET FLOOR (MID) CARPET FLOOR (RR) CARPET FLOOR (FR-R) CEILING LAMP (FR) CEILING LAMP (RR) SEATBELT (RR-L) DASHBOARD CEILING TRIM/TURN LAMP (RR-L) SPOILER (RR) RIM COVER (FR-R) EMBLEM RIM COVER (RR-L) DOOR REPAIR (RR-L) HEADLIGHT (FR-L) MIRROR (R) WINDSHIELD WIPER EX-ACCIDENT TURN LAMP (RR-R) ANTENNA DOOR REPAIR (FR-L) FENDER REPAIR (FR-L) DOOR REPLACE (FR-R) FOG LAMP (R) RIM COVER (FR-L) RIM COVER (RR-R) SIDE SKIRT REPAIR (R) ROOF REPLACE LICENSE PLATE HEADLIGHT (FR-R) FR-DOOR GLASS (R) FOG LAMP (L) BACK GLASS WINDSHIELD GLASS RR-DOOR GLASS (R) DOOR REPAIR (RR-R) SIDE SKIRT REPAIR (L) GRILLES ENGINE HOOD REPLACE FENDER REPLACE (RR-R) ELECTRIC MIRROR (R) TAILLIGHT (RR-R) TURN LAMP (RR) TAILLIGHT (RR-L) BUMPER REPLACE (FR) DOOR REPLACE (TRUNK) TURN LAMP (FR-L) BUMPER REPLACE (RR) MIRROR (R) FENDER REPAIR (RR-L) FENDER REPLACE (FR-R) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
13	PB 1623 MF	TOYOTA INNOVA G	2017	MT	1998	HITAM METALIK	RP207.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2026-02-22	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. IMMANUEL 0822-3903-7374 / CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORRES, VELG & BAN IMITASI, ALAT MOBIL T/A/REMOTE WHEEL BEARING (RR) WHEEL BEARING (FR) TIRE (RR-L) RIM (RR-L) RIM (FR-L) SPRING (FR) TIRE (FR-L) TIRE (RR-R) SPARK PLUG(S) RIM (FR-R) RIM (SPARE) CLUTCH PLATE GASKET COVER HEAD RIM (RR-R) BRAKE PAD (FR) TIRE (FR-R) RADIATOR FAN BRAKE MASTER AIRCON EVAPORATOR FAN BELT TIRE (SPARE) INJECTOR ENGINE SERVICES (LIGHT) GASKET CYLINDER HEAD SPRING (RR) BATTERY CLUTCH BEARING BRAKE PAD (RR) SPARE KEY (IMMOBILIZER) RADIATOR/AIRCON PANEL CARPET FLOOR (FR-R) TOOL KIT BOLT CRANE AND JACK CARPET FLOOR (MID) CEILING LAMP (RR) CARPET FLOOR (FR-L) CEILING TRIM CARPET CARPET FLOOR (RR) CEILING LAMP (FR) INTERIOR SALOON/RIM COVER (RR-R) FENDER REPAIR (RR-L) TAILLIGHT (RR-R) ENGINE HOOD REPAIR FENDER REPAIR (FR-L) RIM COVER (FR-L) TURN LAMP (RR-R) DOOR REPAIR (TRUNK) MIRROR (L) TURN LAMP (FR-L) EMBLEM MIRROR (R) HEADLIGHT (FR-L) HEADLIGHT (FR-R) TAILLIGHT (RR-L) RIM COVER (FR-R) WINDSHIELD WIPER RIM COVER (RR-L) FENDER REPAIR (RR-R) TURN LAMP (FR-R) TURN LAMP (RR-L) FENDER REPAIR (FR-R) SIDE SKIRT REPAIR (L) SIDE SKIRT REPAIR (R) BUMPER REPAIR (FR) BUMPER REPAIR (RR) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
14	DP 1481 PE	HONDA JAZZ GE8 1.5 E	2012	MT	1496	MERAH	RP96.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2026-07-23	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
ADA PERBEDAAN NOPOL PADA FISIK & STNK DP1481PE PADA DOKUMEN DP577CZ // TIDAK ADA LEMBAR PERUBAHAN NOPOL PADA BPKB // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAW																	

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
17	PA 1985 JE	TOYOTA RUSH S	2020	MT	1496	MERAH METALIK	RP167.000.000	BENSIN	131769	C	C	C	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC PIC GREVER PARERA 082260394365 // // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
18	PB 1867 T	DAIHATSU XENIA R	2022	MT	1329	HIJAU METALIK	RP152.000.000	BENSIN	0	C	D	D	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC ANDY 082189084113 // // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
19	DD 1759 UJ	TOYOTA INNOVA	2011	MT	1998	PUTIH	RP62.000.000	BENSIN	653756	D	D	D	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC RUDAL 0821 9140 0425 / MUHAMMAD DARWIS 082348587430 // ADA PERBEDAAN NOPOL PADA FISIK DD1759UJ PADA DOKUMEN DD567SB // INDIKASI BBN GANTUNG // // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
20	DN 1211 DY	TOYOTA KIJANG INNOVA E	2008	MT	1998	SILVER METALIK	RP53.000.000	BENSIN	970287	D	D	D	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
FAKTUR BERUPA COPY LEGALISIR // SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC EDI SURYADI M 082346355434// // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
21	DD 8680 SA	ISUZU PHR 54 C BB	2020	MT	2499	PUTIH	RP67.000.000	SOLAR	0	D	D	E	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC EDI SURYADI M 082346355434// // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
22	B 2451 SRT	HONDA MOBILIO DD4 1.5E	2021	MT	1496	HITAM MUTIARA	RP136.000.000	BENSIN	72839	C	C	C	14 HARI KERJA	ADA 2026-05-04	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC ASRUL 085656933408 // // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
23	DB 1187 FG	DAIHATSU XENIA	2011	MT	1298	MERAH METALIK	RP52.000.000	BENSIN	507042	D	C	C	14 HARI KERJA	ADA 2026-11-04	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC ERWIN +62 852-5532-9221 / SARDIMAN 089523807733 // // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
24	DC 1091 DY	TOYOTA AVANZA 1.3 G	2016	MT	1329	MERAH METALIK	RP72.000.000	BENSIN	351073	D	D	D	14 HARI KERJA	ADA 2025-03-04	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC AHMAD 082345278181 IKRAM 085241587738 // // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
25	DT 1458 CY	DAIHATSU XENIA 1.3 X	2022	MT	1329	HITAM METALIK	RP162.000.000	BENSIN	68039	C	C	C	14 HARI KERJA	ADA 2026-06-23	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC AHMAD 082345278181 IKRAM 085241587738 // // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
26	DP 1375 YZ	TOYOTA INNOVA V	2010	MT	1998	HITAM METALIK	RP91.000.000	BENSIN	405214	D	D	D	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC RUDAL 0821 9140 0425 / HARTO +62 853-4256-1071 // // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
27	DP 8316 JD	SUZUKI CARRY PU	2021	MT	1462	PUTIH	RP66.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI PIC BPK FAHMI/BPK. USMAN 0821-8761-0965 / 0823-9133-7272 // CS PUSAT 081188089292// MESIN TIDAK BERFUNGSI,(SATU ANGKA DI NO MESIN HILANG) KACA DEPAN RETAK, BODY TERGORES & PENYOK, ACCU T/A, ALAT MOBIL T/A, HEAD UNIT IMITASI, LANTAI KABIN BERKARAT & KEROPOS, JOK SOBEK, LANTAI BAK BERKARAT PENYOK, KONDISI BAN GUNDUL//RIM (RR-L) RIM (FR-R) RIM (SPARE) RIM (FR-L) FAN BELT RIM (RR-R) AIR FILTER TIRE (RR-R) TIRE (FR-R) AIRCON EVAPORATOR CLUTCH PLATE BRAKE PAD (RR) SPARK PLUG(S) BATTERY BRAKE PAD (FR) TIRE (SPARE) INJECTOR BRAKE MASTER ENGINE SERVICES (LIGHT) TIRE (FR-L) TIRE (RR-L)/TOOL KIT CARSEAT (FR-L) CEILING TRIM INTERIOR SALOON SUNVISOR (L) AIRCON PANEL REAR VIEW MIRROR CARSEAT (FR-R) SUNVISOR R CARPET HEAD UNIT CEILING LAMP (FR) BOLT CRANE AND JACK//RIM COVER (FR-L) CARGO PANEL REPAIR (DECK) TAILLIGHT (RR-R) RIM COVER (RR-L) RIM COVER (FR-R) TURN LAMP (RR-L) WINDSHIELD GLASS CARGO PANEL REPAIR (RR-L) ANTENNA TURN LAMP (FR-R) WINDSHIELD WIPER CABIN REPAIR CARGO PANEL REPAIR (RR) DOOR REPAIR (FR-L) CARGO PANEL REPAIR (RR-R) TURN LAMP (FR-L) RIM COVER (RR-R) ROOF REPAIR TURN LAMP (RR-R) FRONT PANEL REPAIR TAILLIGHT (RR-L) SIDE SKIRT REPAIR (L) DOOR REPAIR (FR-R) SIDE SKIRT REPAIR (R) HEADLIGHT (FR-L) HEADLIGHT (FR-R) BUMPER REPAIR (FR) (SATU ANGKA DI NO MESIN HILANG) // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
28	DG 8559 NB	TOYOTA HILUX 2.4G DC	2019	MT	2393	PUTIH	RP167.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
NOPOL FISIK T/A // 1DIGIT NOSIN BELAKANG TIDAK TERBACA JELAS // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI PIC BPK FAHMI/BPK. USMAN 0821-8761-0965 / 0823-9133-7272 // CS PUSAT 081188089292// MESIN TIDAK BERFUNGSI (TERBONGKAR),(SATU ANGKA DI NO MESIN MEMUDAR) KOMPONEN MESIN TIDAK LENGKAP, BUMPER DEPAN RUSAK, BAK BERKARAT & PENYOK, VELG IMITASI, BAN GUNDUL, ACCU T/A, BODY TERGORES & PENYOK, BAN CADANGAN T/A, HEAD UNIT T/A, ALAT MOBIL T/A, SPEEDOMETER T/A, DASHBOARD TIDAK LENGKAP, HEADREST TIDAK LENGKAP//GEAR BOX CEK ENGINE LIGHT COIL IGNITION GASKET CYLINDER HEAD RIM (RR-R) RIM (SPARE) GEAR BOX OVERHAUL SPRING (RR) RIM (FR-L) RIM (FR-R) TIRE (SPARE) AIRCON EVAPORATOR TIRE (FR-L) TIRE (RR-R) GASKET COVER HEAD ENGINE BLOCK ENGINE SERVICES (HEAVY) RADIATOR FAN TIRE (FR-R) SPRING (FR) RIM (RR-L) POWER STEERING TIRE (RR-L) SPARE KEY (IMMOBILIZER) CLUTCH PLATE BRAKE PAD (FR) AIR FILTER RADIATOR DINAMO STARTER ENGINE BLOCK HEAD MUFFLER FAN BELT RACK STEER BRAKE PAD (RR) BRAKE MASTER DYNAMO STARTER ENGINE MOUNTING INJECTOR SPARK PLUG(S) REMOTE BATTERY/CEILING LAMP (FR) BOLT CRANE AND JACK CARPET TOOL KIT HEADREST (RR-L) CEILING TRIM INTERIOR SALOON GEAR LEVER COVER AIRCON PANEL HEAD UNIT STEERING-WHEEL SPEEDOMETER DASHBOARD/ANTENNA EMBLEM TAILLIGHT (RR-R) RIM COVER (RR-L) RIM COVER (RR-R) SIDE SKIRT REPAIR (R) RIM COVER (FR-R) MIRROR (R) TURN LAMP (FR-L) LICENSE PLAT DOOR REPAIR (RR-L) CARGO PANEL REPAIR (DECK) TURN LAMP (FR-R) CARGO PANEL REPAIR (RR) CARGO PANEL REPAIR (RR-L) TURN LAMP (RR-L) TURN LAMP (RR-R) CARGO PANEL REPAIR (RR-R) DOOR REPAIR (FR-R) ENGINE HOOD REPAIR FOG LAMP (R) ROOF REPAIR FOG LAMP (L) GRILLES HEADLIGHT (FR-R) MIRROR (L) DOOR REPAIR (FR-L) TAILLIGHT (RR-L) SIDE SKIRT REPAIR (L) RIM COVER (FR-L) WINDSHIELD WIPER DOOR REPAIR (RR-R) FENDER REPAIR (FR-L) FENDER REPAIR (FR-R) HEADLIGHT (FR-L) BUMPER REPAIR (FR) // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	