

Daftar Lelang Floor Mobil - LELANG ONLINE VAGANZA BARAT | 19/05/2025 (40)
KOTA LELANG ONLINE VAGANZA BARAT (LVB) / -

KATALOG INI HANYA SEBAGAI PANDUAN SAJA. BUKAN SEBAGAI PEDOMAN ATAU SEBAGAI BAHAN ACUAN COMPLAIN

SmartBID melelang unit apa adanya, peserta lelang wajib melakukan cek fisik kendaraan dan dokumen dengan sebaik-baiknya. Pemenang lelang telah dianggap sudah memahami kondisi dan dokumen kendaraan yang telah dimenangkan. Deposit dan pelunasan unit Lelang SmartBID hanya melalui transfer Bank Central Asia, Tbk (BCA) a/n PT. Anugerah Lelang Indonesia, nomor rekening : 4688897988 (Sidoarjo), 4686088588 (Semarang), 4687088688 (Tangerang), 4688670088 (Makassar) .

Note:
Setiap unit dikenakan biaya administrasi sebesar: **Rp. 3.000.000,-**
Khusus untuk unit dengan harga terbentuk di atas Rp. 333.000.000,- dikenakan admin fee 1% dari harga terbentuk.

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
1	G 1558 HM	DAIHATSU XENIA	2009	MT	989	SILVER METALIK	RP38.000.000	BENSIN	76716	D	C	C	14 HARI KERJA	ADA 2024-07-19	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC MAS TIAN+62 896-6265-5959/ UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // PELUNASAN DILAKUKAN MAKSIMAL H+3 SETELAH LELANG // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
2	B 2352 TYE	TOYOTA CALYA 1.2 G M/T	2018	MT	1197	ABU ABU METALIK	RP75.000.000	BENSIN	131432	D	C	C	14 HARI KERJA	ADA 2024-01-08	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT SERTA DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK//KET E-SAMSAT "NOPOL DIBLOKIR POLISI"// PIC MAS UD : 081213061687//PELUNASAN WAJIB DILAKUKAN MAKSIMAL H+2 SETELAH LELANG //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
3	B 1814 BMA	TOYOTA RUSH S	2013	AT	1495	PUTIH	RP86.000.000	BENSIN	130776	C	C	C	14 HARI KERJA	ADA 2023-06-25	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT SERTA DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// KET E-SAMSAT "NOPOL BLOKIR JUAL"// PIC WAHYU : 082124062748 //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
4	T 8544 HI	SUZUKI CARRY CL PICK UP	2022	MT	1462	ABU-ABU METALIK	RP77.000.000	BENSIN	103121	C	C	C	14 HARI KERJA	ADA 2025-05-17	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR ADA	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC ZUHDAN : 082261641558 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // PELUNASAN DILAKUKAN MAKSIMAL H+3 SETELAH LELANG // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
5	KB 8428 AS	MITSUBISHI TRITON HDXSC4X4	2016	MT	2477	SILVER METALIK	RP111.000.000	SOLAR	0	D	D	F	14 HARI KERJA	ADA 2025-12-02	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT SERTA DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// PEMBAYARAN MAKS H+3 HARI KERJA SETELAH LELANG// PENGAMBILAN UNIT H+2 HARI KERJA SETELAH PEMBAYARAN// UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK//BUMPER DEPAN PECAH, TUTUP BAK BELAKANG PENYOK, SEPEDO METER TIDAK BERFUNGSI, MESIN MATI//UNIT BERADA DI JBA CG PONTIANAK// UNIT TIDAK DILAKUKAN CEK E-SAMSAT (PENAWAR WAJIB MENGECEK TERLEBIH DAHULU)//PELUNASAN WAJIB DILAKUKAN MAKSIMAL H+2 SETELAH LELANG																	
6	KH 8200 SE	MITSUBISHI CANTER FE 74	2022	MT	3907	KUNING	RP152.000.000	SOLAR	0	D	D	E	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU //PIC RIZKY : 0812-5403-3046/YUDI : 822-5027-2121// UNIT TIDAK DILAKUKAN CEK E-SAMSAT (PENAWAR WAJIB MENGECEK TERLEBIH DAHULU/ UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK//PELUNASAN DILAKUKAN MAKSIMAL H+2 SETELAH LELANG :																	
7	BM 9485 WU	MITSUBISHI CANTER FE 74	2022	MT	3907	KUNING	RP116.000.000	SOLAR	0	F	F	F	14 HARI KERJA	ADA 2025-11-12	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// PIC GERMAN : 0812-6517-3060// UNIT TIDAK DILAKUKAN CEK E-SAMSAT (PENAWAR WAJIB MENGECEK TERLEBIH DAHULU)// UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// UNIT TIDAK DILAKUKAN CEK E-SAMSAT (PENAWAR WAJIB MENGECEK TERLEBIH DAHULU)//PELUNASAN WAJIB DILAKUKAN MAKSIMAL H+2 SETELAH LELANG																	
8	BM 9935 ZO	MITSUBISHI FE 84	2022	MT	3907	KUNING	RP192.000.000	SOLAR	0	F	F	F	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT SERTA DOKUMEN TERLEBIH DAHULU//UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// PIC GERMAN : 0812-6517-3060//FISIK TERINDIKASI BAK KAYU //PELUNASAN WAJIB DILAKUKAN MAKSIMAL H+2 SETELAH LELANG //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000																	
9	BA 8196 IU	MITSUBISHI FE 74 HDV	2019	MT	3908	KUNING	RP152.000.000	SOLAR	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2025-05-22	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT SERTA DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID//HARAP MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT // PERMASALAHAN YANG DITIMBULKAN DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT MAKS H+2 HARI KERJA SETELAH// BAK DUMP T/A, AKI SOAK// UNIT TIDAK DILAKUKAN CEK E-SAMSAT (PENAWAR WAJIB MENGECEK TERLEBIH DAHULU)// UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// TERDAPAT KET. PADA STNK "EX: BD-8718-IU"// PIC CS : +62 821-3228-2019// COPY FAKTUR TDK JELAS //PELUNASAN WAJIB DILAKUKAN MAKSIMAL H+2 SETELAH LELANG //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
10	BB 1336 JB	TOYOTA CALYA	2019	AT	1197	HITAM	RP75.000.000	BENSIN	146389	C	C	D	14 HARI KERJA	ADA 2025-10-04	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // JANBOY :+62 821-6954-4266 / JONNY : +62 813-7163-4690 // // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // PELUNASAN DILAKUKAN MAKSIMAL H+3 SETELAH LELANG // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
11	BH 8133 OU	MITSUBISHI FE 74	2017	MT	3908	KUNING	RP222.000.000	SOLAR	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292////TIRE (RR-R) OUT TIRE (RR-R) IN TIRE (RR-L) OUT KEY (NO IMMOBILIZER) TIRE (FR-R) TIRE (FR-L) TIRE (RR-L) IN ENGINE SERVICES (HEAVY)/TOOL KIT GEAR LEVER BOLT CRANE AND JACK CARPET INTERIOR SALOON SPEEDOMETER/TURN LAMP (RR-R) HEADLIGHT (FR-L) DOOR REPAIR (FR-R) HEADLIGHT (FR-R) ROOF REPAIR TURN LAMP (FR-R) TAILLIGHT (RR-L) GRILLES TAILLIGHT (RR-R) TURN LAMP (RR-L) TURN LAMP (FR-L) BUMPER REPLACE (FR) FENDER REPAIR (FR-L) DOOR REPAIR (FR-L) FRONT PANEL REPAIR FENDER REPAIR (FR-R) BUMPER REPAIR (RR) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
12	BM 8103 UO	ISUZU 71 HD	2018	MT	4570	PUTIH	RP157.000.000	SOLAR	330273	D	C	C	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC GERMAN : 0812-6517-3060 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // PELUNASAN DILAKUKAN MAKSIMAL H+3 SETELAH LELANG // NOMOR RANGKA TEMPELAN // NOMOR MESIN TIDAK ADA // PEMENANG LELANG WAJIB MENANDATANGANI SURAT PERNYATAAN BERMATERAI //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
13	BH 8956 SJ	MITSUBISHI FE FE 74	2012	MT	3908	KUNING	RP117.000.000	SOLAR	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2025-09-21	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292//PELUNASAN WAJIB DILAKUKAN MAKSIMAL H+2 SETELAH LELANG //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
14	B 1729 WOC	TOYOTA AVANZA 1.3 G	2015	MT	1329	MERAH METALIK	RP85.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
15	BK 1972 VM	HONDA BRIO	2014	AT	1198	PUTIH	RP81.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// BUMPER DEPAN PECAH, INTERIOR KUSAM, BAN SUDAH POLOS//HEADER SHOCBREAKERS (RR) ENGINE SERVICES (LIGHT) AIRCON EVAPORATOR BRAKE PAD (RR) SPRING (RR) COIL IGNITION SHOCBREAKERS (FR) TIRE (FR-R) TIRE (FR-L) TIRE (RR-R) SPRING (FR) SPARK PLUG(S) TIRE (RR-L) BRAKE PAD (FR) BATTERY/BOLT CRANE AND JACK INTERIOR SALOON TOOL KIT CARPET HEAD UNIT/BUMPER REPAIR (FR) TAILLIGHT (RR-R) TURN LAMP (RR-L) TURN LAMP (FR-R) TAILLIGHT (RR-L) TURN LAMP (RR-R) TURN LAMP (FR-L) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
16	BL 8399 F	MITSUBISHI L 300 L300 PU FB-R (4X2)	2016	MT	2477	HITAM KANZAI	RP44.000.000	SOLAR	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID/ PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// MESIN TIDAK HIDUP, MESIN TERBURAI (DIKOKANG) & SPAREPERT MOBIL TIDAK LENGKAP, BAK TIDAK ADA, DASHBOARD & JOK & KACA DEPAN & BUMPER DEPAN & GRILL & STEER TIDAK ADA, TRANSMISI TIDAK LENGKAP, POWER STERING T/A, AS RODA BELAKANG T/A, KNALPOT T/A,PINTU KIRI LEPAS, KACA PINTU T/A/CLUTCH PLATE FAN BELT POWER STEERING ENGINE BLOCK HEAD RACK STEER SHOCBREAKERS (RR) HEADER SHOCBREAKERS (FR) MUFFLER RADIATOR DYNAMO STARTER RADIATOR FAN ECU SPRING (RR) DISC PAD BRAKE PAD (RR) BRAKE MASTER SPRING (FR) GASKET CYLINDER HEAD GASKET COVER HEAD DINAMO STARTER GEAR BOX OVERHAUL INTERCOOLER FUEL TANK REPAIR CEK ENGINE LIGHT RIM (SPARE) AIR FILTER RIM (FR-L) RIM (FR-R) TIRE (FR-R) TIRE (RR-R) TIRE (SPARE) TIRE (RR-L) BRAKE PAD (FR) TIRE (FR-L) ENGINE SERVICES (HEAVY) MAIN AXELS ENGINE MOUNTING KEY (NO IMMOBILIZER) WHEEL AXELS (RR) WHEEL BEARING (FR) WHEEL BEARING (RR) BATTERY WHEEL AXELS (FR)/CARSEAT (FR-R) CARPET CARSEAT (FR-L) CEILING LAMP (M) DOOR TRIM (FR-L) HANDBRAKE LEVER DOOR TRIM (FR-R) CEILING TRIM HEAD UNIT GEAR LEVER GEAR LEVER COVER STEERING-WHEEL LEVER (L) STEERING-WHEEL LEVER (R) STEERING-WHEEL FR-R DOOR LOCK SUNVISOR (L) INTERIOR SALOON FR-L DOOR LOCK SUNVISOR R SPEEDOMETER GLASS LEVER (DRV) TOOL KIT BOLT CRANE AND JACK GLASS LEVER (FR-L) SEATBELT (FR-R) SEATBELT (FR-L) HEADREST (FR-R) HEADREST (FR-L) DASHBOARD/TURN LAMP (FR-L) TURN LAMP (FR-R) TAILLIGHT (RR-L) MIRROR (R) HEADLIGHT (FR-L) HEADLIGHT (FR-R) MIRROR (L) FR-DOOR GLASS (L) RIM COVER (RR-R) DOOR HANDLE (RR-R) RIM COVER (RR-L) ROOF REPAIR WINDSHIELD GLASS SIDE SKIRT REPAIR (R) CARGO PANEL REPLACE GRILLES LICENSE PLAT WINDSHIELD WIPER FR-DOOR GLASS (R) CABIN REPAIR DOOR HANDLE (FR-R) EMBLEM RIM COVER (FR-R) FOG LAMP (R) ENGINE HOOD REPAIR FOG LAMP (L) DOOR REPAIR (FR-L) TURN LAMP (RR-R) SIDE SKIRT REPLACE (L) ANTENNA RIM COVER (FR-L) DOOR REPAIR (FR-R) FENDER REPLACE (FR-R) BUMPER REPLACE (FR) TAILLIGHT (RR-R) FENDER REPLACE (FR-L) TURN LAMP (RR-L) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
17	BM 1240 PA	TOYOTA INNOVA INNOVA G	2013	MT	1998	SILVER METALIK	RP121.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID/ PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292//PELUNASAN WAJIB DILAKUKAN MAKSIMAL H+2 SETELAH LELANG //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
18	BM 8808 PF	DAIHATSU GRANMAX 1.3 PU	2018	MT	1298	SILVER METALIK	RP56.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2024-04-26	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID/ PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// KONDI UNIT HIDUP, CAT EX REPAINT, BAK DI CAT KUNING DAN EX LAS - LASAN, DOOR TRIM PINTU KANAN DAN KIRI T/A, INTERIOR KOTOR, PINTU BAK KERITING, PENUTUP BENSIN T/A, BAN, SARUNG JOK IMITASI, JOK SUPIR SOBEK, //TIRE (SPARE) TIRE (FR-R) TIRE (RR-L) TIRE (RR-R) SPRING (RR) WHEEL BEARING (FR) SPRING (FR) BRAKE PAD (FR) WHEEL BEARING (RR) CLUTCH PLATE KEY (NO IMMOBILIZER) TIRE (FR-L) WHEEL AXELS (FR) ENGINE SERVICES (LIGHT) BRAKE PAD (RR) WHEEL AXELS (RR) FAN BELT RACK STEER BRAKE MASTER SHOCBREAKERS (RR) SPARK PLUG(S) SHOCBREAKERS (FR) BATTERY/CARPET BOLT CRANE AND JACK INTERIOR SALOON TOOL KIT DOOR TRIM (FR-R) HEAD UNIT DOOR TRIM (FR-L)/CARGO PANEL REPAIR (RR-L) CARGO PANEL REPAIR (DECK) CARGO PANEL REPAIR (RR-R) CARGO PANEL REPAIR (RR) RIM COVER (FR-L) LICENSE PLAT TURN LAMP (RR-L) TURN LAMP (RR-R) RIM COVER (RR-L) RIM COVER (RR-R) ROOF REPAIR TAILLIGHT (RR-R) DOOR REPAIR (FR-R) FRONT PANEL REPAIR DOOR REPAIR (FR-L) BUMPER REPAIR (RR) FENDER REPAIR (FR-R) FENDER REPAIR (FR-L) BUMPER REPAIR (FR) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
19	BM 9187 GB	SUZUKI CARRY CX PICK UP	2020	MT	1462	HITAM	RP69.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2024-03-28	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID/ PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// HANDLE DEPAN KANAN HILANG, BAMPER DEPAN SEBELAH KIRI RUSAK, PAJAK KALENG HABIS, TERDAPAT TAMBAHAN PENGHALANG DI BAK BELAKANG, MIKA LAMPU BELAKANG KOTOR, BODI BARET PEMAKAIAN.//TIRE (SPARE) CLUTCH PLATE ENGINE SERVICES (LIGHT) KEY (NO IMMOBILIZER) BRAKE MASTER SHOCBREAKERS (FR) WHEEL AXELS (RR) TIRE (FR-L) TIRE (RR-L) WHEEL AXELS (FR) TIRE (RR-R) SPARK PLUG(S) SHOCBREAKERS (RR) TIRE (FR-R) BRAKE PAD (RR) BATTERY BRAKE PAD (FR)/FR-R DOOR LOCK TOOL KIT INTERIOR SALOON BOLT CRANE AND JACK CARPET/FRONT PANEL REPAIR ROOF REPAIR FENDER REPAIR (FR-R) DOOR REPAIR (FR-R) DOOR REPAIR (FR-L) FENDER REPAIR (FR-L) DOOR HANDLE (FR-R) BUMPER REPAIR (FR) TAILLIGHT (RR-R) TAILLIGHT (RR-L) RIM COVER (RR-R) BUMPER REPAIR (RR) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
20	BM 9374 TV	DAIHATSU GRANMAX 1.3 PU	2017	MT	1298	HITAM	RP45.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2024-07-31	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID/ PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// UNIT MATI EX ACCIDENT, BUMPER DEPAN KANAN PECAH, BUMPER DEPAN KIRI PENYOK, MIKA LAMPU DEPAN KANAN PECAH, MIKA LAMPU DEPAN KIRI KUSAM, KACA DEPAN PECAH, LANTAI KABIN BERKARAT, INTERIOR KOTOR, SARUNG JOK BERJAMUR, BODI KANAN KIRI BARET KASAR, ADA TAMBAHAN PENGHALANG PADA BAGIAN BAK.//DYNAMO STARTER FUEL PUMP SPRING (FR) SPRING (FR) BRAKE PAD (FR) BRAKE PAD (RR) INJECTOR WHEEL AXELS (RR) SHOCBREAKERS (FR) SPARK PLUG(S) CLUTCH PLATE KEY (NO IMMOBILIZER) FAN BELT BRAKE MASTER SHOCBREAKERS (RR) GEAR BOX OVERHAUL WHEEL BEARING (RR) TIRE (FR-L) TIRE (RR-L) TIRE (SPARE) ENGINE SERVICES (HEAVY) WHEEL BEARING (FR) FR-APRON TIRE (FR-R) COIL IGNITION BATTERY TIRE (RR-R)/CEILING TRIM TOOL KIT BOLT CRANE AND JACK GEAR LEVER INTERIOR SALOON CARPET/FENDER REPAIR (FR-L) FENDER REPLACE (FR-R) ROOF REPAIR GRILLES WINDSHIELD GLASS FRONT PANEL REPAIR FR-DOOR GLASS (L) HEADLIGHT (FR-R) DOOR REPAIR (FR-R) CARGO PANEL REPAIR (DECK) BUMPER REPLACE (FR) CABIN REPAIR CARGO PANEL REPAIR (RR-R)//PELUNASAN WAJIB DILAKUKAN MAKSIMAL H+2 SETELAH LELANG// //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
21	BK 9238 WA	MITSUBISHI FE 74	2011	MT	3908	KUNING	RP79.000.000	SOLAR	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2025-10-06	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// UNIT EX ACCIDENT, KABIN DEPAN PENYOK, PINTU KABIN KANAN KIRI TIDAK BISA MENUTUP, BUMPER DEPAN T/A, MIKA LAMPU DEPAN KUSAM, BAK BAGIAN DEPAN PENYOK, MESIN REIMBUST OLI, JOK DEPAN KIRI T/A, INDIKASI CASIS TENGAH PATAH, //RIM (FR-L) RIM (RR-R) OUT SPRING (FR) ENGINE MOUNTING COIL IGNITION GASKET COVER HEAD DYNAMO STARTER GASKET CYLINDER HEAD SPRING (RR) DINAMO STARTER AIR FILTER RIM (SPARE) L-APRON RIM (RR-L) OUT TIRE (RR-R) OUT RIM (RR-R) IN TIRE (FR-L) TIRE (SPARE) TIRE (FR-R) TIRE (RR-L) OUT TIRE (RR-L) IN TIRE (RR-R) IN FAN BELT WHEEL BEARING (FR) CLUTCH PLATE ENGINE SERVICES (HEAVY) POWER STEERING FR-APRON WHEEL BEARING (RR) RACK STEER KEY (NO IMMOBILIZER) SHOCBREAKERS (RR) WHEEL AXELS (RR) ENGINE BLOCK HEAD BRAKE MASTER WHEEL AXELS (FR) INJECTOR CHASSIS SHOCBREAKERS (FR) R-APRON BRAKE PAD (RR) BRAKE PAD (FR) SPARK PLUG(S) BATTERY/BOLT CRANE AND JACK CEILING LAMP (FR) INTERIOR SALOON TOOL KIT DASHBOARD GEAR LEVER HANDBRAKE LEVER HEAD UNIT SPEEDOMETER CARSEAT (FR-L) CARPET/DOOR REPAIR (FR-R) DOOR REPAIR (FR-L) FOG LAMP (R) FOG LAMP (L) CABIN REPAIR ROOF REPAIR DOOR HANDLE (FR-R) CARGO PANEL REPAIR (RR-L) TURN LAMP (RR-R) DOOR HANDLE (FR-L) BACK GLASS RIM COVER (FR-R) RIM COVER (RR-L) LICENSE PLAT EMBLEM RIM COVER (RR-R) WINDSHIELD GLASS WINDSHIELD WIPER TURN LAMP (FR-R) RIM COVER (FR-L) FENDER REPAIR (FR-R) TAILLIGHT (RR-L) FR-DOOR GLASS (L) TURN LAMP (FR-L) BUMPER REPLACE (FR) FENDER REPAIR (FR-L) HEADLIGHT (FR-R) BUMPER REPLACE (RR) MIRROR (L) TAILLIGHT (RR-R) GRILLES MIRROR (R) TURN LAMP (RR-L) FRONT PANEL REPAIR HEADLIGHT (FR-L)//PELUNASAN DILAKUKAN MAKSIMAL H+2 SETELAH LELANG //FAKTUR COPYAN //FAKTUR TIDAK JELAS //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
22	BK 1908 PK	TOYOTA CALYA G 1.2 MT	2016	MT	1197	HITAM	RP45.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2023-10-15	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// KONDISI MESIN MATI (EX ACCIDENT), BULKHEAD PENYOK, AIRBAG PECAH, MIKA LAMPU DEPAN KANAN KIRI T/A, KNOP PERSENELING T/A, KAP MESIN RINGSEK, BUMPER DEPAN RINGSEK, HEADLAMP KANAN KIRI T/A, RADIATOR PENYOK. //GASKET COVER HEAD BRAKE PAD (FR) RADIATOR FAN FAN BELT GASKET CYLINDER HEAD TIRE (SPARE) COIL IGNITION AIRBAG SENSOR ENGINE SERVICES (HEAVY) TIRE (FR-L) TIRE (RR-L) KEY (IMMOBILIZER) ABS INDIKATOR R-APRON RIM (RR-L) TIRE (FR-R) ABS INDIKATOR SHOCBREAKERS (FR) TIRE (RR-R) L-APRON REMOTE RADIATOR ENGINE MOUNTING AIRCON EVAPORATOR BRAKE PAD (RR) WHEEL BEARING (RR) BRAKE MASTER MAIN AXELS AIRBAG CLUTCH PLATE CHECK ENGINE INDIKATOR RACK STEER SHOCBREAKERS (RR) BATTERY FR-APRON ENGINE BLOCK SPARK PLUG(S) WHEEL BEARING (FR) INJECTOR POWER STEERING DYNAMO STARTER CLUTCH BEARING/HORN HANDBRAKE LEVER CARPET FLOOR (MID) CARPET FLOOR (RR) GEAR LEVER COVER AIRCON PANEL INTERIOR SALOON CENTRAL LOCK CARPET FLOOR (FR-R) CARPET FLOOR (FR-L) BOLT CRANE AND JACK CARPET STEERING-WHEEL TOOL KIT DASHBOARD COMBINATION METER CEILING LAMP (FR)/ROOF REPAIR TURN LAMP (FR-R) HEADLIGHT (FR-R) TURN LAMP (FR-L) RIM COVER (RR-L) RIM COVER (RR-R) RIM COVER (FR-R) FOG LAMP (R) WINDSHIELD WIPER LICENSE PLATE GRILLES DOOR REPAIR (TRUNK) FOG LAMP (L) RIM COVER (FR-L) DOOR REPAIR (RR-L) DOOR REPAIR (RR-R) EMBLEM HEADLIGHT (FR-L) BUMPER REPLACE (FR) FENDER REPLACE (FR-R) ENGINE HOOD REPLACE FENDER REPLACE (FR-L) BUMPER REPAIR (RR) DOOR REPAIR (FR-R) FENDER REPAIR (RR-L) FENDER REPAIR (RR-R) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
23	BL 8131 J	DAIHATSU GRANMAX BLIND VAN AC 1.3 MT	2014	MT	1298	PUTIH	RP51.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2024-08-27	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// MESIN HIDUP, BODY BARET, JOK SEAT 1 SOBEK, LANTAI KABIN DEPAN BERKARAT, PLAT NOPOL T/A, NOMOR RANGKA BERKARAT, FENDER KANAN RENGANG, BUMPER DEPAN BELAKANG BARET, BAN TIPIS/TIRE (RR-R) SPRING (RR) TIRE (RR-L) SPRING (FR) GASKET CYLINDER HEAD TIRE (SPARE) WHEEL BEARING (RR) KEY (NO IMMOBILIZER) TIRE (FR-L) TIRE (FR-R) ENGINE SERVICES (LIGHT) FAN BELT WHEEL BEARING (FR) CLUTCH PLATE CLUTCH BEARING RACK STEER BRAKE MASTER SHOCBREAKERS (RR) SHOCBREAKERS (FR) BRAKE PAD (RR) ENGINE MOUNTING BATTERY BRAKE PAD (FR) SPARK PLUG(S)/CARPET FLOOR (FR-L) TOOL KIT CARSEAT (FR-L) BOLT CRANE AND JACK CARPET FLOOR (FR-R) CARPET FLOOR (MID) INTERIOR SALOON CARSEAT (FR-R) CEILING TRIM CARPET/LICENSE PLATE ROOF REPAIR DOOR REPAIR (TRUNK) DOOR REPAIR (RR-L) DOOR REPAIR (FR-L) DOOR REPAIR (RR-R) DOOR REPAIR (FR-R) ENGINE HOOD REPAIR BUMPER REPAIR (RR) FENDER REPAIR (RR-L) FENDER REPAIR (FR-R) FENDER REPAIR (FR-L) FENDER REPAIR (RR-R) BUMPER REPAIR (FR)//PELUNASAN DILAKUKAN MAKSIMAL H+2 SETELAH LELANG //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	