

Daftar Lelang Floor Mobil - LELANG ONLINE VAGANZA TIMUR | 19/05/2025 (42)
KOTA LELANG ONLINE VAGANZA TIMUR (LOV) / -

KATALOG INI HANYA SEBAGAI PANDUAN SAJA. BUKAN SEBAGAI PEDOMAN ATAU SEBAGAI BAHAN ACUAN COMPLAIN
SmartBID melelang unit apa adanya, peserta lelang wajib melakukan cek fisik kendaraan dan dokumen dengan sebaik-baiknya. Pemenang lelang telah dianggap sudah memahami kondisi dan dokumen kendaraan yang telah dimenangkan.
Deposit dan pelunasan unit Lelang SmartBID hanya melalui transfer Bank Central Asia, Tbk (BCA) a/n PT. Anugerah Lelang Indonesia, nomor rekening : 4688897988 (Sidoarjo), 4686088588 (Semarang), 4687088688 (Tangerang), 4688670088 (Makassar) .

Note:
Setiap unit dikenakan biaya administrasi sebesar: **Rp. 3.000.000,-**
Khusus untuk unit dengan harga terbentuk di atas Rp. 333.000.000,- dikenakan admin fee 1% dari harga terbentuk.

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
1	DD 8871 LC	MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74	2015	MT	3908	KUNING	RP144.000.000	SOLAR	300864	E	E	E	14 HARI KERJA	ADA 2025-03-30	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU //UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// PIC PUTRA +62 821-2783-7606/// FAKTUR KURANG JELAS TERBACA//PELUNASAN WAJIB DILAKUKAN MAKSIMAL H+2 SETELAH LELANG //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000																	
2	DA 8749 ZP	MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74	2022	MT	3907	KUNING	RP253.000.000	SOLAR	0	C	C	C	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU //UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// +62 853-4884-2551 ~BUGIS /PELUNASAN WAJIB DILAKUKAN MAKSIMAL H+2 SETELAH LELANG //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000																	
3	KT 8783 CI	MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74 S	2011	MT	5908	KUNING	RP66.000.000	SOLAR	177600	E	E	E	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU //UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// PIC PUTRA +62 821-2783-7606// FAKTUR KURANG JELAS TERBACA// JENIS KENDARAAN LIGTH TRUCK TAPI BPKB DUMP TRUCK //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000																	
4	DK 1538 LN	TOYOTA CALYA	2019	MT	1197	PUTIH	RP73.000.000	BENSIN	94394	E	C	C	14 HARI KERJA	ADA 2025-08-26	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC FIRMAN +62 812-3674-7297 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000																	
5	DH 1408 CE	DAIHATSU SIGRA D	2023	MT	998	HITAM	RP85.000.000	BENSIN	85380	D	D	D	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
* STNK TIDAK ADA * SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN KESESUAIAN UNIT DAN DOKUMEN UNIT * INSPEKSI PAK NATAN 081338280981 * PELUNASAN WAJIB DILAKUKAN MAKSIMAL H+2 SETELAH LELANG * ESTIMASI PENGAMBILAN BPKB PADA KATALOG MULAI TERHITUNG H+5 SETELAH PELUNASAN UNIT //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000																	
6	KT 1349 GG	SUZUKI IGNIS	2018	MT	1197	PUTIH METALIK	RP71.000.000	BENSIN	87104	C	C	C	14 HARI KERJA	ADA 2024-09-25	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC JO CHRIS 0852-1132-8319// UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000																	
7	DH 1813 HN	HONDA MOBILIO DD4 1.5 RS	2015	MT	1496	COKLAT	RP98.000.000	BENSIN	114225	C	C	C	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
* STNK TIDAK ADA * SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN KESESUAIAN UNIT DAN DOKUMEN UNIT * INSPEKSI PAK NATAN 081338280981 * PELUNASAN WAJIB DILAKUKAN MAKSIMAL H+2 SETELAH LELANG * ESTIMASI PENGAMBILAN BPKB PADA KATALOG MULAI TERHITUNG H+5 SETELAH PELUNASAN UNIT * PEMENANG LELANG DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000																	
8	DH 1924 CD	SUZUKI ERTIGA	2022	MT	1462	ABU ABU	RP121.000.000	BENSIN	190827	C	C	D	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC BOY SABDA 14.15+62 821-8725-3174 // PELUNASAN WAJIB DILAKUKAN MAKSIMAL H+2 SETELAH LELANG // PEMENANG LELANG DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000																	
9	KT 8792 RH	DAIHATSU GRAN MAX	2015	MT	1495	PUTIH	RP33.000.000	BENSIN	252617	C	D	D	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC 62 821-2783-7606–PUTRA // PELUNASAN WAJIB DILAKUKAN MAKSIMAL H+3 SETELAH LELANG // PEMENANG LELANG DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// FAKTUR KURANG JELAS TERBACA //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000																	
10	KT 1684 ML	TOYOTA INNOVA	2011	MT	1998	HITAM METALIK	RP85.000.000	BENSIN	345228	C	D	D	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC 62 821-2783-7606–PUTRA / PELUNASAN WAJIB DILAKUKAN MAKSIMAL H+2 SETELAH LELANG // PEMENANG LELANG DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// FAKTUR TIDAK JELAS //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
11	DK 1409 WL	DAIHATSU SIGRA X	2019	MT	1197	PUTIH	RP86.000.000	BENSIN	127829	C	C	C	14 HARI KERJA	ADA 2025-10-04	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC +62 812-3674-7297–FIRMAN CH// PELUNASAN WAJIB DILAKUKAN MAKSIMAL H+3 SETELAH LELANG // PEMENANG LELANG DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000																	
12	L 9724 BR	SUZUKI CARRY ST 150	2014	MT	1493	HITAM	RP31.000.000	BENSIN	179929	D	D	C	14 HARI KERJA	ADA 2020-12-02	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR ADA	SPH T/A	FORM A T/A
TERDAPAT PERBEDAAN NOPOL DI DOKUMEN FISIK, STNK, BPKB (L 9724 BR) DAN DI KEUR (L 9794 GV)//SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC AWAL +62 895-3231-57272 // PELUNASAN WAJIB DILAKUKAN MAKSIMAL H+3 SETELAH LELANG // PEMENANG LELANG DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// FAKTUR TIDAK JELAS //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
13	KB 8564 GO	DAIHATSU STANDAR PS AC 1.5 PU	2022	MT	1496	HITAM	RP64.000.000	BENSIN	0	D	D	E	14 HARI KERJA	ADA 2023-11-12	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC PUTRA:0813-5153-9927 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // PELUNASAN DILAKUKAN MAKSIMAL H+2 SETELAH LELANG // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
14	DK 1375 FCG	DAIHATSU TERIOS R	2019	AT	1496	HITAM METALIK	RP174.000.000	BENSIN	90270	C	C	D	14 HARI KERJA	ADA 2025-07-02	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC FIRMAN 62 812-3674-7297// UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // PELUNASAN DILAKUKAN MAKSIMAL H+2 SETELAH LELANG // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
15	W 1864 QB	DAIHATSU XENIA X	2015	MT	1298	MERAH METALIK	RP61.000.000	BENSIN	298314	D	D	D	14 HARI KERJA	ADA 2024-04-29	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC AWAL +62 895-3231-57272 // PELUNASAN WAJIB DILAKUKAN MAKSIMAL H+3 SETELAH LELANG // PEMENANG LELANG DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
16	L 1338 GB	DAIHATSU XENIA	2017	MT	1329	HITAM METALIK	RP105.000.000	BENSIN	144785	D	C	C	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC FIRMAN 62 812-3674-7297// UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // PELUNASAN DILAKUKAN MAKSIMAL H+2 SETELAH LELANG // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
17	AG 8827 EH	DAIHATSU GRAN MAX PU AC PS 1.5 FH	2022	MT	1495	PUTIH	RP56.000.000	BENSIN	0	F	F	D	14 HARI KERJA	ADA 2025-03-29	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC ARDIAZ 082142028080 // PELUNASAN MAKSIMAL H+2 SETELAH LELANG // PEMENANG LELANG DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK //NOPOL FISIK TA //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
18	B 1679 CFI	SUZUKI APV DLX	2010	MT	1493	ABU ABU METALIK	RP35.000.000	BENSIN	323241	C	C	C	14 HARI KERJA	ADA 2019-06-12	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A															
NOPOL TIDAK DITEMUKAN DI SAMSAT// PEMENANG LELANG WAJIB TANDA TANGAN DIATAS SURAT PERNYATAAN BERMATERAI//SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC AWAL +62 895-3231-57272 // PELUNASAN WAJIB DILAKUKAN MAKSIMAL H+3 SETELAH LELANG // PEMENANG LELANG DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// FAKTUR TIDAK JELAS //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
19	DK 1708 FCD	HONDA JAZZ GK5 1.5 RS	2017	AT	1496	PUTIH ORCHID MUTIARA	RP162.000.000	BENSIN	90781	D	C	C	14 HARI KERJA	ADA 2025-05-28	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC 62 812-3674-7297–FIRMAN CH/ PELUNASAN WAJIB DILAKUKAN MAKSIMAL H+3 SETELAH LELANG // PEMENANG LELANG DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
20	B 1362 BYY	TOYOTA AVANZA	2014	MT	1495	SILVER METALIK	RP89.000.000	BENSIN	191118	D	D	D	14 HARI KERJA	ADA 2025-06-25	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC 62 821-2783-7606–PUTRA//UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // PELUNASAN DILAKUKAN MAKSIMAL H+2 SETELAH LELANG // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
21	KT 1650 VD	MITSUBISHI XPANDER	2021	MT	1499	HITAM MIKA	RP192.000.000	SOLAR	95748	C	C	C	14 HARI KERJA	ADA 2025-06-29	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC 62 821-2783-7606–PUTRA//UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // PELUNASAN DILAKUKAN MAKSIMAL H+2 SETELAH LELANG // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
22	W 1459 SC	SUZUKI ERTIGA SDX	2017	MT	1373	ABU ABU METALIK	RP89.000.000	BENSIN	171170	C	C	C	14 HARI KERJA	ADA 2023-09-14	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC AWAL +62 895-3231-57272 // PELUNASAN WAJIB DILAKUKAN MAKSIMAL H+3 SETELAH LELANG // PEMENANG LELANG DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
23	B 1047 COE	TOYOTA CALYA 1.2 G M/T	2016	MT	1197	MERAH	RP79.000.000	BENSIN	165845	C	D	D	14 HARI KERJA	ADA 2024-09-23	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC ARDIAZ 082142028080 // PELUNASAN MAKSIMAL H+3 SETELAH LELANG // PEMENANG LELANG DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
24	PB 1760 MI	DAIHATSU LUXIO X	2014	MT	1495	HITAM METALIK	RP66.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2023-07-04	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
FAKTUR BERUPA FOTO COPY // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// BODY BARET, CAT KUSAM, BUMPER BARET, LAMPU KUSAM, SARUNG JOK SOBEK, STIR KUSAM, INTERIOR KUSAM, //FUEL PUMP GASKET COVER HEAD RIM (RR-R) GASKET CYLINDER HEAD RIM (FR-L) RIM (SPARE) TIRE (RR-L) RIM (FR-R) FAN BELT TIRE (SPARE) ENGINE SERVICES (HEAVY) SPRING (RR) TIRE (FR-R) BRAKE PAD (FR) RIM (RR-L) CLUTCH PLATE TIRE (FR-L) WHEEL BEARING (FR) RADIATOR RADIATOR FAN COIL IGNITION CLUTCH BEARING WHEEL BEARING (RR) HEADER RACK STEER BRAKE PAD (RR) SPRING (FR) TIRE (RR-R) SHOCBREAKERS (RR) BATTERY SHOCBREAKERS (FR) SPARK PLUG(S) AIRCON EVAPORATOR/BOLT CRANE AND JACK INTERIOR SALOON TOOL KIT CARSEAT (FR-L) HEAD UNIT CARSEAT (FR-R)/FOG LAMP (R) TAILLIGHT (RR-R) TURN LAMP (FR-R) DOOR REPAIR (TRUNK) FOG LAMP (L) TURN LAMP (RR-R) DOOR REPAIR (RR-R) TURN LAMP (FR-L) TAILLIGHT (RR-L) TURN LAMP (RR-L) BUMPER REPAIR (FR) HEADLIGHT (FR-R) DOOR REPAIR (FR-R) HEADLIGHT (FR-L) DOOR REPAIR (FR-L) DOOR REPAIR (RR-L) BUMPER REPAIR (RR) FENDER REPAIR (FR-L) ENGINE HOOD REPAIR ROOF REPAIR //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
25	DP 1195 JD	TOYOTA AVANZA E	2016	MT	1329	PUTIH	RP96.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2024-11-07	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// BODY BARET, BUMPER BARET, CAT KUSAM, JOK VARIASI, INTERIOR KUSAM, UNIT NOPOL MAKASAR.//COIL IGNITION SPRING (RR) HEADER WHEEL BEARING (RR) GASKET COVER HEAD WHEEL BEARING (FR) TIRE (FR-R) ENGINE SERVICES (HEAVY) TIRE (SPARE) RIM (RR-L) GASKET CYLINDER HEAD RIM (SPARE) TIRE (RR-R) SPRING (FR) RIM (RR-R) RIM (FR-R) FUEL PUMP RIM (FR-L) TIRE (RR-L) FAN BELT TIRE (FR-L) CLUTCH BEARING BRAKE PAD (FR) SHOCBREAKERS (RR) BRAKE PAD (RR) SPARK PLUG(S) RADIATOR FAN SHOCBREAKERS (FR) AIRCON EVAPORATOR CLUTCH PLATE BATTERY RACK STEER/CARSEAT (FR-R) BOLT CRANE AND JACK CARSEAT (FR-L) TOOL KIT CARSEAT (M-L) CARPET INTERIOR SALOON CARSEAT (M-R)/TURN LAMP (RR-R) HEADLIGHT (FR-L) BUMPER REPAIR (FR) ROOF REPAIR DOOR REPAIR (RR-R) BUMPER REPAIR (RR) ENGINE HOOD REPAIR TURN LAMP (FR-R) DOOR REPAIR (RR-L) DOOR REPAIR (FR-R) TURN LAMP (RR-L) TURN LAMP (FR-L) TAILLIGHT (RR-R) TAILLIGHT (RR-L) DOOR REPAIR (FR-L) HEADLIGHT (FR-R) DOOR REPAIR (TRUNK)//PELUNASAN DILAKUKAN MAKSIMAL H+2 SETELAH LELANG : //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
26	DT 1514 EK	TOYOTA AVANZA	2009	MT	1298	HITAM METALIK	RP16.000.000	BENSIN	0	D	D	D	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A

DICETAK TGL. 01-06-2025]

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU//UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK // PIC HAKIM +62 852-4141-5636// COPY FAKTUR TDK JELAS/ BPKB READY MKS //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000																	
27	DT 8452 IE	TOYOTA HILUX	2016	MT	2494	HITAM	RP136.000.000	SOLAR	0	D	C	C	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB//MELAKUKAN PENGECEKAN KESESUAIAN UNIT DAN DOKUMEN UNIT// INFORMASI LENGKAP UNIT // PIC ANDI SORONG+62 819-1822-5889// UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK/ // FOTO NOKA T/A HANYA ADA GESEKAN NOKA // BPKB READY MKS//PELUNASAN MAKS H+ 2 STLH LELANG //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000																	
28	DD 1566 HT	TOYOTA INNOVA	2014	MT	1998	ABU-ABU METALIK	RP84.000.000	BENSIN	227540	D	D	C	14 HARI KERJA	ADA 2023-03-12	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB//MELAKUKAN PENGECEKAN KESESUAIAN UNIT DAN DOKUMEN UNIT// INFORMASI LENGKAP UNIT // PIC RUDAL +62 853-9702-6168// UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK//PELUNASAN DILAKUKAN MAKSIMAL H+3 SETELAH LELANG / //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000																	
29	DP 1171 TC	TOYOTA CALYA 1.2 G M/T	2019	MT	1197	SILVER METALIK	RP88.000.000	BENSIN	217830	C	C	C	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC RUDAL : 0853-9702-6168 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // PELUNASAN DILAKUKAN MAKSIMAL H+3 SETELAH LELANG // //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000																	
30	DE 1027 BA	DAIHATSU SIGRA	2019	MT	998	PUTIH	RP69.000.000	BENSIN	72325	D	C	D	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC KEVIN +62 813-5414-9141// PELUNASAN WAJIB DILAKUKAN MAKSIMAL H+2 SETELAH LELANG // PEMENANG LELANG DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
31	DD 1086 DE	TOYOTA AVANZA	2009	MT	1298	HITAM METALIK	RP37.000.000	BENSIN	263569	D	D	D	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC LULU +62 856-5712-5589//UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // PELUNASAN DILAKUKAN MAKSIMAL H+3 SETELAH LELANG // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
32	DD 1329 CN	HONDA BRIO RS	2016	MT	1198	PUTIH	RP81.000.000	BENSIN	100238	D	C	C	14 HARI KERJA	ADA 2024-11-18	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC LULU +62 856-5712-5589//UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // PELUNASAN DILAKUKAN MAKSIMAL H+2 SETELAH LELANG // HANYA ADA NOTIS PAJAK //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
33	DD 8243 HN	DAIHATSU GRAN MAX	2021	MT	1495	PUTIH	RP64.000.000	BENSIN	115714	D	C	D	14 HARI KERJA	ADA 2025-07-09	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC LULU +62 856-5712-5589//UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // PELUNASAN DILAKUKAN MAKSIMAL H+3 SETELAH LELANG // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
34	DP 1027 TA	SUZUKI ERTIGA	2013	MT	1373	PUTIH METALIK	RP65.000.000	BENSIN	279162	D	D	D	14 HARI KERJA	ADA 2025-01-20	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC +62 859-3010-9135// PELUNASAN MAKSIMAL H+2 SETELAH LELANG // PEMENANG LELANG DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK //FAKTUR TIDAK JELAS //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
35	DW 8734 AZ	MITSUBISHI L 300	2018	MT	2477	HITAM	RP71.000.000	SOLAR	1076636	D	D	D	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC LULU +62 856-5712-5589//UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // PELUNASAN DILAKUKAN MAKSIMAL H+2 SETELAH LELANG // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
36	DD 1369 R	TOYOTA AGYA G 1.0 MT	2015	MT	998	MERAH	RP79.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A															
MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, BAN CADANGAN TIDAK ADA, HEAD UNIT TIDAK ADA, ALAT MOBIL TIDAK ADA, VELG IMITASI//RIM (SPARE) SPRING (FR) RIM (FR-R) RIM (RR-L) RIM (FR-L) SPRING (RR) RIM (RR-R) TIRE (SPARE) TIRE (RR-L) ENGINE SERVICES (LIGHT) TIRE (FR-L) TIRE (FR-R) TIRE (RR-R) GASKET CYLINDER HEAD BRAKE PAD (RR) BRAKE PAD (FR) BATTERY AIRCON EVAPORATOR INJECTOR BRAKE MASTER RACK STEER CLUTCH PLATE SPARK PLUG(S) FAN BELT CLUTCH BEARING/CARPET FLOOR (MID) CARPET FLOOR (RR) BOLT CRANE AND JACK TOOL KIT CARPET FLOOR (FR-R) CARPET FLOOR (FR-L) CARPET HEAD UNIT INTERIOR SALOON/SIDE SKIRT REPAIR (L) SIDE SKIRT REPAIR (R) MIRROR (R) MIRROR (L) FENDER REPAIR (RR-L) WINDSHIELD WIPER FOG LAMP (L) FENDER REPAIR (RR-R) BUMPER REPAIR (FR) FENDER REPAIR (FR-R) BUMPER REPAIR (RR) FENDER REPAIR (FR-L) UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
37	DD 1930 XAN	DAIHATSU XENIA XI VVTI 1.3 MT	2010	MT	1298	SILVER METALIK	RP42.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI (KASAR), BODY TERGORES, ALARM TIDAK ADA, AC TIDAK DINGIN, KACA DEPAN RETAK, MESIN REMBES OLI, ALAT MOBIL TIDAK ADA, LANTAI KABIN BELAKANG BERKARAT & KEROPOS/WHEEL BEARING (RR) WHEEL BEARING (FR) SHOCBREAKERS (FR) SHOCBREAKERS (RR) GASKET COVER HEAD COIL IGNITION RIM (RR-R) TIRE (RR-R) RIM (FR-L) RIM (RR-L) TIRE (SPARE) SPRING (FR) RIM (FR-R) TIRE (FR-R) GASKET CYLINDER HEAD SPRING (RR) RIM (SPARE) TIRE (RR-L) TIRE (FR-L) BRAKE PAD (RR) ENGINE SERVICES (LIGHT) REMOTE FAN BELT RACK STEER AIRCON EVAPORATOR CLUTCH BEARING CLUTCH PLATE RADIATOR FAN RADIATOR BRAKE MASTER BRAKE PAD (FR) SPARK PLUG(S) BATTERY INJECTOR/TOOL KIT CEILING LAMP (FR) CARPET FLOOR (RR) SEATBELT (RR-L) CEILING LAMP (RR) BOLT CRANE AND JACK AIRCON PANEL CARPET CARPET FLOOR (FR-R) CARPET FLOOR (FR-L) HEAD UNIT CEILING TRIM CARPET FLOOR (MID) INTERIOR SALOON SEATBELT (RR-R)/DOOR REPAIR (TRUNK) DOOR REPAIR (RR-L) DOOR REPAIR (FR-R) DOOR REPAIR (RR-R) DOOR REPAIR (FR-L) ROOF REPAIR SIDE SKIRT REPLACE (R) SIDE SKIRT REPLACE (L) FOG LAMP (L) FOG LAMP (R) RIM COVER (RR-R) RIM COVER (FR-R) TURN LAMP (FR-L) TURN LAMP (RR-R) RIM COVER (FR-L) WINDSHIELD WIPER TAILLIGHT (RR-L) HEADLIGHT (FR-R) HEADLIGHT (FR-L) TAILLIGHT (RR-R) TURN LAMP (FR-R) TURN LAMP (RR-L) RIM COVER (RR-L) WINDSHIELD GLASS FENDER REPAIR (RR-R) MIRROR (R) FENDER REPAIR (RR-L) MIRROR (L) BUMPER REPAIR (RR) FENDER REPAIR (FR-R) BUMPER REPAIR (FR) FENDER REPAIR (FR-L) ENGINE HOOD REPAIR //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
38	DG 1019 AL	TOYOTARUSH S	2013	MT	1495	PUTIH	RP45.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT HARAP DI CEK DAHULU // UNIT TIDAK DICEKLIST OLEH TIM SMARTBID // //PENGLUARAN UNIT MAKS H+2 SETELAH PELUNASAN//PAK REZA/PAK GABRIEL 0822-3372-2415/0813-4281-5560UNIT MESIN MATI (DEREK), BUMPER DEPAN LEPAS, SPAKBOARD BELAKANG PECAH, BODY BARET, CAT KUSAM, DOORTRIM RUSAK, LAMPU KUSAM, MESIN REMBES OLI.GRILLES , DOOR REPAIR (TRUNK) , DOOR REPAIR (FR-L) , TAILLIGHT (RR-R) , BUMPER REPAIR (RR) , TAILLIGHT (RR-L) , TURN LAMP (FR-R) , DOOR REPAIR (RR-R) , DOOR REPAIR (RR-L) , ENGINE HOOD REPAIR , TURN LAMP (FR-L) , BUMPER REPAIR (FR) , DOOR REPAIR (FR-R)HEAD UNIT , TOOL KIT , DOOR TRIM (FR-L) , DOOR TRIM (FR-R) , CARPET , INTERIOR SALOON , BOLT CRANE AND JACKRACK STEER , CLUTCH PLATE , WHEEL BEARING (FR) , RADIATOR , SPRING (RR) , TIRE (FR-R) , SHOCBREAKERS (RR) , TIRE (FR-L) , FUEL PUMP , ENGINE SERVICES (HEAVY) , GASKET CYLINDER HEAD , CLUTCH BEARING , SHOCBREAKERS (FR) , SPRING (FR) , RADIATOR FAN , TIRE (RR-L) , HEADER , BRAKE PAD (FR) , FAN BELT , INJECTOR , BATTERY , COIL IGNITION , TIRE (RR-R) , WHEEL BEARING (RR) , BRAKE PAD (RR) , SPARK PLUG(S) , TIRE (SPARE) , GASKET COVER HEAD , AIRCON EVAPORATOR// //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
39	DT 9965 AA	MITSUBISHI COLT T 120 SS 1.5 PU	2012	MT	1468	BIRU	RP6.000.000	BENSIN	0	D	D	E	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU //PELUNASAN WAJIB DILAKUKAN MAKSIMAL H+3 SETELAH LELANG //PIC AHMAD +62 823-4527-8181//UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK // NO RANGKA BERKARAT // //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000																	
40	PB 9796 A	MITSUBISHI FE	2009	MT	3908	KUNING	RP66.000.000	SOLAR	119296	D	E	D	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB//MELAKUKAN PENGECEKAN KESESUAIAN UNIT DAN DOKUMEN UNIT// INFORMASI LENGKAP UNIT // PIC ANDI SORONG+62 819-1822-5889// UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// BPKB READY MKS//PELUNASAN MAKS H+ 2 STLH LELANG //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000																	
41	PB 1636 SA	TOYOTA INNOVA G	2008	MT	1998	SILVER METALIK	RP44.000.000	BENSIN	83586	D	D	D	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC ANDY +62 819-1822-5889 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // PELUNASAN DILAKUKAN MAKSIMAL H+2 SETELAH LELANG // NOMOR MESIN PADA FISIK KROPOS TIDAK TERBACA // PEMENANG LELANG WAJIB MENANDATANGANI SURAT PERNYATAAN BERMATERAI//PEMENANG MENDAPTKAN POTONGAN ADMIN 50% ATAU RP 1.500.000/ UNIT DARI SMARTBID //CASHBACK SEBESAR:RP1,500,000																	
42	PS 8531 GK	TOYOTA DYNA 130 HT	2016	MT	4009	MERAH	RP59.000.000	SOLAR	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2024-12-08	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A															
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC +62 859-3010-9135// PELUNASAN MAKSIMAL H+2 SETELAH LELANG // PEMENANG LELANG DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
52	DE 1985 AL	DAIHATSU XENIA	2018	MT	1329	HITAM	RP111.000.000	BENSIN	147497	C	C	D	14 HARI KERJA	ADA 2026-12-28	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC KEVIN +62 813-5414-9141// PELUNASAN WAJIB DILAKUKAN MAKSIMAL H+2 SETELAH LELANG // PEMENANG LELANG DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
53	PA 1335 MV	TOYOTA CALYA	2022	MT	1197	ABU ABU METALIK	RP91.000.000	BENSIN	26855	C	C	C	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC KEVIN +62 813-5414-9141// PELUNASAN WAJIB DILAKUKAN MAKSIMAL H+3 SETELAH LELANG // PEMENANG LELANG DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
54	DD 1632 XBJ	TOYOTA INNOVA G	2007	MT	1998	PUTIH	RP33.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292//MESIN BERFUNGSI, AC TIDAK DINGIN, BAN CADANGAN TIDAK ADA, ALAT MOBIL TIDAK ADA, SETIR IMITASI, PLAFON IMITASI, GRILL IMITASI, MESIN REMBES OLI, SPARKBOARD TIDAK ADA//SPRING (FR) FAN BELT TIRE (RR-L) SPRING (RR) RACK STEER TIRE (SPARE) GASKET COVER HEAD TIRE (FR-R) TIRE (RR-R) GASKET CYLINDER HEAD RIM (SPARE) RADIATOR CLUTCH PLATE ENGINE SERVICES (LIGHT) BRAKE PAD (FR) RADIATOR FAN CLUTCH BEARING TIRE (FR-L) BRAKE MASTER SPARK PLUG(S) SHOCBREAKERS (FR) SHOCBREAKERS (RR) INJECTOR AIRCON EVAPORATOR BRAKE PAD (RR) BATTERY/CARPET FLOOR (FR-R) CARPET FLOOR (FR-L) INTERIOR SALOON BOLT CRANE AND JACK CEILING LAMP (RR) CARPET FLOOR (RR) CARPET FLOOR (MID) STEERING-WHEEL AIRCON PANEL CEILING LAMP (FR) CARPET CEILING TRIM DASHBOARD TOOL KIT HEAD UNIT/TURN LAMP (FR-R) TURN LAMP (RR-L) TURN LAMP (FR-L) RIM COVER (RR-R) RIM COVER (FR-R) TURN LAMP (RR-R) WINDSHIELD WIPER EMBLEM RIM COVER (RR-L) MIRROR (L) GRILLES HEADLIGHT (FR-L) TAILLIGHT (RR-L) HEADLIGHT (FR-R) ROOF REPAIR MIRROR (R) FOG LAMP (L) FOG LAMP (R) RIM COVER (FR-L) TAILLIGHT (RR-R) SIDE SKIRT REPAIR (R) FENDER REPAIR (RR-L) ENGINE HOOD REPAIR FENDER REPAIR (RR-R) DOOR REPAIR (TRUNK) SIDE SKIRT REPAIR (L) FENDER REPAIR (FR-L) FENDER REPAIR (FR-R) BUMPER REPAIR (RR) BUMPER REPAIR (FR) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
55	DD 1002 AC	NISSAN GRAND LIVINA XV	2007	MT	1498	ABU ABU TUA METALIK	RP36.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292//MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, PERSNELING MUNDUR BERMASALAH (RUSAK), BAN CADANGAN TIDAK ADA, ALAT MOBIL TIDAK ADA, MESIN REMBES OLI//GEAR BOX ENGINE SERVICES (LIGHT) REMOTE RIM (SPARE) TIRE (RR-R) TIRE (SPARE) CLUTCH BEARING TIRE (RR-L) SPRING (RR) FAN BELT CLUTCH PLATE GASKET CYLINDER HEAD TIRE (FR-L) SPRING (FR) TIRE (FR-R) INJECTOR SHOCBREAKERS (RR) BRAKE PAD (RR) SHOCBREAKERS (FR) AIRCON EVAPORATOR SPARK PLUG(S) BRAKE MASTER RADIATOR FAN BRAKE PAD (FR) BATTERY RACK STEER/CEILING LAMP (FR) CARPET FLOOR (MID) CARPET BOLT CRANE AND JACK CARPET FLOOR (FR-R) INTERIOR SALOON CARPET FLOOR (RR) GEAR LEVER COVER CEILING LAMP (RR) STEERING-WHEEL CEILING TRIM TOOL KIT CARPET FLOOR (FR-L)/MIRROR (R) FENDER REPAIR (RR-R) RIM COVER (FR-L) EMBLEM ROOF REPAIR MIRROR (L) DOOR REPAIR (TRUNK) DOOR REPAIR (RR-L) FOG LAMP (L) WINDSHIELD WIPER TURN LAMP (FR-R) FOG LAMP (R) SIDE SKIRT REPAIR (L) HEADLIGHT (FR-L) FENDER REPAIR (FR-L) FENDER REPAIR (FR-R) ENGINE HOOD REPAIR HEADLIGHT (FR-R) SIDE SKIRT REPAIR (R) TURN LAMP (FR-L) BUMPER REPAIR (RR) FENDER REPAIR (RR-L) BUMPER REPAIR (FR) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
56	DD 8203 HN	SUZUKI CARRY PU	2021	MT	1462	ABU ABU METALIK	RP58.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292//MESIN BERFUNGSI, UNIT EKS LAKA LANTAS, PINTU DEPAN KIRI REPAIR, TIANG KABIN REPAIR, LANTAI KABIN DEPAN KIRI REPAIR, BODY TERGORES, SEATBELT TIDAK ADA, BAN CADANGAN TIDAK ADA, HEAD UNIT TIDAK ADA, ALAT MOBIL TIDAK ADA, LANTAI BAK REKONDISI//GASKET COVER HEAD RIM (SPARE) AIR FILTER SPRING (RR) RIM (RR-R) TIRE (FR-R) GASKET CYLINDER HEAD TIRE (RR-R) TIRE (SPARE) SPRING (FR) BRAKE MASTER TIRE (RR-L) TIRE (FR-L) WHEEL BEARING (FR) SPARK PLUG(S) RIM (RR-L) BRAKE PAD (FR) INJECTOR CLUTCH PLATE RIM (FR-L) BRAKE PAD (RR) RIM (FR-R) FAN BELT ENGINE SERVICES (LIGHT) L-APRON BATTERY/CARPET SUNVISOR (L) INTERIOR SALOON TOOL KIT BOLT CRANE AND JACK DASHBOARD CEILING TRIM HEAD UNIT/ANTENNA TURN LAMP (FR-L) FENDER REPAIR (FR-L) HEADLIGHT (FR-L) ROOF REPAIR CABIN REPAIR RIM COVER (FR-R) CARGO PANEL REPAIR (RR) WINDSHIELD WIPER SIDE SKIRT REPAIR (R) DOOR REPAIR (FR-L) GRILLES RIM COVER (RR-R) RIM COVER (RR-L) SIDE SKIRT REPAIR (L) RIM COVER (FR-L) CARGO PANEL REPAIR (DECK) BUMPER REPAIR (FR) FRONT PANEL REPAIR //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
57	DP 1602 GB	SUZUKI ERTIGA	2013	MT	1373	ABU ABU METALIK	RP64.000.000	BENSIN	198943	D	D	D	14 HARI KERJA	ADA 2025-03-22	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC +62 859-3010-9135// PELUNASAN MAKSIMAL H+3 SETELAH LELANG // PEMENANG LELANG DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
58	DG 1791 SA	SUZUKI XL7 XL7	2022	MT	1462	PUTIH METALIK	RP156.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// BODY BARET, BUMPER BARET, INTERIOR KUSAM, RUANG MESIN KOTOR, NOPOL T/A//WHEEL BEARING (RR) RADIATOR RADIATOR FAN SHOCBREAKERS (FR) SHOCBREAKERS (RR) WHEEL BEARING (FR) SPRING (FR) SPRING (RR) RIM (RR-R) COIL IGNITION TIRE (RR-L) RIM (FR-L) TIRE (SPARE) HEADER RIM (SPARE) TIRE (FR-R) RIM (FR-R) RIM (RR-L) TIRE (FR-L) ENGINE SERVICES (LIGHT) CLUTCH BEARING FAN BELT BRAKE PAD (FR) BATTERY CLUTCH PLATE SPARK PLUG(S) AIRCON EVAPORATOR BRAKE PAD (RR)/INTERIOR SALOON BOLT CRANE AND JACK TOOL KIT CARPET/DOOR REPAIR (FR-L) DOOR REPAIR (RR-R) ENGINE HOOD REPAIR DOOR REPAIR (FR-R) DOOR REPAIR (TRUNK) BUMPER REPAIR (RR) DOOR REPAIR (RR-L) LICENSE PLATE BUMPER REPAIR (FR)/NOPOL FISIK DG 1503 LB NOPOL DOKUMEN DG 1791 SA//NOPOL FISIK DAN BPKB BERBEDA//INDIKASI BBN GANTUNG //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
59	DD 1352 GB	TOYOTA AVANZA AVANZA VELOZ	2012	MT	1495	PUTIH	RP67.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// BODY BARET, BUMPER BARET, CAT KUSAM TERKELUPAS DAN KEROPOS, INTERIOR KUSAM, STIR VARIASI, INTERIOR KUSAM, KARPET VARIASI, RUANG MESIN KOTOR, LAMPU KUSAM, SHOCKBREAKER BELAKANG BERMASALAH, INDIKASI UNIT DIGUNAKAN UNTUK MOBIL LINTAS, MESIN REMBES, SALAH PENULISAN NAMA PADA LEMBAR BPKB DAN SISTEM SMS, //SPRING (FR) RIM (RR-R) CLUTCH PLATE FUEL PUMP TIRE (FR-L) TIRE (RR-R) HEADER TIRE (RR-L) TIRE (SPARE) RIM (SPARE) SPRING (RR) GASKET COVER HEAD WHEEL BEARING (RR) WHEEL BEARING (FR) TIRE (FR-R) ENGINE SERVICES (HEAVY) RIM (FR-R) RADIATOR CHECK ENGINE INDIKATOR FAN BELT AIRCON EVAPORATOR RIM (FR-L) RACK STEER SHOCBREAKERS (RR) CLUTCH BEARING BRAKE PAD (FR) COIL IGNITION RIM (RR-L) BATTERY GASKET CYLINDER HEAD BRAKE PAD (RR) SHOCBREAKERS (FR) RADIATOR FAN SPARK PLUG(S)/INTERIOR SALOON TOOL KIT BOLT CRANE AND JACK CARPET CARSEAT (FR-R) GEAR LEVER COVER STEERING-WHEEL HEAD UNIT/TURN LAMP (RR-L) DOOR REPAIR (TRUNK) DOOR REPAIR (FR-L) HEADLIGHT (FR-R) TURN LAMP (RR-R) DOOR REPAIR (RR-L) TURN LAMP (FR-R) TAILLIGHT (RR-L) TURN LAMP (FR-L) DOOR REPAIR (RR-R) SIDE SKIRT REPAIR (L) ROOF REPAIR FOG LAMP (L) FOG LAMP (R) TAILLIGHT (RR-R) ENGINE HOOD REPAIR HEADLIGHT (FR-L) BUMPER REPAIR (FR) DOOR REPAIR (FR-R) BUMPER REPAIR (RR)//PADA FISIK EMBLEM FISIK //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
60	DN 1467 NG	TOYOTA INNOVA E	2008	MT	1998	KUNING METALIK	RP53.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES & SEBAGIAN PENYOK, AC TIDAK DINGIN, DINAMO STARTER BERMASALAH, KLAKSON TIDAK BERFUNGSI, HEAD UNIT TIDAK ADA, ACCU SUAK, ALAT MOBIL TIDAK ADA, INTERIOR KOTOR, HEADREST TIDAK LENGKAP, MESIN REMBES OLI, SPARKBOARD TIDAK ADA//GASKET COVER HEAD FAN BELT GASKET CYLINDER HEAD TIRE (FR-R) SHOCBREAKERS (FR) AIRCON EVAPORATOR INJECTOR TIRE (RR-L) RIM (RR-L) RIM (RR-R) CLUTCH PLATE ENGINE SERVICES (HEAVY) SPRING (FR) BRAKE PAD (RR) SHOCBREAKERS (RR) DYNAMO STARTER RIM (SPARE) RIM (FR-L) TIRE (SPARE) TIRE (FR-L) CLUTCH BEARING SPRING (RR) TIRE (RR-R) RIM (FR-R) BRAKE MASTER SPARK PLUG(S) BATTERY BRAKE PAD (FR)/HORN CARPET FLOOR (MID) CARPET FLOOR (RR) SUNVISOR L CARPET FLOOR (FR-L) CARPET FLOOR (FR-R) SUNVISOR R HEADREST (M-L) TOOL KIT INTERIOR SALOON DASHBOARD HEADREST (M-R) CEILING TRIM CARPET STEERING-WHEEL CARSEAT (RR-R) CARSEAT (RR-L) CEILING LAMP (FR) BOLT CRANE AND JACK CEILING LAMP (RR) HEAD UNIT/TAILLIGHT (RR-R) TURN LAMP (RR-R) TAILLIGHT (RR-L) MIRROR (R) ANTENNA RIM COVER (RR-R) RIM COVER (FR-L) TURN LAMP (FR-R) HEADLIGHT (FR-L) MIRROR (L) ROOF REPAIR TURN LAMP (FR-L) HEADLIGHT (FR-R) FENDER REPAIR (RR-R) EMBLEM SIDE SKIRT REPAIR (L) SIDE SKIRT REPAIR (R) FENDER REPAIR (FR-R) RIM COVER (RR-L) RIM COVER (FR-R) BUMPER REPAIR (RR) FENDER REPAIR (RR-L) WINDSHIELD WIPER TURN LAMP (RR-L) GRILLES ENGINE HOOD REPAIR BUMPER REPAIR (FR) DOOR REPAIR (TRUNK) FENDER REPAIR (FR-L) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
61	DD 8776 GE	DAIHATSU GRAN MAX PICK-UP 1.5	2018	MT	1495	HITAM	RP69.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, ALAT MOBIL TIDAK ADA, LANTAI BAK BERKARAT, COVER PLAFON IMITASI, MESIN REMBES OLI, JOK SOBEK//GASKET COVER HEAD GASKET CYLINDER HEAD RIM (FR-L) AIR FILTER SPRING (RR) SPRING (FR) RIM (FR-R) TIRE (SPARE) TIRE (RR-L) ENGINE SERVICES (LIGHT) TIRE (FR-L) TIRE (RR-R) TIRE (FR-R) FAN BELT CLUTCH PLATE BRAKE MASTER BRAKE PAD (RR) BATTERY BRAKE PAD (FR) SPARK PLUG(S) INJECTOR/CEILING TRIM BOLT CRANE AND JACK CARPET SUNVISOR (L) INTERIOR SALOON TOOL KIT CEILING LAMP (FR)/TURN LAMP (FR-L) FRONT PANEL REPAIR RIM COVER (RR-L) RIM COVER (FR-L) DOOR REPAIR (FR-L) CARGO PANEL REPAIR (DECK) RIM COVER (FR-R) CARGO PANEL REPAIR (RR) TURN LAMP (FR-R) FENDER REPAIR (FR-R) SIDE SKIRT REPAIR (L) DOOR REPAIR (FR-R) WINDSHIELD WIPER SIDE SKIRT REPAIR (R) RIM COVER (RR-R) ROOF REPAIR BUMPER REPAIR (FR) GRILLES FENDER REPAIR (FR-L) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
62	DP 1830 GC	TOYOTA INNOVA G DIESEL	2013	MT	2494	ABU ABU METALIK	RP168.000.000	SOLAR	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, BAN CADANGAN TIDAK ADA, ALAT MOBIL TIDAK ADA, SPARKBOARD TIDAK ADA, MESIN REMBES OLI//SHOCBREAKERS (RR) GASKET CYLINDER HEAD SHOCBREAKERS (FR) SPRING (FR) AIRCON EVAPORATOR RIM (SPARE) RACK STEER TIRE (FR-R) SPRING (RR) TIRE (RR-L) SPARK PLUG(S) CLUTCH PLATE BRAKE PAD (RR) TIRE (RR-R) CLUTCH BEARING INJECTOR BRAKE PAD (FR) ENGINE SERVICES (LIGHT) FAN BELT TIRE (SPARE) BRAKE MASTER BATTERY TIRE (FR-L)/CEILING LAMP (FR) CARPET FLOOR (MID) CARPET FLOOR (FR-R) CEILING TRIM CARPET FLOOR (FR-L) CARPET FLOOR (RR) CEILING LAMP (RR) TOOL KIT CARPET BOLT CRANE AND JACK INTERIOR SALOON/TAILLIGHT (RR-R) TURN LAMP (RR-R) TAILLIGHT (RR-L) FENDER REPAIR (RR-R) MIRROR (L) TURN LAMP (RR-L) MIRROR (R) TURN LAMP (FR-R) HEADLIGHT (FR-R) TURN LAMP (FR-L) FENDER REPAIR (FR-L) HEADLIGHT (FR-L) FENDER REPAIR (FR-R) FENDER REPAIR (RR-L) FOG LAMP (L) FOG LAMP (R) EMBLEM WINDSHIELD WIPER BUMPER REPAIR (FR) BUMPER REPAIR (RR) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
63	DG 1905 KG	SUZUKI XL7 GL	2020	MT	1462	PUTIH METALIK	RP159.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2024-08-05	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// BODY BARET ADA PENYOK, BUMPER BARET, INTERIOR KUSAM, JOK SOBEK//AIRCON EVAPORATOR FUEL PUMP RIM (FR-L) RIM (RR-R) RADIATOR TIRE (FR-L) RIM (SPARE) RACK STEER SHOCBREAKERS (FR) CLUTCH PLATE TIRE (SPARE) SPRING (RR) COIL IGNITION RIM (FR-R) SPRING (FR) RIM (RR-L) TIRE (FR-R) TIRE (RR-R) BRAKE PAD (RR) HEADER SHOCBREAKERS (RR) RADIATOR FAN TIRE (RR-L) WHEEL BEARING (FR) WHEEL BEARING (RR) ENGINE SERVICES (LIGHT) CLUTCH BEARING BRAKE PAD (FR) SPARK PLUG(S) BATTERY FAN BELT/CARPET FLOOR (RR) CARPET FLOOR (FR-L) CARPET FLOOR (MID) CARPET FLOOR (FR-R) CARPET BOLT CRANE AND JACK TOOL KIT INTERIOR SALOON CARSEAT (FR-R)/DOOR REPAIR (RR-R) DOOR REPAIR (TRUNK) FOG LAMP (R) DOOR REPAIR (RR-L) BUMPER REPAIR (FR) DOOR REPAIR (FR-L) FOG LAMP (L) BUMPER REPAIR (RR) ENGINE HOOD REPAIR TURN LAMP (RR-R) TURN LAMP (FR-R) HEADLIGHT (FR-R) DOOR REPAIR (FR-R) TURN LAMP (RR-L) TAILLIGHT (RR-R) HEADLIGHT (FR-L) TAILLIGHT (RR-L) ROOF REPAIR TURN LAMP (FR-L) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
64	DW 1312 AV	HONDA BRIO RS 1.2 MT	2019	MT	1198	ABU ABU BAJA METALIK	RP147.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, INTERIOR KOTOR, ALAT MOBIL TIDAK ADA//SPRING (RR) TIRE (SPARE) ENGINE SERVICES (LIGHT) RIM (FR-L) TIRE (RR-L) SPRING (FR) TIRE (FR-L) GASKET CYLINDER HEAD TIRE (RR-R) AIRCON EVAPORATOR TIRE (FR-R) BRAKE MASTER BATTERY FAN BELT INJECTOR BRAKE PAD (RR) CLUTCH PLATE BRAKE PAD (FR) CLUTCH BEARING SPARE KEY (IMMOBILIZER)/CARPET FLOOR (RR) CARPET FLOOR (FR-L) TOOL KIT INTERIOR SALOON CARPET FLOOR (MID) CARPET FLOOR (FR-R) BOLT CRANE AND JACK/FOG LAMP (R) RIM COVER (FR-L) RIM COVER (RR-R) LICENSE PLATE WINDSHIELD WIPER RIM COVER (RR-L) RIM COVER (FR-R) FOG LAMP (L) MIRROR (R) MIRROR (L) SIDE SKIRT REPAIR (R) FENDER REPAIR (RR-R) FENDER REPAIR (FR-R) SIDE SKIRT REPAIR (L) FENDER REPAIR (RR-L) BUMPER REPAIR (FR) DOOR REPAIR (TRUNK) BUMPER REPAIR (RR) FENDER REPAIR (FR-L) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
65	PA 1232 J	HONDA BRIO SATYA E 1.2 MT	2018	MT	1198	PUTIH	RP83.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// UNIT RUBAH WARNA PAKAI SKOTLIGHT PINK, BODY BARET, BUMPER BARET, INTERIOR KUSAM, LAMPU KUSAM, INTERIOR VARIASI, JOK VARIASI, ATAP VARIASI, LAMPU KUSAM, STIR RACING, HANDEL TRANSMISI VARIASI, KNALPOT RACINGBAN DAN VELG VARIASI, UNIT CEPER/ENGINE SERVICES (HEAVY) TIRE (SPARE) TIRE (FR-R) RIM (RR-L) COIL IGNITION SPRING (RR) CLUTCH PLATE RIM (SPARE) WHEEL BEARING (FR) SPRING (FR) GASKET CYLINDER HEAD TIRE (RR-R) BRAKE PAD (FR) MUFFLER GASKET COVER HEAD RIM (FR-L) WHEEL BEARING (RR) FUEL PUMP RIM (FR-R) RIM (RR-R) RADIATOR CLUTCH BEARING TIRE (RR-L) TIRE (FR-L) FAN BELT RADIATOR FAN BATTERY SHOCBREAKERS (RR) SHOCBREAKERS (FR) BRAKE PAD (RR) AIRCON EVAPORATOR SPARK PLUG(S) RACK STEER/INTERIOR SALOON STEERING-WHEEL TOOL KIT GEAR LEVER CARPET BOLT CRANE AND JACK CARSEAT (FR-L) CARSEAT (FR-R) HEAD UNIT/RIM COVER (RR-R) TURN LAMP (RR-L) RIM COVER (RR-L) FOG LAMP (R) FOG LAMP (L) TURN LAMP (FR-L) TURN LAMP (RR-R) DOOR REPAIR (RR-R) TURN LAMP (FR-R) HEADLIGHT (FR-R) DOOR REPAIR (FR-R) DOOR REPAIR (FR-L) BUMPER REPAIR (RR) BUMPER REPAIR (FR) ROOF REPAIR DOOR REPAIR (RR-L) TAILLIGHT (RR-R) ENGINE HOOD REPAIR TAILLIGHT (RR-L) HEADLIGHT (FR-L) DOOR REPAIR (TRUNK) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
66	DG 1291 ND	DAIHATSU SIGRA R 1.2 MT	2023	MT	1197	MERAH METALIK	RP126.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2024-08-11	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292//BUMPER BARET, BODY BARET, INTERIOR KUSAM, SARUNG JOK IMITASI. //TIRE (RR-L) COIL IGNITION HEADER SPRING (FR) RIM (RR-L) RIM (FR-R) RIM (RR-R) RIM (SPARE) TIRE (RR-R) TIRE (SPARE) TIRE (FR-R) TIRE (FR-L) ENGINE SERVICES (LIGHT) CLUTCH BEARING CLUTCH PLATE RIM (FR-L) BRAKE PAD (FR) FAN BELT SPRING (RR) BRAKE PAD (RR) RADIATOR AIRCON EVAPORATOR RADIATOR FAN BATTERY SPARK PLUG(S)/BOLT CRANE AND JACK INTERIOR SALOON CARPET CARSEAT (FR-R) TOOL KIT/DOOR REPAIR (RR-R) DOOR REPAIR (FR-L) DOOR REPAIR (RR-L) DOOR REPAIR (FR-R) ENGINE HOOD REPAIR DOOR REPAIR (TRUNK) ROOF REPAIR BUMPER REPAIR (RR) BUMPER REPAIR (FR) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
67	B 2600 UOB	MITSUBISHI XPANDER GLS 1.5 MT	2019	MT	1499	HITAM MIKA	RP149.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// BODY BARET, BUMPER BARET, INTERIOR KUSAM, RUANG MESIN KOTOR, NOPOL JAKARTA.//RIM (RR-L) RIM (SPARE) FUEL PUMP RIM (FR-R) TIRE (FR-L) TIRE (FR-R) RIM (RR-R) TIRE (SPARE) SHOCBREAKERS (RR) RADIATOR RIM (FR-L) WHEEL BEARING (FR) WHEEL BEARING (FR) TIRE (RR-R) CLUTCH BEARING TIRE (RR-L) ENGINE SERVICES (LIGHT) CLUTCH PLATE SPARK PLUG(S) BRAKE PAD (RR) COIL IGNITION SHOCBREAKERS (FR) AIRCON EVAPORATOR BRAKE PAD (FR) RADIATOR FAN SPRING (FR) BATTERY SPRING (RR) HEADER/INTERIOR SALOON BOLT CRANE AND JACK TOOL KIT CARSEAT (FR-R) CARPET/FOG LAMP (L) DOOR REPAIR (RR-R) TURN LAMP (RR-R) ROOF REPAIR DOOR REPAIR (RR-L) ENGINE HOOD REPAIR DOOR REPAIR (FR-R) TURN LAMP (FR-L) TURN LAMP (FR-R) HEADLIGHT (FR-L) BUMPER REPAIR (FR) TAILLIGHT (RR-R) DOOR REPAIR (TRUNK) TAILLIGHT (RR-L) BUMPER REPAIR (RR) TURN LAMP (RR-L) HEADLIGHT (FR-R) DOOR REPAIR (FR-L) FOG LAMP (R) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
68	PA 8367 KB	TOYOTA HILUX DOUBLE CABIN 2.5 PU	2012	MT	2494	PUTIH	RP59.000.000	SOLAR	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292//UNIT EX LAKA, BODY BARET, KABIN REKONDISI, INTERIOR TIDAK LENGKAP, DASHBOARD T/A, PLAFON T/A, KACA RETAK, LAMPU T/A, BAK REKONDISI, BAN TIPIS, BUMPER VARIASI, STIR RUSAK, SPEEDO T/A, HEAD UNIT T/A, MESIN REMBES, COVER INTERCOOLER T/A, MESIN REMBES, FAKTUR T/A, //RIM (FR-R) RIM (RR-L) TIRE (FR-L) TIRE (RR-R) TIRE (SPARE) AIRBAG SENSOR FR-APRON ENGINE SERVICES (HEAVY) RIM (FR-L) TIRE (FR-R) RADIATOR AIRCON EVAPORATOR HEADER SHOCBREAKERS (FR) ENGINE MOUNTING SPRING (FR) FAN BELT AIRBAG RADIATOR FAN COIL IGNITION WHEEL BEARING (FR) FUEL PUMP SPRING (RR) SHOCBREAKERS (RR) RACK STEER GASKET COVER HEAD SPARK PLUG(S) GASKET CYLINDER HEAD CLUTCH PLATE WHEEL BEARING (RR) BRAKE PAD (FR) DYNAMO STARTER GEAR BOX OVERHAUL CEK ENGINE LIGHT RIM (SPARE) BATTERY ECU AIR FILTER BRAKE PAD (RR) RIM (RR-R)/TOOL KIT CEILING LAMP (FR) CARPET DOOR TRIM (RR-R) DASHBOARD DOOR TRIM (FR-R) CARSEAT (FR-R) STEERING-WHEEL CEILING LAMP (M) CARSEAT (FR-L) POWER-WINDOW PANEL (FR-R) SUNVISOR R AIRCON PANEL BOLT CRANE AND JACK INTERIOR SALOON GEAR LEVER ELECTRIC-MIRROR PANEL GEAR LEVER COVER SUNVISOR (L) DOOR TRIM (FR-L) STEERING-WHEEL LEVER (R) STEERING-WHEEL LEVER (L) CEILING TRIM DOOR TRIM (RR-L) HEAD UNIT SPEEDOMETER/RR-DOOR GLASS (R) EX-ACCIDENT WINDSHIELD GLASS BUMPER REPLACE (FR) TURN LAMP (RR-R) RR-DOOR GLASS (L) TURN LAMP (FR-R) ELECTRIC MIRROR (L) TAILLIGHT (RR-L) TURN LAMP (FR-L) ELECTRIC MIRROR (R) HEADLIGHT (FR-R) TURN LAMP (RR-L) HEADLIGHT (FR-L) TAILLIGHT (RR-R) GRILLES" //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
69	PA 1728 QA	TOYOTA AVANZA VELOZ 1.5 MT	2018	MT	1496	MERAH METALIK	RP136.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292//BODY BARET, BUMPER BARET, INTERIOR KUSAM, LAMPU KUSAM, KM GONDRONG.//TIRE (RR-R) TIRE (FR-L) RIM (RR-L) TIRE (SPARE) COIL IGNITION HEADER ENGINE SERVICES (HEAVY) GASKET COVER HEAD SPRING (FR) GASKET CYLINDER HEAD WHEEL BEARING (RR) WHEEL BEARING (FR) RIM (FR-L) TIRE (RR-L) SHOCBREAKERS (RR) SPRING (RR) RADIATOR RACK STEER RIM (SPARE) RIM (RR-R) TIRE (FR-R) RIM (FR-R) RADIATOR FAN SPARK PLUG(S) SHOCBREAKERS (FR) FAN BELT CLUTCH PLATE CLUTCH BEARING BRAKE PAD (RR) BRAKE PAD (FR) BATTERY/INTERIOR SALOON TOOL KIT BOLT CRANE AND JACK CARPET CARSEAT (FR-L) CARSEAT (FR-R)/FOG LAMP (R) TAILLIGHT (RR-L) TURN LAMP (FR-L) BUMPER REPAIR (RR) HEADLIGHT (FR-R) HEADLIGHT (FR-L) DOOR REPAIR (RR-L) ROOF REPAIR BUMPER REPAIR (FR) DOOR REPAIR (FR-R) FOG LAMP (L) TURN LAMP (RR-L) ENGINE HOOD REPAIR TAILLIGHT (RR-R) DOOR REPAIR (TRUNK) DOOR REPAIR (RR-R) DOOR REPAIR (FR-L) TURN LAMP (FR-R) TURN LAMP (RR-R) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
70	PA 1236 K	TOYOTA FORTUNER DIESEL G 4X2 2.5 MT	2013	MT	2494	SILVER METALIK	RP189.500.000	SOLAR	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// BODY BARET, BUMPER BARET, CAT KUSAM, LAMPU KUSAM, INTERIOR KUSAM, JOK SOBEK, STIR KUSAM, MESIN REMBES, //HEADER GASKET CYLINDER HEAD SPRING (FR) FUEL PUMP RIM (FR-L) RIM (RR-L) RIM (SPARE) COIL IGNITION RIM (RR-R) SPRING (RR) RIM (FR-R) GASKET COVER HEAD TIRE (SPARE) CLUTCH PLATE ENGINE SERVICES (HEAVY) TIRE (FR-L) CLUTCH BEARING FAN BELT SHOCBREAKERS (RR) RACK STEER SHOCBREAKERS (FR) AIRCON EVAPORATOR BRAKE PAD (RR) RADIATOR FAN WHEEL BEARING (RR) TIRE (RR-L) RADIATOR WHEEL BEARING (FR) BATTERY BRAKE PAD (FR) SPARK PLUG(S) TIRE (FR-R) TIRE (RR-R)/INTERIOR SALOON TOOL KIT BOLT CRANE AND JACK CARPET CARSEAT (FR-R) HEAD UNIT STEERING-WHEEL/TURN LAMP (RR-L) FOG LAMP (L) FOG LAMP (R) TURN LAMP (RR-R) TAILLIGHT (RR-L) HEADLIGHT (FR-R) DOOR REPAIR (TRUNK) TAILLIGHT (RR-R) TURN LAMP (FR-L) ROOF REPAIR TURN LAMP (FR-R) HEADLIGHT (FR-L) DOOR REPAIR (RR-R) DOOR REPAIR (FR-R) DOOR REPAIR (RR-L) BUMPER REPAIR (FR) ENGINE HOOD REPAIR BUMPER REPAIR (RR) DOOR REPAIR (FR-L) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
71	DN 1456 AO	DAIHATSU AYLA X 1.0 MT	2013	MT	998	SILVER METALIK	RP50.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
MESIN BERFUNGSI (KASAR), DINAMO STARTER BERMASALAH, AC TIDAK ADA, BAN CADANGAN TIDAK ADA, AALT MOBIL TIDAK ADA, LANTAI BAK BERKARAT, BODY BARET, JOK SOBEK, LANTAI KABIN BERKARAT//SHOCBREAKERS (RR) SHOCBREAKERS (FR) MUFFLER TIRE (RR-L) ENGINE SERVICES (HEAVY) RADIATOR TIRE (FR-L) RACK STEER TIRE (FR-R) GASKET CYLINDER HEAD SPRING (RR) COIL IGNITION BRAKE MASTER SPRING (FR) AIR FILTER BRAKE PAD (RR) GASKET COVER HEAD RADIATOR FAN CLUTCH PLATE FAN BELT RIM (RR-R) DYNAMO STARTER AIRCON EVAPORATOR RIM (FR-L) TIRE (SPARE) BATTERY TIRE (RR-R) SPARK PLUG(S) RIM (RR-L) BRAKE PAD (FR) RIM (SPARE) INJECTOR RIM (FR-R)/INTERIOR SALOON CARPET BOLT CRANE AND JACK DOOR TRIM (FR-L) SUNVISOR (L) CEILING TRIM CARSEAT (FR-R) CEILING LAMP (FR) TOOL KIT CARSEAT (FR-L)/FRONT PANEL REPAIR CABIN REPAIR CARGO PANEL REPAIR (RR) DOOR REPAIR (FR-L) FENDER REPAIR (FR-L) CARGO PANEL REPAIR (DECK) FENDER REPAIR (FR-R) TURN LAMP (FR-R) RIM COVER (RR-L) RIM COVER (FR-R) DOOR REPAIR (FR-R) TURN LAMP (RR-R) LICENSE PLAT TURN LAMP (FR-L) TAILLIGHT (RR-R) WINDSHIELD WIPER ROOF REPAIR HEADLIGHT (FR-R) TAILLIGHT (RR-L) TURN LAMP (RR-L) HEADLIGHT (FR-L) SIDE SKIRT REPAIR (L) RIM COVER (RR-R) BUMPER REPAIR (FR) SIDE SKIRT REPAIR (R) RIM COVER (FR-L) UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
72	DD 1161 KZ	NISSAN MARCH L 1.2 MT	2014	MT	1198	HITAM	RP54.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, AC TIDAK DINGIN, BAN CADANGAN TIDAK ADA, PLAFON IMITASI, MESIN REMBES OLI//RIM (SPARE) ENGINE SERVICES (LIGHT) TIRE (SPARE) FAN BELT GASKET COVER HEAD RACK STEER AIRCON EVAPORATOR RADIATOR FAN BRAKE MASTER TIRE (RR-L) MUFFLER CLUTCH BEARING SPRING (FR) BRAKE PAD (RR) SPRING (RR) TIRE (FR-R) TIRE (RR-R) INJECTOR BRAKE PAD (FR) GASKET CYLINDER HEAD CLUTCH PLATE SPARK PLUG(S) TIRE (FR-L) BATTERY/SEATBELT (RR-L) CARPET CARPET FLOOR (FR-L) INTERIOR SALOON SEATBELT (RR-R) CARPET FLOOR (RR) CEILING TRIM CARPET FLOOR (MID) BOLT CRANE AND JACK CEILING LAMP (FR) CARPET FLOOR (FR-R)/WINDSHIELD WIPER FOG LAMP (R) TURN LAMP (FR-R) HEADLIGHT (FR-R) FOG LAMP (L) ANTENNA SIDE SKIRT REPAIR (R) HEADLIGHT (FR-L) TURN LAMP (FR-L) SIDE SKIRT REPAIR (L) FENDER REPAIR (RR-R) ENGINE HOOD REPAIR FENDER REPAIR (RR-L) FENDER REPAIR (FR-R) BUMPER REPAIR (RR) MIRROR (R) MIRROR (L) FENDER REPAIR (FR-L) BUMPER REPAIR (FR) UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
73	DW 1903 LI	DAIHATSU LUXIO X 1.5 MT	2014	MT	1495	PUTIH	RP80.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, ALAT MOBIL TIDAK ADA, JOK SOBEK, HEADREST TIDAK LENGKAP, AC TIDAK DINGIN/RADIATOR FAN TIRE (SPARE) RADIATOR GASKET CYLINDER HEAD TIRE (FR-R) ENGINE SERVICES (LIGHT) MUFFLER SPRING (RR) SPRING (FR) TIRE (RR-L) TIRE (RR-R) TIRE (FR-L) CLUTCH PLATE GASKET COVER HEAD FAN BELT BATTERY CLUTCH BEARING BRAKE PAD (RR) SPARK PLUG(S) INJECTOR AIRCON EVAPORATOR BRAKE PAD (FR) BRAKE MASTER RACK STEER/CARPET FLOOR (FR-R) CARPET FLOOR (FR-L) CARPET FLOOR (MID) CEILING LAMP (RR) BOLT CRANE AND JACK CARPET FLOOR (RR) INTERIOR SALOON HEADREST (M-L) CEILING LAMP (FR) CARPET TOOL KIT AIRCON PANEL HEADREST (M-R) HEADREST (RR-L) HEAD UNIT CEILING TRIM HEADREST (RR-R)/RIM COVER (RR-L) LICENSE PLATE HEADLIGHT (FR-R) HEADLIGHT (FR-L) MIRROR (R) TAILLIGHT (RR-L) WINDSHIELD WIPER RIM COVER (FR-L) TAILLIGHT (RR-R) RIM COVER (RR-R) RIM COVER (FR-R) TURN LAMP (RR-R) TURN LAMP (FR-L) TURN LAMP (FR-R) TURN LAMP (RR-L) MIRROR (L) ROOF REPAIR FENDER REPAIR (FR-L) SIDE SKIRT REPAIR (R) BUMPER REPAIR (RR) FENDER REPAIR (RR-R) FENDER REPAIR (RR-L) FENDER REPAIR (FR-R) DOOR REPAIR (TRUNK) SIDE SKIRT REPAIR (L) BUMPER REPAIR (FR) UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
74	DD 1360 GD	TOYOTA AGYA G TRD 1.0 MT	2015	MT	998	PUTIH	RP71.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
MESIN TIDAK BERFUNGSI, BODY TERGORES, BUMPER BELAKANG TERLEPAS/RUSAK, UNIT EKS LAKA LANTAS BAGIAN BELAKANG, BAN CADANGAN TIDAK ADA, ALAT MOBIL TIDAK ADA, JOK SOBEK, KARPET LANTAI DASAR TIDAK ADA/MUFFLER CLUTCH BEARING FAN BELT CLUTCH PLATE TIRE (FR-L) TIRE (FR-R) GASKET COVER HEAD RACK STEER ENGINE SERVICES (LIGHT) AIRCON EVAPORATOR TIRE (RR-L) RADIATOR FAN BRAKE PAD (FR) SPRING (RR) TIRE (RR-R) BRAKE PAD (RR) BATTERY SPRING (FR) TIRE (SPARE) BRAKE MASTER GASKET CYLINDER HEAD INJECTOR RIM (SPARE) SPARK PLUG(S)/CARPET FLOOR (RR) CARSEAT (FR-R) TOOL KIT INTERIOR SALOON CARPET FLOOR (MID) CARPET FLOOR (FR-L) CARPET FLOOR (FR-R) BOLT CRANE AND JACK CARPET/TURN LAMP (FR-R) LICENSE PLATE FOG LAMP (R) FOG LAMP (L) TURN LAMP (FR-L) MIRROR (L) MIRROR (R) FENDER REPAIR (RR-L) HEADLIGHT (FR-L) WINDSHIELD WIPER HEADLIGHT (FR-R) SIDE SKIRT REPAIR (R) FENDER REPAIR (FR-R) RIM COVER (RR-L) SIDE SKIRT REPAIR (L) DOOR REPAIR (TRUNK) FENDER REPAIR (FR-L) BUMPER REPAIR (RR) BUMPER REPAIR (FR) FENDER REPAIR (RR-R) UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
75	DP 1154 NA	DAIHATSU XENIA X 1.3 MT	2016	MT	1329	SILVER METALIK	RP110.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, JOK & HEADREST BARIS KETIGA TIDAK LENGKAP, AC TIDAK DINGIN, ALARM TIDAK BERFUNGSI, BAN CADANGAN TIDAK ADA, ALAT MOBIL TIDAK ADA, SPARKBOARD TIDAK ADA//RADIATOR RADIATOR FAN MUFFLER GASKET COVER HEAD GASKET CYLINDER HEAD RIM (SPARE) RIM (RR-L) SPRING (RR) SPRING (FR) TIRE (SPARE) TIRE (RR-L) TIRE (RR-R) TIRE (FR-R) REMOTE TIRE (FR-L) AIRCON EVAPORATOR CLUTCH PLATE BRAKE MASTER CLUTCH BEARING FAN BELT ENGINE SERVICES (LIGHT) SPARK PLUG(S) BRAKE PAD (RR) BRAKE PAD (FR) INJECTOR BATTERY/CARSEAT (RR-L) CEILING LAMP (RR) CEILING LAMP (FR) HEADREST (RR-L) CARPET CARPET FLOOR (RR) CARPET FLOOR (MID) CARPET FLOOR (FR-L) BOLT CRANE AND JACK HEAD UNIT CARPET FLOOR (FR-R) TOOL KIT INTERIOR SALOON/FENDER REPAIR (FR-L) WINDSHIELD WIPER FENDER REPAIR (FR-R) FENDER REPAIR (RR-R) FENDER REPAIR (RR-L) RIM COVER (FR-L) RIM COVER (RR-R) HEADLIGHT (FR-R) MIRROR (R) HEADLIGHT (FR-L) BUMPER REPAIR (RR) RIM COVER (FR-R) SIDE SKIRT REPAIR (L) TURN LAMP (FR-L) SIDE SKIRT REPAIR (R) DOOR REPAIR (TRUNK) TURN LAMP (FR-R) BUMPER REPAIR (FR) RIM COVER (RR-L) MIRROR (L) UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292//FOTO NOKA NOSIN TA //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
76	DB 8661 DD	DAIHATSU GRANMAX 1.5 PU	2015	MT	1495	PUTIH	RP37.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292//MESIN BERFUNGSI (KASAR), DINAMO STARTER BERMASALAH, AC TIDAK ADA, BAN CADANGAN TIDAK ADA, AALT MOBIL TIDAK ADA, LANTAI BAK BERKARAT, BODY BARET, JOK SOBEK, LANTAI KABIN BERKARAT//SHOCBREAKERS (RR) SHOCBREAKERS (FR) MUFFLER TIRE (RR-L) ENGINE SERVICES (HEAVY) RADIATOR TIRE (FR-L) RACK STEER TIRE (FR-R) GASKET CYLINDER HEAD SPRING (RR) COIL IGNITION BRAKE MASTER SPRING (FR) AIR FILTER BRAKE PAD (RR) GASKET COVER HEAD RADIATOR FAN CLUTCH PLATE FAN BELT RIM (RR-R) DYNAMO STARTER AIRCON EVAPORATOR RIM (FR-L) TIRE (SPARE) BATTERY TIRE (RR-R) SPARK PLUG(S) RIM (RR-L) BRAKE PAD (FR) RIM (SPARE) INJECTOR RIM (FR-R)/INTERIOR SALOON CARPET BOLT CRANE AND JACK DOOR TRIM (FR-L) SUNVISOR (L) CEILING TRIM CARSEAT (FR-R) CEILING LAMP (FR) TOOL KIT CARSEAT (FR-L)/FRONT PANEL REPAIR CABIN REPAIR CARGO PANEL REPAIR (RR) DOOR REPAIR (FR-L) FENDER REPAIR (FR-L) CARGO PANEL REPAIR (DECK) FENDER REPAIR (FR-R) TURN LAMP (FR-R) RIM COVER (RR-L) RIM COVER (FR-R) DOOR REPAIR (FR-R) TURN LAMP (RR-R) LICENSE PLAT TURN LAMP (FR-L) TAILLIGHT (RR-R) WINDSHIELD WIPER ROOF REPAIR HEADLIGHT (FR-R) TAILLIGHT (RR-L) TURN LAMP (RR-L) HEADLIGHT (FR-L) SIDE SKIRT REPAIR (L) RIM COVER (RR-R) BUMPER REPAIR (FR) SIDE SKIRT REPAIR (R) RIM COVER (FR-L)//NOPOL FISIK TA //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
77	DP 1238 EG	TOYOTA INNOVA 2.0 V	2004	MT	1998	HIJAU METALIK	RP53.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI (ACCU SUAK), BODY BARET (REKONDISI GANTI WARNA), PLAFON IMITASI, SETIR IMITASI, HEAD UNIT TIDAK ADA, HEADREST TIDAK ADA, JOK BARIS KETIGA TIDAK ADA, MESIN REMBES OLI, INDIKASI NOMOR MESIN KETRIKAN ULANG, SEATBELT BELAKANG TIDAK ADA, BAN CADANGAN TIDAK ADA, AC TIDAK DINGIN/MUFFLER DYNAMO STARTER RIM (SPARE) RIM (FR-L) RIM (RR-R) SPRING (RR) TIRE (RR-L) RIM (FR-R) TIRE (FR-R) RIM (RR-L) TIRE (SPARE) TIRE (RR-R) COIL IGNITION GASKET COVER HEAD TIRE (FR-L) GASKET CYLINDER HEAD SPRING (FR) RADIATOR FAN CLUTCH PLATE CLUTCH BEARING WHEEL BEARING (FR) INJECTOR SHOCBREAKERS (FR) FAN BELT BRAKE PAD (FR) SHOCBREAKERS (RR) BATTERY RADIATOR BRAKE PAD (RR) SPARK PLUG(S) WHEEL BEARING (RR) BRAKE MASTER ENGINE SERVICES (LIGHT) AIRCON EVAPORATOR/CEILING TRIM SEATBELT (RR-L) HEADREST (M-R) INTERIOR SALOON HEADREST (FR-R) HEADREST (M-L) STEERING-WHEEL SUNVISOR R SEATBELT (RR-R) HEAD UNIT GEAR LEVER COVER CEILING LAMP (FR) CARPET HEADREST (RR-L) TOOL KIT ELECTRIC-MIRROR PANEL BOLT CRANE AND JACK CEILING LAMP (RR) CARPET FLOOR (MID) AIRCON PANEL CARPET FLOOR (RR) INTERIOR MIRROR HEADREST (RR-R) HORN SUNVISOR L CARSEAT (RR-R) CARPET FLOOR (FR-L) HEADREST (FR-L) CARSEAT (RR-L) DASHBOARD CARPET FLOOR (FR-R)/ELECTRIC MIRROR (L) ANTENNA TURN LAMP (FR-R) BUMPER REPAIR (RR) SPOILER (RR) ELECTRIC MIRROR (R) RIM COVER (FR-R) HEADLIGHT (FR-L) TURN LAMP (RR-R) RIM COVER (FR-L) EMBLEM ENGINE HOOD REPAIR WINDSHIELD WIPER TAILLIGHT (RR-L) HEADLIGHT (FR-R) RIM COVER (RR-R) TURN LAMP (RR-L) TURN LAMP (FR-L) BACK GLASS RIM COVER (RR-L) MIRROR (L) FENDER REPAIR (RR-L) ROOF REPAIR FENDER REPAIR (RR-R) DOOR REPAIR (RR-R) SIDE SKIRT REPAIR (L) TAILLIGHT (RR-R) MIRROR (R) SIDE SKIRT REPAIR (R) GRILLES DOOR REPAIR (TRUNK) BUMPER REPAIR (FR) FENDER REPAIR (FR-L) DOOR REPAIR (RR-L) DOOR REPAIR (FR-R) DOOR REPAIR (FR-L) FENDER REPAIR (FR-R) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
78	DN 1417 AQ	TOYOTA AGYA E 1.0 MT	2014	MT	998	PUTIH	RP63.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, BAN CADANGAN TIDAK ADA, ALAT MOBIL TIDAK ADA//SPRING (FR) TIRE (RR-L) SPRING (RR) RADIATOR FAN MUFFLER RIM (SPARE) BRAKE PAD (RR) GASKET CYLINDER HEAD TIRE (FR-R) INJECTOR TIRE (SPARE) BRAKE PAD (FR) GASKET COVER HEAD CLUTCH PLATE TIRE (RR-R) FAN BELT ENGINE SERVICES (LIGHT) TIRE (FR-L) RACK STEER CLUTCH BEARING SPARK PLUG(S) BRAKE MASTER AIRCON EVAPORATOR BATTERY/CARPET FLOOR (FR-L) CARPET FLOOR (MID) CARPET FLOOR (FR-R) CARPET FLOOR (RR) TOOL KIT BOLT CRANE AND JACK INTERIOR SALOON CEILING TRIM CARPET/SIDE SKIRT REPAIR (L) WINDSHIELD WIPER MIRROR (L) RIM COVER (RR-L) RIM COVER (FR-L) EMBLEM RIM COVER (FR-R) FENDER REPAIR (RR-L) MIRROR (R) FENDER REPAIR (RR-R) LICENSE PLATE SIDE SKIRT REPAIR (R) RIM COVER (RR-R) FENDER REPAIR (FR-L) BUMPER REPAIR (RR) BUMPER REPAIR (FR) FENDER REPAIR (FR-R)//PELUNASAN DILAKUKAN MAKSIMAL H+2 SETELAH LELANG : //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
79	DT 1386 EB	DAIHATSU XENIA	2013	MT	1298	ABU ABU METALIK	RP45.000.000	BENSIN	0	D	C	E	14 HARI KERJA	ADA 2024-12-24	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU //PELUNASAN WAJIB DILAKUKAN MAKSIMAL H+2 SETELAH LELANG //PIC AHMAD +62 823-4527-8181//UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
80	DP 1291 LD	HONDA BRIO RS	2019	AT	1198	PUTIH	RP142.000.000	BENSIN	147326	C	C	C	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC LULU +62 856-5712-5589//UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK// INDIKASI BBN GANTUNG NOPOL DOK DP 1291 LD DIFISIK DP 1205 TC TIDAK ADA LEMBAR PERUBAHAN IDENTITAS// PELUNASAN MAKS H+ 2 STLH LELANG //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000																	
81	PA 1684 JB	DAIHATSU SIGRA X	2018	MT	1197	HITAM	RP56.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// KONDISI UNIT MATI,KUNCI KONTAK T/A,BODY GORES KEROPOS,CAT KUSAM,VELG KARAT,INTERIOR KUSAM,BAN DAN VELG VARIASI,LAMPU KUSAM,MESIN LAMA TIDAK HIDUP (5TAHUN)																	