

Daftar Lelang Floor Mobil - LELANG ONLINE VAGANZA TIMUR | 10/07/2025 (47)
KOTA LELANG ONLINE VAGANZA TIMUR (LOV) / -

KATALOG INI HANYA SEBAGAI PANDUAN SAJA. BUKAN SEBAGAI PEDOMAN ATAU SEBAGAI BAHAN ACUAN COMPLAIN

SmartBID melelang unit apa adanya, peserta lelang wajib melakukan cek fisik kendaraan dan dokumen dengan sebaik-baiknya. Pemenang lelang telah dianggap sudah memahami kondisi dan dokumen kendaraan yang telah dimenangkan. Deposit dan pelunasan unit Lelang SmartBID hanya melalui transfer Bank Central Asia, Tbk (BCA) a/n PT. Anugerah Lelang Indonesia, nomor rekening : 4688897988 (Sidoarjo), 4686088588 (Semarang), 4687088688 (Tangerang), 4688670088 (Makassar) .

Note:
Setiap unit dikenakan biaya administrasi sebesar: **Rp. 3.000.000,-**
Khusus untuk unit dengan harga terbentuk di atas Rp. 333.000.000,- dikenakan admin fee 1% dari harga terbentuk.

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
1	PB 1540 MH	TOYOTA YARIS G	2016	MT	1497	PUTIH	RP110.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
HARAP MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT // PERMASALAHAN YANG DITIMBULKAN DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID//SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT SERTA DOKUMEN TERLEBIH DAHULU//UNIT TIDAK DI CEK DI SMARTBID//UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK//NO PIC:081188089292//PENGAMBILAN UNIT MAX H+2 SETELAH PELUNASAN// FAKTUR BERUPA COPY LEGALISIR // BODY BARET, INTERIOR KUSAM, JOK VARIASI, BAN DAN VELG VARIASI, LAMPU KUSAM.TURN LAMP (FR-R) , DOOR REPAIR (TRUNK) , ROOF REPAIR , HEADLIGHT (FR-L) , HEADLIGHT (FR-R) , DOOR REPAIR (RR-L) , TURN LAMP (FR-L) , BUMPER REPAIR (RR) , DOOR REPAIR (RR-R) , DOOR REPAIR (FR-L) , ENGINE HOOD REPAIR , DOOR REPAIR (FR-R) , BUMPER REPAIR (FR)TOOL KIT , INTERIOR SALOON , CARSEAT (FR-L) , BOLT CRANE AND JACK , CARSEAT (FR-R) , CARSEAT (RR-L) , CARSEAT (RR-R)RIM (SPARE) , SPRING (FR) , COIL IGNITION , HEADER , SPRING (RR) , RIM (RR-R) , WHEEL BEARING (FR) , WHEEL BEARING (RR) , CLUTCH PLATE , ENGINE SERVICES (LIGHT) , FAN BELT , TIRE (RR-L) , CLUTCH BEARING , RIM (RR-L) , TIRE (SPARE) . SHOCBREAKERS (RR) , RIM (FR-R) , RIM (FR-L) , RACK STEER , TIRE (FR-R) , TIRE (RR-R) , BRAKE PAD (FR) , TIRE (FR-L) , SHOCBREAKERS (FR) , RADIATOR FAN , AIRCON EVAPORATOR , BATTERY , RADIATOR , SPARK PLUG(S) , BRAKE PAD (RR) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
2	DP 1473 RF	HONDA BRIO SATYA 1.2 E	2021	AT	1199	PUTIH	RP131.000.000	BENSIN	70776	D	C	D	14 HARI KERJA	ADA 2024-06-18	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC LULU +62 856-5712-5589//UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
3	PA 1630 GX	TOYOTA INNOVA E	2013	MT	1998	HITAM METALIK	RP43.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
4	DD 8721 EF	DAIHATSU GRAN MAX PICK-UP	2014	MT	1495	PUTIH	RP38.000.000	BENSIN	172559	D	D	D	14 HARI KERJA	ADA 2025-02-28	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC RUDAL 0859-3010-9135 / MUHAMMAD DARWIS 082348587430 // INDIKASI BBN GANTUNG TERDAPAT PERBEDAAN NOPOL FISIK-STNK DD 8921 WC DIDOK BPKB DD 8721 EF TIDAK ADA PERUBAHAN NOPOL //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
5	KT 1405 LY	TOYOTA INNOVA	2013	MT	2494	SILVER METALIK	RP81.000.000	SOLAR	0	E	E	E	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC LULU +62 856-5712-5589//UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK //FAKTUR TIDASK JELAS TERBACA// NOPOL FISIK TA //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
6	DP 1545 CH	TOYOTA INNOVA	2009	MT	1998	COKLAT METALIK	RP86.000.000	BENSIN	479127	D	D	D	14 HARI KERJA	ADA 2024-08-29	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC LULU +62 856-5712-5589//UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // NOPOL FISIK PALSU //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
7	KU 1092 SC	TOYOTA RUSH	2022	MT	1496	PUTIH	RP207.000.000	BENSIN	118607	C	C	C	14 HARI KERJA	ADA 2024-08-16	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC KEVIN+62 813-5414-9141 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
8	DC 1167 AW	TOYOTA AGYA	2015	MT	998	MERAH	RP76.000.000	BENSIN	510848	D	C	D	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC LULU +62 856-5712-5589//UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
9	DD 8371 HZ	SUZUKI MEGA CARRY PU	2015	MT	1493	PUTIH	RP56.000.000	BENSIN	125179	D	D	D	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC KEVIN+62 813-5414-9141 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
10	DT 1385 BA	SUZUKI SWIFT GX	2012	MT	1372	ABU ABU METALIK	RP66.000.000	BENSIN	204773	C	C	C	14 HARI KERJA	ADA 2025-03-19	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC AHMAD +62 823-4527-8181// UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
11	KT 1655 KW	MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.5L GLX (4X4)	2019	MT	2477	PUTIH MUTIARA	RP384.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, ALARM TIDAK ADA, ALAT MOBIL TIDAK ADA//SPRING (RR) COIL IGNITION TIRE (SPARE) GASKET COVER HEAD GASKET CYLINDER HEAD REMOTE ENGINE SERVICES (LIGHT) TIRE (RR-R) TIRE (RR-L) SPARE KEY (IMMOBILIZER) INJECTOR TIRE (FR-L) TIRE (FR-R) CLUTCH PLATE SPRING (FR) SPARK PLUG(S) BRAKE PAD (FR) BRAKE MASTER FAN BELT AIRCON EVAPORATOR BATTERY CLUTCH BEARING BRAKE PAD (RR)/INTERIOR SALOON CARPET FLOOR (MID) TOOL KIT CARPET FLOOR (FR-R) CARPET FLOOR (RR) CARPET FLOOR (FR-L) BOLT CRANE AND JACK/TURN LAMP (FR-L) TURN LAMP (FR-R) SIDE SKIRT REPAIR (R) WINDSHIELD WIPER MIRROR (L) MIRROR (R) SIDE SKIRT REPAIR (L) FENDER REPAIR (FR-R) FENDER REPAIR (FR-L) FENDER REPAIR (RR-L) FENDER REPAIR (RR-R) BUMPER REPAIR (RR) BUMPER REPAIR (FR) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
12	DD 1631 XAL	HONDA BRIO SATYA 1.2 S	2015	MT	1198	HITAM	RP71.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES (SEBAGIAN KEROPOS), ALARM TIDAK ADA, HEAD UNIT TIDAK ADA, ALAT MOBIL TIDAK ADA, SANDARAN KURSI & HEADREST BELAKANG TIDAK ADA, JOK DEPAN SOBEK, VELG IMITASI, MESIN REMBES OLI, KNALPOT IMITASI//RIM (FR-L) CLUTCH BEARING BRAKE PAD (FR) GASKET COVER HEAD INJECTOR GASKET CYLINDER HEAD COIL IGNITION BRAKE MASTER RIM (RR-R) TIRE (SPARE) BRAKE PAD (RR) SPRING (RR) RACK STEER RIM (FR-R) RIM (SPARE) SPRING (FR) RIM (RR-L) FAN BELT SPARK PLUG(S) CLUTCH PLATE REMOTE TIRE (FR-R) TIRE (RR-R) AIRCON EVAPORATOR MUFFLER ENGINE SERVICES (LIGHT) TIRE (FR-L) TIRE (RR-L) BATTERY/BOLT CRANE AND JACK HEADREST (RR-R) CARSEAT (RR-L) HEADREST (RR-L) TOOL KIT CARPET FLOOR (RR) CARPET FLOOR (FR-R) CARPET CARSEAT (RR-R) CARPET FLOOR (MID) CEILING LAMP (FR) CEILING TRIM HEAD UNIT CARPET FLOOR (FR-L) INTERIOR SALOON/DOOR REPAIR (RR-L) ROOF REPAIR ENGINE HOOD REPAIR WINDSHIELD WIPER RIM COVER (RR-R) ANTENNA RIM COVER (FR-R) RIM COVER (RR-L) SIDE SKIRT REPAIR (R) MIRROR (L) TAILLIGHT (RR-R) MIRROR (R) TURN LAMP (FR-R) TAILLIGHT (RR-L) SIDE SKIRT REPAIR (L) TURN LAMP (RR-L) TURN LAMP (RR-R) FENDER REPAIR (RR-R) HEADLIGHT (FR-R) FENDER REPAIR (FR-L) FENDER REPAIR (RR-L) FENDER REPAIR (FR-R) TURN LAMP (FR-L) RIM COVER (FR-L) HEADLIGHT (FR-L) BUMPER REPAIR (FR) BUMPER REPAIR (RR) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
13	DD 1358 UG	TOYOTA FORTUNER G 2.5	2013	MT	2494	SILVER METALIK	RP182.000.000	SOLAR	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// MESIN TIDAK BERFUNGSI, BODY TERGORES & SEBAGIAN PENYOK, BAN CADANGAN TIDAK ADA, HEAD UNIT TIDAK ADA, ALAT MOBIL TIDAK ADA, DOORTRIM KIRI TERLEPAS, DOORTRIM PINTU BAGASI TERLEPAS, MESIN REMBES OLI, POWER WINDOWS DEPAN KIRI RUSAK, VELG IMITASI//RIM (SPARE) TIRE (RR-R) TIRE (SPARE) COIL IGNITION TIRE (RR-L) RIM (FR-R) RIM (FR-L) GASKET COVER HEAD SPRING (RR) TIRE (FR-R) SPRING (FR) GASKET CYLINDER HEAD CLUTCH BEARING ENGINE SERVICES (HEAVY) RIM (RR-R) SPARE KEY (IMMOBILIZER) TIRE (FR-L) RIM (RR-L) SHOCBREAKERS (FR) BRAKE PAD (FR) BRAKE PAD (RR) RACK STEER SHOCBREAKERS (RR) CLUTCH PLATE FAN BELT INJECTOR BRAKE MASTER AIRCON EVAPORATOR SPARK PLUG(S) BATTERY RADIATOR FAN/SUNVISOR R DOOR TRIM (RR-L) AIRCON PANEL POWER-WINDOW PANEL (FR-L) CEILING TRIM DOOR TRIM (TRUNK) CARPET FLOOR (RR) CARPET TOOL KIT CARPET FLOOR (MID) CEILING LAMP (FR) BOLT CRANE AND JACK CEILING LAMP (RR) CARPET FLOOR (FR-R) INTERIOR SALOON HEAD UNIT CARPET FLOOR (FR-L) ANTENNA WINDSHIELD WIPER TURN LAMP (FR-L) HEADLIGHT (FR-L) FENDER REPAIR (FR-L) LICENSE PLATE TURN LAMP (RR-R) MIRROR (R) TURN LAMP (RR-L) FENDER REPAIR (RR-L) TAILLIGHT (RR-L) MIRROR (L) FENDER REPAIR (FR-R) FOG LAMP (R) TURN LAMP (FR-R) ROOF REPAIR SIDE SKIRT REPAIR (L) HEADLIGHT (FR-R) BUMPER REPAIR (RR) TAILLIGHT (RR-R) FENDER REPAIR (RR-R) FOG LAMP (L) ENGINE HOOD REPAIR SIDE SKIRT REPAIR (R) BUMPER REPAIR (FR) DOOR REPAIR (TRUNK) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
14	DP 1296 BH	TOYOTA INNOVA G	2012	MT	1998	HITAM METALIK	RP116.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// PERMUKAAN NOMOR MESIN BERGELOMBANG // MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES (REKONDISI CAT ULANG), AC KURANG DINGIN, ALAT MOBIL TIDAK ADA, VELG IMITASI, SPARKBOARD BELAKANG TIDAK ADA, PENUTUP LACI DASHBOARD TIDAK, KACA SPION DALAM TIDAK ADA, MESIN REMBES OLI, PERUBAHAN NOPOL BELUM TERCATAT DI BPKB//AIRCON EVAPORATOR SPARK PLUG(S) RIM (FR-R) ENGINE SERVICES (LIGHT) SPRING (RR) TIRE (FR-R) TIRE (SPARE) FAN BELT RIM (RR-L) SHOCBREAKERS (RR) INJECTOR TIRE (RR-R) TIRE (FR-L) RIM (FR-L) RIM (RR-R) TIRE (RR-L) COIL IGNITION CLUTCH BEARING GASKET CYLINDER HEAD CLUTCH PLATE RIM (SPARE) BRAKE PAD (RR) BRAKE MASTER BRAKE PAD (FR) SPRING (FR) SHOCBREAKERS (FR) RACK STEER RADIATOR FAN BATTERY/CEILING LAMP (FR) CEILING TRIM CEILING LAMP (RR) CARPET FLOOR (RR) CARPET FLOOR (FR-L) CARPET FLOOR (MID) CARPET FLOOR (FR-R) INTERIOR SALOON DASHBOARD INTERIOR MIRROR TOOL KIT BOLT CRANE AND JACK/ROOF REPAIR DOOR REPAIR (TRUNK) SIDE SKIRT REPAIR (R) FENDER REPAIR (RR-L) RIM COVER (RR-R) FOG LAMP (L) ENGINE HOOD REPAIR FENDER REPAIR (FR-L) RIM COVER (FR-L) BUMPER REPAIR (RR) BUMPER REPAIR (FR) MIRROR (R) FENDER REPAIR (RR-R) HEADLIGHT (FR-R) FENDER REPAIR (FR-R) TURN LAMP (FR-R) FOG LAMP (R) SIDE SKIRT REPAIR (L) RIM COVER (RR-L) RIM COVER (FR-R) ANTENNA WINDSHIELD WIPER EMBLEM MIRROR (L) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
15	DP 1775 ND	TOYOTA AVANZA 1.3 G	2015	MT	1329	SILVER METALIK	RP93.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // INFORMASI LENGKAP UNIT HUB CS PUSAT 0811119678// MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, BAN CADANGAN TIDAK ADA, ALAT MOBIL TIDAK ADA, HEAD UNIT IMITASI, HEADREST TIDAK ADA, SPARKBOARD TIDAK ADA, JOK BARIS KETIGA TIDAK ADA, KACA SPION IMITASI//SPRING (FR) RADIATOR FAN COIL IGNITION SPRING (RR) GASKET CYLINDER HEAD TIRE (FR-R) REMOTE TIRE (FR-L) TIRE (RR-L) ENGINE SERVICES (LIGHT) GASKET COVER HEAD TIRE (RR-R) TIRE (SPARE) RIM (SPARE) CLUTCH BEARING BRAKE MASTER FAN BELT INJECTOR SPARK PLUG(S) RACK STEER AIRCON EVAPORATOR BRAKE PAD (FR) CLUTCH PLATE BATTERY BRAKE PAD (RR)/HEADREST (RR-R) HEADREST (RR-L) CARSEAT (RR-L) CEILING LAMP (FR) HEADREST (FR-L) CARPET FLOOR (MID) HEAD UNIT INTERIOR SALOON CARSEAT (RR-R) HEADREST (M-L) CEILING LAMP (RR) CARPET FLOOR (FR-L) TOOL KIT BOLT CRANE AND JACK CARPET FLOOR (RR) HEADREST (FR-R) CARPET FLOOR (FR-R) HEADREST (M-R)/DOOR REPAIR (RR-L) RR-QUARTER GLASS (L) TURN LAMP (RR-R) TAILLIGHT (RR-R) RR-QUARTER GLASS (R) TURN LAMP (RR-L) TAILLIGHT (RR-L) DOOR REPAIR (TRUNK) ELECTRIC MIRROR (R) RIM COVER (RR-L) EMBLEM ELECTRIC MIRROR (L) SIDE SKIRT REPAIR (R) SIDE SKIRT REPAIR (L) FENDER REPAIR (RR-R) FENDER REPAIR (FR-L) FENDER REPAIR (FR-R) FOG LAMP (R) RIM COVER (RR-R) WINDSHIELD WIPER RIM COVER (FR-R) RIM COVER (FR-L) FOG LAMP (L) BUMPER REPAIR (RR) FENDER REPAIR (RR-L) BUMPER REPAIR (FR)// INDIKASI BBN GANTUNG TERDAPAT PERBEDAAN NOPOL FSIK (DP 1775 ND) DENGAN DOKUMENT (DP 1809 IB)// TIDAK ADA LEMBAR PERUBAHAN IDENTITAS/UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
16	PB 7292 ML	SUZUKI CARRY ST 150	2011	MT	1493	ABU ABU METALIK	RP35.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2025-12-06	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// BODY BARET, BUMPER BARET, INTERIOR KUSAM, KARPET T/A, UNIT PLAT KUNING, MESIN REMBES, JOK SOBEK, FAKTUR T/A./CLUTCH PLATE SPRING (RR) RIM (RR-L) RIM (FR-R) TIRE (RR-R) RIM (RR-R) RIM (FR-L) SHOCBREAKERS (RR) FUEL PUMP GASKET COVER HEAD TIRE (FR-L) SPRING (FR) TIRE (SPARE) FAN BELT COIL IGNITION CLUTCH BEARING WHEEL BEARING (RR) HEADER TIRE (FR-R) TIRE (RR-L) RIM (SPARE) ENGINE SERVICES (HEAVY) WHEEL BEARING (FR) RACK STEER GASKET CYLINDER HEAD RADIATOR SHOCBREAKERS (FR) SPARK PLUG(S) AIRCON EVAPORATOR RADIATOR FAN BRAKE PAD (RR) BRAKE PAD (FR) BATTERY/INTERIOR SALOON CARSEAT (FR-R) BOLT CRANE AND JACK CARPET TOOL KIT HEAD UNIT STEERING-WHEEL/FOG LAMP (L) HEADLIGHT (FR-R) TAILLIGHT (RR-L) TURN LAMP (RR-R) TURN LAMP (FR-R) TURN LAMP (RR-L) DOOR REPAIR (TRUNK) HEADLIGHT (FR-L) TAILLIGHT (RR-R) TURN LAMP (FR-L) DOOR REPAIR (FR-L) DOOR REPAIR (RR-L) FOG LAMP (R) ROOF REPAIR DOOR REPAIR (FR-R) DOOR REPAIR (RR-R) ENGINE HOOD REPAIR BUMPER REPAIR (FR) BUMPER REPAIR (RR) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
17	DT 1455 EG	DAIHATSU TERIOS TX	2007	AT	1495	PUTIH	RP56.000.000	BENSIN	97392	D	D	E	14 HARI KERJA	ADA 2019-06-06	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT SERTA DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // KOMPLEN MAKSIMAL SEBULAN SETALAH UNIT DILUNASI DAN DITERIMA LEWAT DARI SEBULAN SUDAH TIDAK MENGAJUKAN KOMPLEN//FOTO NOSIN TA/PIC AHMAD +62 823-4527-8181IKRAM +62 852-4158-7738// NOPOL FISIK TA // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // NOPOL FISIK TA //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
18	DT 9965 AA	MITSUBISHI COLT T 120 SS 1.5 PU	2012	MT	1468	BIRU	RP5.000.000	BENSIN	0	D	D	E	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC AHMAD +62 823-4527-8181 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK // NO RANGKA BERKARAT // //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
19	DA 8749 ZP	MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74	2022	MT	3907	KUNING	RP187.000.000	SOLAR	0	C	C	D	READY	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU //UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// +62 853-4884-2551 –BUGIS // BPKB READY DI HO TANGGERANG //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
20	PB 1828 MR	TOYOTA AVANZA VELOZ	2013	MT	1500	HITAM METALIK	RP74.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// BODY BARET, CAT KUSAM, INTERIOR KUSAM, VELG REPAINT, 1 BUAH BAN VELG KALENG, COVER TOWING T/A, EX REPAINT, FOOGLAMP VARIASI, MESIN REMBES OLI, CEK ENGINE NYALA.//FUEL PUMP TIRE (RR-L) TIRE (RR-R) SPRING (RR) SHOCBREAKERS (FR) GASKET CYLINDER HEAD FAN BELT RACK STEER HEADER RIM (FR-L) BATTERY SPRING (FR) INJECTOR TIRE (FR-R) CLUTCH PLATE AIRCON EVAPORATOR RIM (FR-R) RIM (RR-R) SHOCBREAKERS (RR) WHEEL BEARING (FR) CLUTCH BEARING BRAKE PAD (RR) COIL IGNITION RIM (SPARE) CHECK ENGINE INDIKATOR RIM (RR-L) GASKET COVER HEAD TIRE (SPARE) RADIATOR FAN SPARK PLUG(S) TIRE (FR-L) ENGINE SERVICES (HEAVY) BRAKE PAD (FR) WHEEL BEARING (RR) RADIATOR/BOLT CRANE AND JACK TOOL KIT STEERING-WHEEL INTERIOR SALOON CARSEAT (FR-R) CARPET/DOOR REPAIR (RR-L) DOOR REPAIR (RR-R) DOOR REPAIR (FR-L) DOOR REPAIR (FR-R) DOOR REPAIR (TRUNK) BUMPER REPAIR (FR) BUMPER REPAIR (RR) ROOF REPAIR ENGINE HOOD REPAIR RIM COVER (RR-L) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
21	Z 1723 LL	TOYOTA CALYA	2019	MT	1197	ABU ABU METALIK	RP86.000.000	BENSIN	105793	C	C	C	14 HARI KERJA	ADA 2025-07-12	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC LULU +62 856-5712-5589//UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
22	DD 1721 MD	TOYOTA AVANZA	2012	MT	1298	SILVER METALIK	RP59.000.000	BENSIN	444204	D	D	D	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC RUDAL 0821 9140 0425// PEMENANG LELANG DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK // //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
23	PY 1033 AA	HONDA CR-V	2009	MT	1997	ABU ABU TUA METALIK	RP64.000.000	BENSIN	164296	D	D	D	READY	ADA 2025-08-01	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC ANDY +62 821-8908-4113 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // BPKB READY DI HO TANGGERANG //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
24	DT 8416 BH	MITSUBISHI COLT-FE 75 SUPER HD DUMP TRUCK	2014	MT	3908	KUNING	RP101.000.000	SOLAR	0	C	C	C	READY	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC AHMAD 082345278181 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // BPKB READY DI HO TANGGERANG //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
25	KT 1284 RR	DAIHATSU AYL A	2020	MT	1197	PUTIH	RP71.000.000	BENSIN	171992	D	C	C	14 HARI KERJA	ADA 2025-01-12	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC 62 823-4426-1799UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
26	KT 8513 LR	SUZUKI CARRY	2014	MT	1493	PUTIH	RP20.000.000	BENSIN	123233	D	D	D	READY	ADA 2025-05-26	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC RESKI 0853-4884-2551 //UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// BPKB READY DI HO TANGGERANG //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
27	DH 1620 EG	SUZUKI ERTIGA ALL NEW GA	2018	MT	1462	ABU- ABU METALIK	RP70.000.000	BENSIN	260125	D	D	D	READY	ADA 2025-08-27	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC BOY +62 821-8725-3174 / ASMAR 082278281728 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // BPKB READY DI HO TANGGERANG //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
28	DB 8573 BE	TOYOTA DYNA RINO 130 HT DUMP TRUCK	2012	MT	4009	BIRU	RP31.000.000	SOLAR	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// MESIN TIDAK BERFUNGSI, BAK MESIN BAGIAN BAWAH PECAH, KOMPONEN MESIN TIDAK LENGKAP, KLAKSON TIDAK ADA, ACCU TIDAK ADA, BAN CADANGAN TIDAK ADA, HEAD UNIT TIDAK ADA, ALAT MOBIL TIDAK ADA, BODY REKONDISI CAT ULANG, KABIN DEPAN BERKARAT & KEROPOS, LANTAI DUMP BERKARAT, SETIR IMITASI, DASHBOARD RUSAK//ENGINE MOUNTING BRAKE PAD (RR) PUMP HYDRAULIC GASKET COVER HEAD WHEEL BEARING (RR) BRAKE MASTER GEAR BOX OVERHAUL ENGINE SERVICES (HEAVY) TIRE (RR-R) OUT TIRE (FR-L) WHEEL BEARING (FR) BRAKE PAD (FR) GASKET CYLINDER HEAD ENGINE BLOCK HEAD RIM (SPARE) TIRE (RR-L) IN SHOCBREAKERS (FR) COIL IGNITION CLUTCH PLATE RADIATOR SHOCBREAKERS (RR) AIR FILTER HYDRAULIC SPARK PLUG(S) FAN BELT HEADER TIRE (SPARE) MAIN AXELS SPRING (RR) ENGINE BLOCK FUEL PUMP SPRING (FR) TIRE (RR-R) IN INJECTOR RADIATOR FAN TIRE (RR-L) OUT DYNAMO STARTER TIRE (FR-R) BATTERY/SEATBELT (FR-R) SEATBELT (FR-L) STEERING-WHEEL GLASS LEVER (FR-L) FR-R DOOR LOCK REAR VIEW MIRROR FR-L DOOR LOCK GLASS LEVER (DRV) INTERIOR SALOON CEILING LAMP (FR) DOOR TRIM (FR-R) BOLT CRANE AND JACK CARPET TOOL KIT DOOR TRIM (FR-L) DASHBOARD SPEEDOMETER CEILING TRIM HEAD UNIT/CABIN REPLACE EMBLEM CARGO PANEL REPAIR (DECK) LICENSE PLAT FOG LAMP (L) TURN LAMP (RR-R) TAILLIGHT (RR-R) CARGO PANEL REPAIR (RR) HEADLIGHT (FR-L) TURN LAMP (FR-R) TURN LAMP (RR-L) WINDSHIELD WIPER FOG LAMP (R) MIRROR (L) MIRROR (R) TURN LAMP (FR-L) FRONT PANEL REPAIR HEADLIGHT (FR-R) TAILLIGHT (RR-L) DOOR REPAIR (FR-R) DOOR REPAIR (FR-L) GRILLES BUMPER REPLACE (FR)// SOFT COPY FAKTUR TIDAK JELAS// //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
29	KT 1187 GZ	TOYOTA AVANZA	2008	MT	1298	ORANGE METALIK	RP30.000.000	BENSIN	417685	D	D	F	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC JO CHRIS 0852-1132-8319// UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // BPKB READY DI HO TANGGERANG //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
30	DE 1547 AL	TOYOTA INNOVA	2013	MT	1998	ABU ABU METALIK	RP81.000.000	BENSIN	483356	D	D	D	READY	ADA 2024-10-17	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC KEVIN+62 813-5414-9141 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // 1 DIGIT NOMOR RANGKA BERKARAT // BPKB READY DI HO TANGGERANG //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
31	PY 8024 OA	MITSUBISHI TRITON	2018	MT	2477	HITAM MIKA	RP126.000.000	BENSIN	174112	E	D	C	READY	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC ANDY +62 821-8908-4113 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // BPKB READY DI HO TANGGERANG //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
32	KT 8345 NE	DAIHATSU GRAN MAX PICK-UP 1.5	2015	MT	1495	HITAM	RP28.000.000	BENSIN	0	D	D	E	READY	ADA 2022-06-27	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC PUTRA:0813-5153-9927 / HERI SIMIN 082344261799 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // BPKB READY DI HO TANGGERANG //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
33	PB 1547 SA	TOYOTA RUSH	2008	MT	1495	HITAM METALIK	RP28.000.000	BENSIN	0	E	D	E	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC ANDY +62 821-8908-4113 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK //FAKTUR TIDAK JELAS TERBACA // BPKB READY DI HO TANGGERANG //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
34	DT 1774 KB	TOYOTA AVANZA S	2008	MT	1498	SILVER METALIK	RP40.000.000	BENSIN	501358	C	C	C	READY	ADA 2025-08-25	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC AHMAD 082345278181 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // BPKB READY DI HO TANGGERANG //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
35	DH 8102 AQ	MITSUBISHI FE 74 HD 125 PS	2012	MT	3908	KUNING	RP89.000.000	SOLAR	0	E	E	E	READY	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC BOY +62 821-8725-3174 / ASMAR 082278281728 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK //NOPOL FISIK TA // BPKB READY DI HO TANGGERANG //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
36	KT 8773 CL	TOYOTA DYNA	2013	MT	4009	MERAH	RP51.000.000	SOLAR	0	E	E	E	READY	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC PUTRA:0813-5153-9927 / // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // NOPOL FISIK TA// NOKA BERKARAT DIGIT KURANG JELAS // BPKB READY DI HO TANGGERANG //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
DICETAK TGL. 01-08-2025		O DUTRO 130HD	2012	MT	4009	PUTIH	RP71.000.000	SOLAR	179195	C	D	D	READY	-	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A															
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC KEVIN+62 813-5414-9141 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // BPKB READY DI HO TANGGERANG //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
38	DE 1120 AT	DAIHATSU SIGRA	2023	MT	1198	HITAM	RP111.000.000	BENSIN	109749	C	C	B	READY	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC ANDY +62 821-8908-4113 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // BPKB READY DI TANGGERANG// NOPOL FISIK TA// FAKTUR KURANG JELAS TERBACA //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
39	KT 1653 LT	MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.5 D EXCEED (4X2)	2010	AT	2477	PUTIH MUTIARA	RP99.000.000	SOLAR	210869	D	C	C	14 HARI KERJA	ADA 2023-10-27	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A ADA
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC PUTRA:0813-5153-9927 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // BPKB READY DI HO TANGGERANG // COPY FAKTUR TIDAK JELAS //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
40	DD 1240 RN	TOYOTA YARIS	2008	MT	1497	MERAH	RP40.000.000	BENSIN	308511	D	D	D	READY	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC RUDAL 0821 9140 0425/ UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // BPKB READY DI HO TANGGERANG// NOPOL FISIK TA //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
41	KT 1014 NT	TOYOTA AVANZA 1.3 E	2016	MT	1329	PUTIH	RP75.000.000	BENSIN	0	C	C	C	READY	ADA 2025-11-11	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC JO CHRIS 0852-1132-8319// UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // BPKB READY DI HO TANGGERANG //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
42	DN 1179 BF	TOYOTA AVANZA 1.3 G	2010	MT	1298	HITAM METALIK	RP54.000.000	BENSIN	438399	D	D	D	14 HARI KERJA	ADA 2025-10-13	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC HAKIM +62 852-4141-5636 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK //FAKTUR KURANG JELAS TERBACA //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
43	DD 1783 KG	HONDA CR-V RE1 2WD 2.0	2008	MT	1997	COKLAT TUA METALIK	RP58.000.000	BENSIN	262807	D	D	D	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC RUDAL 0859-3010-9135 / MUHAMMAD DARWIS 082348587430 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
44	DD 1116 SC	TOYOTA INNOVA E	2013	MT	1998	HITAM METALIK	RP73.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, ALARM TIDAK ADA, AC TIDAK DINGIN, SEATBELT TIDAK LENGKAP, KLAKSON TIDAK ADA, BAN CADANGAN TIDAK ADA, VELG IMITASI, SETIR IMITASI, ALAT MOBIL TIDAK ADA, MESIN REMBES OLI, SPARKBOARD TIDAK ADA, HEAD UNIT IMITASI, KNALPOT IMITASI//GASKET COVER HEAD TIRE (RR-R) COIL IGNITION SPRING (RR) GASKET CYLINDER HEAD RIM (RR-L) TIRE (SPARE) TIRE (RR-L) SPRING (FR) RIM (FR-R) RIM (RR-R) RIM (SPARE) RIM (FR-L) BATTERY RACK STEER FAN BELT CLUTCH PLATE INJECTOR BRAKE PAD (RR) TIRE (FR-R) TIRE (FR-L) BRAKE MASTER MUFFLER AIRCON EVAPORATOR SPARK PLUG(S) BRAKE PAD (FR) RADIATOR FAN CLUTCH BEARING ENGINE SERVICES (LIGHT)/DASHBOARD HORN AIRCON PANEL SEATBELT (RR-L) CARPET FLOOR (FR-L) CEILING TRIM CARPET FLOOR (MID) CARPET FLOOR (FR-R) HEAD UNIT CEILING LAMP (RR) TOOL KIT STEERING-WHEEL CEILING LAMP (FR) CARPET INTERIOR SALOON CARPET FLOOR (RR) BOLT CRANE AND JACK SEATBELT (RR-R)/ROOF REPAIR ENGINE HOOD REPAIR TURN LAMP (FR-R) HEADLIGHT (FR-R) TURN LAMP (RR-R) TURN LAMP (RR-L) TAILLIGHT (RR-R) HEADLIGHT (FR-L) TURN LAMP (FR-L) TAILLIGHT (RR-L) RIM COVER (RR-R) RIM COVER (FR-L) RIM COVER (RR-L) EMBLEM MIRROR (R) WINDSHIELD WIPER RIM COVER (FR-R) FENDER REPAIR (RR-L) MIRROR (L) FENDER REPAIR (FR-L) FENDER REPAIR (FR-R) FENDER REPAIR (RR-R) SIDE SKIRT REPAIR (L) BUMPER REPAIR (RR) BUMPER REPAIR (FR) SIDE SKIRT REPAIR (R) DOOR REPAIR (TRUNK) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
45	PB 1994 ML	TOYOTA RUSH G	2012	MT	1495	PUTIH	RP62.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2024-12-02	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// BODY BARET, BUMPER BARET, UNIT PLAT KUNING, COVER TOWING T/A, BAN TIPIS, TUAS TRANSMISI VARIASI, LAMPU KUSAM, MESIN REMBES, TIDAK ADA FAKTUR/BBN GANTUNG (BELUM ADA PENCATATAN PADA DOKUMEN BPKB)//TIRE (RR-R) SPRING (RR) TIRE (FR-R) GASKET CYLINDER HEAD TIRE (FR-L) HEADER CLUTCH BEARING ENGINE SERVICES (HEAVY) COIL IGNITION SPRING (FR) GASKET COVER HEAD AIRCON EVAPORATOR FUEL PUMP FAN BELT WHEEL BEARING (RR) WHEEL BEARING (FR) RADIATOR FAN TIRE (SPARE) RADIATOR TIRE (RR-L) SHOCBREAKERS (RR) BRAKE PAD (RR) RACK STEER CLUTCH PLATE SHOCBREAKERS (FR) BRAKE PAD (FR) BATTERY SPARK PLUG(S)/INTERIOR SALOON GEAR LEVER CARSEAT (FR-R) TOOL KIT STEERING-WHEEL BOLT CRANE AND JACK/DOOR REPAIR (FR-R) DOOR REPAIR (RR-L) TURN LAMP (FR-R) TURN LAMP (FR-L) HEADLIGHT (FR-R) FOG LAMP (L) DOOR REPAIR (TRUNK) FOG LAMP (R) DOOR REPAIR (FR-L) HEADLIGHT (FR-L) DOOR REPAIR (RR-R) ROOF REPAIR TAILLIGHT (RR-L) BUMPER REPAIR (FR) TURN LAMP (RR-L) ENGINE HOOD REPAIR TAILLIGHT (RR-R) BUMPER REPAIR (RR) TURN LAMP (RR-R)//NOPOL FISIK PB 7763 MA DOK PB 1994 ML //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
46	PB 1915 MI	MITSUBISHI XPANDER	2020	MT	1499	PUTIH MUTIARA	RP152.000.000	BENSIN	91323	C	C	C	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC KEVIN+62 813-5414-9141 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
47	DT 8783 AB	TOYOTA HILUX DOUBLE CABIN	2017	MT	2393	ABU ABU METALIK	RP162.000.000	SOLAR	0	D	D	E	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU //PIC KEVIN +62 813-5414-9141 //UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK//NOPOL FISIK TA //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
48	DT 8014 GE	MITSUBISHI COLT-FE 74 HD 125 PS DUMP TRUCK	2011	MT	3908	KUNING	RP103.000.000	SOLAR	250951	D	D	C	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU //PIC AHMAD +62 823-4527-8181//UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
49	KT 1138 CA	TOYOTA INNOVA	2008	MT	1998	HITAM METALIK	RP36.000.000	BENSIN	26356	D	C	D	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT SERTA DOKUMEN TERLEBIH DAHULU /// PIC PUTRA :0813-5153-9927//UNIT DIKENAKAN PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
50	DD 1369 VC	TOYOTA AVANZA 1.3 E	2014	MT	1298	SILVER METALIK	RP63.000.000	BENSIN	310480	C	C	C	14 HARI KERJA	ADA 2020-02-07	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC AHMAD +62 823-4527-8181// PEMENANG LELANG DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
51	DP 1002 EG	TOYOTA INNOVA G	2010	MT	1998	HITAM METALIK	RP71.000.000	BENSIN	555062	E	D	D	14 HARI KERJA	ADA 2025-02-24	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC RUDAL 0821 9140 0425// UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
52	DM 1708 AM	TOYOTA KIJANG	2008	MT	1998	ABU ABU METALIK	RP61.000.000	BENSIN	199978	D	D	C	14 HARI KERJA	ADA 2026-05-21	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC ERWIN +62 852-5532-9221 //UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
53	AD 1460 JA	TOYOTA AVANZA G VVT-I 1.3	2012	MT	1298	PUTIH	RP55.000.000	BENSIN	47802	C	C	C	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU//UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// PIC PAK BOY +62 821-8725-3174 // FAKTUR BERUPA COPY LEGALISIR // NOPOL FISIK T/A //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
54	PA 1544 AW	DAIHATSU XENIA R	2012	AT	1298	HITAM METALIK	RP50.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2023-07-16	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// BODY BARET KEROPOS, BUMPER BARET, MESIN MATI, RADIATOR BERMASALAH, KACA DEPAN PECAH, HANDEL PINTU KANAN RUSAK, BAN VELG VARIASI, MOBIL CEPER, LAMPU KUSAM, UNIT EX REPAINT, LAMPU KUSAM, MESIN REMBES, PLAFON VARIASI, //HEADER RIM (FR-R) RACK STEER COIL IGNITION SPRING (RR) RIM (SPARE) TIRE (FR-L) GASKET COVER HEAD RIM (RR-L) TIRE (SPARE) TIRE (FR-R) RIM (RR-R) CLUTCH BEARING RIM (FR-L) TIRE (RR-R) SHOCBREAKERS (FR) FAN BELT WHEEL BEARING (RR) SHOCBREAKERS (RR) CLUTCH PLATE RADIATOR RADIATOR FAN WHEEL BEARING (FR) INJECTOR AIRCON EVAPORATOR TIRE (RR-L) ENGINE SERVICES (HEAVY) SPRING (FR) FUEL PUMP GASKET CYLINDER HEAD BRAKE PAD (FR) BATTERY BRAKE PAD (FR) SPARK PLUG(S)/BOLT CRANE AND JACK CEILING TRIM TOOL KIT CARPET INTERIOR SALOON HEAD UNIT/DOOR HANDLE (FR-R) WINDSHIELD GLASS TURN LAMP (FR-L) ROOF REPAIR HEADLIGHT (FR-R) FENDER REPAIR (FR-R) HEADLIGHT (FR-L) DOOR REPAIR (TRUNK) ENGINE HOOD REPAIR FENDER REPAIR (FR-L) DOOR REPAIR (FR-R) TURN LAMP (FR-R) DOOR REPAIR (RR-L) DOOR REPAIR (RR-R) BUMPER REPAIR (FR) DOOR REPAIR (FR-L) BUMPER REPAIR (RR) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
55	DD 1269 UO	TOYOTA AVANZA	2008	MT	1298	BIRU MET	RP37.000.000	BENSIN	532404	D	D	D	14 HARI KERJA	ADA 2024-09-26	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC LULU +62 856-5712-5589//UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
56	DT 8925 CA	ISUZU NMR 71T HD 6.1	2018	MT	4570	PUTIH	RP182.000.000	SOLAR	0	E	C	D	14 HARI KERJA	ADA 2025-10-26	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC 62 823-4426-1799 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
57	DH 1201 EC	SUZUKI ERTIGA	2016	MT	1373	ABU-ABU METALIK	RP59.000.000	BENSIN	155022	D	D	C	14 HARI KERJA	ADA 2025-08-14	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU//UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// PIC PAK BOY +62 821-8725-3174 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
58	DD 1893 KD	DAIHATSU XENIA X	2018	MT	1329	ABU ABU METALIK	RP69.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// UNIT LAKA LANTAS, BAGIAN DEPAN RUSAK, BUMPER RUSAK, LAMPU PECAH, INTERIOR KOTOR, KUNCI KONTAK T/A, KACA PECAH, TUAS TRANSMISI T/A, HEADREST T/A, HEAD UNIT VARIASI, MESIN REMBES, MESIN MUNDUR, APRON PENYOK, KAKI-KAKI DEPAN RUSAK, BAN DAN VELG VARIASI, KAP MESIN VENDER PENYOK, SIDE SKIRT PENYOK, VELG //SPRING (RR) COIL IGNITION GASKET CYLINDER HEAD CLUTCH PLATE FUEL PUMP TIRE (FR-R) TIRE (RR-R) RIM (RR-R) BRAKE PAD (FR) RIM (SPARE) HEADER ENGINE SERVICES (HEAVY) SHOCBREAKERS (RR) TIRE (RR-L) GASKET COVER HEAD TIRE (SPARE) RADIATOR FAN RIM (RR-L) RACK STEER RADIATOR RIM (FR-R) ENGINE MOUNTING INJECTOR CLUTCH BEARING AIRBAG SENSOR WHEEL BEARING (RR) TIRE (FR-L) R-APRON RIM (FR-L) FR-APRON BRAKE PAD (RR) L-APRON POWER STEERING FAN BELT AIRBAG WHEEL AXELS (FR) SPARK PLUG(S) WHEEL BEARING (FR) WHEEL AXELS (RR) CHECK ENGINE INDIKATOR SPRING (FR) AIRCON EVAPORATOR BATTERY SHOCBREAKERS (FR) DYNAMO STARTER/BOLT CRANE AND JACK HEADREST (FR-L) CARPET CARSEAT (FR-R) HEADREST (FR-R) TOOL KIT GEAR LEVER HEAD UNIT INTERIOR SALOON/FOG LAMP (L) TURN LAMP (RR-R) TURN LAMP (FR-R) FOG LAMP (R) TAILLIGHT (RR-R) ELECTRIC MIRROR (R) GRILLES TAILLIGHT (RR-L) HEADLIGHT (FR-R) SIDE SKIRT REPAIR (L) TURN LAMP (FR-L) WINDSHIELD GLASS ELECTRIC MIRROR (L) LICENSE PLATE TURN LAMP (RR-L) FENDER REPAIR (RR-L) HEADLIGHT (FR-L) FENDER REPAIR (RR-R) ROOF REPAIR DOOR REPAIR (TRUNK) FENDER REPAIR (FR-R) FENDER REPAIR (FR-L) DOOR REPAIR (FR-R) BUMPER REPLACE (RR) DOOR REPAIR (RR-L) DOOR REPAIR (RR-R) DOOR REPAIR (FR-L) BUMPER REPLACE (FR) SIDE SKIRT REPAIR (R) ENGINE HOOD REPAIR //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
59	PA 1764 JA	DAIHATSU XENIA R	2016	MT	1329	PUTIH	RP63.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// BODY BARET, BUMPER BARET PECAH, JOK BELAKANG T/A, INTERIOR KUSAM, HEADREST T/A, MESIN REMBES, LAMPU KUSAM, //TIRE (SPARE) GASKET CYLINDER HEAD FUEL PUMP ENGINE SERVICES (HEAVY) TIRE (RR-L) AIRCON EVAPORATOR WHEEL BEARING (RR) GASKET COVER HEAD SPRING (FR) GASKET COVER HEAD SPRING (FR) TIRE (RR-R) HEADER COIL IGNITION CLUTCH PLATE TIRE (FR-L) CLUTCH BEARING BRAKE PAD (FR) BRAKE PAD (RR) SHOCBREAKERS (RR) WHEEL BEARING (FR) SPARK PLUG(S) BATTERY TIRE (FR-R) SHOCBREAKERS (FR) RACK STEER RADIATOR RADIATOR FAN/TOOL KIT INTERIOR SALOON HEADREST (M-L) BOLT CRANE AND JACK CARSEAT (RR-L) HEADREST (FR-R) HEADREST (FR-L) CARSEAT (RR-R) HEADREST (M-R)/TURN LAMP (RR-L) FOG LAMP (L) TAILLIGHT (RR-R) TURN LAMP (RR-R) HEADLIGHT (FR-R) DOOR REPAIR (FR-R) TURN LAMP (FR-L) DOOR REPAIR (RR-L) FOG LAMP (R) HEADLIGHT (FR-L) DOOR REPAIR (RR-R) BUMPER REPAIR (RR) DOOR REPAIR (TRUNK) ROOF REPAIR BUMPER REPAIR (FR) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
60	DD 1161 TQ	TOYOTA AVANZA 1.3 E	2024	MT	1329	HITAM METALIK	RP180.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
HANYA ADA STNK NOTICE PAJAK T/A // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI, BODY TERGOROES, SPARKBOARD TIDAK ADA/GASKET CYLINDER HEAD TIRE (RR-L) TIRE (RR-R) TIRE (FR-R) ENGINE SERVICES (LIGHT) INJECTOR BRAKE PAD (RR) BRAKE PAD (FR) TIRE (FR-L) SPARK PLUG(S)/CARPET FLOOR (RR) CARPET FLOOR (FR-R) CARPET FLOOR (MID) CARPET FLOOR (FR-L) TOOL KIT INTERIOR SALOON/DOOR REPAIR (FR-R) DOOR REPAIR (RR-L) SIDE SKIRT REPAIR (R) MIRROR (L) WINDSHIELD WIPER BUMPER REPAIR (RR) MIRROR (R) BUMPER REPAIR (FR) SIDE SKIRT REPAIR (L) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
61	DG 1224 PA	SUZUKI ERTIGA GL	2019	MT	1462	PUTIH METALIK	RP80.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// BODY BARET, BUMPER BARET, LAMPU KUSAM, INTERIOR KUSAM, MESIN REMBES, ACCU SUAK, KACA LAMPU BELAKANG PECAH, TALANG AIR T/A, //RIM (RR-L) COIL IGNITION HEADER TIRE (SPARE) FUEL PUMP TIRE (RR-L) RIM (RR-R) RIM (SPARE) RIM (FR-L) GASKET COVER HEAD SPRING (FR) SPRING (RR) GASKET CYLINDER HEAD RIM (FR-R) TIRE (RR-R) WHEEL BEARING (RR) TIRE (FR-R) TIRE (FR-L) AIRCON EVAPORATOR ENGINE SERVICES (HEAVY) CLUTCH BEARING FAN BELT BATTERY RADIATOR FAN WHEEL BEARING (FR) BRAKE PAD (FR) SHOCBREAKERS (RR) SHOCBREAKERS (FR) BRAKE PAD (RR) CLUTCH PLATE SPARK PLUG(S)/INTERIOR SALOON TOOL KIT CARSEAT (FR-R) BOLT CRANE AND JACK/TURN LAMP (FR-L) TAILLIGHT (RR-R) HEADLIGHT (FR-L) TURN LAMP (FR-R) DOOR REPAIR (FR-R) HEADLIGHT (FR-R) TURN LAMP (RR-R) TURN LAMP (RR-L) DOOR REPAIR (TRUNK) TAILLIGHT (RR-L) ENGINE HOOD REPAIR BUMPER REPAIR (RR) ROOF REPAIR DOOR REPAIR (FR-L) BUMPER REPAIR (FR) DOOR REPAIR (RR-R) DOOR REPAIR (RR-L) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
62	PY 8020 EA	MITSUBISHI STRADA CR 2.5	2013	MT	2477	MERAH SOLID	RP62.000.000	SOLAR	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// BODY BARET, BUMPER BARET CAT KELUPAS, INTERIOR KUSAM, BODY INDIKASI EX REPAINT, TUAS TRANSMISI VARIASI, LAMPU KUSAM, KARPET T/A, RUANG MESIN KOTOR, MESIN REMBES, NOKA TIPIS, BAN DAN VELG VARIASI//HEADER COIL IGNITION SPRING (RR) AIR FILTER SPRING (FR) RIM (SPARE) GASKET COVER HEAD GASKET CYLINDER HEAD RIM (RR-R) RIM (RR-L) TIRE (SPARE) WHEEL BEARING (FR) WHEEL BEARING (RR) TIRE (RR-L) TIRE (FR-R) AIRCON EVAPORATOR ENGINE SERVICES (HEAVY) RIM (FR-R) TIRE (FR-L) SPARK PLUG(S) RADIATOR FAN RIM (FR-L) TIRE (RR-R) SHOCBREAKERS (FR) FAN BELT SHOCBREAKERS (RR) BATTERY BRAKE PAD (FR) RACK STEER BRAKE PAD (RR) RADIATOR CLUTCH PLATE/CARPET BOLT CRANE AND JACK HEAD UNIT INTERIOR SALOON TOOL KIT GEAR LEVER/FOG LAMP (L) CARGO PANEL REPAIR (RR) FOG LAMP (R) TURN LAMP (RR-R) DOOR REPAIR (FR-R) TURN LAMP (FR-R) DOOR REPAIR (FR-L) TURN LAMP (FR-L) TAILLIGHT (RR-R) TAILLIGHT (RR-L) FENDER REPAIR (FR-R) FENDER REPAIR (FR-L) ENGINE HOOD REPAIR TURN LAMP (RR-L) HEADLIGHT (FR-R) ROOF REPAIR HEADLIGHT (FR-L) DOOR REPAIR (RR-L) BUMPER REPAIR (FR) DOOR REPAIR (RR-R) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
63	DH 1972 JB	SUZUKI ERTIGA	2018	MT	1373	ABU ABU METALIK	RP86.000.000	BENSIN	68217	D	D	D	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN KESesuaian UNIT DAN DOKUMEN UNIT // PIC PAK NATAN 081338280981 / INSPEKSI PAK GAD 085338212232 // PEMENANG LELANG DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK // //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
64	DE 1431 AD	TOYOTA AVANZA	2012	MT	1495	SILVER METALIK	RP71.000.000	BENSIN	322288	D	D	D	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU //PIC KEVIN+62 813-5414-9141 //UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK// NOPOL FISIK PALSU //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
65	DE 1904 AR	TOYOTA AVANZA	2011	MT	1298	ABU ABU METALIK	RP37.000.000	BENSIN	32773	C	C	D	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC KEVIN+62 813-5414-9141 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
66	DH 8594 AC	HINO 342R	2012	MT	4009	HIJAU	RP74.000.000	BENSIN	0	D	E	F	14 HARI KERJA	ADA 2025-04-13	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB//MELAKUKAN PENGECEKAN KESesuaian UNIT DAN DOKUMEN UNIT //INSPEKSI PAK NATAN 081338280981 PEMENANG LELANG DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
67	DP 1286 HZ	TOYOTA INNOVA 2.0 V	2013	AT	1998	SILVER METALIK	RP128.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, VELG IMITASI, ALAT MOBIL TIDAK ADA, HEAD UNIT IMTASI, MESIN REMBES OLI, SPARKBOARD TIDAK ADA, KNALPOT IMITASI//SHOCBREAKERS (RR) RIM (FR-R) GASKET CYLINDER HEAD REMOTE SHOCBREAKERS (FR) TIRE (SPARE) RIM (SPARE) RIM (FR-L) SPRING (RR) RIM (RR-R) SPRING (FR) RIM (RR-L) TIRE (RR-L) TIRE (RR-R) ENGINE SERVICES (LIGHT) TIRE (FR-L) TIRE (FR-R) RADIATOR FAN AIRCON EVAPORATOR CLUTCH PLATE CLUTCH BEARING RACK STEER BRAKE PAD (RR) SPARK PLUG(S) BATTERY MUFFLER BRAKE MASTER INJECTOR BRAKE PAD (FR) FAN BELT/CARPET BOLT CRANE AND JACK CEILING LAMP (FR) CEILING TRIM CEILING LAMP (RR) INTERIOR SALOON CARPET FLOOR (FR-R) CARPET FLOOR (RR) TOOL KIT CARPET FLOOR (FR-L) CARPET FLOOR (MID) HEAD UNIT/ENGINE HOOD REPAIR ANTENNA ROOF REPAIR DOOR REPAIR (TRUNK) TAILLIGHT (RR-L) WINDSHIELD WIPER TAILLIGHT (RR-R) MIRROR (L) RIM COVER (RR-R) FOG LAMP (R) RIM COVER (FR-L) HEADLIGHT (FR-L) FOG LAMP (L) RIM COVER (RR-L) RIM COVER (FR-R) HEADLIGHT (FR-R) MIRROR (R) FENDER REPAIR (FR-L) FENDER REPAIR (RR-L) FENDER REPAIR (FR-R) BUMPER REPAIR (RR) SIDE SKIRT REPAIR (L) SIDE SKIRT REPAIR (R) FENDER REPAIR (RR-R) BUMPER REPAIR (FR) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
68	DD 1502 QN	TOYOTA INNOVA V	2014	MT	1998	SILVER METALIK	RP140.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI	-	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A															
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, HEADREST TIDAK ADA, INDIKATOR AIRBAG MENYALA, HEAD UNIT IMITASI, BULLHEAD SUDAH GANTI, UNIT INDIKASI EKS LAKA LANTAS, SPARKBOARD TIDAK ADA//GASKET COVER HEAD SHOCBREAKERS (RR) COIL IGNITION SHOCBREAKERS (FR) TIRE (RR-L) TIRE (SPARE) TIRE (RR-R) SPRING (RR) TIRE (FR-R) GASKET CYLINDER HEAD TIRE (FR-L) SPRING (FR) AIRCON EVAPORATOR ENGINE SERVICES (LIGHT) RADIATOR FAN FAN BELT SPARK PLUG(S) CLUTCH PLATE RACK STEER CLUTCH BEARING INJECTOR BRAKE PAD (FR) BRAKE MASTER BRAKE PAD (RR) BATTERY/CARPET FLOOR (FR-R) CARPET FLOOR (FR-L) CARPET FLOOR (RR) HEADREST (RR-R) CARPET FLOOR (MID) TOOL KIT HEADREST (M-R) INTERIOR SALOON HEADREST (RR-L) HEADREST (FR-R) HEADREST (M-L) CEILING TRIM CARPET HEADREST (FR-L) CEILING LAMP (RR) CEILING LAMP (FR) HEAD UNIT/ANTENNA EMBLEM TURN LAMP (FR-R) HEADLIGHT (FR-L) TURN LAMP (FR-L) HEADLIGHT (FR-R) FOG LAMP (L) FENDER REPAIR (RR-R) MIRROR (L) DOOR REPAIR (TRUNK) WINDSHIELD WIPER FOG LAMP (R) MIRROR (R) SIDE SKIRT REPAIR (R) SIDE SKIRT REPAIR (L) FENDER REPAIR (RR-L) FENDER REPAIR (FR-R) BUMPER REPAIR (RR) TAILLIGHT (RR-R) TAILLIGHT (RR-L) BUMPER REPAIR (FR) FENDER REPAIR (FR-L) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
69	DG 1384 MA	TOYOTA AVANZA 1.3 G	2011	MT	1298	HITAM METALIK	RP29.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2025-04-04	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
1 HURUF NOKA TIPIS // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// MESIN MATI, BODY BARET, CAT KUSAM TERKELUPAS, EX REPAINT, LAMPU KUSAM, BAN DAN VELG VARIASI, INTERIOR KUSAM, STIR LECET KELUPAS, INTERIOR KUSAM, MESIN REMBES, APRON DEPAN KIRI INDIKASI EX REPAIR.//FUEL PUMP SPRING (RR) COIL IGNITION BRAKE PAD (FR) HEADER RIM (RR-L) GASKET COVER HEAD GASKET CYLINDER HEAD RIM (FR-R) TIRE (FR-L) WHEEL BEARING (RR) FAN BELT SPRING (FR) RIM (FR-L) ENGINE SERVICES (HEAVY) WHEEL BEARING (FR) R-APRON BRAKE PAD (RR) TIRE (RR-R) CLUTCH BEARING TIRE (FR-R) RADIATOR FAN RIM (RR-R) RIM (SPARE) SHOCBREAKERS (RR) RACK STEER CLUTCH PLATE GEAR BOX OVERHAUL FR-APRON TIRE (SPARE) CHECK ENGINE INDIKATOR SPARK PLUG(S) SHOCBREAKERS (FR) INJECTOR DYNAMO STARTER AIRCON EVAPORATOR RADIATOR BATTERY/BOLT CRANE AND JACK INTERIOR SALOON GEAR LEVER TOOL KIT CARSEAT (FR-L) CARSEAT (FR-R) HEAD UNIT STEERING-WHEEL/FENDER REPAIR (FR-L) FENDER REPAIR (FR-R) HEADLIGHT (FR-L) FOG LAMP (L) TAILLIGHT (RR-R) TURN LAMP (RR-L) TURN LAMP (RR-R) TURN LAMP (FR-R) DOOR REPAIR (RR-R) TAILLIGHT (RR-L) ROOF REPAIR TURN LAMP (FR-L) DOOR REPAIR (RR-L) DOOR REPAIR (TRUNK) HEADLIGHT (FR-R) FOG LAMP (R) BUMPER REPAIR (FR) BUMPER REPAIR (RR) ENGINE HOOD REPAIR DOOR REPAIR (FR-R) DOOR REPAIR (FR-L) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
70	L 1213 HK	HONDA CR-V RE1 2WD 2.0 A/T	2009	AT	1997	HITAM METALIK	RP63.000.000	BENSIN	168341	D	C	C	14 HARI KERJA	ADA 2020-05-23	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC ARDIAZ 082142028080 // PEMENANG LELANG DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK // //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
71	PA 1544 JD	DAIHATSU TERIOS X	2020	MT	1496	SILVER METALIK	RP157.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2022-01-28	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// BODY BARET, BUMPER BARET, GRILL VARIASI, BAN DAN VELG VARIASI, SARUNG JOK VARIASI, HEAD UNIT T/A, KARPET TIDAK LENGKAP.//TIRE (RR-L) COIL IGNITION TIRE (SPARE) RIM (FR-R) TIRE (RR-R) RIM (FR-L) RIM (RR-R) SPRING (FR) GASKET COVER HEAD GASKET CYLINDER HEAD SPRING (RR) HEADER WHEEL BEARING (FR) CLUTCH BEARING SPARK PLUG(S) BRAKE PAD (RR) RIM (SPARE) RIM (RR-L) AIRCON EVAPORATOR FAN BELT FUEL PUMP CLUTCH PLATE WHEEL BEARING (RR) TIRE (FR-L) ENGINE SERVICES (LIGHT) BATTERY TIRE (FR-R) SHOCBREAKERS (FR) SHOCBREAKERS (RR) BRAKE PAD (FR) RADIATOR FAN/CARSEAT (FR-R) CARPET TOOL KIT STEERING-WHEEL HEAD UNIT BOLT CRANE AND JACK INTERIOR SALOON/DOOR REPAIR (FR-L) GRILLES DOOR REPAIR (RR-L) DOOR REPAIR (TRUNK) ENGINE HOOD REPAIR DOOR REPAIR (RR-R) ROOF REPAIR BUMPER REPAIR (RR) BUMPER REPAIR (FR) DOOR REPAIR (FR-R) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
72	PA 1886 GF	DAIHATSU TERIOS R	2016	MT	1495	MERAH METALIK	RP52.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// UNIT LAKA LANTAS, UNIT RUSAK, ISI INTERIOR TIDAK LENGKAP DAN BUKAN TYPE R, JOK RUSAK, BAGIAN DEPAN RUSAK, BODY BARET PENYOK CAT KUSAM, APRON BENGKOK, BAN GUNDUL, RADIATOR T.A, INTERIOR KOTOR, LAMPU BUMPER GRILL RUSAK T/A, //ABS INDIKATOR DISC PAD BRAKE MASTER ABS INDIKATOR COIL IGNITION GEAR BOX OVERHAUL ENGINE SERVICES (HEAVY) RIM (RR-R) RIM (RR-L) FR-APRON CHECK ENGINE INDIKATOR RIM (SPARE) RIM (FR-L) FUEL PUMP HEADER TIRE (RR-L) AIRBAG RIM (FR-R) TIRE (FR-R) SPRING (RR) L-APRON R-APRON GASKET CYLINDER HEAD AIRBAG SENSOR WHEEL BEARING (FR) TIRE (SPARE) CLUTCH PLATE FAN BELT ENGINE MOUNTING GASKET COVER HEAD SPRING (FR) TIRE (FR-L) CLUTCH BEARING TIRE (RR-R) WHEEL BEARING (RR) SHOCBREAKERS (FR) BRAKE PAD (FR) AIRCON EVAPORATOR POWER STEERING SHOCBREAKERS (RR) SPARK PLUG(S) RACK STEER WHEEL AXELS (RR) RADIATOR FAN RADIATOR INJECTOR BATTERY DYNAMO STARTER WHEEL AXELS (FR) BRAKE PAD (RR)/INTERIOR SALOON POWER-WINDOW PANEL (RR-L) DOOR TRIM (RR-L) BOLT CRANE AND JACK CARSEAT (M-L) STEERING-WHEEL POWER-WINDOW PANEL (FR-L) ELECTRIC-MIRROR PANEL DOOR TRIM (FR-L) POWER-WINDOW PANEL (DRV) CARSEAT (M-R) DOOR TRIM (FR-R) TOOL KIT POWER-WINDOW PANEL (RR-R) CARPET DOOR TRIM (RR-R) HEAD UNIT CARSEAT (RR-L) CARSEAT (RR-R) DOOR TRIM (TRUNK) CEILING TRIM/TURN LAMP (RR-R) HEADLIGHT (FR-L) HEADLIGHT (FR-R) TAILLIGHT (RR-R) TURN LAMP (FR-R) ROOF REPAIR EMBLEM TAILLIGHT (RR-L) WINDSHIELD WIPER FOG LAMP (R) DOOR REPAIR (RR-L) DOOR REPAIR (RR-R) FOG LAMP (L) ELECTRIC MIRROR (R) LICENSE PLATE TURN LAMP (RR-L) DOOR REPAIR (TRUNK) GRILLES DOOR REPAIR (FR-R) DOOR REPAIR (FR-L) TURN LAMP (FR-L) ELECTRIC MIRROR (L) FENDER REPAIR (RR-R) BUMPER REPLACE (FR) FENDER REPAIR (RR-L) ENGINE HOOD REPAIR FENDER REPAIR (FR-L) BUMPER REPLACE (RR) FENDER REPAIR (FR-R)// NOPOL FISIK TA //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
73	PA 1577 G	TOYOTA RUSH S	2016	MT	1459	SILVER METALIK	RP54.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// UNIT LAKA LANTAS, RUSAK BAGIAN DEPAN, CHASIS BENGKOK, NOKA PENYOK RUSAK, MESIN MUNDUR , KACA PECAH, AS RODA PATAH, BODY PENYOK BARET RUSAK, INTERIOR KOTOR, HEADREST T/A, RADIATOR PECAH, //SPRING (FR) CHASSIS R-APRON ENGINE SERVICES (HEAVY) TIRE (SPARE) SPRING (RR) RIM (FR-L) COIL IGNITION FAN BELT ABS INDIKATOR GASKET CYLINDER HEAD ABS INDIKATOR TIRE (FR-L) ENGINE MOUNTING FUEL PUMP WHEEL BEARING (FR) L-APRON TIRE (RR-R) CHECK ENGINE INDIKATOR AIRBAG SENSOR HEADER TIRE (FR-R) WHEEL BEARING (RR) TIRE (RR-L) RIM (FR-R) GASKET COVER HEAD FR-APRON RACK STEER RADIATOR SHOCBREAKERS (RR) RADIATOR FAN INJECTOR CLUTCH BEARING CLUTCH PLATE WHEEL AXELS (FR) WHEEL AXELS (RR) DYNAMO STARTER SPARK PLUG(S) SHOCBREAKERS (FR) BRAKE PAD (RR) AIRCON EVAPORATOR BRAKE MASTER BATTERY BRAKE PAD (FR)/CENTRAL LOCK CARSEAT (FR-R) CEILING TRIM STEERING-WHEEL LEVER (L) BOLT CRANE AND JACK HEADREST (FR-L) HEADREST (FR-R) TOOL KIT CARSEAT (FR-L) STEERING-WHEEL LEVER (R) DOOR TRIM (FR-R) CARPET HEAD UNIT STEERING-WHEEL DASHBOARD AIRCON PANEL COMBINATION METER/WINDSHIELD WIPER FOG LAMP (R) FENDER REPAIR (RR-R) FENDER REPAIR (RR-L) GRILLES TAILLIGHT (RR-R) LICENSE PLATE DOOR REPAIR (RR-L) ELECTRIC MIRROR (R) DOOR REPAIR (FR-L) TURN LAMP (RR-L) TAILLIGHT (RR-L) DOOR REPAIR (TRUNK) HEADLIGHT (FR-L) FOG LAMP (L) ROOF REPAIR FENDER REPAIR (FR-L) EMBLEM FENDER REPAIR (FR-R) ELECTRIC MIRROR (L) TURN LAMP (RR-R) HEADLIGHT (FR-R) BUMPER REPAIR (RR) TURN LAMP (FR-L) WINDSHIELD GLASS DOOR REPAIR (RR-R) TURN LAMP (FR-R) ENGINE HOOD REPAIR DOOR REPAIR (FR-R) BUMPER REPLACE (FR)// NOPOL FISIK TA //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
74	DG 1262 T	TOYOTA AVANZA G 1.3 MT	2015	MT	1298	SILVER METALIK	RP50.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2024-08-11	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// UNIT MESIN MATI, MESIN RUSAK, MESIN REMBES OLI, BODY BARET PENYOK DAN KEROPOS, CAT KELUPAS, LAMPU KUSAM, FOGLAMP T/A, EMBLEM T/A, JOK SOBEK, HEADREST T/A, INTERIOR KUSAM, //GEAR BOX OVERHAUL ENGINE MOUNTING RIM (RR-L) GASKET CYLINDER HEAD RIM (RR-R) TIRE (RR-L) TIRE (FR-R) SPRING (FR) COIL IGNITION TIRE (RR-R) TIRE (SPARE) RIM (SPARE) TIRE (FR-L) GASKET COVER HEAD FUEL PUMP RIM (FR-R) ENGINE SERVICES (HEAVY) RIM (FR-L) FAN BELT CHECK ENGINE INDIKATOR WHEEL BEARING (RR) HEADER SPRING (RR) CLUTCH PLATE RACK STEER WHEEL BEARING (FR) CLUTCH BEARING SHOCBREAKERS (FR) SHOCBREAKERS (RR) SPARK PLUG(S) DYNAMO STARTER RADIATOR FAN AIRCON EVAPORATOR RADIATOR BRAKE PAD (FR) WHEEL AXELS (FR) WHEEL AXELS (RR) BRAKE PAD (RR) INJECTOR BATTERY/BOLT CRANE AND JACK INTERIOR SALOON HEADREST (M-R) CARSEAT (M-L) TOOL KIT HEADREST (RR-R) HEADREST (RR-L) CARPET HEADREST (FR-L) HEADREST (M-L) HEAD UNIT CARSEAT (M-R) HEADREST (FR-R) CARSEAT (FR-R)/EMBLEM HEADLIGHT (FR-R) LICENSE PLATE TURN LAMP (RR-L) TURN LAMP (FR-R) ENGINE HOOD REPAIR TAILLIGHT (RR-R) TAILLIGHT (RR-L) DOOR REPAIR (RR-R) ROOF REPAIR DOOR REPAIR (FR-R) TURN LAMP (FR-L) FOG LAMP (R) TURN LAMP (RR-R) FOG LAMP (L) DOOR REPAIR (RR-L) HEADLIGHT (FR-L) DOOR REPAIR (FR-L) DOOR REPAIR (TRUNK) FENDER REPAIR (RR-R) FENDER REPAIR (FR-R) FENDER REPAIR (FR-L) BUMPER REPAIR (RR) FENDER REPAIR (RR-L) BUMPER REPAIR (FR) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
75	DT 1893 AJ	DAIHATSU XENIA-R 1.3 MT	2019	MT	1329	PUTIH METALIK	RP107.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORSES, KACA DEPAN RETAK, ALARM TIDAK ADA, BAN CADANGAN TIDAK ADA, HEAD UNIT TIDAK ADA, KNALPOL IMITASI, HEADREST TIDAK LENGKAP, INDIKATOR AIRBAG MENYALA, SEATBELT TIDAK LENGKAP, LANTAI KABIN BELAKANG BERKARAT & AGAK KEROPOS, KNALPOL IMITASI, SPOILER IMITASI//COIL IGNITION SPRING (RR) GASKET CYLINDER HEAD SPRING (FR) GASKET COVER HEAD RIM (FR-R) RIM (FR-L) RIM (SPARE) AIRCON EVAPORATOR RIM (RR-L) TIRE (FR-R) BRAKE PAD (FR) REMOTE INJECTOR TIRE (RR-L) RIM (RR-R) ENGINE SERVICES (LIGHT) FAN BELT TIRE (SPARE) SPARK PLUG(S) TIRE (RR-R) CLUTCH PLATE SPARE KEY (IMMOBILIZER) BATTERY CLUTCH BEARING TIRE (FR-L) BRAKE MASTER BRAKE PAD (RR)/HEAD UNIT CARPET FLOOR (FR-L) TRUNK DOOR LOCK CARPET FLOOR (FR-R) INTERIOR SALOON CARPET FLOOR (MID) CARPET FLOOR (RR) SEATBELT (RR-L) SEATBELT (RR-R) BOLT CRANE AND JACK TOOL KIT HEADREST (FR-L) CARPET DOOR TRIM (TRUNK) CEILING TRIM CEILING LAMP (FR) CEILING LAMP (RR)/WINDSHIELD WIPER WINDSHIELD GLASS RIM COVER (RR-L) RIM COVER (FR-L) TAILLIGHT (RR-R) RIM COVER (FR-R) FOG LAMP (L) LICENSE PLATE EMBLEM MIRROR (L) TURN LAMP (RR-L) RIM COVER (RR-R) MIRROR (R) SIDE SKIRT REPAIR (R) FENDER REPAIR (RR-L) DOOR REPAIR (TRUNK) FENDER REPAIR (FR-R) FENDER REPAIR (RR-R) SIDE SKIRT REPAIR (L) FOG LAMP (R) TURN LAMP (RR-R) TAILLIGHT (RR-L) BUMPER REPAIR (FR) BUMPER REPLACE (RR) FENDER REPAIR (FR-L) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
76	DW 8850 AM	DAIHATSU GRAN MAX PU	2022	MT	1495	SILVER METALIK	RP55.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2023-05-17	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI, //NOPOL FISIK TA BODY TERGORSES, KLAKSON TIDAK BERFUNGSI, BAN CADANGAN TIDAK ADA, ALAT MOBIL TIDAK ADA, JOK SOBEK, REM TANGAN TIDAK BERFUNGSI, BAK BERKARAT & KEROPOS//RIM (FR-R) TIRE (RR-L) AIR FILTER RIM (SPARE) RIM (RR-L) AIRCON EVAPORATOR TIRE (FR-L) TIRE (SPARE) BRAKE MASTER RIM (RR-R) SPRING (FR) ENGINE SERVICES (LIGHT) TIRE (RR-R) FAN BELT RIM (FR-L) BRAKE PAD (FR) SPRING (RR) INJECTOR RADIATOR FAN TIRE (FR-R) BRAKE PAD (RR) SPARK PLUG(S) CLUTCH PLATE BATTERY GASKET CYLINDER HEAD/BOLT CRANE AND JACK SUNVISOR (L) CARPET CARSEAT (FR-L) TOOL KIT CARSEAT (FR-R) CEILING LAMP (FR) INTERIOR SALOON DOOR TRIM (FR-L)/RIM COVER (FR-L) RIM COVER (FR-R) RIM COVER (FR-R) CABIN REPLACE RIM COVER (RR-R) WINDSHIELD WIPER CARGO PANEL REPLACE LICENSE PLAT TURN LAMP (RR-L) TURN LAMP (RR-R) TAILLIGHT (RR-R) TAILLIGHT (RR-L) TURN LAMP (FR-L) HEADLIGHT (FR-R) TURN LAMP (FR-R) HEADLIGHT (FR-L) SIDE SKIRT REPAIR (L) SIDE SKIRT REPAIR (R) BUMPER REPAIR (FR) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
77	DT 1419 IE	TOYOTA AVANZA G 1.3 MT	2013	MT	1298	PUTIH	RP67.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI, ALARM TIDAK ADA, AC TIDAK DINGIN, BODY TERGORSES, BAN CADANGAN TIDAK ADA, SETIR IMITASI, HEAD UNIT TIDAK ADA, ALAT MOBIL TIDAK ADA, VELG IMITASI, SPARKBOARD TIDAK ADA, TUAS PERSNELING IMITASI, HEADREST TIDAK LENGKAP, DOORTRIM BAGASI TIDAK ADA, MESIN REMBES OLI, JOK BARIS 3 TIDAK ADA//COIL IGNITION SPRING (RR) SPRING (FR) RIM (SPARE) RIM (RR-R) RIM (RR-L) TIRE (FR-L) GASKET CYLINDER HEAD RIM (FR-L) ENGINE SERVICES (LIGHT) RIM (FR-R) CLUTCH BEARING TIRE (SPARE) TIRE (RR-L) REMOTE TIRE (FR-R) RADIATOR FAN CLUTCH PLATE TIRE (RR-R) FAN BELT RACK STEER AIRCON EVAPORATOR BRAKE MASTER BRAKE PAD (RR) INJECTOR BATTERY SPARK PLUG(S) BRAKE PAD (RR)/BOLT CRANE AND JACK CARPET FLOOR (MID) HEADREST (RR-R) HEADREST (M-R) CARPET FLOOR (FR-L) CARPET FLOOR (RR) INTERIOR SALOON GEAR LEVER COVER CEILING LAMP (RR) TOOL KIT HEADREST (M-L) DOOR TRIM (TRUNK) CARSEAT (FR-R) HEADREST (RR-L) CEILING LAMP (FR) CARSEAT (FR-L) CARPET FLOOR (FR-R) STEERING-WHEEL CEILING TRIM HEAD UNIT/WINDSHIELD WIPER TURN LAMP (RR-L) TRUNK DOOR SHOCK RIM COVER (RR-R) HEADLIGHT (FR-R) TURN LAMP (FR-R) RIM COVER (FR-L) FENDER REPAIR (RR-R) FENDER REPAIR (RR-L) MIRROR (R) FOG LAMP (L) RIM COVER (RR-L) HEADLIGHT (FR-L) RIM COVER (FR-R) TURN LAMP (FR-L) FOG LAMP (R) FENDER REPAIR (FR-L) SIDE SKIRT REPAIR (L) MIRROR (L) SIDE SKIRT REPAIR (R) EMBLEM LICENSE PLATE ANTENNA DOOR REPAIR (TRUNK) BUMPER REPAIR (RR) BUMPER REPAIR (FR) FENDER REPAIR (FR-R) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
78	DE 9560 AH	HINO DUTRO 130HD	2012	MT	4009	HIJAU	RP71.000.000	SOLAR	0	D	D	D	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A

0ICETAK TGL. 01-08-2025

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A															
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC KEVIN+62 813-5414-9141 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // NOPOL FISIK T/A //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
79	DK 8029 BV	DAIHATSU GRAN MAX BLIND VAN	2014	MT	1298	PUTIH	RP47.000.000	BENSIN	127182	D	D	D	14 HARI KERJA	ADA 2023-10-25	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC FIRMAN : 0812-3674-7297 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
80	R 1306 AH	TOYOTA CALYA 1.2 G M/T	2018	MT	1197	SILVER METALIK	RP66.000.000	BENSIN	169484	D	C	C	14 HARI KERJA	ADA 2024-08-21	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC AWAL +62 895-3231-57272 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
81	DG 1576 KB	SUZUKI ERTIGA GL	2012	MT	1373	ABU ABU METALIK	RP49.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK // INFORMASI LENGKAP UNIT HUB CS PUSAT 0811119678// BODY BARET, CAT KUSAM TERKELUPAS, BODY KEROPOS, BUMPER BARET, LAMPU KUSAM, MESIN REMBES, INTERIOR KUSAM, HEADREST T/A, KARPET T/A, ACCU SUAK, //INJECTOR HEADER CLUTCH BEARING FUEL PUMP TIRE (SPARE) TIRE (RR-L) RIM (RR-L) SPRING (FR) FAN BELT TIRE (FR-L) RIM (FR-L) RIM (SPARE) RIM (RR-R) WHEEL BEARING (RR) GASKET COVER HEAD SPRING (RR) TIRE (FR-R) GASKET CYLINDER HEAD SHOCBREAKERS (FR) ENGINE SERVICES (HEAVY) RIM (FR-R) TIRE (RR-R) WHEEL BEARING (FR) COIL IGNITION SHOCBREAKERS (RR) RADIATOR CLUTCH PLATE POWER STEERING BRAKE PAD (FR) RACK STEER RADIATOR FAN BRAKE PAD (RR) AIRCON EVAPORATOR SPARK PLUG(S) BATTERY/CARSEAT (FR-L) HEADREST (FR-R) INTERIOR SALOON CARSEAT (FR-R) HEADREST (M-R) HEADREST (M-L) TOOL KIT BOLT CRANE AND JACK HEADREST (FR-L) CARPET STEERING-WHEEL/DOOR REPAIR (FR-L) TAILLIGHT (RR-L) FOG LAMP (R) DOOR REPAIR (RR-L) DOOR REPAIR (FR-R) ENGINE HOOD REPAIR TAILLIGHT (RR-R) TURN LAMP (RR-R) TURN LAMP (FR-R) DOOR REPAIR (RR-R) FOG LAMP (L) TURN LAMP (RR-L) TURN LAMP (FR-L) HEADLIGHT (FR-R) BUMPER REPAIR (RR) DOOR REPAIR (TRUNK) HEADLIGHT (FR-L) ROOF REPAIR BUMPER REPAIR (FR) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
82	DB 1519 AA	TOYOTA INNOVA V	2008	MT	1998	ABU ABU METALIK	RP66.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// INFORMASI LENGKAP UNIT HUB CS PUSAT 0811119678// MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, AC TIDAK DINGIN, ALAT MOBIL TIDAK ADA, SETIR IMITASI, LACI DASHBOARD TIDAK ADA, VELG IMITASI//CLUTCH PLATE TIRE (FR-R) GASKET COVER HEAD COIL IGNITION SPRING (RR) GASKET CYLINDER HEAD BRAKE MASTER TIRE (FR-L) BATTERY RIM (FR-R) SHOCBREAKERS (RR) RIM (SPARE) SPRING (FR) TIRE (RR-L) RIM (RR-L) FAN BELT BRAKE PAD (RR) RACK STEER ENGINE SERVICES (LIGHT) RIM (FR-L) SHOCBREAKERS (FR) RIM (RR-R) AIRCON EVAPORATOR SPARK PLUG(S) INJECTOR TIRE (SPARE) CLUTCH BEARING TIRE (RR-R) RADIATOR FAN BRAKE PAD (FR)/INTERIOR SALOON CARPET FLOOR (MID) BOLT CRANE AND JACK CARPET FLOOR (RR) CARPET FLOOR (FR-L) CARPET CARPET FLOOR (FR-R) CEILING LAMP (FR) STEERING-WHEEL CEILING LAMP (RR) TOOL KIT CEILING TRIM DASHBOARD/RR-QUARTER GLASS (L) TURN LAMP (RR-R) FOG LAMP (R) RIM COVER (RR-R) RIM COVER (RR-L) RR-QUARTER GLASS (R) EMBLEM FOG LAMP (L) TAILLIGHT (RR-R) WINDSHIELD WIPER RIM COVER (FR-L) RIM COVER (FR-R) TURN LAMP (FR-R) TAILLIGHT (RR-L) TURN LAMP (RR-L) SIDE SKIRT REPAIR (L) DOOR REPAIR (TRUNK) TURN LAMP (FR-L) HEADLIGHT (FR-R) MIRROR (R) HEADLIGHT (FR-L) SIDE SKIRT REPAIR (R) GRILLES MIRROR (L) ROOF REPAIR FENDER REPAIR (FR-L) FENDER REPAIR (RR-R) BUMPER REPAIR (FR) FENDER REPAIR (RR-L) FENDER REPAIR (FR-R) BUMPER REPAIR (RR) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
83	DD 1901 XEB	TOYOTA INNOVA 2.0 V	2007	MT	1998	HITAM METALIK	RP56.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// INFORMASI LENGKAP UNIT HUB CS PUSAT 0811119678// MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, BAN CADANGAN TIDAK ADA, HEAD UNIT TIDAK ADA, SPOILER TIDAK ADA, ALAT MOBIL TIDAK ADA, ACCU SUAK, AC TIDAK DINGIN, MESIN REMBES OLI, SPEEDOMETER RUSAK//SHOCBREAKERS (RR) SHOCBREAKERS (FR) GASKET COVER HEAD RIM (FR-L) RIM (FR-R) TIRE (SPARE) COIL IGNITION TIRE (RR-R) SPRING (FR) TIRE (RR-L) RIM (RR-R) SPRING (RR) RIM (SPARE) RIM (RR-L) GASKET CYLINDER HEAD TIRE (FR-R) CLUTCH BEARING TIRE (FR-L) CLUTCH PLATE ENGINE SERVICES (LIGHT) RADIATOR FAN FAN BELT RACK STEER INJECTOR SPARK PLUG(S) AIRCON EVAPORATOR BATTERY BRAKE PAD (RR) BRAKE PAD (FR) BRAKE MASTER/SUNVISOR R CARPET FLOOR (FR-R) BOLT CRANE AND JACK COMBINATION METER HEAD UNIT CARPET FLOOR (MID) TOOL KIT CARPET FLOOR (FR-L) CARPET FLOOR (RR) CEILING LAMP (FR) INTERIOR SALOON CEILING LAMP (RR) STEERING-WHEEL CEILING TRIM DASHBOARD/TURN LAMP (RR-R) RIM COVER (RR-R) FOG LAMP (R) LICENSE PLATE SPOILER (RR) WINDSHIELD WIPER TURN LAMP (RR-L) RIM COVER (FR-L) TAILLIGHT (RR-L) RIM COVER (FR-R) FOG LAMP (L) RIM COVER (RR-L) TAILLIGHT (RR-R) SIDE SKIRT REPAIR (R) TURN LAMP (FR-R) MIRROR (L) HEADLIGHT (FR-R) HEADLIGHT (FR-L) ROOF REPAIR MIRROR (R) FENDER REPAIR (FR-L) FENDER REPAIR (RR-R) FENDER REPAIR (RR-L) TURN LAMP (FR-L) SIDE SKIRT REPAIR (L) DOOR REPAIR (TRUNK) BUMPER REPAIR (RR) FENDER REPAIR (FR-R) BUMPER REPAIR (FR) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
84	PB 1944 SI	TOYOTA AVANZA	2017	MT	1298	PUTIH	RP106.000.000	BENSIN	223198	C	C	D	READY	ADA 2025-05-31	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC ANDY +62 821-8908-4113 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // BPKB READY DI HO TANGGERANG //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
[DICETAK TGL. 01-08-2025]		ZUKI CARRY PU	2015	MT	1498	PUTIH	RP38.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A															
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // INFORMASI LENGKAP UNIT HUB CS PUSAT 0811119678// MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, BAN CADANGAN TIDAK ADA, HEAD UNIT TIDAK ADA, ALAT MOBIL TIDAK ADA, MESIN REMBES OLI, LANTAI BAK BERKARAT, DOORTRIM TIDAK ADA//RIM (FR-R) SPRING (RR) TIRE (RR-R) FAN BELT GASKET CYLINDER HEAD RIM (RR-R) RIM (FR-L) AIR FILTER RIM (SPARE) TIRE (FR-L) SPRING (FR) TIRE (SPARE) RIM (RR-L) CLUTCH PLATE TIRE (RR-L) TIRE (FR-R) ENGINE SERVICES (LIGHT) BRAKE PAD (RR) INJECTOR BRAKE PAD (FR) BRAKE MASTER SPARK PLUG(S) BATTERY/DOOR TRIM (FR-R) BOLT CRANE AND JACK CEILING LAMP (FR) CARPET HEAD UNIT SUNVISOR (L) TOOL KIT INTERIOR SALOON DOOR TRIM (FR-L)/RIM COVER (FR-R) ROOF REPAIR TURN LAMP (RR-R) TAILLIGHT (RR-L) TAILLIGHT (RR-R) RIM COVER (RR-R) TURN LAMP (FR-L) RIM COVER (RR-L) TURN LAMP (FR-R) TURN LAMP (RR-L) CARGO PANEL REPAIR (RR) BUMPER REPAIR (FR) CARGO PANEL REPAIR (DECK) RIM COVER (FR-L) WINDSHIELD WIPER/UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK/ //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
86	DB 8958 FE	DAIHATSU GRAN MAX PICK-UP	2016	MT	1495	ABU ABU METALIK	RP58.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // INFORMASI LENGKAP UNIT HUB CS PUSAT 0811119678// MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, REM TANGAN TIDAK BERFUNGSI, BAN CADANGAN TIDAK ADA, ALAT MOBIL TIDAK ADA, TUAS PERSNELING IMITASI//TIRE (FR-R) AIR FILTER SPRING (RR) INJECTOR TIRE (SPARE) RIM (SPARE) TIRE (RR-R) SPRING (FR) BRAKE PAD (RR) BRAKE PAD (FR) ENGINE SERVICES (LIGHT) GASKET CYLINDER HEAD BRAKE MASTER FAN BELT TIRE (FR-L) TIRE (RR-L) CLUTCH PLATE BATTERY RADIATOR FAN SPARK PLUG(S) RACK STEER/INTERIOR SALOON SUNVISOR (L) CARPET TOOL KIT BOLT CRANE AND JACK DASHBOARD CEILING LAMP (FR) GEAR LEVER COVER/CARGO PANEL REPAIR (DECK) TURN LAMP (FR-R) RIM COVER (FR-R) TURN LAMP (FR-L) RIM COVER (RR-R) HEADLIGHT (FR-R) WINDSHIELD WIPER HEADLIGHT (FR-L) SIDE SKIRT REPAIR (R) SIDE SKIRT REPAIR (L) FENDER REPAIR (FR-L) BUMPER REPAIR (FR) FENDER REPAIR (FR-R)//UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK/ //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
87	DP 1358 LJ	TOYOTA AVANZA 1.3 G	2013	MT	1298	ABU ABU METALIK	RP68.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // INFORMASI LENGKAP UNIT HUB CS PUSAT 0811119678// MESIN BERFUNGSI (KASAR), BODY TERGORES, BAN CADANGAN TIDAK ADA, HEAD UNIT TIDAK ADA, SETIR IMITASI, MESIN REMBES OLI, SEATBELT TIDAK LENGKAP, ALAT MOBIL TIDAK ADA, INDIKASI UNIT EKS LAKA LANTAS, INDIKASI BULLHEAD SUDAH GANTI, SPARKBOARD TIDAK ADA, VELG IMITASI//GASKET CYLINDER HEAD TIRE (RR-R) RIM (RR-L) RIM (RR-R) COIL IGNITION TIRE (FR-R) GASKET COVER HEAD SPRING (RR) RIM (FR-R) TIRE (SPARE) RIM (FR-L) RIM (SPARE) SPRING (FR) TIRE (RR-L) TIRE (FR-L) RACK STEER ENGINE SERVICES (LIGHT) CLUTCH PLATE FAN BELT CHECK ENGINE INDIKATOR SPARK PLUG(S) BRAKE PAD (RR) BATTERY BRAKE PAD (FR) AIRCON EVAPORATOR CLUTCH BEARING BRAKE MASTER INJECTOR RADIATOR FAN/HORN CARPET STEERING-WHEEL INTERIOR SALOON CARPET FLOOR (RR) SEATBELT (RR-L) CARPET FLOOR (FR-R) CARPET FLOOR (MID) CEILING LAMP (RR) BOLT CRANE AND JACK CEILING LAMP (FR) CARPET FLOOR (FR-L) TOOL KIT HEAD UNIT SEATBELT (RR-R)/EMBLEM FOG LAMP (L) WINDSHIELD WIPER FOG LAMP (R) HEADLIGHT (FR-L) MIRROR (L) RIM COVER (FR-L) LICENSE PLATE TAILLIGHT (RR-L) TURN LAMP (FR-R) RIM COVER (RR-R) FENDER REPAIR (RR-L) BUMPER REPAIR (RR) TURN LAMP (FR-L) HEADLIGHT (FR-R) TURN LAMP (RR-L) RIM COVER (RR-L) ANTENNA TURN LAMP (RR-R) SIDE SKIRT REPAIR (L) RIM COVER (FR-R) MIRROR (R) TAILLIGHT (RR-R) SIDE SKIRT REPAIR (R) BUMPER REPAIR (FR) FENDER REPAIR (FR-L) DOOR REPAIR (TRUNK) FENDER REPAIR (FR-R) FENDER REPAIR (RR-R) ENGINE HOOD REPAIR//UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK/ //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	