

**Daftar Lelang Floor Mobil - LELANG ONLINE VAGANZA TIMUR | 05/01/2026 ( 66 )**  
**KOTA LELANG ONLINE VAGANZA TIMUR (LOV) / -**

**KATALOG INI HANYA SEBAGAI PANDUAN SAJA. BUKAN SEBAGAI PEDOMAN ATAU SEBAGAI BAHAN ACUAN COMPLAIN**

SmartBID melelang unit apa adanya, peserta lelang wajib melakukan cek fisik kendaraan dan dokumen dengan sebaik-baiknya. Pemenang lelang telah dianggap sudah memahami kondisi dan dokumen kendaraan yang telah dimenangkan. Deposit dan pelunasan unit Lelang SmartBID hanya melalui transfer Bank Central Asia, Tbk (BCA) a/n PT. Anugerah Lelang Indonesia, nomor rekening : 4688897988 (Sidoarjo), 4686088588 (Semarang), 4687088688 (Tangerang), 4688670088 (Makassar) .

**Note:**

Setiap unit dikenakan biaya administrasi sebesar: **Rp. 3.000.000,-**

Khusus untuk unit dengan harga terbentuk di atas Rp. 333.000.000,- dikenakan admin fee 1% dari harga terbentuk.

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
															KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
1	P 1167 AW	TOYOTA CALYA 1.2 G M/T	2017	MT	1197	PUTIH	RP97.000.000	BENSIN	111433	C	C	C	14 HARI KERJA	ADA 2024-12-10	KEUR T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC JEMY : 0852-5833-5777 // INSPEKSI AGUNG : 0852-3671-4592 // PEMENANG LELANG DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS															SPH T/A	FORM A T/A	
2	N 1871 MU	DAIHATSU AYL A 1.0 X	2014	MT	998	PUTIH	RP51.000.000	BENSIN	136816	C	C	C	14 HARI KERJA	ADA 2026-01-20	KEUR T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PEMENANG LELANG DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // PIC AWAL +62 895-3231-57272 / ANDRI 085136886212 //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS															SPH T/A	FORM A T/A	
3	KT 1871 GD	TOYOTA AVANZA 1.3 G	2010	MT	1298	SILVER METALIK	RP28.000.000	BENSIN	459537	C	D	D	14 HARI KERJA	- T/A	KEUR T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC JO CHRIS 0852-1132-8319// UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS															SPH T/A	FORM A T/A	
4	H 9525 AF	HINO 342R	2019	MT	4009	HIJAU	RP103.000.000	SOLAR	0	E	E	E	READY	ADA 2025-07-06	KEUR T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
BPKB READY DI HO TANGERANG // SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC MIRZA : 0822-3357-3376 / PIC RESKI 0853-4884-2551 // ADA PERBEDAAN BENTUK PADA BPKB DUMP TRUK SEDANGKAN PADA FISIK BAK BESI // TIDAK ADA KET RUBAH BENTUK //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS															SPH T/A	FORM A T/A	
5	DH 8875 GC	MITSUBISHI FE SUPER	2015	MT	3908	KUNING	RP147.000.000	SOLAR	0	E	E	E	14 HARI KERJA	- T/A	KEUR T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC PAK NATAN 081338280981 / INSPEKSI PAK GAD 085338212232 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // NOPOL PADA FISIK T/A //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS															SPH T/A	FORM A T/A	
6	DH 8318 GA	HINO WU 342R	2014	MT	4009	HIJAU	RP66.000.000	SOLAR	0	F	F	F	14 HARI KERJA	- T/A	KEUR T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC PAK NATAN 081338280981 / INSPEKSI PAK GAD 085338212232 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS															SPH T/A	FORM A T/A	
7	DA 8240 PO	ISUZU NMR 71T HD 5.8	2018	MT	4570	PUTIH	RP172.000.000	SOLAR	110800	D	D	C	14 HARI KERJA	ADA 2025-06-02	KEUR T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC MIRZA : 0822-3357-3376 / PIC RESKI 0853-4884-2551 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS															SPH T/A	FORM A T/A	
8	KT 8641 VG	MITSUBISHI FE 75 SHDX	2022	MT	3907	KUNING	RP268.000.000	SOLAR	0	D	E	E	14 HARI KERJA	ADA 2025-03-30	KEUR T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															SPH T/A	FORM A T/A	

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC MIRZA : 0822-3357-3376 / PIC RESKI 0853-4884-2551 //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
9	DH 1291 HT	SUZUKI APV	2010	MT	1493	BIRU METALIK	RP28.000.000	BENSIN	84588	E	E	E	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC PAK NATAN 081338280981 / INSPEKSI PAK GAD 085338212232 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
10	S 8978 AA	SUZUKI ST 150 PICK UP	2015	MT	1493	HITAM	RP40.000.000	BENSIN	149648	C	C	C	14 HARI KERJA	ADA 2025-01-21	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR ADA	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC JEMY : 0852-5833-5777 // INSPEKSI AGUNG : 0852-3671-4592 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
11	B 9633 UVX	HINO 342R	2019	MT	4009	HIJAU	RP202.000.000	SOLAR	252333	D	C	D	READY	ADA 2026-03-11	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR ADA	SPH T/A	FORM A T/A
BPKB READY DI HO TANGERANG // SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC AWAL +62 895-3231-57272 / ANDRI 085136886212 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
12	KU 1226 GE	TOYOTA YARIS S	2014	MT	1497	ORANGE METALIK	RP101.000.000	BENSIN	58295	C	C	D	READY	ADA 2025-08-20	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
BPKB READY DI HO TANGERANG // SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC JO CHRIS 0852-1132-8319// ADA PERBEDAAN NOPOL PADA FISIK & STNK KU1226GE PADA BPKB KT 1096 FF // TIDAK ADA LEMBAR PERUBAHAN NOPOL PADA BPKB //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
13	DM 1390 AS	TOYOTA AGYA G	2015	MT	998	PUTIH	RP71.000.000	BENSIN	210596	D	C	C	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC HAKIM +62 852-4141-5636 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // ADA PERBEDAAN NOPOL PADA FISIK DD 1340 RC SEDANGKAN PADA BPKB DM 1390 AS // TIDAK ADA KET RUBAH NOPOL INDIKASI BBN GANTUNG / NOPOL PALSU //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
14	DH 1235 DD	SUZUKI ERTIGA DX	2013	MT	1373	MERAH METALIK	RP86.000.000	BENSIN	271286	D	D	D	14 HARI KERJA	ADA 2025-07-25	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC PAK NATAN 081338280981 / INSPEKSI PAK GAD 085338212232 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
15	DD 1553 RZ	HONDA BRIO	2017	MT	1198	PUTIH	RP91.000.000	BENSIN	144686	D	D	D	14 HARI KERJA	ADA 2024-06-08	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC RUDAL 0821 9140 0425 / MUHAMMAD DARWIS 082348587430 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // ADA PERBEDAAN NOPOL PADA FISIK D P 1556 LJ SENDANGKAN PADA BPKB DD 1553 RZ // TIDAK ADA KET RUBAH NOPOL INDIKASI BBN GANTUNG / NOPOL PALSU //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
16	DD 1548 RN	TOYOTA FORTUNER G 2.5	2010	AT	2494	HITAM	RP131.000.000	SOLAR	205903	D	C	C	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC LULU +62 856-5712-5589//UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // NOPOL PADA FISIK T/A //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
17	S 8016 WJ	SUZUKI CARRY CX PICK UP	2019	MT	1462	HITAM	RP73.000.000	BENSIN	187404	D	D	D	14 HARI KERJA	ADA 2025-12-20	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC ARDIAZ 082142028080 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
18	DD 1179 KT	DAIHATSU AYL A 1.0 X	2014	MT	998	PUTIH	RP57.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2025-08-14	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A	<p>HANYA ADA NOTICE PAJAK // STNK T/A // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. PAUL 0823-1581-4593 / CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, ALARM TIDAK ADA, BAN CADANGAN TIDAK ADA, HEAD UNIT TIDAK ADA, ALAT MOBIL TIDAK ADA, SETIR IMITASI, TUAS PERSNELING IMITASI, HEADREST BELAKANG TIDAK ADA//RIM (FR-R)   GASKET CYLINDER HEAD   GASKET COVER HEAD   SPRING (RR)   TIRE (SPARE)   SPRING (FR)   RIM (SPARE)   MUFFLER   TIRE (RR-R)   TIRE (FR-L)   TIRE (RR-L)   FAN BELT   TIRE (FR-R)   CLUTCH BEARING   ENGINE SERVICES (LIGHT)   CLUTCH PLATE   RACK STEER   BRAKE MASTER   AIRCON EVAPORATOR   BRAKE PAD (RR)   INJECTOR   BRAKE PAD (FR)   BATTERY   SPARK PLUG(S)/STEERING-WHEEL   HEADREST (RR-R)   BOLT CRANE AND JACK   HEAD UNIT   GEAR LEVER COVER   HEADREST (RR-L)   TOOL KIT   CARPET FLOOR (MID)   CARPET FLOOR (RR)   CARPET FLOOR (FR-R)   INTERIOR SALOON   CARPET FLOOR (FR-L)/SIDE SKIRT REPAIR (R)   SIDE SKIRT REPAIR (L)   MIRROR (R)   TURN LAMP (RR-L)   TAILLIGHT (RR-R)   TAILLIGHT (RR-L)   TURN LAMP (RR-R)   MIRROR (L)   TURN LAMP (FR-L)   TURN LAMP (FR-R)   FENDER REPAIR (RR-R)   WINDSHIELD WIPER   RIM COVER (FR-R)   EMBLEM   BUMPER REPAIR (RR)   FENDER REPAIR (FR-R)   FENDER REPAIR (FR-L)   FENDER REPAIR (RR-L)   BUMPER REPAIR (FR) //CASHBACK SEBASAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS</p>														
19	DD 8285 SP	SUZUKI CARRY ST 150	2010	MT	1493	HITAM	RP35.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
<p>UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. REZA 0813-4377-9338 / CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, KLAKSON TIDAK ADA, BAN CADANGAN TIDAK ADA, HEAD UNIT TIDAK ADA, BAK BERKARAT &amp; PENYOK, SETIR IMITASI, JOK SOBEK, DOORTRIM TIDAK ADA, VELG IMITASI, MESIN REMBES OLI, KNALPOT IMITASI//SPRING (FR)   SPRING (RR)   MUFFLER   RIM (SPARE)   RIM (RR-R)   TIRE (RR-R)   BATTERY   SPARK PLUG(S)   RIM (FR-R)   RIM (FR-L)   CLUTCH PLATE   BRAKE PAD (FR)   TIRE (SPARE)   RIM (RR-L)   AIR FILTER   ENGINE SERVICES (LIGHT)   FAN BELT   TIRE (FR-L)   TIRE (RR-L)   BRAKE PAD (RR)   RADIATOR FAN   TIRE (FR-R)/DOOR TRIM (FR-R)   CARPET   DOOR TRIM (FR-L)   CEILING LAMP (FR)   TOOL KIT   INTERIOR SALOON   STEERING-WHEEL   CARSEAT (FR-R)   BOLT CRANE AND JACK   SUNVISOR (L)   HEAD UNIT/CARGO PANEL REPAIR (DECK)   CARGO PANEL REPAIR (R)   LICENSE PLAT   ANTENNA   MIRROR (L)   DOOR REPAIR (FR-R)   MIRROR (R)   DOOR REPAIR (FR-L)   WINDSHIELD WIPER   TURN LAMP (RR-L)   TURN LAMP (RR-R)   TURN LAMP (FR-L)   TURN LAMP (FR-R)   TAILLIGHT (RR-R)   TAILLIGHT (RR-L)   HEADLIGHT (FR-R)   ROOF REPAIR   FRONT PANEL REPAIR   BUMPER REPAIR (FR)   HEADLIGHT (FR-L) //CASHBACK SEBASAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS</p>																	
20	DC 1418 BG	TOYOTA AGYA G	2016	MT	998	SILVER METALIK	RP81.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2025-12-19	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
<p>UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. AGUS 0823-4704-2525 / CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES (BODY FULL STICKER), ALARM TIDAK ADA, KLAKSON TIDAK BERFUNGSI, ALAT MOBIL TIDAK ADA, BAN CADANGAN RUSAK, HEAD UNIT IMITASI, ATAP PENYOK//WHEEL BEARING (FR)   WHEEL BEARING (RR)   MUFFLER   COIL IGNITION   GASKET COVER HEAD   SPRING (RR)   SPRING (FR)   TIRE (SPARE)   TIRE (RR-R)   TIRE (FR-L)   TIRE (FR-R)   REMOTE   ENGINE SERVICES (LIGHT)   TIRE (FR-L)   FAN BELT   GASKET CYLINDER HEAD   CLUTCH BEARING   CLUTCH PLATE   AIRCON EVAPORATOR   BRAKE MASTER   BRAKE PAD (RR)   BRAKE PAD (FR)   SPARK PLUG(S)   INJECTOR   BATTERY/HORN   BOLT CRANE AND JACK   CARPET FLOOR (RR)   TOOL KIT   CARPET FLOOR (MID)   CARPET FLOOR (FR-L)   CARPET FLOOR (FR-R)   INTERIOR SALOON   HEAD UNIT/EMBLEM   WINDSHIELD WIPER   TURN LAMP (FR-R)   HEADLIGHT (FR-R)   RIM COVER (FR-L)   RIM COVER (FR-R)   TURN LAMP (RR-L)   TAILLIGHT (RR-R)   TAILLIGHT (RR-L)   TURN LAMP (RR-R)   MIRROR (R)   MIRROR (L)   ENGINE HOOD REPAIR   ROOF REPAIR   SIDE SKIRT REPAIR (R)   SIDE SKIRT REPAIR (L)   FENDER REPAIR (RR-R)   FENDER REPAIR (RR-L)   DOOR REPAIR (TRUNK)   FENDER REPAIR (FR-R)   BUMPER REPAIR (RR)   BUMPER REPAIR (FR)   FENDER REPAIR (FR-L) //CASHBACK SEBASAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS</p>																	
21	DD 8659 XV	SUZUKI CARRY PU	2009	MT	1493	HITAM	RP45.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2025-01-22	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
<p>NOKA BERKARAT TIDAK TERBACA JELAS // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. REZA 0813-4377-9338 / CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI, NOMOR RANGKA BERKARAT, BODY TERGORES (CAT ULANG), HEAD UNIT TIDAK ADA, ALAT MOBIL TIDAK ADA, LANTAI BAK BARET, SETIR IMITASI, BAN GUNDUL, MESIN REMBES OLI, INDIKATOR CEK ENGINE MENYALA//RIM (FR-L)   RIM (FR-R)   TIRE (SPARE)   CLUTCH PLATE   GASKET CYLINDER HEAD   BRAKE MASTER   BRAKE PAD (RR)   TIRE (FR-L)   INJECTOR   SPRING (RR)   RADIATOR FAN   SPRING (FR)   TIRE (RR-R)   AIR FILTER   SPARK PLUG(S)   TIRE (RR-L)   BRAKE PAD (FR)   MUFFLER   RADIATOR   ENGINE SERVICES (LIGHT)   FAN BELT   BATTERY   TIRE (FR-R)/SUNVISOR (L)   CEILING LAMP (FR)   STEERING-WHEEL   TOOL KIT   BOLT CRANE AND JACK   CARPET   HEAD UNIT   INTERIOR SALOON/RIM COVER (FR-L)   TURN LAMP (RR-R)   FRONT PANEL REPAIR   TURN LAMP (FR-R)   WINDSHIELD WIPER   RIM COVER (FR-R)   EMBLEM   SIDE SKIRT REPAIR (L)   TAILLIGHT (RR-R)   BUMPER REPAIR (FR)   TURN LAMP (FR-L)   RIM COVER (RR-L)   HEADLIGHT (FR-R)   TURN LAMP (RR-L)   CARGO PANEL REPAIR (DECK)   SIDE SKIRT REPAIR (R)   TAILLIGHT (RR-L)   HEADLIGHT (FR-L)   RIM COVER (RR-R) //CASHBACK SEBASAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS</p>																	
22	DN 1481 EF	TOYOTA AGYA G	2020	MT	1197	KUNING	RP115.000.000	BENSIN	67437	C	B	C	14 HARI KERJA	ADA 2024-12-19	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
<p>SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC HAKIM +62 852-4141-5636 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // //CASHBACK SEBASAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS</p>																	
23	DD 1043 IN	TOYOTA INNOVA G	2008	MT	1998	KUNING METALIK	RP54.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2024-10-28	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
ADA PERBEDAAN NOPOL PADA FISIK DD1349XBH PADA DOKUMEN DD1043IN // PERUBAHAN NOPOL PADA BPKB T/A // BBN GANTUNG // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DI LUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI PIC BPK. PAUL 0823-1581-4593 / CS PUSAT 081188089292// PERUBAHAN NOPOL PADA BPKB TIDAK ADA, MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, HEADREST TIDAK ADA, SETIR IMITASI, SARUNG JOK SOBEK/RACK STEER   WHEEL BEARING (FR)   MUFFLER   WHEEL BEARING (RR)   COIL IGNITION   RADIATOR FAN   SPRING (RR)   SPRING (FR)   GASKET CYLINDER HEAD   CLUTCH BEARING   TIRE (FR-L)   BATTERY   BRAKE PAD (FR)   INJECTOR   TIRE (FR-R)   TIRE (SPARE)   FAN BELT   BRAKE MASTER   SPARK PLUG(S)   TIRE (RR-R)   TIRE (RR-L)   BRAKE PAD (RR)   GASKET COVER HEAD   AIRCON EVAPORATOR   ENGINE SERVICES (LIGHT)   CLUTCH PLATE/HEADREST (FR-L)   AIRCON PANEL   CEILING TRIM   HEADREST (RR-R)   CARPET FLOOR (FR-R)   HEADREST (RR-L)   HEADREST (FR-R)   TOOL KIT   CARPET FLOOR (RR)   CARPET FLOOR (MID)   INTERIOR SALOON   HEADREST (M-L)   CARPET FLOOR (FR-L)   CARPET   STEERING-WHEEL   CEILING LAMP (RR)   HEADREST (M-R)   HEAD UNIT   CEILING LAMP (FR)/RIM COVER (FR-R)   TAILLIGHT (RR-R)   ANTENNA   FOG LAMP (R)   TAILLIGHT (RR-L)   HEADLIGHT (FR-L)   FOG LAMP (L)   RIM COVER (RR-L)   RIM COVER (FR-L)   TURN LAMP (RR-R)   MIRROR (L)   TURN LAMP (FR-R)   HEADLIGHT (FR-R)   ROOF REPAIR   TURN LAMP (FR-L)   TURN LAMP (RR-L)   MIRROR (R)   SIDE SKIRT REPAIR (L)   ENGINE HOOD REPAIR   SIDE SKIRT REPAIR (R)   FENDER REPAIR (RR-R)   DOOR REPAIR (TRUNK)   FENDER REPAIR (RR-L)   FENDER REPAIR (FR-R)   BUMPER REPAIR (RR)   BUMPER REPAIR (FR)   FENDER REPAIR (FR-L)   RIM COVER (RR-R)   WINDSHIELD WIPER //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
24	PB 1789 SA	HONDA HRV RU5 1.8 RS	2015	AT	1799	ABU-ABU METALIK	RP124.000.000	BENSIN	102554	C	C	C	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC ANDY 082189084113 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // NOPOL FISIK T/A //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
25	DT 8740 AJ	DAIHATSU GRAN MAX PICK-UP	2018	MT	1495	SILVER METALIK	RP36.000.000	BENSIN	162020	E	E	E	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC LULU +62 856-5712-5589//UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // NOPOL FISIK T/A //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
26	BA 8422 MU	MITSUBISHI FE	2012	MT	3908	KUNING	RP57.000.000	SOLAR	0	D	D	D	14 HARI KERJA	ADA 2025-12-08	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC ANDY 082189084113 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // COPY FAKTUR TIDAK JELAS //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
27	DT 1141 BJ	TOYOTA AVANZA	2016	MT	1329	MERAH METALIK	RP66.000.000	BENSIN	608677	E	D	E	14 HARI KERJA	ADA 2025-09-26	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC LULU +62 856-5712-5589//UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // NOPOL PADA FISIK T/A //PEMENANG DIKENAKAN BIAYA MOBILISASI SEBESAR:RP3,500,000 //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
28	PA 7190 GB	DAIHATSU XENIA X	2016	MT	1328	SILVER METALIK	RP42.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2025-12-17	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
STNK BERUPA FOTO SCAN // NOPOL PADA BPKB MASIH NOPOL LAMA PA 7190 GB TIDAK ADA KET RUBAH NOPOL PADA BPKB // INDIKASI BBN GANTUNG // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DI LUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. RISON 0812-4751-9346 / CS PUSAT 081188089292// BODY BARET, BUMPER BARET, KACA RETAK, CAT KUSAM, MESIN KASAR, INTERIOR KUSAM, TUAS TRANSMISI VARIASI, KARPET T/A, RUANG MESIN KOTOR, LAMPU KUSAM, BUMPER PECAH, REPAINT, UNIT PLAT KUNING, CEK ENGINE DAN AIRBAG NYALALA//RIM (FR-L)   RIM (RR-R)   RIM (FR-R)   TURBO   RIM (RR-L)   RIM (SPARE)   DISC PAD   GASKET CYLINDER HEAD   FUEL PUMP   ENGINE SERVICES (HEAVY)   FAN BELT   TIRE (RR-R)   GASKET COVER HEAD   TIRE (FR-R)   ENGINE MOUNTING   CLUTCH PLATE   TIRE (FR-L)   HEADER   WHEEL BEARING (FR)   CLUTCH BEARING   TIRE (RR-L)   SPRING (FR)   TIRE (SPARE)   RADIATOR FAN   COIL IGNITION   BRAKE PAD (FR)   RACK STEER   BRAKE MASTER   SHOCBREAKERS (RR)   BATTERY   AIRCON EVAPORATOR   INJECTOR   SHOCBREAKERS (FR)   WHEEL BEARING (RR)   BRAKE PAD (RR)   RADIATOR   SPRING (RR)   SPARK PLUG(S)/HEAD UNIT   CARSEAT (FR-L)   TOOL KIT   CARSEAT (FR-R)   CARPET   CARPET FLOOR (RR)   BOLT CRANE AND JACK   CARPET FLOOR (FR-R)   CARPET FLOOR (FR-L)   CARPET FLOOR (MID)   INTERIOR SALOON   STEERING-WHEEL/LICENSE PLATE   FENDER REPAIR (FR-R)   FENDER REPAIR (FR-L)   WINDSHIELD GLASS   FOG LAMP (R)   TURN LAMP (RR-R)   TAILLIGHT (RR-R)   FOG LAMP (L)   TURN LAMP (RR-L)   HEADLIGHT (FR-L)   TURN LAMP (FR-L)   TAILLIGHT (RR-L)   TURN LAMP (FR-R)   ROOF REPAIR   HEADLIGHT (FR-R)   DOOR REPAIR (RR-R)   DOOR REPAIR (RR-L)   BUMPER REPAIR (FR)   BUMPER REPAIR (RR)   DOOR REPAIR (FR-L)   DOOR REPAIR (FR-R)   ENGINE HOOD REPAIR //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
29	DE 1541 AF	MITSUBISHI OUTLANDER SPORT	2014	MT	1998	HITAM MIKA	RP86.000.000	BENSIN	0	D	D	D	READY	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
BPKB READY DI HO TANGERANG // SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC AGUNG 0853-9857-5358 // SCAN FAKTUR TIDAK TERBACA JELAS // ADA BEKAS STIPI PADA LEMBAR KEPEMILIKAN BPKB //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
30	DD 1605 SY	DAIHATSU XENIA	2017	MT	1329	HITAM METALIK	RP95.000.000	BENSIN	389124	D	D	D	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC LULU +62 856-5712-5589//UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
		DAIHATSU XENIA X	2018	MT	1329	PUTIH	RP63.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A	<p>NOPOL PADA FISIK T/A // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. RISON 0812-4751-9346 / CS PUSAT 081188089292// UNIT LAKALANTAS, INTERIOR KOTOR, BODY PENYOK BARET, CAT KUSAM, SPION RUSAK, LAMPU KUSAM PECAH, TULANG PINTU DEPAN PENYOK, KACA PECAH, KAP MESIN PENYOK, BUMPER BARETE PECAH, KAKI-KAKI BERMASALAH.//ENGINE MOUNTING   GEAR BOX OVERHAUL   FUEL PUMP   RIM (SPARE)   GASKET CYLINDER HEAD   TIRE (RR-R)   SPRING (FR)   TIRE (FR-L)   COIL IGNITION   SPRING (RR)   RIM (RR-R)   RIM (FR-R)   HEADER   ENGINE SERVICES (HEAVY)   TIRE (FR-R)   WHEEL BEARING (RR)   SHOCBREAKERS (RR)   GASKET COVER HEAD   WHEEL BEARING (FR)   DYNAMO STARTER   R-APRON   SHOCBREAKERS (FR)   RIM (FR-L)   TIRE (RR-L)   RACK STEER   FAN BELT   CLUTCH PLATE   BRAKE PAD (FR)   RADIATOR FAN   TIRE (SPARE)   INJECTOR   AIRCON EVAPORATOR   BRAKE PAD (RR)   BRAKE MASTER   BATTERY   DISC PAD   RIM (RR-L)   SPARK PLUG(S)   RADIATOR   CLUTCH BEARING/CARPET FLOOR (MID)   CARPET FLOOR (RR)   CARSEAT (FR-R)   CARPET   INTERIOR SALOON   HEAD UNIT   STEERING-WHEEL   CARPET FLOOR (FR-L)   BOLT CRANE AND JACK   TOOL KIT   CARPET FLOOR (FR-R)   CEILING TRIM/RIM COVER (FR-R)   RIM COVER (FR-L)   RIM COVER (FR-L)   RIM COVER (RR-R)   FENDER REPAIR (FR-L)   FENDER REPAIR (RR-L)   FENDER REPAIR (FR-R)   HEADLIGHT (FR-L)   TURN LAMP (RR-L)   TURN LAMP (FR-R)   TAILLIGHT (RR-L)   TAILLIGHT (RR-L)   TURN LAMP (FR-L)   FOG LAMP (L)   FOG LAMP (R)   BUMPER REPAIR (RR)   LICENSE PLATE   TAILLIGHT (RR-R)   HEADLIGHT (FR-R)   ROOF REPAIR   WINDSHIELD WIPER   ELECTRIC MIRROR (L)   DOOR REPAIR (RR-R)   ELECTRIC MIRROR (R)   TURN LAMP (FR-R)   ENGINE HOOD REPAIR   WINDSHIELD GLASS   DOOR REPAIR (TRUNK)   DOOR REPAIR (FR-R)   DOOR REPAIR (RR-L)   DOOR REPAIR (FR-L)   BUMPER REPAIR (FR) //CASHBACK SEBASAR:RP3.000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS</p>														
32	PA 1392 EK	TOYOTA INNOVA E	2012	MT	1998	HITAM MET	RP49.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
<p>NOPOL PADA FISIK T/A // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI PIC BPK. DEDY 0812-7358-6232 / CS PUSAT 081188089292// BODY BARET, CAT KUSAM, LAMPU KUSAM DAN PECAH, KACA BELAKANG PECAH, INTERIOR KOTOR, PLAFON IMITASI, KARPET IMITASI, INDIKASI EX REPAINT, MESIN REMBES OLI//DISC PAD   ENGINE MOUNTING   TIRE (FR-R)   CLUTCH PLATE   TIRE (FR-R)   AIRCON EVAPORATOR   CLUTCH BEARING   SHOCBREAKERS (RR)   RIM (FR-L)   WHEEL BEARING (RR)   SHOCBREAKERS (FR)   TIRE (FR-L)   RACK STEER   HEADER   ENGINE SERVICES (HEAVY)   FAN BELT   BRAKE PAD (RR)   WHEEL BEARING (FR)   COIL IGNITION   TIRE (RR-R)   TIRE (SPARE)   RIM (RR-R)   DYNAMO STARTER   BATTERY   SPARK PLUG(S)   BRAKE MASTER   RIM (RR-L)   SPRING (FR)   RADIATOR FAN   BRAKE PAD (FR)   GASKET COVER HEAD   RADIATOR   GASKET CYLINDER HEAD   GEAR BOX OVERHAUL   FUEL PUMP   RIM (SPARE)   FR-APRON   RIM (FR-R)   INJECTOR   SPRING (RR)/BOLT CRANE AND JACK   TOOL KIT   CARPET FLOOR (MID)   HEAD UNIT   TRUNK DOOR LOCK   CARPET FLOOR (FR-L)   CARSEAT (FR-R)   CARPET FLOOR (FR-R)   CARPET/FENDER REPAIR (FR-R)   FENDER REPAIR (FR-L)   TURN LAMP (RR-L)   TAILLIGHT (RR-L)   FOG LAMP (R)   TURN LAMP (RR-L)   LICENSE PLATE   ROOF REPAIR   ENGINE HOOD REPAIR   HEADLIGHT (FR-R)   DOOR REPAIR (TRUNK)   DOOR REPAIR (RR-L)   FOG LAMP (L)   TURN LAMP (FR-L)   BUMPER REPAIR (FR)   DOOR REPAIR (RR-R)   BUMPER REPAIR (RR)   DOOR REPAIR (FR-R)   TAILLIGHT (RR-R)   TURN LAMP (FR-R)   DOOR REPAIR (FR-L)   HEADLIGHT (FR-L) //CASHBACK SEBASAR:RP3.000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS</p>																	
33	PA 1702 K	TOYOTA INNOVA G	2008	MT	1998	HITAM METALIK	RP30.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
<p>NOPOL FISIK T/A // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI PIC BPK. DEDY 0812-7358-6232 / CS PUSAT 081188089292// BODY BARET, BUMPER BARET, MESIN RUSAK, BODY EX REPAINT, VELG KALENG, INTERIOR KUSAM, STIR RACING, HEAD UNIT T/A, JOK SOBEK, INTERIOR KUSAM, KARPET T/A, APRON DEPAN PENYOK, LAMPU KUSAM, BUMPER PECAH, RADIATOR PENYOK, INTERIOR KUSAM, DOORTRIMP BELAKANG T/A, KARPET T/A, LAMPU PECAH, CAT KELUPAS.//AIRCON EVAPORATOR   SPRING (RR)   WHEEL AXELS (RR)   WHEEL AXELS (FR)   ENGINE MOUNTING   TIRE (SPARE)   COIL IGNITION   SHOCBREAKERS (FR)   HEADER   RACK STEER   SHOCBREAKERS (RR)   TIRE (RR-L)   GASKET CYLINDER HEAD   SPRING (FR)   TIRE (FR-L)   DISC PAD   CLUTCH BEARING   FAN BELT   FR-APRON   BATTERY   CLUTCH PLATE   GASKET COVER HEAD   RADIATOR   RIM (SPARE)   WHEEL BEARING (RR)   RIM (RR-R)   RADIATOR FAN   TIRE (FR-R)   FUEL PUMP   SPARK PLUG(S)   BRAKE PAD (RR)   BRAKE PAD (FR)   RIM (FR-R)   TIRE (RR-R)   MUFFLER   RIM (RR-L)   ENGINE SERVICES (HEAVY)   RIM (FR-L)   BRAKE MASTER   DYNAMO STARTER   WHEEL BEARING (FR)   INJECTOR/CEILING TRIM   HEAD UNIT   CARSEAT (FR-L)   DOOR TRIM (TRUNK)   GEAR LEVER COVER   STEERING-WHEEL   INTERIOR SALOON   BOLT CRANE AND JACK   CARPET FLOOR (FR-R)   CARPET FLOOR (RR)   CARSEAT (FR-R)   CARPET   CARPET FLOOR (FR-L)   TOOL KIT   CARPET FLOOR (MID)/TURN LAMP (RR-R)   HEADLIGHT (FR-R)   TURN LAMP (RR-L)   ELECTRIC MIRROR (R)   TURN LAMP (FR-R)   DOOR REPAIR (TRUNK)   FOG LAMP (L)   FENDER REPAIR (RR-L)   DOOR REPAIR (FR-L)   ROOF REPAIR   TAILLIGHT (RR-R)   LICENSE PLATE   TURN LAMP (FR-L)   FENDER REPAIR (FR-L)   HEADLIGHT (FR-L)   ENGINE HOOD REPAIR   ELECTRIC MIRROR (L)   TAILLIGHT (RR-L)   DOOR REPAIR (RR-L)   FOG LAMP (R)   DOOR REPAIR (FR-R)   DOOR REPAIR (RR-R)   FENDER REPAIR (FR-R)   BUMPER REPAIR (FR)   FENDER REPAIR (RR-R)   BUMPER REPAIR (RR) //CASHBACK SEBASAR:RP3.000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS</p>																	
34	DG 1238 N	TOYOTA RUSH S	2011	MT	1500	PUTIH	RP37.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2017-06-22	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
<p>STNK HANYA FOTO SCAN // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI BPK FAHMI/BPK. USMAN 0821-8761-0965 / 0823-9133-7272 / CS PUSAT 081188089292// BODY BARET, BUMPER BARET, CAT KUSAM, LAMPU KUSAM, MESIN MATI TURUN MESIN, CAT KELUPAS, DOP RODA T/A, STIR RACING, INTERIOR KOTOR, MESIN REMBES OLI, BODY KEROPOS, BAN GUNDUL, //GASKET COVER HEAD   SPRING (RR)   GEAR BOX OVERHAUL   HEADER   TIRE (SPARE)   TIRE (FR-R)   SPRING (FR)   RIM (RR-R)   TIRE (FR-L)   GASKET CYLINDER HEAD   TIRE (RR-R)   RIM (SPARE)   RIM (FR-R)   TIRE (RR-L)   COIL IGNITION   FUEL PUMP   RIM (FR-L)   ENGINE SERVICES (HEAVY)   RADIATOR   SHOCBREAKERS (FR)   SHOCBREAKERS (RR)   WHEEL BEARING (RR)   CLUTCH PLATE   BRAKE PAD (RR)   RACK STEER   ENGINE MOUNTING   MUFFLER   RADIATOR FAN   CLUTCH BEARING   INJECTOR   WHEEL BEARING (FR)   ECU   FAN BELT   AIRCON EVAPORATOR   DISC PAD   SPARK PLUG(S)   BATTERY   DYNAMO STARTER   BRAKE PAD (FR)   BRAKE MASTER/CARPET FLOOR (RR)   CARPET FLOOR (MID)   CARPET FLOOR (FR-L)   CARPET FLOOR (FR-R)   BOLT CRANE AND JACK   INTERIOR SALOON   CARPET   CARSEAT (FR-R)   STEERING-WHEEL   TOOL KIT   HEAD UNIT/SIDE SKIRT REPAIR (L)   SIDE SKIRT REPAIR (R)   TURN LAMP (RR-L)   FOG LAMP (R)   TURN LAMP (RR-R)   RIM COVER (RR-L)   LICENSE PLATE   RIM COVER (FR-R)   TURN LAMP (FR-R)   TAILLIGHT (RR-L)   HEADLIGHT (FR-L)   ELECTRIC MIRROR (L)   HEADLIGHT (FR-R)   DOOR REPAIR (FR-R)   TURN LAMP (FR-L)   FOG LAMP (L)   RIM COVER (FR-R)   ELECTRIC MIRROR (R)   RIM COVER (FR-L)   DOOR REPAIR (TRUNK)   DOOR REPAIR (RR-L)   TAILLIGHT (RR-R)   DOOR REPAIR (RR-R)   ROOF REPAIR   DOOR REPAIR (FR-L)   ENGINE HOOD REPAIR   BUMPER REPAIR (FR)   BUMPER REPAIR (RR)   FENDER REPAIR (FR-R)   FENDER REPAIR (FR-L)   FENDER REPAIR (RR-L)   FENDER REPAIR (RR-R) //CASHBACK SEBASAR:RP3.000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS</p>																	
35	PA 1882 AN	TOYOTA AVANZA S	2008	MT	1498	SILVER METALIK	RP42.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2026-02-26	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID/ PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. MICHAEL 0813-5454-6050 / CS PUSAT 081188089292// BODY BARET PENYOK, BUMPER BARET, INTERIOR KUSAM, JOK SOBEK, LAMPU KUSAM, MESIN REMBES OLI, HEAD UNIT VARIASI, BUMPER REPAIR//TIRE (RR-L)   ENGINE SERVICES (HEAVY)   GASKET CYLINDER HEAD   SPRING (FR)   GASKET COVER HEAD   HEADER   SPRING (RR)   TIRE (FR-L)   TIRE (FR-R)   COIL IGNITION   TIRE (SPARE)   WHEEL BEARING (FR)   AIRCON EVAPORATOR   INJECTOR   BRAKE PAD (FR)   FUEL PUMP   CLUTCH BEARING   MUFFLER   FAN BELT   CLUTCH PLATE   SHOCBREAKERS (RR)   RADIATOR FAN   SHOCBREAKERS (FR)   BRAKE PAD (RR)   RADIATOR   RACK STEER   TIRE (RR-R)   BATTERY   WHEEL BEARING (RR)   SPARK PLUG(S)/CARPET FLOOR (RR)   CARSEAT (FR-R)   BOLT CRANE AND JACK   HEAD UNIT   CARSEAT (FR-L)   TOOL KIT   CARPET FLOOR (FR-R)   CARPET FLOOR (MID)   CARPET FLOOR (FR-L)   INTERIOR SALOON/TURN LAMP (RR-R)   RIM COVER (RR-L)   DOOR REPAIR (TRUNK)   HEADLIGHT (FR-L)   TAILLIGHT (RR-R)   TURN LAMP (FR-L)   DOOR REPAIR (FR-L)   FOG LAMP (L)   TAILLIGHT (FR-R)   DOOR REPAIR (RR-R)   BUMPER REPAIR (FR)   TURN LAMP (FR-R)   RIM COVER (RR-R)   DOOR REPAIR (RR-L)   TURN LAMP (RR-L)   DOOR REPAIR (FR-R)   HEADLIGHT (FR-R)   FOG LAMP (R )   ENGINE HOOD REPAIR   ROOF REPAIR   BUMPER REPAIR (RR) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
36	PB 7518 M	SUZUKI CARRY ST 150	2010	MT	1493	PRIMER	RP29.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID/ PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. IMMANUEL 0822-3903-7374 / CS PUSAT 081188089292// BODY BARET REPAIR, LAMPU KUSAM, BAN DAN VELG VARIASI, BANYAK AKSESORIS TERPASANG, BUMPER BARET VARIASI, UNIT PLAT KUNING, INTERIOR KUSAM, STIR VARIASI, HANDEL TRANSMISI VARIASI, JOK SOBEK, INTERIOR KOTOR, FAJKTUR T/A, MESIN REMBES, DINAMO STARTER BERMASALAH, UNIT DIJADIKAN MOBIL ANGKUTAN UMUM//SPRING (RR)   FUEL PUMP   RIM (FR-L)   TIRE (FR-L)   COIL IGNITION   RIM (RR-R)   TIRE (RR-L)   RIM (SPARE)   HEADER   SPRING (FR)   RIM (FR-R)   GASKET COVER HEAD   RIM (RR-L)   TIRE (RR-R)   TIRE (SPARE)   GASKET CYLINDER HEAD   WHEEL BEARING (FR)   BRAKE PAD (FR)   SPARK PLUG(S)   BRAKE PAD (RR)   CLUTCH BEARING   SHOCBREAKERS (RR)   FAN BELT   BATTERY   RADIATOR FAN   TIRE (FR-R)   DYNAMO STARTER   WHEEL BEARING (RR)   RACK STEER   CLUTCH PLATE   SHOCBREAKERS (FR)   ENGINE SERVICES (HEAVY)/BOLT CRANE AND JACK   INTERIOR SALOON   TOOL KIT   CARSEAT (M-R)   CARSEAT (M-L)   CARSEAT (RR-R)   GEAR LEVER COVER   CARSEAT (RR-L)   CARPET   CEILING TRIM   STEERING-WHEEL   HEAD UNIT/BUMPER REPAIR (RR)   TAILLIGHT (RR-L)   TURN LAMP (RR-R)   HEADLIGHT (FR-R)   ENGINE HOOD REPAIR   DOOR REPAIR (TRUNK)   TAILLIGHT (RR-R)   TURN LAMP (FR-R)   TURN LAMP (FR-L)   DOOR REPAIR (FR-R)   DOOR REPAIR (FR-L)   TURN LAMP (RR-L)   HEADLIGHT (FR-L)   BUMPER REPAIR (FR)   DOOR REPAIR (RR-L)   DOOR REPAIR (RR-R) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
37	DW 1482 LN	HONDA CR-V RE1 2WD 2.0	2008	AT	1997	ABU ABU METALIK	RP63.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID/ PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI //LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. AGUS 0823-4704-2525 / CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI (KASAR), BODY TERGORES, ACCU RUSAK, RADIATOR BOCOR, AC TIDAK DINGIN, BAN CADANGAN TIDAK ADA, ALAT MOBIL TIDAK ADA, KNALPOT IMITASI, HEAD UNIT IMITASI, MESIN REMBES OLI//WHEEL BEARING (RR)   WHEEL BEARING (FR)   SPRING (FR)   TIRE (SPARE)   RADIATOR FAN   GASKET CYLINDER HEAD   TIRE (RR-R)   GASKET COVER HEAD   TIRE (FR-L)   TIRE (RR-L)   FAN BELT   CLUTCH BEARING   RADIATOR   TIRE (FR-R)   CLUTCH PLATE   RACK STEER   ENGINE SERVICES (LIGHT)   SPRING (RR)   COIL IGNITION   MUFFLER   BRAKE MASTER   INJECTOR   AIRCON EVAPORATOR   BRAKE PAD (RR)   BRAKE PAD (FR)   SPARK PLUG(S)   BATTERY/CEILING LAMP (RR)   CEILING TRIM   CEILING LAMP (FR)   HEAD UNIT   AIRCON PANEL   BOLT CRANE AND JACK   CARPET   CARPET FLOOR (RR)   CARPET FLOOR (FR-R)   TOOL KIT   CARPET FLOOR (FR-L)   INTERIOR SALOON   CARPET FLOOR (MID)/EMBLEM   WINDSHIELD WIPER   FOG LAMP (R )   FOG LAMP (L)   TURN LAMP (RR-L)   TURN LAMP (RR-R)   TAILLIGHT (RR-L)   TAILLIGHT (RR-L)   MIRROR (L)   TURN LAMP (FR-R)   ROOF REPAIR   HEADLIGHT (FR-R)   TURN LAMP (FR-L)   MIRROR (R )   HEADLIGHT (FR-L)   SIDE SKIRT REPAIR (L)   DOOR REPAIR (TRUNK)   ENGINE HOOD REPAIR   SIDE SKIRT REPAIR (R)   BUMPER REPAIR (RR)   FENDER REPAIR (RR-L)   FENDER REPAIR (RR-R)   FENDER REPAIR (FR-L)   FENDER REPAIR (FR-R)   BUMPER REPAIR (FR) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
38	PA 1715 GW	DAIHATSU XENIA R	2017	MT	1329	MERAH METALIK	RP107.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2024-12-27	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
STNK HANYA BERUPA FOTO SCAN // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID/ PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. RISON 0812-4751-9346 / CS PUSAT 081188089292// BODY BARET, BUMPER BARET RENGANG, VELG DAN BAN IMITASI, BAN TIPIS, KNALPOT IMITASI, LAMPU KUSAM, FOOLGAMP IMITASI, BAN TIPIS, RUANG MESIN KOTOR //WHEEL BEARING (RR)   WHEEL BEARING (FR)   TIRE (FR-L)   FAN BELT   ENGINE SERVICES (HEAVY)   CLUTCH BEARING   CLUTCH PLATE   RIM (FR-L)   SPRING (FR)   RADIATOR   MUFFLER   COIL IGNITION   TIRE (FR-R)   RIM (SPARE)   TIRE (RR-R)   HEADER   RACK STEER   GASKET COVER HEAD   TIRE (RR-L)   SPRING (RR)   FUEL PUMP   RIM (FR-R)   RIM (RR-L)   BRAKE PAD (RR)   GASKET CYLINDER HEAD   TIRE (SPARE)   RIM (RR-R)   BRAKE MASTER   BRAKE PAD (FR)   AIRCON EVAPORATOR   SPARK PLUG(S)   BATTERY   SHOCBREAKERS (RR)   RADIATOR FAN   SHOCBREAKERS (RR)/CARPET FLOOR (RR)   INTERIOR SALOON   CARPET   BOLT CRANE AND JACK   STEERING-WHEEL   HEAD UNIT   TOOL KIT/TAILLIGHT (RR-R)   TURN LAMP (FR-L)   FOG LAMP (L)   FOG LAMP (R )   TURN LAMP (FR-R)   DOOR REPAIR (TRUNK)   HEADLIGHT (FR-R)   HEADLIGHT (FR-R)   TAILLIGHT (RR-L)   DOOR REPAIR (FR-R)   TURN LAMP (RR-L)   DOOR REPAIR (RR-R)   DOOR REPAIR (RR-L)   BUMPER REPAIR (FR)   TURN LAMP (RR-R)   DOOR REPAIR (FR-L)   BUMPER REPAIR (RR)   ENGINE HOOD REPAIR   ROOF REPAIR //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
39	B 2823 SZV	TOYOTA AVANZA 1.3 G	2018	MT	1328	SILVER METALIK	RP100.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID/ PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. AGUS 0823-4704-2525 / CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, AC TIDAK DINGIN, ALAT MOBIL TIDAK ADA, SEATBELT TIDAK LENGKAP, MESIN REMBES OLI, CONSOLE BOX TIDAK ADA, SPARKBOARD TIDAK ADA/GASKET COVER HEAD   TIRE (SPARE)   WHEEL BEARING (FR)   SPARE KEY (IMMOBILIZER)   GASKET CYLINDER HEAD   TIRE (FR-L)   RIM (FR-R)   ENGINE SERVICES (LIGHT)   SPRING (RR)   WHEEL BEARING (RR)   SPRING (FR)   TIRE (RR-L)   TIRE (FR-R)   CLUTCH PLATE   AIRCON EVAPORATOR   BRAKE MASTER   FAN BELT   CLUTCH BEARING   INJECTOR   SPARK PLUG(S)   BRAKE PAD (RR)   BATTERY   TIRE (RR-R)   BRAKE PAD (FR)/CARPET FLOOR (FR-L)   GEAR LEVER COVER   CONSOLE BOX   SEATBELT (RR-R)   SEATBELT (RR-L)   CARPET FLOOR (MID)   CARPET FLOOR (RR)   CARPET FLOOR (FR)   BOLT CRANE AND JACK   INTERIOR SALOON   TOOL KIT/TURN LAMP (FR-R)   FOG LAMP (L)   MIRROR (R )   WINDSHIELD WIPER   EMBLEM   RIM COVER (FR-R)   TAILLIGHT (RR-R)   HEADLIGHT (FR-R)   TURN LAMP (FR-R)   TAILLIGHT (RR-L)   FOG LAMP (R )   HEADLIGHT (FR-L)   SIDE SKIRT REPAIR (R)   TURN LAMP (RR-L)   TURN LAMP (FR-L)   SIDE SKIRT REPAIR (L)   DOOR REPAIR (TRUNK)   MIRROR (L)   BUMPER REPAIR (FR)   FENDER REPAIR (FR-R)   BUMPER REPAIR (RR)   FENDER REPAIR (FR-L)   FENDER REPAIR (RR-R)   FENDER REPAIR (RR-L)   ENGINE HOOD REPAIR //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
40	DD 8992 WC	ISUZU NMR 71T HD 6.1	2018	MT	4570	PUTIH	RP170.000.000	SOLAR	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN
<p>UNIT HANYA CHASIS / DUMP TIDAK ADA // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. LEXI 0852-1582-4687 / CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI, ACCU TIDAK ADA, DUMP T/A, HIDROLIK &amp; POMPA T/A, CHASIS BERKARAT, BAN CADANGAN T/A, ALAT MOBIL T/A, HEAD UNIT T/A, INSTRUMEN DASHBOARD TIDAK LENGKAP, TUAS KACA T/A, JOK SOBEK, MESIN REMBES OLI, BAN SEBAGIAN GUNDUL, HANDLE PINTU KIRI T/A//PUMP HYDRAULIC   TIRE (SPARE)   FAN BELT   GASKET CYLINDER HEAD   TIRE (FR-R)   HYDRAULIC   TIRE (RR-R) OUT   GASKET COVER HEAD   RIM (SPARE)   ENGINE SERVICES (LIGHT)   TIRE (RR-R) IN   TIRE (FR-L)   CLUTCH PLATE   TIRE (RR-L) OUT   TIRE (RR-L) IN   SPARK PLUG(S)   BRAKE MASTER   INJECTOR   BRAKE PAD (RR)   BATTERY   BRAKE PAD (FR)/DASHBOARD   REAR VIEW MIRROR   TOOL KIT   CARSEAT (FR-R)   CEILING TRIM   CEILING LAMP (FR)   HEAD UNIT   GLASS LEVER (FR-L)   GLASS LEVER (DRV)   CARPET   INTERIOR SALOON   BOLT CRANE AND JACK/HEADLIGHT (FR-L)   DOOR REPAIR (FR-R)   TURN LAMP (FR-R)   DOOR REPAIR (FR-L)   HEADLIGHT (FR-R)   BUMPER REPAIR (FR)   TURN LAMP (FR-L)   TAILLIGHT (RR-L)   ROOF REPAIR   ANTENNA   LICENSE PLAT   CARGO PANEL REPAIR (DECK)   WINDSHIELD WIPER   CARGO PANEL REPAIR (RR)   FOG LAMP (R )   TURN LAMP (RR-R)   CARGO PANEL REPAIR (RR-R)   CARGO PANEL REPAIR (RR-L)   TAILLIGHT (RR-R)   FOG LAMP (L)   CARGO PANEL REPLACE   TURN LAMP (RR-L)   DOOR HANDLE (FR-L) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS</p>															