

Daftar Lelang Floor Mobil - LELANG ONLINE VAGANZA TIMUR | 04/02/2026 (69)
KOTA LELANG ONLINE VAGANZA TIMUR (LOV) / -

KATALOG INI HANYA SEBAGAI PANDUAN SAJA. BUKAN SEBAGAI PEDOMAN ATAU SEBAGAI BAHAN ACUAN COMPLAIN

SmartBID melelang unit apa adanya, peserta lelang wajib melakukan cek fisik kendaraan dan dokumen dengan sebaik-baiknya. Pemenang lelang telah dianggap sudah memahami kondisi dan dokumen kendaraan yang telah dimenangkan. Deposit dan pelunasan unit Lelang SmartBID hanya melalui transfer Bank Central Asia, Tbk (BCA) a/n PT. Anugerah Lelang Indonesia, nomor rekening : 4688897988 (Sidoarjo), 4686088588 (Semarang), 4687088688 (Tangerang), 4688670088 (Makassar) .

Note:
Setiap unit dikenakan biaya administrasi sebesar: **Rp. 3.000.000,-**
Khusus untuk unit dengan harga terbentuk di atas Rp. 333.000.000,- dikenakan admin fee 1% dari harga terbentuk.

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
1	DE 1127 LD	HONDA JAZZ GE8	2013	AT	1496	HITAM MUTIARA	RP91.000.000	BENSIN	5088	C	B	B	14 HARI KERJA	ADA 2025-04-10	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC AGUNG 0853-9857-5358 // FAKTUR HANYA BERUPA SCAN FOTO COPPY // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
2	KT 8641 VG	MITSUBISHI CANTER	2022	MT	3907	KUNING	RP182.000.000	SOLAR	0	D	E	E	READY	ADA 2025-03-30	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
BPKB READY DI HO TANGERANG // SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC MIRZA : 0822-3357-3376 / PIC RESKI 0853-4884-2551 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
3	PA 1392 EK	TOYOTA INNOVA E	2012	MT	1998	HITAM MET	RP24.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
NOPOL PADA FISIK T/A // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI PIC BPK. DEDY 0812-7358-6232 / CS PUSAT 081188089292// BODY BARET, CAT KUSAM, LAMPU KUSAM DAN PECAH, KACA BELAKANG PECAH, INTERIOR KOTOR, PLAFON IMITASI, KARPET IMITASI, INDIKASI EX REPAINT, MESIN REMBES OLI//DISC PAD ENGINE MOUNTING TIRE (FR-R) CLUTCH PLATE TIRE (RR-L) AIRCON EVAPORATOR CLUTCH BEARING SHOCBREAKERS (RR) RIM (FR-L) WHEEL BEARING (RR) SHOCBREAKERS (FR) TIRE (FR-L) RACK STEER HEADER ENGINE SERVICES (HEAVY) FAN BELT BRAKE PAD (RR) WHEEL BEARING (FR) COIL IGNITION TIRE (RR-R) TIRE (SPARE) RIM (RR-R) DYNAMO STARTER BATTERY SPARK PLUG(S) BRAKE MASTER RIM (RR-L) SPRING (FR) RADIATOR FAN BRAKE PAD (FR) GASKET COVER HEAD RADIATOR GASKET CYLINDER HEAD GEAR BOX OVERHAUL FUEL PUMP RIM (SPARE) FR-APRON RIM (FR-R) INJECTOR SPRING (RR)/BOLT CRANE AND JACK TOOL KIT CARPET FLOOR (MID) HEAD UNIT TRUNK DOOR LOCK CARPET FLOOR (FR-L) CARSEAT (FR-R) CARPET FLOOR (FR-R) CARPET/FENDER REPAIR (FR-R) FENDER REPAIR (FR-L) TURN LAMP (RR-R) TAILLIGHT (RR-L) FOG LAMP (R) TURN LAMP (RR-L) LICENSE PLATE ROOF REPAIR ENGINE HOOD REPAIR HEADLIGHT (FR-R) DOOR REPAIR (TRUNK) DOOR REPAIR (RR-L) FOG LAMP (L) TURN LAMP (FR-L) BUMPER REPAIR (FR) DOOR REPAIR (RR-R) BUMPER REPAIR (RR) DOOR REPAIR (FR-R) TAILLIGHT (RR-R) TURN LAMP (FR-R) DOOR REPAIR (FR-L) HEADLIGHT (FR-L) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
4	PA 1702 K	TOYOTA INNOVA G	2008	MT	1998	HITAM METALIK	RP13.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
NOPOL FISIK T/A // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI PIC BPK. DEDY 0812-7358-6232 / CS PUSAT 081188089292// BODY BARET PENYOK, BUMPER BARET, MESIN RUSAK, BODY EX REPAINT, VELG KALENG, INTERIOR KUSAM, STIR RACING, HEAD UNIT T/A, JOK SOBEK, INTERIOR KUSAM, KARPET T/A, APRON DEPAN PENYOK, LAMPU KUSAM, BUMPER PECAH, RADIATOR PENYOK, INTERIOR KUSAM, DOORTRIMP BELAKANG T/A, KARPET T/A, LAMPU PECAH, CAT KELUPAS//AIRCON EVAPORATOR SPRING (RR) WHEEL AXELS (RR) WHEEL AXELS (FR) ENGINE MOUNTING TIRE (SPARE) COIL IGNITION SHOCBREAKERS (FR) HEADER RACK STEER SHOCBREAKERS (RR) TIRE (RR-L) GASKET CYLINDER HEAD SPRING (FR) TIRE (FR-L) DISC PAD CLUTCH BEARING FAN BELT FR-APRON BATTERY CLUTCH PLATE GASKET COVER HEAD RADIATOR RIM (SPARE) WHEEL BEARING (RR) RIM (RR-R) RADIATOR FAN TIRE (FR-R) FUEL PUMP SPARK PLUG(S) BRAKE PAD (RR) BRAKE PAD (FR) RIM (FR-R) TIRE (RR-R) MUFFLER RIM (RR-L) ENGINE SERVICES (HEAVY) RIM (FR-L) BRAKE MASTER DYNAMO STARTER WHEEL BEARING (FR) INJECTOR/CEILING TRIM HEAD UNIT CARSEAT (FR-L) DOOR TRIM (TRUNK) GEAR LEVER COVER STEERING-WHEEL INTERIOR SALOON BOLT CRANE AND JACK CARPET FLOOR (FR-R) CARPET FLOOR (RR) CARSEAT (FR-R) CARPET CARPET FLOOR (FR-L) TOOL KIT CARPET FLOOR (MID)/TURN LAMP (RR-R) HEADLIGHT (FR-R) TURN LAMP (RR-L) ELECTRIC MIRROR (R) TURN LAMP (FR-R) DOOR REPAIR (TRUNK) FOG LAMP (L) FENDER REPAIR (RR-L) DOOR REPAIR (FR-L) ROOF REPAIR TAILLIGHT (RR-R) LICENSE PLATE TURN LAMP (FR-L) FENDER REPAIR (FR-L) HEADLIGHT (FR-L) ENGINE HOOD REPAIR ELECTRIC MIRROR (L) TAILLIGHT (RR-L) DOOR REPAIR (RR-L) FOG LAMP (R) DOOR REPAIR (FR-R) DOOR REPAIR (RR-R) FENDER REPAIR (FR-R) BUMPER REPAIR (FR) FENDER REPAIR (RR-R) BUMPER REPAIR (RR) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
5	DW 1482 LN	HONDA CR-V RE1 2WD 2.0	2008	AT	1997	ABU ABU METALIK	RP45.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI /LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. AGUS 0823-4704-2525 / CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI (KASAR), BODY TERGORES, ACCU RUSAK, RADIATOR BOCOR, AC TIDAK DINGIN, BAN CADANGAN TIDAK ADA, ALAT MOBIL TIDAK ADA, KNALPOT IMITASI, HEAD UNIT IMITASI, MESIN REMBES OLI//WHEEL BEARING (RR) WHEEL BEARING (FR) SPRING (FR) TIRE (SPARE) RIM (SPARE) RADIATOR FAN GASKET CYLINDER HEAD TIRE (RR-R) GASKET COVER HEAD TIRE (FR-L) TIRE (RR-L) FAN BELT CLUTCH BEARING RADIATOR TIRE (FR-R) CLUTCH PLATE RACK STEER ENGINE SERVICES (LIGHT) SPRING (RR) COIL IGNITION MUFFLER BRAKE MASTER INJECTOR AIRCON EVAPORATOR BRAKE PAD (RR) BRAKE PAD (FR) SPARK PLUG(S) BATTERY/CEILING LAMP (RR) CEILING TRIM CEILING LAMP (FR) HEAD UNIT AIRCON PANEL BOLT CRANE AND JACK CARPET CARPET FLOOR (RR) CARPET FLOOR (FR-R) TOOL KIT CARPET FLOOR (FR-L) INTERIOR SALOON CARPET FLOOR (MID)/EMBLEM WINDSHIELD WIPER FOG LAMP (R) FOG LAMP (L) TURN LAMP (RR-L) TURN LAMP (RR-R) TAILLIGHT (RR-R) TAILLIGHT (RR-L) MIRROR (L) TURN LAMP (FR-R) ROOF REPAIR HEADLIGHT (FR-R) TURN LAMP (FR-L) MIRROR (R) HEADLIGHT (FR-L) SIDE SKIRT REPAIR (L) DOOR REPAIR (TRUNK) ENGINE HOOD REPAIR SIDE SKIRT REPAIR (R) BUMPER REPAIR (RR) FENDER REPAIR (RR-L) FENDER REPAIR (RR-R) FENDER REPAIR (FR-L) FENDER REPAIR (FR-R) BUMPER REPAIR (FR) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
6	DB 1135 AB	TOYOTA AVANZA	2006	MT	1297	HITAM MET	RP23.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
FAKTUR HANYA BERUPA LEMBAR FOTO COPPY // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. MASSUARAH 0813-5561-8851 / CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI (PINCANG), BODY TERGORES & SEBAGIAN PENYOK, HEAD UNIT T/A, ALAT MOBIL T/A, JOK BARIS KETIGA T/A, SETIR IMITASI, AC TIDAK DINGIN, KLAKSON TIDAK BERFUNGSI, DOORTRIM BAGASI T/A, HEAD UNIT TIDAK LENGKAP, HEADREST TIDAK LENGKAP, JOK SOBEK, MESIN REMBES OLI, LANTAI KABIN BELAKANG BERKARAT//ENGINE MOUNTING MUFFLER RIM (SPARE) RIM (RR-L) TIRE (RR-L) SPRING (FR) TIRE (SPARE) GASKET CYLINDER HEAD TIRE (FR-R) BRAKE MASTER TIRE (FR-L) BRAKE PAD (FR) RADIATOR SPRING (RR) AIRCON EVAPORATOR SPARK PLUG(S) GASKET COVER HEAD INJECTOR RIM (FR-R) RADIATOR FAN ENGINE SERVICES (LIGHT) CLUTCH BEARING BRAKE PAD (RR) RIM (RR-R) TIRE (RR-R) BATTERY FAN BELT CLUTCH PLATE/HEADREST (RR-L) CARSEAT (RR-L) INTERIOR SALOON HEADREST (M-R) CEILING LAMP (FR) CARPET CARSEAT (RR-R) HEADREST (RR-R) CARPET FLOOR (RR) SEATBELT (RR-R) HEADREST (M-L) STEERING-WHEEL HEADREST (FR-R) CARPET FLOOR (MID) BOLT CRANE AND JACK SEATBELT (RR-L) HEADREST (FR-L) CARPET FLOOR (FR-R) TOOL KIT HEAD UNIT HORN CARPET FLOOR (FR-L) CEILING TRIM/ANTENNA FOG LAMP (L) FOG LAMP (R) RIM COVER (FR-R) RIM COVER (RR-R) BUMPER REPAIR (RR) HEADLIGHT (FR-L) TAILLIGHT (RR-L) MIRROR (R) FENDER REPAIR (RR-L) LICENSE PLATE TAILLIGHT (RR-R) RIM COVER (FR-L) WINDSHIELD WIPER ENGINE HOOD REPAIR FENDER REPAIR (FR-L) BUMPER REPAIR (FR) TRUNK DOOR SHOCK ROOF REPAIR TURN LAMP (FR-R) SIDE SKIRT REPAIR (R) TURN LAMP (FR-L) HEADLIGHT (FR-R) MIRROR (L) RIM COVER (RR-L) EMBLEM SIDE SKIRT REPLACE (L) DOOR REPAIR (TRUNK) FENDER REPAIR (FR-R) TURN LAMP (RR-R) TURN LAMP (RR-L) FENDER REPAIR (RR-R) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
7	DD 1799 VE	TOYOTA CALYA 1.2 G A/T	2019	AT	1197	MERAH	RP37.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. RISON 0812-4751-9346 / CS PUSAT 081188089292// KONDISI UNIT MESIN MATI, UNIT LAKA LANTAS, BODY DEPAN RUSAK, CHASIS BULLHEAD PENYOK, LAMPU PECAH, BUMPER RUSAK, KACA PECAH, KAP MESIN PENYOK, MESIN MIRING, AIRBAG PECAH, INTERIOR KOTOR, BAN GUNDUL, MESIN REMBES OLI, KARPET T/A.//ENGINE MOUNTING HEADER CLUTCH BEARING COIL IGNITION TIRE (SPARE) INJECTOR GASKET COVER HEAD SPRING (RR) TIRE (FR-L) FAN BELT TIRE (RR-L) TIRE (FR-R) DISC PAD AIRCON EVAPORATOR SPARK PLUG(S) SHOCBREAKERS (FR) WHEEL BEARING (FR) ENGINE SERVICES (HEAVY) R-APRON RACK STEER CLUTCH PLATE GASKET CYLINDER HEAD SHOCBREAKERS (RR) BATTERY WHEEL BEARING (RR) RADIATOR FAN RADIATOR L-APRON DYNAMO STARTER TIRE (RR-R) MUFFLER BRAKE PAD (FR) CHASSIS BRAKE MASTER FR-APRON SPRING (FR) FUEL PUMP BRAKE PAD (RR) CARPET FLOOR (RR) CARPET FLOOR (FR-L) INTERIOR SALOON CARPET FLOOR (FR-R) CARPET FLOOR (MID) BOLT CRANE AND JACK TOOL KIT STEERING-WHEEL CARPET CARSEAT (FR-R) DOOR REPAIR (FR-L) TURN LAMP (FR-R) ROOF REPAIR HEADLIGHT (FR-R) DOOR REPAIR (TRUNK) TURN LAMP (RR-R) ENGINE HOOD REPLACE TAILLIGHT (RR-L) TURN LAMP (RR-L) DOOR REPAIR (FR-R) DOOR REPAIR (RR-R) HEADLIGHT (FR-L) TAILLIGHT (RR-R) DOOR REPAIR (RR-L) BUMPER REPLACE (FR) FOG LAMP (R) BUMPER REPAIR (RR) GRILLES TURN LAMP (RR-L) FENDER REPAIR (FR-L) FOG LAMP (L) FENDER REPAIR (FR-R) WINDSHIELD GLASS //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
8	DD 1522 SR	TOYOTA AVANZA E	2014	MT	1298	HITAM METALIK	RP76.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. PAUL 0823-1581-4593 / CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, AC TIDAK DINGIN, KLAKSON TIDAK BERFUNGSI, ACCU SUAK, MESIN REMBES OLI, RADIATOR EX-GANTI, HEAD UNIT IMITASI, VELG IMITASI//BRAKE PAD (FR) TIRE (RR-R) ENGINE SERVICES (LIGHT) GASKET COVER HEAD SPRING (FR) FAN BELT INJECTOR AIRCON EVAPORATOR TIRE (SPARE) BRAKE MASTER CLUTCH PLATE TIRE (RR-L) CLUTCH BEARING TIRE (FR-L) SPRING (RR) RADIATOR BATTERY SPARK PLUG(S) GASKET CYLINDER HEAD COIL IGNITION RADIATOR FAN RACK STEER TIRE (FR-R) BRAKE PAD (RR) HORN CEILING TRIM CARPET FLOOR (FR-L) CARPET FLOOR (MID) CARPET FLOOR (RR) AIRCON PANEL CEILING LAMP (RR) CARPET INTERIOR SALOON CEILING LAMP (FR) TOOL KIT HEAD UNIT CARPET FLOOR (FR-R)/EMBLEM RIM COVER (FR-R) RIM COVER (RR-L) FOG LAMP (L) RIM COVER (FR-L) HEADLIGHT (FR-R) RIM COVER (RR-R) MIRROR (R) WINDSHIELD WIPER TURN LAMP (RR-L) FOG LAMP (R) TURN LAMP (FR-R) HEADLIGHT (FR-L) TURN LAMP (RR-R) DOOR REPAIR (TRUNK) TAILLIGHT (RR-L) SIDE SKIRT REPAIR (R) MIRROR (L) TAILLIGHT (RR-R) BUMPER REPAIR (RR) FENDER REPAIR (FR-R) TURN LAMP (FR-L) BUMPER REPAIR (FR) FENDER REPAIR (RR-R) ENGINE HOOD REPAIR ROOF REPAIR SIDE SKIRT REPAIR (L) FENDER REPAIR (RR-L) FENDER REPAIR (FR-L) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
9	B 1656 DZH	DAIHATSU SIRION	2022	AT	1329	SILVER METALIK	RP121.000.000	BENSIN	17111	C	C	C	14 HARI KERJA	ADA 2025-09-27	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // SPIDO METER ERROR SERING BERUBAH 17111 / 15111 / 11111 // PIC TOYIB +62 813-3202-4730 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
10	DH 1868 BE	TOYOTA RUSH G	2019	MT	1496	COKLAT MUDA METALIK	RP152.000.000	BENSIN	193885	D	D	D	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC PAK NATAN 081338280981 / INSPEKSI PAK GAD 085338212232 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
11	DW 1170 ML	TOYOTA AVANZA VELOZ 1.5	2018	MT	1496	PUTIH	RP115.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A

DI CETAK TGL. 04-02-2026]

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. LEXI 0852-1582-4687 / CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES & SEBAGIAN PENYOK KECIL, INDIKATOR CEK ENGINE MENYALA, BAN CADANGAN TIDAK ADA, ALAT MOBIL TIDAK ADA, BAN GUNDUL, COVER PLAFON IMITASI, MESIN REMBES OLI, SPARKBOARD DEPAN TIDAK ADA, VELG DEPAN KIRI IMITASI//COIL IGNITION GASKET COVER HEAD SPRING (FR) GASKET CYLINDER HEAD TIRE (FR-L) TIRE (RR-R) TIRE (SPARE) AIRCON EVAPORATOR SPARK PLUG(S) ENGINE SERVICES (LIGHT) SPARE KEY (IMMOBILIZER) SPRING (RR) CLUTCH PLATE FAN BELT CHECK ENGINE INDIKATOR BRAKE PAD (FR) TIRE (RR-L) TIRE (FR-R) RIM (SPARE) BATTERY RIM (FR-L) INJECTOR BRAKE MASTER CLUTCH BEARING BRAKE PAD (RR)/BOLT CRANE AND JACK AIRCON PANEL CARPET FLOOR (FR-L) CARPET FLOOR (FR-R) CARPET TOOL KIT CEILING TRIM CARPET FLOOR (MID) INTERIOR SALOON CARPET FLOOR (RR) CEILING LAMP (FR) CEILING LAMP (RR)/DOOR REPAIR (FR-R) DOOR REPAIR (RR-L) DOOR REPAIR (RR-R) DOOR REPAIR (FR-L) TAILLIGHT (RR-L) DOOR REPAIR (TRUNK) SIDE SKIRT REPAIR (L) FOG LAMP (R) FOG LAMP (L) WINDSHIELD WIPER FENDER REPAIR (FR-R) TAILLIGHT (RR-R) MIRROR (L) TURN LAMP (RR-L) FENDER REPAIR (RR-L) TURN LAMP (RR-R) RIM COVER (FR-L) MIRROR (R) BUMPER REPAIR (RR) FENDER REPAIR (RR-R) SIDE SKIRT REPAIR (R) FENDER REPAIR (FR-L) BUMPER REPAIR (FR) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
12	DG 1095 PC	SUZUKI ERTIGA GL	2022	MT	1462	MERAH METALIK	RP116.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2026-06-12	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
STNK BERUPA FOTO SCAN // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. REZA 0822-3372-2415 / CS PUSAT 081188089292// BODY BARET, BUMPER BARET DAN PECAH, AC TIDAK DINGIN, LAMPU KUSAM, VELG SEBAGIAN IMITASI, INTERIOR KUSAM, RUANG MESIN KOTOR, COVER SPION T/A, MESIN REMBES, INDIKASI UNIT EX TAKSI//ENGINE SERVICES (HEAVY) SPRING (RR) TIRE (RR-R) TIRE (FR-R) RADIATOR TIRE (FR-L) FAN BELT GASKET COVER HEAD TIRE (SPARE) TIRE (RR-L) BRAKE PAD (FR) SPRING (FR) GASKET CYLINDER HEAD COIL IGNITION AIRCON EVAPORATOR WHEEL BEARING (FR) SPARK PLUG(S) RIM (RR-R) WHEEL BEARING (RR) HEADER RADIATOR FAN RIM (FR-L) RACK STEER RIM (FR-R) RIM (SPARE) SHOCBREAKERS (RR) SHOCBREAKERS (FR) BRAKE PAD (RR) BATTERY RIM (RR-L) CARPET BOLT CRANE AND JACK INTERIOR SALOON TOOL KIT/TURN LAMP (RR-R) DOOR REPAIR (RR-R) ROOF REPAIR HEADLIGHT (FR-R) TURN LAMP (RR-L) DOOR REPAIR (RR-L) BUMPER REPAIR (RR) TAILLIGHT (RR-R) DOOR REPAIR (TRUNK) HEADLIGHT (FR-L) DOOR REPAIR (RR) BUMPER REPAIR (FR) DOOR REPAIR (FR-L) TURN LAMP (FR-R) FOG LAMP (L) ENGINE HOOD REPAIR ELECTRIC MIRROR (R) FOG LAMP (R) TURN LAMP (FR-L) TAILLIGHT (RR-L) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
13	BM 1852 QH	TOYOTA AVANZA	2017	MT	1329	PUTIH	RP96.000.000	BENSIN	192233	D	C	C	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC ANDY 082189084113 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
14	F 1464 VO	TOYOTA AGYA G	2023	MT	1198	MERAH METALIK	RP121.000.000	BENSIN	26327	C	D	D	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC JO CHRIS 0852-1132-8319// //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
15	PB 1935 MK	TOYOTA AVANZA G	2011	MT	1298	SILVER METALIK	RP54.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2025-05-12	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
STNK HANYA BERUPA FOTO SCAN // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. IMMANUEL 0822-3903-7374 / CS PUSAT 081188089292// BODY BARET, BUMPER BARET, INTERIOR KUSAM, KARPET TIDAK LENGKAP, HEAD UNIT IMITASI, DOP RODA T/A, MESIN REMBES OLI, RUANG MESIN KOTOR, KOPLING TRANSMISI BERMASALAH,, TYPE BERBEDA ANTARA FISIK DAN SISTEM (FISIK NEW AVANZA), FAKTUR T/A, //BRAKE MASTER INJECTOR TIRE (FR-R) WHEEL BEARING (RR) GASKET CYLINDER HEAD RIM (RR-R) FUEL PUMP RIM (FR-R) TIRE (FR-L) RIM (FR-L) CLUTCH BEARING RIM (RR-L) TIRE (SPARE) SPRING (FR) COIL IGNITION SPRING (RR) GASKET COVER HEAD FAN BELT TIRE (RR-L) DYNAMO STARTER BRAKE PAD (RR) SHOCBREAKERS (FR) CLUTCH PLATE MUFFLER HEADER RIM (SPARE) RACK STEER SPARK PLUG(S) WHEEL BEARING (FR) TIRE (RR-R) AIRCON EVAPORATOR ENGINE SERVICES (HEAVY) RADIATOR FAN SHOCBREAKERS (RR) BRAKE PAD (FR) BATTERY DISC PAD RADIATOR/CARPET FLOOR (MID) CARPET FLOOR (FR-R) CARPET FLOOR (RR) INTERIOR SALOON HEAD UNIT CARPET FLOOR (FR-L) BOLT CRANE AND JACK TOOL KIT CARPET/TURN LAMP (RR-R) BUMPER REPAIR (RR) RIM COVER (FR-R) TURN LAMP (RR-L) DOOR REPAIR (RR-R) FOG LAMP (R) RIM COVER (RR-L) BUMPER REPAIR (FR) DOOR REPAIR (TRUNK) RIM COVER (RR-R) DOOR REPAIR (RR-L) ROOF REPAIR HEADLIGHT (FR-L) TAILLIGHT (RR-L) RIM COVER (FR-L) TURN LAMP (FR-R) ENGINE HOOD REPAIR DOOR REPAIR (FR-R) FOG LAMP (L) HEADLIGHT (FR-R) DOOR REPAIR (FR-L) TURN LAMP (FR-L) TAILLIGHT (RR-R) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
17	PA 1275 EK	TOYOTA INNOVA G	2011	MT	1998	SILVER METALIK	RP61.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
NOSIN PADA FISIK TEMPELAN / KETRIK ULANG // PEMENANG LELANG WAJIB MENANDATANGANI SURAT PERNYATAAN BERMATERAI // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. DEDY 0812-7358-6232 / CS PUSAT 081188089292// BODY BARET PENYOK, BUMPER BARET PECAH, MESIN MATI RUSAK, KACA BELAKANG PECAH, HEAD UNIT T/A, NOSIN TEMPELAN, UNIT PLAT KUNING, BUMPER PECAH, LAMPU PECAH, LAMPU BELAKANG T/A, BAN DAN VELG IMITASI, LACI DASHBOARD T/A, STIR RACING, SARUNG JOK IMITASI, PLAFON VARIASI, //ENGINE MOUNTING WHEEL AXELS (RR) WHEEL AXELS (FR) AIRCON EVAPORATOR TIRE (SPARE) RIM (FR-L) RADIATOR FAN RIM (SPARE) CLUTCH BEARING TIRE (RR-R) HEADER GEAR BOX OVERHAUL RIM (RR-R) FUEL PUMP GASKET CYLINDER HEAD SPRING (FR) BRAKE PAD (FR) DYNAMO STARTER RIM (RR-L) GASKET COVER HEAD COIL IGNITION BATTERY BRAKE MASTER RIM (FR-R) SHOCBREAKERS (FR) SPRING (RR) TIRE (FR-L) RACK STEER FAN BELT TIRE (FR-R) TIRE (RR-L) SPARK PLUG(S) BRAKE PAD (RR) RADIATOR SHOCBREAKERS (RR) DISC PAD INJECTOR CLUTCH PLATE WHEEL BEARING (RR) WHEEL BEARING (FR) ENGINE SERVICES (HEAVY) CARPET FLOOR (RR) STEERING-WHEEL TOOL KIT CARPET FLOOR (FR-L) CARPET CARPET FLOOR (MID) CARSEAT (FR-L) CARPET FLOOR (FR-R) CEILING TRIM INTERIOR SALOON HEAD UNIT CARSEAT (FR-R) BOLT CRANE AND JACK WINDSHIELD WIPER FENDER REPAIR (FR-R) FENDER REPAIR (FR-L) BACK GLASS HEADLIGHT (FR-R) DOOR REPAIR (TRUNK) DOOR REPAIR (RR-R) TAILLIGHT (RR-R) DOOR REPAIR (FR-R) TURN LAMP (FR-R) TURN LAMP (RR-R) DOOR REPAIR (RR-L) TURN LAMP (FR-L) ENGINE HOOD REPAIR LICENSE PLATE TAILLIGHT (RR-L) DOOR REPAIR (FR-L) FOG LAMP (L) BUMPER REPAIR (RR) TURN LAMP (RR-L) HEADLIGHT (FR-L) FOG LAMP (R) ROOF REPAIR BUMPER REPAIR (FR) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
20	DN 1371 LA	SUZUKI ERTIGA	2018	MT	1373	ABU ABU METALIK	RP106.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
NOPOL FISIK T/A // ADA PERBEDAAN TIPE UNIT PADA EMBLEM FISIK ERTIGA GL PADA DOKUMEN BPKB & FAKTUR ERTIGA DX // PEMENANG LELANG WAJIB TTD SURAT PERNYATAAN BERMATERAI DIKASIR // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. RUDOLF 0812-4270-3822 / CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, ALARM TIDAK ADA, BAN CADANGAN TIDAK ADA, ALAT MOBIL TIDAK ADA, HEADREST TIDAK ADA/REMOTE RADIATOR FAN SPRING (FR) MUFFLER GASKET CYLINDER HEAD GASKET COVER HEAD SPRING (RR) RIM (SPARE) TIRE (FR-L) TIRE (RR-R) TIRE (RR-L) BATTERY WHEEL BEARING (FR) WHEEL BEARING (RR) TIRE (SPARE) ENGINE SERVICES (LIGHT) FAN BELT BRAKE MASTER AIRCON EVAPORATOR SPARK PLUG(S) INJECTOR BRAKE PAD (RR) CLUTCH BEARING BRAKE PAD (FR) TIRE (FR-R) CLUTCH PLATE/CARPET FLOOR (RR) HEADREST (FR-L) CEILING TRIM CARPET FLOOR (FR-R) CARPET FLOOR (FR-L) TOOL KIT HEADREST (M-R) HEADREST (FR-R) INTERIOR SALOON CARPET FLOOR (MID) HEADREST (RR-R) HEADREST (RR-L) BOLT CRANE AND JACK/ENGINE HOOD REPAIR EMBLEM HEADLIGHT (FR-R) LICENSE PLATE TURN LAMP (FR-R) MIRROR (L) FOG LAMP (L) FOG LAMP (R) HEADLIGHT (FR-L) WINDSHIELD WIPER TURN LAMP (FR-L) FENDER REPAIR (RR-R) MIRROR (R) DOOR REPAIR (FR-R) DOOR REPAIR (RR-R) BUMPER REPAIR (RR) FENDER REPAIR (FR-R) SIDE SKIRT REPAIR (R) BUMPER REPAIR (FR) DOOR REPAIR (TRUNK) FENDER REPAIR (FR-L) FENDER REPAIR (RR-L) SIDE SKIRT REPAIR (L) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
21	DE 1167 AP	TOYOTA AVANZA 1.3	2011	MT	1298	SILVER METALIK	RP29.000.000	BENSIN	457186	D	D	C	READY	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
BPKB READY DI HO TANGERANG // SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC AGUNG 0853-9857-5358 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
22	DP 8032 UC	HINO XZU349R	2022	MT	4009	HIJAU	RP127.000.000	SOLAR	0	E	E	F	READY	ADA 2024-09-20	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
BPKB READY DI HO TANGERANG // SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC RUDAL 0821 9140 0425 // NOPOL FISIK T/A // UNIT HANYA CHASIS //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
23	DD 8500 LU	HINO XZU349R	2022	MT	4009	HIJAU	RP178.000.000	SOLAR	0	D	D	E	READY	ADA 2025-11-14	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
BPKB READY DI HO TANGERANG // SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC LULU +62 856-5712-5589// ADA PERBEDAAN JENIS KENDARAAN PADA BPKB DUMP TRUCK / PADA FAKTUR LIGHT TRUCK (CHASIS) // NOPOL FISIK T/A // //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
24	DE 1630 AI	SUZUKI ERTIGA DX	2017	MT	1373	PUTIH METALIK	RP90.000.000	BENSIN	155907	C	B	D	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC AGUNG 0853-9857-5358 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	