

Daftar Lelang Floor Mobil - LELANG ONLINE VAGANZA TIMUR | 11/05/2026 (79)
KOTA LELANG ONLINE VAGANZA TIMUR (LOV) / -

KATALOG INI HANYA SEBAGAI PANDUAN SAJA. BUKAN SEBAGAI PEDOMAN ATAU SEBAGAI BAHAN ACUAN COMPLAIN

SmartBID melelang unit apa adanya, peserta lelang wajib melakukan cek fisik kendaraan dan dokumen dengan sebaik-baiknya. Pemenang lelang telah dianggap sudah memahami kondisi dan dokumen kendaraan yang telah dimenangkan. Deposit dan pelunasan unit Lelang SmartBID hanya melalui transfer Bank Central Asia, Tbk (BCA) a/n PT. Anugerah Lelang Indonesia, nomor rekening : 4688897988 (Sidoarjo), 4686088588 (Semarang), 4687088688 (Tangerang), 4688670088 (Makassar) .

Note:

Setiap unit dikenakan biaya administrasi sebesar: **Rp. 3.500.000,-**
 Khusus untuk unit dengan harga terbentuk di atas **Rp. 350.000.000,-** dikenakan admin fee 1% dari harga terbentuk.

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
1	P 9412 EA	DAIHATSU GRAN MAX	2015	MT	1495	PUTIH	RP61.000.000	BENSIN	227339	C	C	C	14 HARI KERJA	ADA 2026-03-29	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC JEMY : 0852-5833-5777 // INSPEKSI AGUNG : 0852-3671-4592 //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
2	L 1421 ME	SUZUKI SWIFT ST	2008	MT	1490	MERAH METALIK	RP47.000.000	BENSIN	202180	C	C	C	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC JEMY : 0852-5833-5777 // INSPEKSI AGUNG : 0852-3671-4592 // NOPOL FISIK T/A // FAKTUR BERUPA FOTO COPPY // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
3	DH 1428 EB	TOYOTA INNOVA E	2013	MT	1998	HITAM METALIK	RP93.000.000	BENSIN	434329	D	D	D	14 HARI KERJA	ADA 2025-07-26	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC BOY +62 821-8725-3174 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
4	DH 1189 HV	DAIHATSU SIGRA R	2023	MT	1197	SILVER METALIK	RP76.000.000	BENSIN	127303	D	D	D	14 HARI KERJA	ADA 2026-09-06	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC BOY +62 821-8725-3174 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
5	AE 962 BI	TOYOTA AGYA G	2013	MT	998	PUTIH	RP61.000.000	BENSIN	136288	D	C	C	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC ARDIAZ 082142028080 // ADA PERBEDAAN NOPOL PADA FISIK B1171JYZ PADA DOKUMEN AE962BI // INDIKASI BBN GANTUNG // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
6	DK 1535 QH	TOYOTA CALYA	2018	MT	1197	SILVER METALIK	RP76.000.000	BENSIN	216872	D	C	C	14 HARI KERJA	ADA 2025-10-23	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC FIRMAN 62 812-3674-7297 / CHANDRA 0878-6190-3208 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
7	N 1171 PG	DAIHATSU SIGRA R	2022	MT	1197	SILVER METALIK	RP105.000.000	BENSIN	79500	C	C	C	14 HARI KERJA	ADA 2024-01-03	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC JEMY : 0852-5833-5777 // INSPEKSI AGUNG : 0852-3671-4592 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
8	DH 1713 CB	SUZUKI ERTIGA	2018	MT	1373	ABU ABU METALIK	RP91.000.000	BENSIN	14190	D	D	D	14 HARI KERJA	ADA 2026-03-27	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELengkapan DOKUMEN		
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC PAK NATAN 081338280981 // INSPEKSI PAK GAD 085338212232 // TANGGAL PADA NOTICE PAJAK TIDAK TERBACA JELAS // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
9	L 1544 BAW	DAIHATSU XENIA	2009	MT	1298	SILVER MTL	RP45.000.000	BENSIN	176142	C	C	C	14 HARI KERJA	ADA 2025-05-27	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC AWAL +62 895-3231-57272 / ANDRI 085136886212 // ADA PERBEDAAN TAHUN KENDARAAN PADA STNK & BPKB 2008 PADA FAKTUR 2009 // PEMENANG LELANG WAJIB TTD SURAT PERNYATAAN BERMATERAI // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
10	AE 1408 EW	TOYOTA AVANZA 1.3 G	2012	MT	1298	PUTIH	RP71.000.000	BENSIN	118585	C	C	D	14 HARI KERJA	ADA 2026-04-24	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC ARDIAZ 082142028080 //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
11	PT 8863 AF	HINO DUTRO 130HD	2015	MT	4009	HIJAU	RP116.000.000	SOLAR	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2026-07-31	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
NOPOL PADA FISIK T/A // ADA PENEBAHAN HURUF 2 DIGIT PADA BPKB // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H-2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI PIC BPK. DEDY 0812-7358-6232// CS PUSAT 081188089292// UNIT LAKA LANTAS, KABIN PENYOK, KACA PECAH, PILAR PENYOK, PINTU TIDAK LENGKAP, DASHBOARD TIDAK LENGKAP, PLAFON T/A, JOK TIDAK LENGKAP, LAMPU T/A, BUMPER T/A, GRILL T/A, EMBLEM T/A, BAK KARAT PENYOK, MESIN REMBES OLI, BAN GUNDUL, //GEAR BOX OVERHAUL COIL IGNITION RIM (RR-R) IN GASKET CYLINDER HEAD GASKET COVER HEAD TIRE (RR-L) IN HEADER RIM (RR-L) OUT RIM (RR-L) IN TIRE (SPARE) WHEEL BEARING (RR) AIR FILTER FUEL PUMP SPRING (FR) RIM (RR-R) OUT DINAMO STARTER WHEEL BEARING (FR) RIM (SPARE) SPRING (RR) RIM (FR-R) RIM (FR-L) TIRE (RR-L) OUT TIRE (FR-R) INJECTOR L-APRON BRAKE PAD (FR) SHOCBREAKERS (RR) TIRE (RR-R) IN RADIATOR RADIATOR FAN BRAKE PAD (RR) BATTERY BRAKE MASTER ENGINE MOUNTING TIRE (FR-L) SPARK PLUG(S) TIRE (RR-R) OUT ENGINE SERVICES (HEAVY) SHOCBREAKERS (FR) FAN BELT DISC PAD RACK STEER DYNAMO STARTER CLUTCH PLATE/CARPET TOOL KIT CEILING TRIM CARSEAT (FR-R) BOLT CRANE AND JACK CARSEAT (FR-L) INTERIOR SALOON GEAR LEVER DASHBOARD/WINDSHIELD GLASS WINDSHIELD WIPER CARGO PANEL REPAIR (DECK) CARGO PANEL REPAIR (RR) MIRROR (R) TURN LAMP (RR-R) BUMPER REPLACE (FR) DOOR REPAIR (FR-R) TAILLIGHT (RR-L) HEADLIGHT (FR-L) CABIN REPAIR TAILLIGHT (RR-R) TURN LAMP (FR-L) TURN LAMP (RR-L) HEADLIGHT (FR-R) ROOF REPAIR DOOR REPAIR (FR-L) MIRROR (L) TURN LAMP (FR-R) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
12	DT 8984 CH	SUZUKI ST 150 PICK UP	2016	MT	1493	PUTIH	RP51.000.000	BENSIN	75476	D	D	C	14 HARI KERJA	ADA 2026-12-02	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC AHMAD 082345278181 IKRAM 085241587738 // //PEMENANG DIKENAKAN BIAYA MOBILISASI SEBESAR:RP2,500,000 //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
13	DG 8103 NU	MITSUBISHI FE 349	2006	MT	3907	KUNING	RP27.000.000	SOLAR	175101	D	D	F	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
FAKTUR FOTOCOPY // ADA BIAYA MOBILISASI SEBESAR 2.000.000 DITANGGUNG PEMENANG LELANG // SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC SIDIQ +62 887-0550-3887 // MESIN T/A // NO MESIN T/A // PEMENANG LELANG WAJIB TANDA TANGAN SURAT PERNYATAAN BERMATERAI // NOPOL PADA FISIK T/A // //PEMENANG DIKENAKAN BIAYA MOBILISASI SEBESAR:RP2,000,000 //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
14	DG 1132 KH	TOYOTA INNOVA E	2008	MT	1998	HITAM METALIK	RP33.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
ADA PERBEDAAN TIPE PADA EMBLEM FISIK INNOVA G PADA DOKUMEN INNOVA E // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H-2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI //LOKASI UNIT HUBUNGI BPK FAHMI/BPK. USMAN 0821-8761-0965 / 0823-9133-7272 / CS PUSAT 081188089292// BODY BARET, CAT KUSAM, EX REPAINT, BUMPER BARET REPAINT, INTERIOR KOTOR, LAMPU KUSAM, CAT KELUPAS, BAN DAN VELG IMITASI, HEAD UNIT IMITASI, LACI DASHBOARD T/A, RUANG MESIN KOTOR, MESIN REMBES OLI, KARPET TIDAK LENGKAP, DOORTRIM BELAKANG T/A, //GASKET COVER HEAD ENGINE MOUNTING DISC PAD COIL IGNITION TIRE (RR-R) RIM (RR-L) TIRE (FR-L) CLUTCH BEARING RIM (FR-L) SPRING (FR) RIM (RR-R) TIRE (RR-L) RIM (FR-R) TIRE (SPARE) FUEL PUMP SPRING (RR) FAN BELT RIM (SPARE) HEADER ENGINE SERVICES (HEAVY) GASKET CYLINDER HEAD CLUTCH PLATE WHEEL BEARING (FR) SHOCBREAKERS (RR) RACK STEER BATTERY RADIATOR FAN SHOCBREAKERS (FR) BRAKE PAD (FR) INJECTOR RADIATOR WHEEL BEARING (RR) SPARK PLUG(S) TIRE (FR-R) AIRCON EVAPORATOR BRAKE MASTER BRAKE PAD (RR)/BOLT CRANE AND JACK CARPET FLOOR (RR) INTERIOR SALOON TOOL KIT DOOR TRIM (TRUNK) CARPET CARSEAT (FR-R) HEAD UNIT/TAILLIGHT (RR-R) TURN LAMP (RR-L) FOG LAMP (R) DOOR REPAIR (TRUNK) BUMPER REPAIR (RR) TURN LAMP (FR-R) HEADLIGHT (FR-R) DOOR REPAIR (FR-L) FOG LAMP (L) BUMPER REPAIR (FR) ROOF REPAIR TURN LAMP (FR-L) TAILLIGHT (RR-L) HEADLIGHT (FR-L) DOOR REPAIR (RR-L) TURN LAMP (RR-R) DOOR REPAIR (RR-R) DOOR REPAIR (FR-R) ENGINE HOOD REPAIR //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
15	DT 9052 GB	HINO WU 342R	2020	MT	4009	HIJAU	RP142.000.000	SOLAR	181832	C	D	D	READY	ADA 2026-01-14	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
BPKB READY DI HO TANGERANG // SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC AHMAD 082345278181 //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
16	DT 9230 DA	SUZUKI CARRY CX PICK UP	2019	MT	1462	HITAM	RP44.000.000	BENSIN	0	C	C	E	READY	ADA 2024-06-26	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELengkapan DOKUMEN		
STNK T/A HANYA ADA NOTICE PAJAK // BPKB READY DI HO TANGERANG // SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC AHMAD 082345278181 // NOSIN PADA FISIK COPOTAN // PEMENANG LELANG WAJIB MENANDATANGANI SURAT PERNYATAAN BERMATERAI //CASHBACK SEBESAR:RP3.500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
17	DG 1065 LB	TOYOTA AVANZA 1.3 G	2012	MT	1298	SILVER METALIK	RP52.000.000	BENSIN	28890	C	C	D	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC SIDIQ +62 887-0550-3887 //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
18	DP 8830 KB	MITSUBISHI COLT DIESEL	2012	MT	3908	KUNING	RP156.000.000	SOLAR	117022	D	D	D	14 HARI KERJA	ADA 2026-04-13	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC RUDAL 0821 9140 0425 / MUHAMMAD DARWIS 082348587430 //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
19	PS 1597 B	MITSUBISHI XPANDER GLS	2019	MT	1439	HITAM MIKA	RP90.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. RISON 0812-4751-9346 / CS PUSAT 081188089292// BODY BARET PENYOK, BUMPER BARET, INTERIOR KUSAM, JOK TENGAH T/A, MESIN KASAR, GRILL GANTI, KARPET T/A, RUANG MESIN KOTOR, //SPRING (FR) CLUTCH PLATE BRAKE MASTER SPARK PLUG(S) GASKET COVER HEAD AIRCON EVAPORATOR SPRING (RR) COIL IGNITION FUEL PUMP SHOCBREAKERS (FR) GASKET CYLINDER HEAD ENGINE SERVICES (HEAVY) TIRE (FR-L) WHEEL BEARING (RR) TIRE (SPARE) TIRE (RR-L) TIRE (RR-R) RACK STEER BRAKE PAD (RR) RADIATOR FAN CLUTCH BEARING WHEEL BEARING (FR) FAN BELT RADIATOR BATTERY TIRE (FR-R) HEADER INJECTOR SHOCBREAKERS (RR) BRAKE PAD (FR)/CARPET FLOOR (FR-R) CARPET FLOOR (RR) HEAD UNIT TOOL KIT CARPET BOLT CRANE AND JACK CARSEAT (M-L) CARPET FLOOR (FR-L) CARSEAT (M-R) CARPET FLOOR (MID) INTERIOR SALOON/TURN LAMP (FR-L) TURN LAMP (RR-L) DOOR REPAIR (TRUNK) DOOR REPAIR (FR-L) ENGINE HOOD REPAIR TURN LAMP (RR-R) TAILLIGHT (RR-L) DOOR REPAIR (RR-L) TURN LAMP (FR-R) TAILLIGHT (RR-R) BUMPER REPAIR (RR) BUMPER REPAIR (FR) HEADLIGHT (FR-L) ROOF REPAIR HEADLIGHT (FR-R) DOOR REPAIR (RR-R) DOOR REPAIR (FR-R) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
20	B 1025 PIK	TOYOTA AVANZA 1.3 G	2017	MT	1329	PUTIH	RP95.000.000	BENSIN	179541	D	D	D	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC AGUNG 0853-9857-5358 //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
21	DP 1209 KG	DAIHATSU XENIA	2019	MT	1329	COKLAT METALIK	RP135.000.000	BENSIN	161363	D	C	C	14 HARI KERJA	ADA 2025-12-24	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC RUDAL 0821 9140 0425 //PEMENANG DIKENAKAN BIAYA MOBILISASI SEBESAR:RP1,300,000 //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
22	DE 8095 AD	MITSUBISHI L 300	2015	MT	2477	HITAM	RP66.000.000	BENSIN	66049	D	D	C	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC PAK AGUNG +62 853-9857-5358 // NOMOR RANGKA TIDAK TERLIHAT JELAS //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
23	DB 8050 BZ	MITSUBISHI FE 74 HDV	2012	MT	3908	KUNING	RP115.000.000	SOLAR	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
ADA PERBEDAAN JENIS KENDARAAN PADA FISIK DUMP TRUK SEDANGKAN PADA BPKB TRUK // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292 & PIC BPK. FERDY 0822-4916-6365 // MESIN BERFUNGSI, KUNCI KONTAK T/A, BODY BARET, BAN CADANGAN T/A, HEAD UNIT T/A, ALAT MOBIL T/A, KLAKSON TIDAK BERFUNGSI, KACA DEPAN RETAK, SETIR RUSAK, DOORTRIM T/A, DASHBOARD TIDAK LENGKAP, DUMP BERKARAT & KEROPOS, KONDISI BAN GUNDUL, MESIN REMBES OLI, JOK SOBEK, SEATBELT T/A/RADIATOR CLUTCH PLATE FAN BELT COIL IGNITION TIRE (RR-L) IN TIRE (RR-L) OUT AIR FILTER BRAKE MASTER SPRING (RR) TIRE (FR-R) TIRE (RR-R) OUT ENGINE SERVICES (LIGHT) SPRING (FR) GASKET CYLINDER HEAD TIRE (RR-R) IN BRAKE PAD (FR) TIRE (SPARE) GASKET COVER HEAD SPARK PLUG(S) RIM (SPARE) BATTERY TIRE (FR-L) RADIATOR FAN INJECTOR BRAKE PAD (RR)/HANDBRAKE LEVER SEATBELT (FR-R) INTERIOR SALOON GLASS LEVER (FR-L) CEILING TRIM GLASS LEVER (DRV) GEAR LEVER COVER CEILING LAMP (FR) DOOR TRIM (FR-R) CARPET DOOR TRIM (FR-L) SEATBELT (FR-L) TOOL KIT BOLT CRANE AND JACK GEAR LEVER STEERING-WHEEL HEAD UNIT DASHBOARD/ANTENNA GRILLES LICENSE PLAT TAILLIGHT (RR-R) TURN LAMP (RR-L) RIM COVER (RR-R) BUMPER REPAIR (FR) RIM COVER (FR-R) TURN LAMP (RR-R) CARGO PANEL REPAIR (DECK) WINDSHIELD WIPER CARGO PANEL REPAIR (RR) WINDSHIELD GLASS RIM COVER (RR-L) HEADLIGHT (FR-L) FOG LAMP (L) TURN LAMP (FR-R) FRONT PANEL REPAIR CARGO PANEL REPAIR (RR-L) TAILLIGHT (RR-L) FOG LAMP (R) DOOR REPAIR (FR-L) TURN LAMP (FR-L) RIM COVER (FR-L) HEADLIGHT (FR-R) DOOR REPAIR (FR-R) EMBLEM //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
24	DW 1060 HZ	HONDA BRIO SATYA 1.2 E	2017	MT	1198	ABU ABU BAJA METALIK	RP53.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
NOPOL FISIK T/A // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. REZA 0813-4377-9338 / CS PUSAT 081188089292// MESIN TIDAK BERFUNGSI (EX-BONGKAR), ALARM T/A, BAN CADANGAN T/A, HEAD UNIT T/A, ALAT MOBIL T/A, SETIR IMITASI, VELG IMITASI, TUAS PERSNELING IMITASI, SARUNG JOK SOBEK, MESIN REMBES OLI, RADIATOR RUSAK, ACCU T/A, INDIKASI KOMPONEN MESIN TIDAK LENGKAP, SPION DALAM T/A/REMOTE COIL IGNITION GASKET CYLINDER HEAD GASKET COVER HEAD AIRBAG ENGINE SERVICES (LIGHT) BRAKE PAD (RR) RIM (RR-L) RIM (FR-R) TIRE (FR-R) TIRE (SPARE) TIRE (FR-L) SPARK PLUG(S) BATTERY RIM (FR-L) SPRING (RR) BRAKE PAD (FR) RADIATOR TIRE (RR-R) RACK STEER BRAKE MASTER AIRCON EVAPORATOR RIM (SPARE) CLUTCH BEARING RIM (RR-R) SPRING (FR) FAN BELT RADIATOR FAN CLUTCH PLATE TIRE (RR-L) INJECTOR/HORN INTERIOR MIRROR BOLT CRANE AND JACK CEILING TRIM TOOL KIT CARPET CEILING LAMP (FR) STEERING-WHEEL INTERIOR SALOON CARPET FLOOR (FR-R) GEAR LEVER COVER HEAD UNIT AIRCON PANEL CARPET FLOOR (RR) CARPET FLOOR (MID) CARPET FLOOR (FR-L)/RIM COVER (RR-R) RIM COVER (FR-R) WINDSHIELD WIPER MIRROR (L) LICENSE PLATE SIDE SKIRT REPAIR (R) HEADLIGHT (FR-L) RIM COVER (FR-L) RIM COVER (RR-L) MIRROR (R) EMBLEM TURN LAMP (FR-R) FOG LAMP (R) FOG LAMP (L) ROOF REPAIR SIDE SKIRT REPAIR (L) DOOR REPAIR (TRUNK) TURN LAMP (FR-L) HEADLIGHT (FR-R) FENDER REPAIR (FR-R) ENGINE HOOD REPAIR BUMPER REPAIR (RR) FENDER REPAIR (RR-L) BUMPER REPAIR (FR) FENDER REPAIR (RR-R) FENDER REPAIR (FR-L) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
25	DE 1852 AP	SUZUKI ERTIGA	2020	MT	1462	ABU ABU METALIK	RP106.000.000	BENSIN	207629	D	D	D	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC AGUNG 0853-9857-5358 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
26	DT 1148 FB	DAIHATSU XENIA	2015	MT	989	SILVER METALIK	RP36.000.000	BENSIN	154841	D	D	D	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC AHMAD 082345278181 IKRAM 085241587738 // NOPOL FISIK T/A // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
27	PA 1660 AH	TOYOTA AVANZA 1.3 G	2013	MT	1298	PUTIH	RP66.000.000	BENSIN	330177	E	D	D	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC GREVER PARERA 082260394365 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
28	DN 1577 VY	DAIHATSU XENIA R	2016	MT	1329	MERAH METALIK	RP88.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2026-07-17	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. FERDY 0822-4916-6365 / CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI (KASAR), BODY TERGORES, ALARM T/A, ALAT MOBIL T/A, KAKI-KAKI BERMASALAH, COVER PLAFON IMITASI, SPARKBOARD T/A, MESIN REMBES OLI, DOORTRIM BAGASI TERLEPAS//SHOGBREAKERS (RR) SHOGBREAKERS (FR) RADIATOR WHEEL BEARING (RR) MUFFLER WHEEL BEARING (FR) ENGINE SERVICES (LIGHT) CLUTCH BEARING TIRE (RR-R) SPARK PLUG(S) SPRING (FR) SPRING (RR) GASKET COVER HEAD TIRE (RR-L) BATTERY INJECTOR BRAKE PAD (RR) BRAKE MASTER AIRCON EVAPORATOR GASKET CYLINDER HEAD FAN BELT BRAKE PAD (FR) RIM (FR-R) CLUTCH PLATE RACK STEER RADIATOR FAN TIRE (SPARE) REMOTE TIRE (FR-R) TIRE (FR-L)/CEILING LAMP (FR) CEILING LAMP (FR) AIRCON PANEL CARPET TOOL KIT BOLT CRANE AND JACK CEILING TRIM INTERIOR SALOON CARPET FLOOR (RR) CARPET FLOOR (MID) HEAD UNIT CARPET FLOOR (FR-L) CARPET FLOOR (FR-R)/RIM COVER (RR-R) SIDE SKIRT REPAIR (L) FENDER REPAIR (RR-R) FENDER REPAIR (RR-L) ENGINE HOOD REPAIR SIDE SKIRT REPAIR (R) FENDER REPAIR (FR-L) RIM COVER (FR-R) WINDSHIELD WIPER FOG LAMP (L) TURN LAMP (RR-R) HEADLIGHT (FR-R) BUMPER REPAIR (FR) TURN LAMP (FR-L) RIM COVER (FR-L) TURN LAMP (FR-R) BUMPER REPAIR (RR) FOG LAMP (R) MIRROR (L) EMBLEM FENDER REPAIR (FR-R) TURN LAMP (RR-L) RIM COVER (RR-L) DOOR REPAIR (TRUNK) MIRROR (R) HEADLIGHT (FR-L) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
29	DB 1739 CL	TOYOTA AVANZA 1.3 G	2007	MT	1298	BIRU METALIK	RP28.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2025-08-20	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. MASSUARAH 0813-5561-8851 / CS PUSAT 081188089292// MESIN TIDAK BERFUNGSI, DINAMO PENGISIAN RUSAK, INDIKASI MESIN OVERHEAT, BAN CADANGAN T/A, HEAD UNIT T/A, ALAT MOBIL T/A, BODY TERGORES (CAT ULANG), SEATBELT TIDAK LENGKAP, JOK BARIS KETIGA T/A, DOORTRIM BAGASI T/A, SETIR IMITASI, KOMPONEN MESIN TIDAK LENGKAP, HEADREST T/A, CONSOLE BOX T/A/RACK STEER SHOGBREAKERS (FR) TIRE (FR-L) TIRE (RR-R) RIM (FR-R) RIM (RR-R) ENGINE SERVICES (LIGHT) TIRE (FR-R) SPRING (FR) TIRE (SPARE) RIM (RR-L) GASKET COVER HEAD RIM (SPARE) GASKET CYLINDER HEAD CLUTCH PLATE TIRE (RR-L) RADIATOR MUFFLER BATTERY INJECTOR SPRING (RR) BRAKE PAD (RR) FAN BELT SPARK PLUG(S) AIRCON EVAPORATOR BRAKE MASTER RIM (FR-L) BRAKE PAD (FR) RADIATOR FAN CLUTCH BEARING/CEILING LAMP (RR) CEILING TRIM CARSEAT (RR-R) CARSEAT (RR-L) CARPET HEADREST (M-R) SEATBELT (RR-L) CEILING LAMP (FR) HEADREST (FR-R) AIRCON PANEL HEADREST (M-L) HEAD UNIT HEADREST (RR-R) DOOR TRIM (TRUNK) SEATBELT (RR-R) CARPET FLOOR (FR-R) INTERIOR SALOON HEADREST (FR-L) CONSOLE BOX TOOL KIT BOLT CRANE AND JACK HEADREST (RR-L) CARPET FLOOR (RR) CARPET FLOOR (FR-L) CARPET FLOOR (MID) POWER-WINDOW PANEL (RR-L) TRUNK DOOR LOCK HORN/DOOR HANDLE (FR-R) FOG LAMP (L) SPOILER (RR) LICENSE PLATE EMBLEM RIM COVER (FR-R) FOG LAMP (R) RIM COVER (RR-L) DOOR REPAIR (FR-R) ANTENNA RIM COVER (RR-R) ELECTRIC MIRROR (L) DOOR REPAIR (FR-L) WINDSHIELD WIPER FENDER REPAIR (RR-R) SIDE SKIRT REPAIR (L) RIM COVER (FR-L) TAILLIGHT (RR-R) FENDER REPAIR (FR-L) HEADLIGHT (FR-R) HEADLIGHT (FR-L) TURN LAMP (FR-L) FENDER REPAIR (FR-R) MIRROR (L) TURN LAMP (RR-L) ROOF REPAIR TURN LAMP (FR-R) MIRROR (R) SIDE SKIRT REPAIR (R) DOOR REPAIR (TRUNK) DOOR REPAIR (RR-R) TAILLIGHT (RR-L) BUMPER REPAIR (RR) TURN LAMP (RR-R) DOOR REPAIR (RR-L) BUMPER REPAIR (FR) ELECTRIC MIRROR (R) ENGINE HOOD REPAIR //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
30	PA 1787 GY	TOYOTA AVANZA 1.3 G	2012	MT	1298	SILVER METALIK	RP55.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
<p>NOPOL FISIK T/A // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. RISON 0812-4751-9346 / CS PUSAT 081188089292// BODY BARET DAN PENYOK, CAT KUSAM, BUMPER BARET RENGANG, INTERIOR KUSAM, LAMPU KUSAM DAN PECAH, KAKI-KAKI BUNYI, RUANG MESIN KOTOR, MESIN REMBES OLI, STIR KUSAM./TIRE (RR-R) COIL IGNITION SPRING (RR) RIM (FR-L) RIM (SPARE) WHEEL BEARING (RR) RACK STEER GASKET CYLINDER HEAD SPRING (FR) TIRE (FR-L) RADIATOR RIM (RR-L) DISC PAD FUEL PUMP AIRCON EVAPORATOR TIRE (FR-R) BRAKE PAD (FR) RIM (RR-R) TIRE (RR-L) HEADER ENGINE SERVICES (HEAVY) GASKET COVER HEAD TIRE (SPARE) INJECTOR SHOCBREAKERS (RR) WHEEL BEARING (FR) BATTERY CLUTCH PLATE FAN BELT RIM (FR-R) RADIATOR FAN CLUTCH BEARING BRAKE PAD (RR) SPARK PLUG(S) SHOCBREAKERS (FR) BRAKE MASTER/BOLT CRANE AND JACK CARSEAT (FR-R) CARPET FLOOR (RR) CARPET FLOOR (FR-L) TOOL KIT HEAD UNIT CARPET FLOOR (FR-R) INTERIOR SALOON CARPET FLOOR (MID)/HEADLIGHT (FR-R) BUMPER REPAIR (FR) DOOR REPAIR (RR-R) TURN LAMP (FR-R) TAILLIGHT (RR-R) TAILLIGHT (FR-R) DOOR REPAIR (FR-R) DOOR REPAIR (TRUNK) TURN LAMP (FR-L) DOOR REPAIR (FR-L) DOOR REPAIR (RR-L) HEADLIGHT (FR-L) ENGINE HOOD REPAIR ELECTRIC MIRROR (R) ELECTRIC MIRROR (L) BUMPER REPAIR (RR) TURN LAMP (RR-L) TURN LAMP (RR-R) ROOF REPAIR //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS</p>																	
31	DT 1033 CG	MITSUBISHI XPANDER 1.5L EXCEED	2021	AT	1499	HITAM MIKA	RP162.000.000	BENSIN	135005	C	C	C	14 HARI KERJA	ADA 2025-10-25	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
<p>ADA BIAYA MOBILISASI 2.500.000 DIBEBANKAN KEPADA PEMENANG LELANG // SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC AHMAD 082345278181 //PEMENANG DIKENAKAN BIAYA MOBILISASI SEBESAR:RP2,500,000 //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS</p>																	
32	DP 1832 GL	DAIHATSU TERIOS X	2022	MT	1496	PUTIH	RP175.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2025-06-15	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
<p>STNK DAN NOTICE PAJAK BERUPA FOTO SCAN // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI PIC BPK. ADI 0852-9971-7153 /CS PUSAT 081188089292//MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES (SEBAGIAN STICKER), ALARM T/A, ALAT MOBIL T/A, KNALPOT IMITASI, MESIN KOTOR & REMBES OLI, VELG DEPAN KIRI IMITASI//SPARE KEY (IMMOBILIZER) SPRING (RR) TIRE (FR-R) AIRCON EVAPORATOR REMOTE RIM (FR-L) TIRE (RR-R) GASKET CYLINDER HEAD WHEEL BEARING (FR) SPRING (FR) MUFFLER CLUTCH BEARING BRAKE MASTER TIRE (SPARE) GASKET COVER HEAD TIRE (FR-L) ENGINE SERVICES (LIGHT) TIRE (RR-L) FAN BELT SPARK PLUG(S) BRAKE PAD (FR) BATTERY BRAKE PAD (RR) WHEEL BEARING (RR) CLUTCH PLATE INJECTOR/CEILING TRIM CARPET FLOOR (MID) TOOL KIT INTERIOR SALOON BOLT CRANE AND JACK CARPET FLOOR (FR-R) CARPET FLOOR (FR-L) HEADREST (RR-L) CARPET FLOOR (RR) HEADREST (RR-R) CEILING TRIM BOLT CRANE AND JACK INTERIOR SALOON TOOL KIT AIRCON PANEL CARPET FLOOR (MID)/WINDSHIELD WIPER RIM COVER (FR-L) HEADLIGHT (FR-R) FOG LAMP (L) SIDE SKIRT REPAIR (L) SIDE SKIRT REPAIR (R) FENDER REPAIR (RR-R) FOG LAMP (R) MIRROR (R) HEADLIGHT (FR-L) BUMPER REPAIR (FR) DOOR REPAIR (TRUNK) RIM COVER (FR-R) TURN LAMP (FR-L) MIRROR (L) FENDER REPAIR (RR-L) FENDER REPAIR (FR-R) BUMPER REPAIR (RR) FENDER REPAIR (FR-L) RIM COVER (RR-R) RIM COVER (RR-L) TURN LAMP (FR-R) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS</p>																	
33	DM 1741 EA	TOYOTA AVANZA 1.3 E	2015	MT	1329	PUTIH	RP85.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2026-02-17	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
<p>UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI PIC BPK. FERDY 0822-4916-6365 / CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, ALARM T/A, VELG IMITASI, HEAD UNIT IMITASI, HEADREST BELAKANG T/A, SEATBELT BELAKANG TIDAK LENGKAP, JOK DEPAN SOBOK, MESIN REMBES OLI/MUFFLER RIM (FR-L) RIM (FR-R) RIM (SPARE) RIM (RR-L) RIM (RR-R) CLUTCH PLATE ENGINE SERVICES (LIGHT) FAN BELT TIRE (RR-L) TIRE (RR-R) TIRE (FR-L) SPRING (FR) GASKET CYLINDER HEAD REMOTE CLUTCH BEARING TIRE (SPARE) TIRE (FR-R) BRAKE PAD (FR) RACK STEER BATTERY AIRCON EVAPORATOR BRAKE MASTER BRAKE PAD (RR) SPRING (RR) INJECTOR GASKET COVER HEAD SPARK PLUG(S)/CEILING LAMP (FR) HEAD UNIT CARPET CEILING LAMP (RR) SEATBELT (RR-L) CARPET FLOOR (FR-R) CARPET FLOOR (FR-L) HEADREST (RR-L) CARPET FLOOR (RR) HEADREST (RR-R) CEILING TRIM BOLT CRANE AND JACK INTERIOR SALOON TOOL KIT AIRCON PANEL CARPET FLOOR (MID)/WINDSHIELD WIPER RIM COVER (FR-L) HEADLIGHT (FR-R) FOG LAMP (L) SIDE SKIRT REPAIR (L) SIDE SKIRT REPAIR (R) FENDER REPAIR (RR-R) FOG LAMP (R) MIRROR (R) HEADLIGHT (FR-L) BUMPER REPAIR (FR) DOOR REPAIR (TRUNK) RIM COVER (FR-R) TURN LAMP (FR-L) MIRROR (L) FENDER REPAIR (RR-L) FENDER REPAIR (FR-R) BUMPER REPAIR (RR) FENDER REPAIR (FR-L) RIM COVER (RR-R) RIM COVER (RR-L) TURN LAMP (FR-R) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS</p>																	
34	PA 1778 GG	TOYOTA AVANZA 1.3 E	2015	MT	1329	SILVER METALIK	RP51.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2025-03-08	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
<p>NOPOL FISIK T/A // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI PIC BPK. RISON 0812-4751-9346 / CS PUSAT 081188089292// UNIT LAKA LANTAS, RUSAK BAGIAN DEPAN, CHASIS BENGKOK, RADIATOR MESIN RUSAK, APRON RUSAK, KACA PECAH, SPION T/A, FENDER RUSAK, LAMPU HANCUR, INTERIOR KOTOR, DASHBOARD MUNDUR, HEAD UNIT T/A, STIR TIDAK PRESISI./RIM (FR-L) FAN BELT SHOCBREAKERS (RR) RIM (RR-R) TIRE (SPARE) RIM (SPARE) FUEL PUMP TIRE (RR-L) TIRE (RR-R) WHEEL BEARING (FR) ENGINE SERVICES (HEAVY) SPRING (FR) GASKET CYLINDER HEAD CLUTCH BEARING R-APRON COIL IGNITION HEADER TIRE (FR-L) GASKET COVER HEAD SPRING (RR) CLUTCH PLATE FR-APRON AIRBAG SENSOR RIM (RR-L) L-APRON WHEEL BEARING (RR) TIRE (FR-R) RIM (FR-R) RACK STEER RADIATOR FAN AIRCON EVAPORATOR ECU BRAKE PAD (FR) RADIATOR INJECTOR POWER STEERING SHOCBREAKERS (FR) DISC PAD BRAKE MASTER DYNAMO STARTER ENGINE WHEEL AXELS (RR) BRAKE PAD (RR) BATTERY SPARK PLUG(S) WHEEL AXELS (FR)/INTERIOR SALOON BOLT CRANE AND JACK CARPET CEILING TRIM CARPET FLOOR (RR) CARPET FLOOR (FR-L) CARPET FLOOR (FR-R) CARSEAT (FR-R) HEAD UNIT TOOL KIT AIRCON PANEL DASHBOARD CARPET FLOOR (MID) STEERING-WHEEL GEAR LEVER CARSEAT (FR-L)/FENDER REPAIR (RR-R) FENDER REPAIR (RR-L) SIDE SKIRT REPAIR (L) WINDSHIELD GLASS WINDSHIELD WIPER DOOR REPAIR (TRUNK) LICENSE PLATE EMBLEM TURN LAMP (RR-L) TURN LAMP (RR-R) ELECTRIC MIRROR (R) BUMPER REPLACE (RR) TAILLIGHT (RR-R) HEADLIGHT (FR-R) DOOR REPAIR (RR-L) FENDER REPLACE (FR-R) DOOR REPAIR (FR-L) BUMPER REPLACE (FR) HEADLIGHT (FR-L) DOOR REPAIR (RR-R) DOOR REPAIR (FR-R) ELECTRIC MIRROR (L) FENDER REPLACE (FR-L) TAILLIGHT (RR-L) ENGINE HOOD REPLACE TURN LAMP (FR-L) ROOF REPAIR GRILLES TURN LAMP (FR-R) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS</p>																	
35	S 1366 VZ	TOYOTA RUSH S	2021	MT	1496	PUTIH	RP184.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
<p>NOPOL FISIK T/A // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI PIC BPK. RISON 0812-4751-9346 / CS PUSAT 081188089292// BODY BARET, BUMPER BARET, GRILL IMITASI, INTERIOR KUSAM, NOPOL T/A, HEAD UNIT IMITASI, SARUNG JOK IMITASI, RUANG MESIN KOTOR, UNIT NOPOL SURABAYA.//TIRE (FR-R) ENGINE SERVICES (LIGHT) COIL IGNITION CLUTCH BEARING TIRE (RR-R) HEADER RACK STEER TIRE (SPARE) SPRING (FR) WHEEL BEARING (FR) AIRCON EVAPORATOR SHOCBREAKERS (RR) WHEEL BEARING (RR) FAN BELT BRAKE PAD (FR) SHOCBREAKERS (FR) SPRING (RR) BRAKE MASTER TIRE (FR-L) TIRE (RR-L) BRAKE PAD (RR) CLUTCH PLATE BATTERY RADIATOR INJECTOR DISC PAD SPARK PLUG(S) RADIATOR FAN/INTERIOR SALOON TOOL KIT BOLT CRANE AND JACK HEAD UNIT/DOOR REPAIR (FR-R) TURN LAMP (RR-L) HEADLIGHT (FR-R) BUMPER REPAIR (RR) ENGINE HOOD REPAIR DOOR REPAIR (RR-L) TURN LAMP (RR-R) DOOR REPAIR (FR-L) TURN LAMP (FR-L) ROOF REPAIR HEADLIGHT (FR-L) TAILLIGHT (RR-L) LICENSE PLATE BUMPER REPAIR (FR) TAILLIGHT (RR-R) DOOR REPAIR (RR-R) DOOR REPAIR (TRUNK) TURN LAMP (FR-R) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS</p>																	
36	DD 1795 XBW	TOYOTA AVANZA G	2018	MT	1329	PUTIH	RP117.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2025-12-30	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
<p>UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI PIC BPK. FERDY 0822-4916-6365 CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, ALARM T/A, AC TIDAK DINGIN, BAN CADANGAN T/A, ALAT MOBIL T/A, JOK BARIS KETIGA T/A, MESIN REMBES OLI, HEADREST TIDAK LENGKAP//CLUTCH PLATE TIRE (RR-R) SPARE KEY (IMMOBILIZER) BRAKE PAD (FR) SPRING (FR) BRAKE MASTER FAN BELT RIM (SPARE) TIRE (RR-L) CLUTCH BEARING SPRING (RR) ENGINE SERVICES (LIGHT) TIRE (FR-R) WHEEL BEARING (FR) AIRCON EVAPORATOR SPARK PLUG(S) BATTERY GASKET CYLINDER HEAD GASKET COVER HEAD INJECTOR TIRE (FR-L) TIRE (SPARE) WHEEL BEARING (RR) BRAKE PAD (RR)/HEADREST (RR-R) HEADREST (RR-L) AIRCON PANEL INTERIOR SALOON CARSEAT (RR-L) TOOL KIT CARSEAT (RR-R) CARPET FLOOR (MID) CARPET BOLT CRANE AND JACK CARPET FLOOR (FR-L) CARPET FLOOR (FR-R) CARPET FLOOR (RR)/TURN LAMP (RR-R) ROOF REPAIR TURN LAMP (RR-L) DOOR REPAIR (TRUNK) ENGINE HOOD REPAIR FENDER REPAIR (FR-R) FENDER REPAIR (RR-R) FENDER REPAIR (FR-L) FENDER REPAIR (RR-L) WINDSHIELD WIPER FOG LAMP (L) SIDE SKIRT REPAIR (R) SIDE SKIRT REPAIR (L) MIRROR (R) TURN LAMP (FR-L) BUMPER REPAIR (RR) TURN LAMP (FR-R) MIRROR (L) FOG LAMP (R) BUMPER REPAIR (FR) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS</p>																	
37	DG 1316 UN	HONDA HRV RU1 1.5 S	2015	MT	1497	PUTIH ORCHID MUTIARA	RP119.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
<p>UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI PIC BPK FAHMI/BPK. USMAN 0821-8761-0965 / 0823-9133-7272 CS PUSAT 081188089292// UNIT PLAT KUNING, BODY BARET, BUMPER BARET, LAMPU KUSAM SKOTLIGHT, BAN DAN VELG VARIASI, PLAFON KUSAM, SARUNG JOK IMITASI, MESIN REMBES OLI, UNIT EX TAKSI.//RIM (RR-L) FAN BELT CLUTCH PLATE TIRE (RR-L) RIM (FR-R) SHOCBREAKERS (FR) RIM (RR-R) HEADER CLUTCH BEARING TIRE (FR-L) BATTERY DISC PAD GASKET COVER HEAD SHOCBREAKERS (RR) RADIATOR FAN TIRE (SPARE) BRAKE PAD (RR) GASKET CYLINDER HEAD SPRING (RR) RACK STEER TIRE (FR-R) WHEEL BEARING (RR) BRAKE MASTER TIRE (RR-R) COIL IGNITION AIRCON EVAPORATOR RADIATOR RIM (FR-L) SPRING (FR) INJECTOR BRAKE PAD (FR) WHEEL BEARING (FR) RIM (SPARE) SPARK PLUG(S) FUEL PUMP ENGINE SERVICES (HEAVY)/HEAD UNIT CARPET FLOOR (MID) CARPET FLOOR (RR) INTERIOR SALOON BOLT CRANE AND JACK CARPET FLOOR (FR-R) TOOL KIT CEILING TRIM CARPET FLOOR (FR-L)/DOOR REPAIR (RR-R) BUMPER REPAIR (FR) TURN LAMP (FR-R) HEADLIGHT (FR-R) TAILLIGHT (RR-L) TURN LAMP (FR-L) FENDER REPAIR (FR-L) BUMPER REPAIR (RR) HEADLIGHT (FR-L) DOOR REPAIR (RR-L) FENDER REPAIR (FR-R) TURN LAMP (RR-R) DOOR REPAIR (TRUNK) DOOR REPAIR (FR-R) DOOR REPAIR (FR-L) ENGINE HOOD REPAIR TURN LAMP (RR-L) ROOF REPAIR TAILLIGHT (RR-R) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS</p>																	