

**Daftar Lelang Floor Mobil - LELANG ONLINE VAGANZA TIMUR | 13/07/2026 ( 83 )**  
**KOTA LELANG ONLINE VAGANZA TIMUR (LOV) / -**

**KATALOG INI HANYA SEBAGAI PANDUAN SAJA. BUKAN SEBAGAI PEDOMAN ATAU SEBAGAI BAHAN ACUAN COMPLAIN**

SmartBID melelang unit apa adanya, peserta lelang wajib melakukan cek fisik kendaraan dan dokumen dengan sebaik-baiknya. Pemenang lelang telah dianggap sudah memahami kondisi dan dokumen kendaraan yang telah dimenangkan. Deposit dan pelunasan unit Lelang SmartBID hanya melalui transfer Bank Central Asia, Tbk (BCA) a/n PT. Anugerah Lelang Indonesia, nomor rekening : 4688897988 (Sidoarjo), 4686088588 (Semarang), 4687088688 (Tangerang), 4688670088 (Makassar) .

**Note:**

Setiap unit dikenakan biaya administrasi sebesar: **Rp. 3.500.000,-**

Khusus untuk unit dengan harga terbentuk di atas **Rp. 350.000.000,-** dikenakan admin fee 1% dari harga terbentuk.

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
1	DT 8634 DH	MITSUBISHI FE 75	2023	MT	3907	KUNING	RP158.000.000	SOLAR	0	E	E	F	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC ARDIAZ 082142028080 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
2	DH 1507 AE	DAIHATSU TARUNA	2005	MT	1498	HITAM METALIK	RP34.000.000	BENSIN	205886	D	D	D	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
NOPOL PADA FISIK T/A // SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC PAK NATAN 081338280981 / INSPEKSI PAK GAD 085338212232 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
3	AE 1049 TH	DAIHATSU TERIOS R	2019	MT	1496	HITAM METALIK	RP147.000.000	BENSIN	127294	D	C	C	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC ARDIAZ 082142028080 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
4	DH 1495 JB	TOYOTA FORTUNER G 2.5	2012	AT	2494	HITAM METALIK	RP115.000.000	SOLAR	0	D	D	F	14 HARI KERJA	ADA 2023-07-18	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
NOKA ADA BEKAS DEMPUL INDIKASI REKONDISI // PEMENANG LELANG WAJIB TANDA TANGAN SURAT PERNYATAAN BERMATERAI // SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC BOY +62 821-8725-3174 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
5	DP 8460 GK	SUZUKI CARRY CL PICK UP	2021	MT	1462	HITAM	RP81.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2024-10-18	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. ADI 0852-9971-7153 / CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES & PENYOK, BAN CADANGAN T/A, ALAT MOBIL T/A, KONDISI BAN GUNDUL & IMITASI, TUAS PERSNELING IMITASI, LANTAI BAK BARET//BRAKE PAD (RR)   TIRE (FR-R)   ENGINE SERVICES (LIGHT)   CLUTCH PLATE   TIRE (FR-L)   FAN BELT   BRAKE MASTER   INJECTOR   AIR FILTER   TIRE (RR-R)   RIM (RR-R)   TIRE (RR-L)   SPARK PLUG(S)   RIM (FR-L)   BATTERY   RIM (FR-R)   RIM (SPARE)   RIM (RR-L)   BRAKE PAD (FR)   TIRE (SPARE)/BOLT CRANE AND JACK   TOOL KIT   GEAR LEVER COVER   SUNVISOR (L)   INTERIOR SALOON   CEILING LAMP (FR)   CARPET/TAILLIGHT (RR-L)   LICENSE PLAT   RIM COVER (FR-L)   TAILLIGHT (RR-R)   ANTENNA   RIM COVER (RR-L)   CARGO PANEL REPAIR (RR)   RIM COVER (FR-R)   TURN LAMP (RR-R)   ROOF REPAIR   WINDSHIELD WIPER   TURN LAMP (RR-L)   FRONT PANEL REPAIR   SIDE SKIRT REPAIR (L)   DOOR REPAIR (FR-R)   DOOR REPAIR (FR-L)   CARGO PANEL REPAIR (DECK)   SIDE SKIRT REPAIR (R)   RIM COVER (RR-R)   BUMPER REPAIR (FR) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
6	DT 1553 BB	TOYOTA INNOVA	2012	MT	1998	ABU ABU METALIK	RP62.000.000	BENSIN	383242	D	D	D	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
BPKB READY DI HO TANGERANG // SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC RUDAL 0821 9140 0425 / MUHAMMAD DARWIS 082348587430 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
7	DT 9676 DB	MITSUBISHI FE SHD (4X2) MT	2020	MT	3908	KUNING	RP216.000.000	SOLAR	0	C	C	D	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC AHMAD 082345278181 IKRAM 085241587738 // //CASHBACK SEBESAR:RP500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
		TOYOTA RUSH G	2021	MT	1496	HITAM METALIK	RP118.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2024-12-01	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A	UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. IMMANUEL 0822-3903-7374 / CS PUSAT 081188089292// UNIT LAKA, MESIN MATI, BAGIAN DEPAN RUSAK, APRON DAN BULLHEAD BENGKOK, BUMPER RUSAK, GRILL RUSAK, INTERIOR KOTOR, PLAFON IMITASI, SARUNG JOK IMITASI, LAMPU PECAH, RADIATOR RUSAK, CHASIS DEPAN BENGKOK, KAP MESIN PENYOK, KARPET TIDAK LENGKAP./ENGINE MOUNTING   GASKET CYLINDER HEAD   L-APRON   INJECTOR   HEADER   BRAKE PAD (RR)   CLUTCH PLATE   AIRCON EVAPORATOR   COIL IGNITION   GASKET COVER HEAD   SPRING (FR)   FUEL PUMP   SPRING (RR)   ENGINE SERVICES (HEAVY)   BATTERY   WHEEL BEARING (RR)   FR-APRON   TIRE (FR-R)   DISC PAD   TIRE (RR-R)   TIRE (SPARE)   TIRE (FR-L)   CLUTCH BEARING   SPARK PLUG(S)   FAN BELT   SHOCBREAKERS (RR)   BRAKE PAD (FR)   WHEEL BEARING (FR)   TIRE (RR-L)   BRAKE MASTER   SHOCBREAKERS (FR)   RADIATOR FAN   RADIATOR   RACK STEER/CARSEAT (RR-R)   CARSEAT (M-R)   CARSEAT (M-L)   CARSEAT (RR-L)   BOLT CRANE AND JACK   CARPET   CARPET FLOOR (RR)   CARPET FLOOR (MID)   INTERIOR SALOON   CARPET FLOOR (FR-R)   CARSEAT (FR-L)   HEAD UNIT   TOOL KIT   CARPET FLOOR (FR-L)   CARSEAT (FR-R)   CEILING TRIM/ENGINE HOOD REPLACE   BUMPER REPLACE (FR)   TAILLIGHT (RR-L)   DOOR REPAIR (RR-R)   GRILLES   ROOF REPAIR   EMBLEM   WINDSHIELD GLASS   TAILLIGHT (RR-R)   FENDER REPLACE (FR-R)   TURN LAMP (RR-L)   LICENSE PLATE   HEADLIGHT (FR-R)   DOOR REPAIR (RR-L)   FOG LAMP (R)   TURN LAMP (FR-R)   HEADLIGHT (FR-L)   TURN LAMP (FR-L)   BUMPER REPAIR (RR)   DOOR REPAIR (FR-R)   TURN LAMP (RR-R)   FOG LAMP (L)   DOOR REPAIR (TRUNK)   DOOR REPAIR (FR-L) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS														
9	PB 1915 MI	MITSUBISHI XPANDER	2020	MT	1499	PUTIH MUTIARA	RP147.000.000	BENSIN	100845	C	C	C	14 HARI KERJA	ADA 2026-07-06	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC AGUNG +62 853-9857-5358// //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
10	DN 1422 DG	TOYOTA AVANZA 1.3 G	2010	MT	1298	HITAM METALIK	RP47.000.000	BENSIN	340889	D	D	C	14 HARI KERJA	ADA 2026-07-15	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC DWI HADI +62 816-1573-0463 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
11	DB 1642 CD	TOYOTA AVANZA G	2014	MT	1298	PUTIH	RP62.000.000	BENSIN	160239	D	C	C	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC DWI HADI +62 816-1573-0463 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
12	PA 1554 RM	MITSUBISHI XPANDER	2021	MT	1499	HITAM MIKA	RP176.000.000	BENSIN	79801	D	C	C	14 HARI KERJA	ADA 2023-11-01	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC GREVER PARERA 082260394365 // // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
13	PB 1935 AE	HONDA BRV DG3 1.5L PRECVT	2022	AT	1498	ABU-ABU BAJA METALIK	RP216.000.000	BENSIN	51324	C	B	B	14 HARI KERJA	ADA 2026-03-20	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC ANDY 082189084113 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
14	PA 8739 GZ	TOYOTA HILUX 2.5 E 4X4 DC	2014	MT	2494	PUTIH	RP52.500.000	SOLAR	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
NOPOL FISIK T/A // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. RISON 0812-4751-9346 / CS PUSAT 081188089292// BODY BARET, BUMPER BARET, CAT KUSAM, MESIN MATI TERBURAI TIDAK LENGKAP, LAMPU KUSAM PECAH DAN TIDAK LENGKAP, FOGLAMP T/A, PENNUTUP BAK IMITASI, VELG PENYOK DAN IMITASI, STIR RUSAK, HEAD UNIT T/A, INTERIOR KOTOR, AIRBAG T/A, BAN GUNDUL, TRANSMISI INDIKASI BONGKARAN, POWER WINDOW T/A./SHOCBREAKERS (FR)   ECU   TIRE (RR-L)   TIRE (SPARE)   BRAKE PAD (FR)   DYNAMO STARTER   GASKET CYLINDER HEAD   RADIATOR FAN   TIRE (RR-R)   GASKET COVER HEAD   RIM (SPARE)   POWER STEERING   TIRE (FR-R)   HEADER   FUEL PUMP   COIL IGNITION   DINAMO STARTER   SPRING (FR)   ENGINE MOUNTING   DISC PAD   AIRCON EVAPORATOR   RIM (RR-R)   SHOCBREAKERS (RR)   FAN BELT   AIRBAG   WHEEL BEARING (FR)   INJECTOR   SPARK PLUG(S)   TIRE (FR-L)   BRAKE PAD (RR)   SPRING (RR)   BRAKE MASTER   AIR FILTER   ENGINE BLOCK   RACK STEER   RIM (FR-L)   CLUTCH PLATE   WHEEL BEARING (RR)   RIM (FR-R)   RIM (RR-L)   RADIATOR   BATTERY/BOLT CRANE AND JACK   STEERING-WHEEL   HEAD UNIT   CARSEAT (FR-R)   POWER-WINDOW PANEL (FR-R)   CEILING TRIM   CARPET   INTERIOR SALOON   CARSEAT (FR-L)   TOOL KIT/RR-DOOR GLASS (R)   DOOR REPAIR (FR-R)   FOG LAMP (L)   TAILLIGHT (RR-L)   TURN LAMP (RR-L)   TAILLIGHT (RR-R)   FR-DOOR GLASS (L)   FR-DOOR GLASS (R)   ELECTRIC MIRROR (L)   TURN LAMP (RR-R)   CARGO PANEL REPAIR (RR)   FOG LAMP (R)   RR-DOOR GLASS (L)   ELECTRIC MIRROR (R)   ENGINE HOOD REPAIR   BUMPER REPAIR (FR)   TURN LAMP (FR-R)   HEADLIGHT (FR-R)   TURN LAMP (FR-L)   DOOR REPAIR (RR-R)   BUMPER REPAIR (RR)   DOOR REPAIR (RR-L)   HEADLIGHT (FR-L)   ROOF REPAIR   DOOR REPAIR (FR-L) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
15	DC 1181 AU	TOYOTA AVANZA 1.3 E	2016	MT	1329	SILVER METALIK	RP78.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI PIC BPK. PAUL 0823-1581-4593 / CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES & PENYOK, ACCU SUAK, ALARM T/A, KLAKSON TIDAK BERFUNGSI, ALAT MOBIL T/A, HEADREST TIDAK LENGKAP, KACA DEPAN RETAK, COVER JOK IMITASI, MESIN REMBES OLI, BULLHEAD BERKARAT (REKONDISI), VELG IMITASI, KONDISI BAN GUNDUL, INDIKASI UNIT EX-LAKA DEPAN KANAN/SPARE KEY (IMMOBILIZER)   REMOTE   RADIATOR   TIRE (RR-L)   TIRE (FR-L)   TIRE (SPARE)   RIM (FR-L)   RIM (FR-R)   RIM (RR-R)   ENGINE SERVICES (LIGHT)   AIRCON EVAPORATOR   RADIATOR FAN   RIM (SPARE)   RIM (RR-L)   BRAKE PAD (FR)   BRAKE PAD (RR)   FR-APRON   SPARK PLUG(S)   BRAKE MASTER   TIRE (RR-R)   GASKET COVER HEAD   R-APRON   SPRING (RR)   CLUTCH BEARING   RACK STEER   FAN BELT   SPRING (FR)   GASKET CYLINDER HEAD   BATTERY   INJECTOR   CLUTCH PLATE   TIRE (FR-R)/CEILING LAMP (FR)   INTERIOR MIRROR   HEADREST (FR-R)   HEADREST (RR-L)   CEILING LAMP (RR)   CARPET FLOOR (RR)   CONSOLE BOX   CEILING TRIM   INTERIOR SALOON   CARPET FLOOR (FR-L)   TOOL KIT   HORN   CARPET FLOOR (MID)   HEADREST (RR-R)   CARPET   BOLT CRANE AND JACK   AIRCON PANEL   HEADREST (FR-L)   CARPET FLOOR (FR-L)/RIM COVER (FR-L)   TURN LAMP (RR-L)   WINDSHIELD GLASS   SIDE SKIRT REPAIR (L)   TURN LAMP (FR-L)   TAILLIGHT (RR-R)   HEADLIGHT (FR-R)   TURN LAMP (RR-R)   TAILLIGHT (RR-L)   RIM COVER (RR-L)   GRILLES   TURN LAMP (FR-R)   RIM COVER (FR-R)   HEADLIGHT (FR-L)   SIDE SKIRT REPAIR (R)   RIM COVER (RR-R)   ANTENNA   MIRROR (R)   DOOR REPAIR (FR-R)   MIRROR (L)   ENGINE HOOD REPAIR   WINDSHIELD WIPER   ROOF REPAIR   FENDER REPAIR (RR-R)   FENDER REPAIR (FR-R)   DOOR REPAIR (RR-R)   FENDER REPAIR (RR-L)   DOOR REPAIR (TRUNK)   DOOR REPAIR (FR-L)   DOOR REPAIR (FR-L)   FENDER REPAIR (FR-L)   EMBLEM   BUMPER REPAIR (RR)   DOOR REPAIR (RR-L)   BUMPER REPAIR (FR) ) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
16	DP 1722 YZ	TOYOTA INNOVA E	2008	MT	1998	SILVER METALIK	RP54.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
NOKA & NOSIN BERKARAT // PEMENANG LELANG WAJIB TTD SURAT PERNYATAAN DIATAS MATERAI // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI PIC BPK. PAUL 0823-1581-4593 / CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI, NOMOR RANGKA BERKARAT & TIPIS, BODY TERGORES, BAN CADANGAN T/A, ALAT MOBIL T/A, HEAD UNIT T/A, PENUTUP LACI DASHBOARD T/A, BULLHEAD EX-REPAIR, KONDISI BAN GUNDUL, MESIN REMBES OLI, KNALPOT IMITASI, VELG IMITASI, SPARKBOARD T/A/TIRE (RR-L)   SPRING (RR)   SPARK PLUG(S)   TIRE (FR-L)   RACK STEER   RIM (SPARE)   RADIATOR FAN   CLUTCH BEARING   GASKET COVER HEAD   TIRE (FR-R)   GASKET CYLINDER HEAD   RADIATOR   ENGINE SERVICES (LIGHT)   SPRING (FR)   BATTERY   CLUTCH PLATE   BRAKE MASTER   BRAKE PAD (FR)   FAN BELT   MUFFLER   TIRE (SPARE)   AIRCON EVAPORATOR   INJECTOR   BRAKE PAD (RR)   TIRE (RR-R)/CEILING LAMP (RR)   INTERIOR SALOON   SUNVISOR L   CARPET FLOOR (FR-R)   BOLT CRANE AND JACK   CEILING TRIM   CARPET FLOOR (MID)   DASHBOARD   AIRCON PANEL   HEAD UNIT   TOOL KIT   CARPET FLOOR (FR-L)   CARPET   CEILING LAMP (FR)   CARPET FLOOR (RR)/DOOR REPAIR (FR-R)   DOOR REPAIR (RR-R)   HEADLIGHT (FR-L)   SIDE SKIRT REPAIR (L)   ROOF REPAIR   HEADLIGHT (FR-R)   TURN LAMP (FR-L)   DOOR REPAIR (TRUNK)   GRILLES   MIRROR (R)   SIDE SKIRT REPAIR (R)   TAILLIGHT (RR-R)   TAILLIGHT (RR-L)   TURN LAMP (RR-L)   WINDSHIELD WIPER   EMBLEM   RIM COVER (FR-L)   RIM COVER (RR-R)   MIRROR (L)   RIM COVER (FR-R)   RIM COVER (RR-L)   ENGINE HOOD REPAIR   ANTENNA   DOOR REPAIR (RR-L)   DOOR REPAIR (FR-L)   FENDER REPAIR (FR-R)   BUMPER REPAIR (FR)   FENDER REPAIR (RR-L)   TURN LAMP (FR-R)   FENDER REPAIR (RR-R)   BUMPER REPAIR (RR)   TURN LAMP (RR-R)   FENDER REPAIR (FR-L) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
17	DD 1529 UE	TOYOTA INNOVA	2008	MT	1998	HITAM METALIK	RP40.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2026-01-06	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
FOTO NOKA & NOSIN BERKARAT // PEMENANG LELANG WAJIB TTD SURAT PERNYATAAN DIATAS MATERAI // STNK HANYA FOTO SCAN // NOPOL FISIK T/A // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI PIC BPK. PAUL 0823-1581-4593 / CS PUSAT 081188089292//UNIT LAKA LANTAS, BULLHEAD PENYOK, NOMOR RANGKA BERKARAT, CHASIS PENYOK, MESIN TIDAK BERFUNGSI, BAN CADANGAN T/A, HEAD UNIT T/A, ALAT MOBIL T/A, SPOILER T/A, KACA SPION T/A, BUMPER DEPAN T/A & BUMPER BELAKANG RUSAK (TERLEPAS), HEADREST T/A, SEATBELT TIDAK LENGKAP//RADIATOR FAN   CLUTCH PLATE   FR-APRON   RIM (RR-R)   CHASSIS   RADIATOR   BRAKE PAD (FR)   CLUTCH BEARING   BRAKE PAD (RR)   TIRE (FR-R)   SPRING (RR)   BATTERY   GASKET COVER HEAD   SPRING (FR)   ENGINE SERVICES (LIGHT)   TIRE (SPARE)   BRAKE MASTER   RIM (SPARE)   FAN BELT   TIRE (FR-L)   TIRE (RR-L)   RACK STEER   SPARK PLUG(S)   GASKET CYLINDER HEAD   TIRE (RR-R)   AIRCON EVAPORATOR   INJECTOR   RIM (RR-L)/HEADREST (RR-R)   HEADREST (M-L)   HEADREST (FR-R)   SUNVISOR L   CARPET FLOOR (MID)   HEAD UNIT   AIRCON PANEL   HEADREST (M-R)   BOLT CRANE AND JACK   SUNVISOR R   INTERIOR MIRROR   SEATBELT (RR-L)   CEILING LAMP (RR)   HEADREST (RR-L)   HEADREST (FR-L)   DASHBOARD   INTERIOR SALOON   TOOL KIT   CEILING LAMP (FR)   CARPET FLOOR (FR-R)   CARPET FLOOR (FR-L)   CARPET   CARPET FLOOR (RR)   CEILING TRIM   SEATBELT (RR-R)/FENDER REPAIR (RR-L)   RIM COVER (RR-R)   DOOR REPAIR (RR-R)   ANTENNA   WINDSHIELD WIPER   HEADLIGHT (FR-R)   LICENSE PLATE   FOG LAMP (L)   TAILLIGHT (RR-R)   TURN LAMP (FR-R)   SIDE SKIRT REPAIR (L)   ENGINE HOOD REPLACE   ELECTRIC MIRROR (R)   BUMPER REPLACE (RR)   MIRROR (R)   DOOR REPAIR (FR-L)   FENDER REPLACE (FR-R)   RIM COVER (FR-R)   DOOR REPAIR (RR-L)   HEADLIGHT (FR-L)   RIM COVER (RR-L)   SPOILER (RR)   RIM COVER (FR-L)   DOOR REPAIR (FR-R)   ROOF REPAIR   EMBLEM   TURN LAMP (RR-L)   BUMPER REPLACE (FR)   ELECTRIC MIRROR (L)   SIDE SKIRT REPAIR (R)   FENDER REPLACE (FR-L)   TURN LAMP (RR-R)   FOG LAMP (R)   MIRROR (L)   TURN LAMP (FR-L)   DOOR REPAIR (TRUNK)   GRILLES   TAILLIGHT (RR-L)   FENDER REPAIR (RR-R) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
18	PA 1784 GW	DAIHATSU TERIOS X	2022	MT	1496	SILVER METALIK	RP87.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
NOPOL PADA FISIK T/A // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI PIC BPK. RISON 0812-4751-9346 / CS PUSAT 081188089292// KONDISI UNIT LAKA LANTAS, RUSAK BAGIAN DEPAN, CHASIS BULLHEAD KAPMESIN BENGKOK PENYOK, LAMPU RUSAK KUSAM PECAH, BUMPER RUSAK, KACA PECAH, BUMPER BLAKANG T/A, KACA PECAH, MESIN MUNDUR, INTERIOR KUSAM, CHASIS PENYOK DEPAN//CHASSIS   WHEEL AXELS (FR)   ABS INDIKATOR   ABS INDIKATOR   DYNAMO STARTER   FUEL PUMP   SPRING (FR)   RIM (FR-R)   FR-APRON   GASKET CYLINDER HEAD   TIRE (RR-L)   WHEEL BEARING (RR)   FAN BELT   TIRE (RR-R)   INJECTOR   SPARK PLUG(S)   TIRE (SPARE)   R-APRON   BRAKE PAD (RR)   RIM (RR-L)   SHOCBREAKERS (RR)   RIM (FR-L)   TIRE (FR-L)   CLUTCH BEARING   GEAR BOX OVERHAUL   SHOCBREAKERS (FR)   POWER STEERING   WHEEL AXELS (FR)   RADIATOR FAN   BRAKE MASTER   GASKET COVER HEAD   ENGINE MOUNTING   ENGINE SERVICES (HEAVY)   MUFFLER   AIRCON EVAPORATOR   HEADER   TIRE (FR-R)   COIL IGNITION   SPRING (RR)   RIM (SPARE)   RIM (RR-R)   BATTERY   L-APRON   WHEEL BEARING (FR)   RACK STEER   CLUTCH PLATE   DISC PAD   RADIATOR   BRAKE PAD (FR)/CARPET FLOOR (RR)   HEAD UNIT   CARPET   CARPET FLOOR (FR-R)   CARPET FLOOR (FR-L)   INTERIOR SALOON   CARPET FLOOR (MID)   TOOL KIT   BOLT CRANE AND JACK/FENDER REPLACE (FR-R)   FENDER REPLACE (RR-L)   ENGINE HOOD REPLACE   TURN LAMP (FR-L)   TURN LAMP (RR-R)   ROOF REPAIR   ELECTRIC MIRROR (R)   DOOR REPAIR (FR-R)   TURN LAMP (FR-R)   FR-DOOR GLASS (L)   HEADLIGHT (FR-R)   HEADLIGHT (FR-L)   FR-DOOR GLASS (R)   FOG LAMP (R)   TAILLIGHT (RR-L)   DOOR REPAIR (FR-L)   WINDSHIELD GLASS   TAILLIGHT (RR-L)   DOOR REPAIR (TRUNK)   ELECTRIC MIRROR (L)   FOG LAMP (L)   DOOR REPAIR (RR-L)   TURN LAMP (RR-L)   BUMPER REPLACE (FR)   DOOR REPAIR (RR-R)   BUMPER REPLACE (RR)   RR-VENT GLASS (L) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
19	PT 8723 AA	TOYOTA HILUX 4X2 2.0 PU	2019	MT	1998	HITAM METALIK	RP56.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID/ PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. DEDY 0812-7358-6232 / CS PUSAT 081188089292// UNIT RUSAK, NOKA TIPIS, BODY PENYOK BARET KEROPOS, BAK PENYOK KEROPOS KARAT, KACA PECAH, PLAFON T/A, INTERIOR KOTOR, LAMPU KUSAM DAN PECAH, KACA BELAKANG T/A, BUMPER T/A, BULLHEAD BENGKOK, BAN GUNDUL, MESIN RUSAK (TURUN MESIN), MESIN REMBES OLI.//SPRING (FR)   COIL IGNITION   HEADER   SPRING (RR)   AIR FILTER   GASKET COVER HEAD   RIM (FR-R)   CEK ENGINE LIGHT   GEAR BOX OVERHAUL   TIRE (SPARE)   GASKET CYLINDER HEAD   FAN BELT   TIRE (RR-R)   RIM (FR-L)   L-APRON   DINAMO STARTER   RIM (RR-R)   RIM (RR-L)   ENGINE MOUNTING   FR-APRON   RIM (SPARE)   FUEL PUMP   WHEEL BEARING (RR)   BRAKE PAD (FR)   RACK STEER   CLUTCH PLATE   MUFFLER   SHOCBREAKERS (RR)   TIRE (FR-L)   BRAKE MASTER   TIRE (RR-L)   R-APRON   BRAKE PAD (RR)   DISC PAD   ENGINE SERVICES (HEAVY)   RADIATOR   SHOCBREAKERS (FR)   TIRE (FR-R)   WHEEL BEARING (FR)   BATTERY   SPARK PLUG(S)   AIRCON EVAPORATOR   RADIATOR FAN   DYNAMO STARTER/HEAD UNIT   STEERING-WHEEL   INTERIOR SALOON   TOOL KIT   CARSEAT (FR-L)   CEILING TRIM   CARSEAT (FR-R)   BOLT CRANE AND JACK   CARPET/FOG LAMP (L)   DOOR REPAIR (RR-R)   DOOR REPAIR (FR-L)   DOOR REPAIR (RR-L)   ROOF REPAIR   BACK GLASS   CARGO PANEL REPLACE   WINDSHIELD GLASS   TURN LAMP (RR-R)   TAILLIGHT (RR-L)   TURN LAMP (FR-L)   TURN LAMP (FR-R)   FOG LAMP (R)   HEADLIGHT (FR-L)   HEADLIGHT (FR-R)   FENDER REPAIR (FR-L)   DOOR REPAIR (FR-R)   ENGINE HOOD REPAIR   BUMPER REPLACE (FR)   FENDER REPAIR (FR-R)   TURN LAMP (RR-L)   TAILLIGHT (RR-R)   LICENSE PLAT //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
20	DN 1080 VB	TOYOTA YARIS E	2008	MT	1497	MERAH	RP59.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2026-03-10	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
WARNA PADA FISIK PINK SEDANGKAN PADA BPKB DAN FAKTUR MERAH // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID/ PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. FERDY 0822-4916-6365 / CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI (KASAR), AC TIDAK DINGIN, ALARM T/A, BAN CADANGAN T/A, ALAT MOBIL T/A, KAKI-KAKI BUNYI, BODY FULL STICKER, VELG IMITASI, HEADREST T/A, MESIN REMBES OLI, KNALPOT IMITASI//RIM (FR-R)   FAN BELT   SPARK PLUG(S)   TIRE (FR-R)   MUFFLER   TIRE (RR-L)   RACK STEER   REMOTE   INJECTOR   RIM (RR-R)   BRAKE PAD (RR)   TIRE (RR-R)   GASKET CYLINDER HEAD   RIM (RR-L)   SPRING (FR)   BATTERY   BRAKE PAD (FR)   RIM (FR-L)   SPRING (RR)   TIRE (SPARE)   TIRE (FR-L)   ENGINE SERVICES (LIGHT)   CLUTCH PLATE   CLUTCH BEARING   RIM (SPARE)   BRAKE MASTER   AIRCON EVAPORATOR/CARPET FLOOR (FR-R)   CEILING TRIM   CEILING LAMP (FR)   CARPET   HEADREST (RR-L)   HEADREST (RR-R)   HEADREST (FR-L)   BOLT CRANE AND JACK   HEADREST (FR-L)   TOOL KIT   INTERIOR SALOON   CARPET FLOOR (MID)   CARPET FLOOR (FR-L)   CARPET FLOOR (RR)/ANTENNA   WINDSHIELD WIPER   FOG LAMP (R)   TURN LAMP (RR-L)   FOG LAMP (L)   TURN LAMP (FR-R)   RIM COVER (FR-L)   TURN LAMP (RR-R)   TAILLIGHT (RR-R)   RIM COVER (RR-L)   MIRROR (L)   HEADLIGHT (FR-R)   HEADLIGHT (FR-L)   TURN LAMP (FR-L)   TAILLIGHT (RR-L)   MIRROR (R)   RIM COVER (RR-R)   RIM COVER (FR-R)   DOOR REPAIR (FR-L)   SIDE SKIRT REPAIR (L)   DOOR REPAIR (FR-R)   DOOR REPAIR (TRUNK)   DOOR REPAIR (RR-R)   ENGINE HOOD REPAIR   SIDE SKIRT REPAIR (R)   ROOF REPAIR   DOOR REPAIR (RR-L)   FENDER REPAIR (RR-R)   FENDER REPAIR (RR-L)   FENDER REPAIR (FR-L)   BUMPER REPAIR (RR)   FENDER REPAIR (FR-R)   BUMPER REPAIR (FR) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
21	DB 1394 LE	TOYOTA AVANZA VELOZ	2016	MT	1496	HITAM METALIK	RP113.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID/ PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. RUDOLF 0812-4270-3822 / CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORRES, ALAT MOBIL T/A, JOK DEPAN KANAN SOBEK, COVER TUAS PERSNELING IMITASI, HEADREST TIDAK LENGKAP, SPARKBOARD T/A, HEAD UNIT IMITASI//SPARK PLUG(S)   SPARE KEY (IMMOBILIZER)   SPRING (FR)   TIRE (RR-L)   ENGINE SERVICES (LIGHT)   GASKET COVER HEAD   INJECTOR   CLUTCH BEARING   TIRE (RR-R)   TIRE (FR-L)   WHEEL BEARING (RR)   TIRE (FR-R)   GASKET CYLINDER HEAD   WHEEL BEARING (FR)   SPRING (FR)   FAN BELT   CLUTCH PLATE   BRAKE PAD (FR)   TIRE (SPARE)   RACK STEER   BRAKE MASTER   BRAKE PAD (RR)   AIRCON EVAPORATOR   BATTERY/CARPET   HEADREST (FR-L)   CEILING LAMP (FR)   CARPET FLOOR (FR-R)   BOLT CRANE AND JACK   CARSEAT (FR-R)   HEADREST (FR-R)   HEAD UNIT   TOOL KIT   CARPET FLOOR (FR-L)   GEAR LEVER COVER   CARPET FLOOR (RR)   INTERIOR SALOON   CARPET FLOOR (MID)/ENGINE HOOD REPAIR   TURN LAMP (FR-R)   BUMPER REPAIR (RR)   FOG LAMP (R)   FOG LAMP (L)   BUMPER REPAIR (FR)   MIRROR (R)   TAILLIGHT (RR-L)   RIM COVER (RR-L)   MIRROR (L)   DOOR REPAIR (TRUNK)   WINDSHIELD WIPER   FENDER REPAIR (FR-R)   HEADLIGHT (FR-R)   LICENSE PLATE   HEADLIGHT (FR-L)   SIDE SKIRT REPAIR (R)   FENDER REPAIR (FR-L)   EMBLEM   SIDE SKIRT REPAIR (L)   TURN LAMP (RR-L)   TAILLIGHT (RR-R)   FENDER REPAIR (RR-R)   TURN LAMP (FR-L)   TURN LAMP (RR-R)   FENDER REPAIR (RR-L) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
22	DB 8764 AL	MITSUBISHI COLT L300 PU	2011	MT	2477	HITAM KANZAI	RP42.500.000	SOLAR	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID/ PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK FAHMI/BPK. USMAN 0821-8761-0965 / 0823-9133-7272 / CS PUSAT 081188089292// KONDISI UNIT MATI, MESIN RUSAK (TURUN MESIN), BODY BARET PENYOK KEROPOS, CAT KUSAM, LAMPU KUSAM, BAK KARAT PENYOK GELOMBANG EX REPAINT, PINTU BAK IMITASI, BAN TIPIS, INTERIOR KUSAM, DOORTRIMP KIRI T/A.//SPRING (FR)   DINAMO STARTER   SPRING (RR)   DYNAMO STARTER   RACK STEER   GASKET CYLINDER HEAD   HEADER   DISC PAD   SPARK PLUG(S)   BRAKE PAD (FR)   CLUTCH PLATE   GASKET COVER HEAD   BRAKE PAD (RR)   RADIATOR   ENGINE SERVICES (HEAVY)   TIRE (RR-L)   RADIATOR FAN   COIL IGNITION   FUEL PUMP   TIRE (SPARE)   BATTERY   AIR FILTER   FAN BELT   TIRE (FR-L)   TIRE (FR-R)   TIRE (RR-R)/INTERIOR SALOON   CARSEAT (FR-L)   TOOL KIT   DOOR TRIM (FR-L)   BOLT CRANE AND JACK   CARSEAT (FR-R)/FENDER REPAIR (FR-L)   FENDER REPAIR (FR-R)   FOG LAMP (R)   TURN LAMP (RR-L)   CARGO PANEL REPAIR (DECK)   FOG LAMP (L)   TURN LAMP (RR-R)   TAILLIGHT (RR-L)   CARGO PANEL REPAIR (RR)   ROOF REPAIR   RIM COVER (RR-L)   DOOR REPAIR (RR-R)   TAILLIGHT (RR-R)   DOOR REPAIR (FR-L)   DOOR REPAIR (RR-L)   RIM COVER (RR-R)   DOOR REPAIR (FR-R)   BUMPER REPAIR (RR)   BUMPER REPAIR (FR)   ENGINE HOOD REPAIR //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
23	DD 8683 MT	TOYOTA HILUX DOUBLE CABIN	2015	MT	2494	PUTIH	RP68.000.000	SOLAR	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID/ PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK FAHMI/BPK. USMAN 0821-8761-0965 / 0823-9133-7272 / CS PUSAT 081188089292// BODY BARET PENYOK, BAK PENYOK, CAT KUSAM, MESIN MATI, MESIN TERBURAI TIDAK LENGKAP, UNIT PLAT MAKASAR, LAMPU KUSAM, INTERIOR KUSAM, HEAD UNIT IMITASI, GRILL T/A, PLAFON KOTOR, SARUNG JOK KOTOR, VELG IMITASI.//TIRE (RR-R)   TIRE (RR-L)   TIRE (FR-R)   RIM (RR-R)   GASKET CYLINDER HEAD   COIL IGNITION   SPRING (FR)   HEADER   FUEL PUMP   SPARK PLUG(S)   TIRE (SPARE)   BRAKE PAD (FR)   RIM (FR-L)   FAN BELT   SHOCBREAKERS (FR)   ENGINE SERVICES (HEAVY)   AIR FILTER   RIM (SPARE)   WHEEL BEARING (FR)   GASKET COVER HEAD   CLUTCH PLATE   GEAR BOX OVERHAUL   BRAKE MASTER   RACK STEER   TIRE (FR-L)   POWER STEERING   MUFFLER   RIM (RR-L)   RIM (FR-R)   SHOCBREAKERS (RR)   DISC PAD   BATTERY   ENGINE BLOCK   RADIATOR   WHEEL BEARING (RR)   BRAKE PAD (RR)   SPRING (RR)   AIRCON EVAPORATOR   RADIATOR FAN/INTERIOR SALOON   CARSEAT (FR-R)   BOLT CRANE AND JACK   CARSEAT (FR-L)   CARPET   TOOL KIT   CEILING TRIM   HEAD UNIT/RIM COVER (RR-L)   DOOR REPAIR (RR-L)   TAILLIGHT (RR-L)   RIM COVER (FR-R)   DOOR REPAIR (FR-R)   RIM COVER (RR-R)   TURN LAMP (FR-R)   HEADLIGHT (FR-L)   TURN LAMP (RR-R)   HEADLIGHT (FR-R)   TURN LAMP (RR-L)   DOOR REPAIR (FR-L)   TAILLIGHT (RR-R)   FOG LAMP (R)   ROOF REPAIR   GRILLES   RIM COVER (FR-L)   TURN LAMP (FR-L)   EMBLEM   CARGO PANEL REPAIR (DECK)   DOOR REPAIR (RR-R)   BUMPER REPAIR (RR)   ENGINE HOOD REPAIR   CARGO PANEL REPAIR (RR)   FOG LAMP (L)   BUMPER REPAIR (FR) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	